

بسمه تعالیٰ

طرح مطالعات امکان سنجی تولید سلیسیس ریخته کری

کارفرما: شرکت شرک های صنعتی استان زنجان

مشاور: شرکت فنی و مهندسی فن آوران نوین زنجان

بهار ۹۰

فهرست مطالب

صفحه	عنوان	صفحة	عنوان
۶۹	معرفی ماشین آلات ، تجهیزات و ابزار آلات	۲	مقدمه
۷۵	برآورد مواد اولیه و منبع تهیه هر کدام از آنها	۷	فصل اول) معرفی و شناخت محصول
۸۲	برآورد تاسیسات مورد نیاز	۱۵	تعریف محصول
۸۳	طراحی کارخانه ، تخمین فضاهای مورد نیاز	۲۳	دلایل انتخاب و کاربردهای محصول
۸۴	برآورد لوازم و تجهیزات اداری	۴۴	فصل دوم) مطالعه بازار
۸۵	برآورد نیروی انسانی و ساختار سازمانی	۴۵	میزان عرضه (تولید داخلی ، واردات)
۸۸	فصل چهارم) مکان یابی طرح	۶۰	بررسی میزان تقاضا(صرف داخلی و صادرات)
۹۲	فصل پنجم) برنامه زمانبندی اجرای پروژه	۶۱	تعیین ظرفیت کارخانه
۹۴	فصل ششم) تجزیه و تحلیل مالی طرح	۶۵	فصل سوم) بررسی فنی و تکنولوژیکی
۱۰۳	فصل هفتم) جمع بندی و نتیجه گیری	۶۵	تشریح تکنولوژی تولید

در پایان طرح وجهت ارائه اطلاعات تکمیلی به سرمایه گذاران و علاقمندان محترم، علاوه بر ارائه منابع و مأخذ ، مطالب زیر تحت عنوان ضمائم ارائه شده است .

پیوست ۱ : کاربرد اکسید آهن قرمز در قالب و ماهیچه ریخته گری

پیوست ۲ : آشنایی با ماسه مورد صرف در ریخته گری

پیوست ۳ : آماده سازی مواد اولیه در صنعت شیشه

پیوست ۴ : مقایسه فنی و اقتصادی میزان تولید روش آتشباری و روش استفاده از پیکور در مجموعه معادن سیلیس

پیوست ۵ : استاندارد ملی ماسه زیر کن تغییظ شده / تعیین مقدار سیلیس با روشهای وزنی و رنگ سنگی

مقدمه و خلاصه طرح

طراحی مطالعات امکان سنجی تولید سلیپس (بندنه گردی)

مقدمه

به منظور توسعه سرمایه گذاریهای جدید ، در گروه های زیر ساخت ، صنایع و خدمات که پیامد در ک نیازها و تمایلات انسان در جامعه است ، سیستم مطالعات سرمایه گذاری می تواند برای تخصیص صحیح منابع به منظور تحقق چنین نیازهایی ضروری و ثمر بخش باشد. لذا در مراحل اولیه مطالعات سرمایه گذاری ، هر گاه آثار مثبتی از دور نمای روش طرح مشاهده گردد ، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری و برنامه ریزی اجرایی طرح ایجاد می گردد . مطالعات و تحلیلهای سرمایه گذاری نقش غیرقابل انکار در موفقیت یا شکست نهایی طرح دارد. اگر مبنای مطالعات سرمایه گذاری بر تحلیل ها و استدلال علمی و منطقی استوار نباشد ، بی شک طرح مورد بررسی نتایج اقتصادی ، فنی و مالی مطلوب نخواهد داشت .

از مراحل شناسایی ایده و امکانات سرمایه گذاری تا بهره برداری موفق و کارآمد ، گستره و طیف وسیعی از مطالعات در راستای سرمایه گذاری وجود دارد به طوریکه طرح مورد نظر بایستی از عهده آزمایشات مطالعات امکان سنجی اقتصادی ، فنی و مالی در شرایط نهادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی برآید . لذا الوبت های انواع مطالعات سرمایه گذاری از مرحله شناسایی ایده و امکانات تا مرحله بهره برداری به شرح زیر می باشد :

✓ مطالعات فرصت (OPPORTUNITY STUDY)

✓ مطالعات پیش مهندسی (PRE-FEASIBILITY STUDY)

✓ مطالعات امکان سنجی (FEASIBILITY STUDY)

✓ طرح تجاری (BUSINESS PLAN)

✓ فاز ساخت (CONSTRUCTION PHASE)

✓ فاز بهره برداری (PRODUCTION PHASE)

اصولاً بررسی امکان سنجی دقیق هر طرح از ابعاد اقتصادی (MARKET STUDY) ، فنی (TECHNICAL STUDY) و مالی (FINANCIAL STUDY) صورت می گیرد. چنین بررسی و مطالعه ای برای ایجاد یا توسعه هر واحد صنعتی ، خدماتی کشاورزی و معدنی مورد نیاز می باشد. به طوریکه بر این اساس دورنمای طرح توسط مطالعات امکان سنجی بررسی می گردد. معمولاً تامین کنندگان منابع مالی مانند بانکها و موسسات مالی و بولی، شرکت های

سرمایه گذاری، سهامداران و شرکا، بر اساس نتایج و شاخص های حاصل از این مطالعات، منابع مالی را به طرح های در دست اجرا تخصیص می دهند. به طوریکه پس از تائید گزارشات امکان سنجی تهیه شده، قراردادهای مشارکت مدنی و غیره منعقد گردیده و سپس فاز ساخت پروژه شروع می گردد.

در گزارش حاضر و بر اساس طرح ارجاعی از سوی شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان، مطالعات امکان سنجی طرح تولید سیلیس ریخته گری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل واقع می گردد. چنانچه خواهیم دید، ماده معدنی سیلیس کاربردهای متعدد دیگری در شاخه های مختلف صنعتی و تولیدی دارد که مقادیر بالا و قابل توجهی از تقاضای این محصول را تشکیل می دهد لذا در بخش هایی از طرح حاضر به سایر کاربردهای سیلیس از جمله صنعت شیشه، صنعت فروسیلیس و همچنین مقوله های معدنی مرتبط اشاراتی شده است.

مقدمتا به لحاظ ارتباط محصول مورد نظر طرح با صنعت ریخته گری و در باب موقعیت مهم این زمینه در اقتصاد، عنوان می دارد صنعت ریخته گری به عنوان یکی از صنایع مادر در حوزه صنعت سنگین کشور و تامین کننده نیاز بسیاری از صنایع مانند صنایع خودروسازی، سیمان، تولید فلزات اساسی، نفت و گاز و پتروشیمی، نیرو، شهرسازی و ماشین سازی، محسوب می گردد. بطوريکه مثلا در صنعت خودرو، نزدیک به ۲۰ درصد وزن یک خودرو را قطعات ریختگی تشکیل می دهند و کلیه کشورهای عمدۀ تولید کننده خودرو در ردیف تولید کنندگان عمدۀ قطعات ریختگی در جهان نیز هستند همچنین بیش از ۶۰ درصد کلیه شیرآلات و پمپ های صنعتی قطعات ریختگی هستند. از دیدگاه ارزشی نیز اگر سهم صنعت را در تولید ناخالص ملی ۱۵ درصد (بر اساس مطالعات استراتژی توسعه صنعت کشور) در نظر گرفته شود سهم صنعت ریخته گری ۴/۵ درصد از کل سهم صنعت است و از بعد اشتغال مستقیم نیز نزدیک به ۴۰ هزار نفر در این صنعت مشغول به کار هستند.

با توجه به اینکه صنعت ریخته گری به سه عامل انرژی، مواد و نیروی کار و بستگی زیادی دارد و وجود مواد اولیه، دسترسی به انرژی و بهره مندی از نیروی کار جوان می تواند در دراز مدت ایران را به یکی از تولید کنندگان مهم ریخته گری تبدیل کند و این امر مزیت صنعتی مهمی در آینده به حساب می آید. هم اکنون کشورهای بزرگ صنعتی مانند آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلستان با تولیدی نزدیک به ۲۹ میلیون تن یعنی ۴۰ درصد تولید جهانی با مشکل گرانی دستمزد که بین ۲۰ تا ۲۵ دلار در هر ساعت است و علیرغم وجود محدودیت های زیست محیطی، با

کشورهایی مانند چین و هندوستان که دستمزد کمتر از ساعتی یک دلار دارند، رقابت می کنند و هنوز بازار خود را در اختیار تولیدات ارزان قرار نداده اند. این در حالی است که هر چند افزایش قیمت انرژی به شدت بر قیمت های قطعات چین و هندوستان نیز اثر گذاشته اما این تاثیر در آینده شدیدتر خواهد شد.

بر اساس آمارهای موجود مصرف سرانه قطعات ریختگی برای کشورهایی که در مرحله صنعتی شدن هستند حداقل ۲۰ کیلوگرم برای هر نفر می باشد و این عدد نشان می دهد کشور ما در صورتی که در عرصه توسعه صنایع ماشین سازی و ساخت داخلی و توسعه معادن و عرصه های مختلف صنعتی حرکت خود را بربایه استفاده از امکانات و توانمندی داخلی سامان دهد به بیش از دو برابر تولید فعلی به قطعات ریختگی نیازمند خواهد بود و این امر لزوم توجه به توسعه صنعت ریخته گری و صنایع پشتیبانی کننده را نشان می دهد.

در صورت مساعد شدن فضای کسب و کار در کشور می توان به توسعه صادرات قطعات ریختگی امید داشت. البته امروزه صادرات قطعات به کشورهای فرانسه، ایتالیا، دانمارک، آلمان، سوریه و عراق و سایر کشورهای منطقه در جریان است و اخیرا نیز به دلیل افزایش قیمت انرژی و افزایش قیمت یورو نسبت به دلار سفارش های اروپایی غربی نیز روند صعودی دارد ، ولی تاکنون میزان صادرات قبل توجه نبوده است (کمتر از ۲۰ میلیون دلار). بدیهی است با ادامه روند صنعتی شدن کشور و توجه بیشتری به مدیریت در عرصه استفاده از توانمندی های داخلی تولید، شاهد رشد صنعت ریخته گری همگام با صنایع سنگین کشور خواهیم بود. البته به دلیل رشد نیاز داخلی، میزان صادرات افزایش نیافته و حداکثر بین پنج تا هفت درصد کل تولید است. با این وجود باید توجه داشت که تولیدات ارزان چینی در مورد برخی از کالاها مانند لوله های آبرسانی به دلیل قبول هزینه حمل که در مورد لوله های ریختگی بسیار سنگین است و از سوی دولت چین به عنوان یارانه به برخی صادر کنندگان چینی، فضای رقابتی دشواری ایجاد کرده است.

قبل از پرداختن به موضوعیت اصلی طرح حاضر با عنوان تولید سیلیس مورد مصرف در ریخته گری ، عنایت ویژه سرمایه گذاران به نکات کلیدی زیر حائز اهمیت است.

الف) اصولاً توجیه پذیری هر پروژه اجرایی ، تابع زمان می باشد . بدین معنی که پروژه دارای توجیه در شرایط حاضر الزاماً در سال های آتی توجیه پذیر نخواهد بود و باستی مطالعات مربوطه مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد چرا که شرایط اقتصادی ، تکنولوژیکی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی حاکم در بستری از شرایط رقابتی قرار داشته و لذا عوامل موثر بر طرح ها تحت تاثیر و احياناً تغییرات جدی قرار می گیرند .

ب) توجیه پذیری طرح دارای یک مفهوم نسبی است به طوریکه این مفهوم در کنار پارامتر مهم دیگری تحت عنوان توان و اهلیت مدیریتی سرمایه گذار به مفهوم عام کلمه کامل می گردد . در این راستا باستی سرمایه گذاران محترم به عواملی همچون نحوه تامین منابع مالی در زمان مناسب ، انتخاب مدیران و کارشناسان مجری و کار آزموده در هسته مدیریتی و اجرایی پروژه و به ویژه پیش بینی مناسب بازارهای هدف و مکانیزم دستیابی به آن ، توجه خاصی داشته باشند .

برخی از انجمن ها و تشکل های مرتبط با معدن و صنایع معدنی

✓ پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران

✓ صندوق بیمه سدمایه گذاری فعالیت های معدنی

✓ پایگاه اطلاع رسانی معدن ایران و صنایع وابسته

✓ بانک اطلاعات نخبگان معدنی

✓ انجمن علمی مهندسین معدن

✓ خانه معدن ایران

✓ پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور

جدول خلاصه طرح

عنوان	شرح
نوع صنعت	کانی غیر فلزی / صنایع معدنی
نام محصولات	سیلیس مورد مصرف در صنعت ریخته گری
ظرفیت سالیانه	٤٠٠٠ تن
کاربردهای متداول محصول	صنعت ریخته گری (سایر مصارف : صنعت شیشه ، فروسیلیس ، صنعت رنگ و سایر صنایع)
نام مواد اولیه اصلی و محل تامین آن	سیلیس طبیعی ، اسید کلریدریک ، سود و پاکت بسته بندی به ترتیب به میزان ٥٤٠٠ ، ٢٠٠ و ٣٠١ تن و ٨٠٨٠٠ پاکت
مدت زمان مورد نیاز برای فاز ساخت	دو سال
محل پیشنهادی برای اجرای طرح	ابهر و زنجان
مساحت زمین (متر مربع)	٥٠٠٠ تن
مساحت زیربنای کارخانه (متر مربع)	١٥٠٠ سالان تولید :
مساحت زیربنای کارخانه (متر مربع)	٥٠٠ انبار مواد اولیه و محصول :
محل تامین ماشین آلات	٢٧٠ ساختمان اداری و رفاهی :
ارزش تقریبی ماشین آلات	٥٣٥٢ میلیون ریال
ارزش تقریبی تاسیسات زیربنایی و جانبی	٢٦٨٣ میلیون ریال
دیماند برق (کیلووات)	٢٠٠
صرف سالیانه حامل های انرژی	انرژی الکتریکی : ٥٠٤٠٠ کیلووات ساعت
صرف سالیانه حامل های انرژی	آب : ٢٤٠٠٠ متر مکعب
سرمایه ثابت	گاز : ١٨٠٠٠ متر مکعب
سرمایه ثابت	ارزی : --
سرمایه ثابت	ریالی : ١٥٨٢٠ میلیون ریال

ریالی : ۱۵۸۲۰ میلیون ریال	
ارزی : --	سرمایه در گردش
ریالی : ۷۱۵۶ میلیون ریال	
ریالی : ۷۱۵۶ میلیون ریال	
تعداد پرسنل در فاز بهره برداری	۵۰ نفر
پیش بینی اشتغال زایی غیر مستقیم	حداقل ۵۰۰ نفر
دوره برگشت عادی سرمایه (سال)	سه سال و نیم
دوره برگشت دینامیک سرمایه (سال)	چهار سال و نیم
درصد فروش در نقطه سر به سر	۳۵/۷۱
رویکرد اقتصادی	با عنایت به وجود منابع غنی سیلیس ، توسعه صنایع جانبی آن اقتصادی می باشد .

فصل اول: معرفی و شناخت محصول

ملحق مطالعات ایجاد آنلاین پردیس تاریخ اسلام (دانشگاه تهران)

معرفی و شناخت محصول

در این بخش و قبل از پرداختن به محصول اصلی مورد نظر با عنوان سیلیس ریخته گری و جهت تبیین بیشتر موضوع

ابتدا مفاهیم مقدماتی در خصوص ریخته گری و اهمیت آن در حوزه صنعت و تولید ارائه می گردد.

اصولاً صنعت ریخته گری یکی از مهمترین فرآیند های ساخت و تولید است ، به طوری که مثلا در ایالات متحده

آمریکا به عنوان یک کشور توسعه یافته صنعتی ، ریخته گری از نظر حجم در مقام ششم صنایع اساسی قرار دارد. یک

موتور ۸ سیلندر اتومبیل ممکن است تاحدود ۱۳۰ قطعه ریخته گری داشته باشد. قطعات ریخته گری از نظر اندازه از

حدود ۱ میلیمتر با وزن کمتر از ۱ گرم مانند دندانه یک زیپ لباس شروع و ممکن است تاحدود ۱۰ متر با وزن چندین

تن، مانند قطعات کشتی های بزرگ اقیانوس پیما برسد. در فرآیند ریخته گری اگر قطعه حاصل از تولید به شکل نهایی

باشد آن را قطعه ریختگی (Casting) و اگر به شکل واسطه باشد که بعدا به شکلها و مقاطع مختلف تبدیل شود آن را

شمش (Ingot) می نامند.

ریخته گری اساسا به فرآیندی گفته می شود که طی آن ماده مذاب (معمولای یک فلز مذاب) در فضای خالی قالبی که

قبل تهیه شده ریخته می شود ، تا پس از انجماد شکل نهایی قالب را به خود بگیرد. امتیاز مهم ریخته گری در امکان تهیه

اشکال پیچیده، قطعات با سطوح منحنی ناظم، قطعات خیلی بزرگ و قطعاتی که امکان ماشینکاری آنها دشوار است،

می باشد. امروزه تقریبا تمام فلزات را می توان ریخته گری کرد، اما این نکته همیشه باید مد نظر باشد که از هر فرآیند

شكل دهی زمانی استفاده می کنیم که در مقایسه با روش های دیگر مقرر گردید. در مدتی که تجهیزات و لوازم آن

آسان باشد. البته هر فرایند شکل دهی مواد از عواملی نظیر تعداد ، اندازه، کاربرد قطعه و توجیه فنی و اقتصادی تاثیر پذیر

خواهد بود. فلزاتی که غالبا در ریخته گری مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: آهن، فولاد، آلومینیم، برنج، برنز و

بعضی از آلیاژ های روی. با توجه به اینکه تقریبا فلزات خالص به ندرت در صنایع استفاده می شوند معمولاً ترکیبی از

فلزات و غیر فلزات که به آنها آلیاژ می گویند مورد استفاده قرار می گیرد. در میان این آلیاژ های چند از نظر خواص

مطلوب ریخته گری از قبیل سیالیت در حالت مذاب، انقباض ناچیز بعد از سرد شدن ، استحکام کافی و موارد کاربرد،

بیش از سایر فلزات به روش ریخته گری شکل داده می شود. در حالیکه فلزات دیگری از قبیل آلومینیوم به علت وزن

کمتر و مشخصات مخصوص در بعضی از صنایع از قبیل صنعت خودرو سازی ، به تدریج جای آهن را می گیرد.

عموماً مراحل ریخته گری فلزات به شرح زیر است

✓ طراحی قطعه مورد نظر و تهیه نقشه ریخته گری از آن.

✓ تهیه مدل مناسب قطعه از روی نقشه های ریخته گری .

✓ تهیه مذاب از فلز مورد نظر با آنالیز مطلوب.

✓ تهیه قالب مناسب یا فضای خالی که به شکل قطعه است.

✓ تهیه ماهیچه برای مناطق تو خالی قطعه ریختگی و نصب آن در داخل قالب .

✓ ریختن فلز مذاب به داخل قالب با دما و سرعت مناسب به طوریکه گازهای متصاعد شده بتوانند از داخل قالب خارج

شوند و فضای قالب به طور کامل از فلز مذاب پر شود .

✓ کنترل سرد شدن فلز مذاب در داخل قالب به طوری که بر اثر انقباض ، فضای خالی یا حفره در داخل قطعه ایجاد

نشود. بعد از انجاماد قطعه ریختگی به راحتی باید بتواند از درون قالب بیرون بیاید قسمتهای اضافی که به قطعه چسبیده اند

باید به آسانی از قطعه جدا شوند.



تهیه قالب یکی از مهم ترین مراحل ریخته گری فلزات می باشد. توجیه پذیری اقتصادی، تعداد قطعه، اندازه قطعه،

کیفیت سطح قطعه، پیچیدگی شکل قطعه از عوامل مهمی هستند که در قالب گیری یا تهیه قالب قطعات ریختگی باید

مدنظر قرار بگیرند. امروزه مهمترین روش‌های قالب گیری (تهیه قالب) فلزات به شرح زیر می باشند :

✓ ریخته گری در قالب ماسه ای

✓ ریخته گری در قالب دائمی بدون فشار

✓ ریخته گری در قالب دائمی تحت فشار (دایکاست)

✓ ریخته گری از مرکز که عمدتاً در داخل قالب های فلزی صورت می گیرد. گرچه ممکن است در داخل قالب های ماسه ای نیز انجام شود

✓ ریخته گری با مدل های ذوب شدنی **LostWax Casting** و **LostFoam Casting** که ریخته گری دقیقی برای قطعات بسیار بزرگ تکی می باشد

✓ ریخته گری پوسته ای (**ShellMolding**)

ریخته گری در قالب گچی (**Plaster Molding**) که معمولاً برای قطعات دقیق و زینتی به کار می رود که از آلیاژهایی که نقطه ذوب پائینی (کمتر از ۱۰۰ درجه سانتیگراد) دارند، ساخته می شوند.

تهیه مدل

مدل دقیق مشابه قطعه ریختگی می باشد که تغییراتی بر حسب نیاز بر روی آن انجام می شود. مدل های دائمی بر حسب تعداد قطعات ریختگی از چوب، پلاستیکهای فشرده یا آلومینیم ساخته می شوند. در ساخت مدل پارامترهایی باید مد نظر قرار بگیرند که عبارتند از: اعمال ضربی انقباض فلز، شیب مدل، گوشت اضافی برای ماشین کاری، اعمال ضربی انقباض فلز. معمولاً اکثر فلزات به هنگام انجام انبساط حجمی از خود نشان می دهند و قطعه پس از انجام بطور پیوسته تاریخیدن به دمای محیط منقبض می شود. این انقباض ممکن است تا ۶ درصد نیز برسد. بنابراین در ساختن مدل حتماً باید انقباض حجمی فلز منظور شود. نسبت کاستی به حجم قطعه موجود به بیش از ۲ درصد یا ۰/۲۵ اینچ در فوت می رسد.

ضریب انقباض برای چند فلز معمول مهندسی به شرح زیر است: چدن ۰/۸٪ الی ۱٪، فولاد ۱/۵٪ الی ۲٪، آلومینیم ۱٪ الی ۱/۳٪، منیزیم ۱٪ الی ۱/۳٪ و برنج وبرنز ۱/۵٪.

معمولًا این ضرایب بر روی خط کش های مخصوص اعمال می شوند که مدل ساز برای ساخت مدل از خط کش مخصوص استفاده می کند. اگر قرار باشد مدل فلزی از روی مدل چوبی ریخته گری شود، در مدل چوبی علاوه بر

ضرایب انقباض قطعه، ضرایب انقباض مدل فلزی نیز منظور می شود. البته استفاده از خط کش های انقباض باید با دقت کافی انجام گیرد، زیرا انقباض حرارتی تنها عامل موثر بر تغییر ابعاد هنگام انجماد نیست. تبدیل های فازی شامل واکنش یوتکتوئیدی، مارتنزیتی و گرافیتی شدن، نیز میتوانند موجب انقباضها یا انبساط های قابل توجهی شوند. در ریخته گری مدل های دائمی حتما باید مدل بتواند به راحتی از داخل قالب بیرون بیاید. بنابراین قالب معمولاً دو تکه است. رعایت دقت محل جدایش یا سطح جفت شونده دو قسمت قالب بسیار مهم است. همچنین برای سطوحی از مدل که به موازات جهت خروج از قالب هستند، باید شیب مناسبی منظور نمود. اگر سطوح مدل دقیقاً به موازات جهت خروج از قالب باشد بر اثر اصطکاک سطوح مدل با دیواره های قالب در موقع درآوردن مدل از قالب سطوح و دیواره های قالب کنده می شود. این اشکال در گوشه ها و زاویه های تیز دیده خواهد شد. برای جلوگیری از این گونه صفحات شبی منظور می شود که با شکل، اندازه و عمق مدل در ماسه متناسب می باشد. در اکثر قطعات ریختگی، قطعات بعد از فرآیند ریخته گری، برای رسیدن به صافی سطح مطلوب و اندازه واقعی به انواع مختلفی از عملیات ماشین کاری نیاز خواهند داشت. برای انجام این ماشین کاری ها ابعاد مدل یا قطعه ریخته گری را تا اندازه ای بزرگتر از قطعه واقعی در نظر گرفته می شود. این ابعاد اضافی را گوشت اضافی برای ماشین کاری می نامند.

آماده سازی ماسه قالب گیری

ماسه ای که برای ساخت قالب های ریخته گری به کار می رود عمدها اکسید سیلیسیم است. برای فلزاتی که نقطه ذوب بالایی دارند، از قبیل فولادها، از اکسید زیرکونیم استفاده میشود. قالبی که از ماسه ساخته می شود باید استحکام کافی برای ریخته گری سالم قطعه را داشته باشد. علاوه بر آن هر ماسه ریخته گری حتما باید دارای مشخصات زیر باشد:

✓ دیر گذازی یا قابلیت تحمل دمای فلز ریخته گری

✓ چسبندگی یا قابلیت نگهدارش شکل مطلوب پس از قالب گیری

✓ نفوذ پذیری یا قابلیت عبور دادن گازها از خود

✓ قابلیت متلاشی شدن پس از انجماد فلز

در تعیین مشخصات ماسه آزمایش‌های استاندارد روی ماسه برای تعیین پارامترهای زیر انجام می گیرد:

شکل ماده ، اندازه دانه، توزیع دانه بندی ، دمای ذوب ماسه ، ناخالصی های ماسه (میزان خاک رس و سایر اکسیدهای زود گذار)، سختی، استحکام، نفوذ پذیری بعد از فشرده شدن (تر و خشک)، تاثیر مقادیر افزودنی ها روی خواص ماسه .

تاریخچه

نام سیلیس Silicon از واژه لاتین (Silicis) به معنی سنگ سخت، سنگ آتش زنه یا سنگ چخماق گرفته شده است. سیلیس در سال ۱۸۲۴ توسط Jöns Jacob Berzelius در سوئد کشف شد. سیلیس متبلور در سال ۱۸۵۴ توسط يك شکل آلوتروپ از عنصر را کشف نمود. Deville

اکسید سیلیسیم (SiO_2) یا سیلیس ترکیبی شیمیایی است که به صورت خالص و یا به صورت ترکیب در کانی های سیلیکاته در مجموع ۹۰ درصد پوسته جامد زمین را تشکیل می دهد. نام سیلیس Silicon از واژه لاتین (Silicis) به معنی سنگ سخت، سنگ آتش زنه یا سنگ چخماق گرفته شده است. سیلیس به عنوان دومین عنصر فراوان در پوسته زمین با فراوانی ۲۵٪ می باشد. سیلیس غیرفلزی است سخت به رنگ بیرونگ تا سفید رنگ و یا خاکستری تیره با نماد Si ، عدد اتمی ۱۴، وزن اتمی ۲۸/۰۸۵، وزن مخصوص ۲/۳۳ گرم بر سانتی متر مکعب، سختی ۷ در مقیاس موس، رنگه خاکه سفید، فاقد کلیواژ ، نقطه جوش ۲۳۵۵ درجه سانتیگراد درجه سانتی گراد و نقطه ذوب ۱۴۱۰ درجه سانتی گراد .

سیلیس در گروه ۱۴ جدول تناوبی به عنوان غیرفلز بوده و در دوره ۳ قرار دارد . سیلیس جزء اصلی ماسه سنگ و ماسه سیلیسی، کوارتز و کوارتزیت، بلور کریستال، تریپلی و نواکولیت، سیلیس مصنوعی و سیلیکون شیمیایی، کانی های رسی، گرانیت، سنگ چخماق و دیاتومیت می باشد. ماده معدنی سیلیس جهت تأمین نیازهای صنعتی کشور می بایست از علوم نظری، علوم مهندسی و تکنولوژیهای مختلف بخصوص تکنولوژی فرآوری بهره گیرد.

معدنی که در محیط های خشک در نزدیکی شهر و روستا قرار دارند، تولید گرد و غبار زیادی می کنند که ایجاد آلودگی می کند و هر چه سیلیس سست باشد، گرد و غبار ایجاد شده بیشتر می شود. در این صورت باید طراحی معدن به شکلی باشد که حداقل جابجایی خاک را موجب شود. آژانس بین المللی سلامت جهانی سیلیس متبلور را به عنوان ماده سرطان زا معرفی کرده است. برای مثال مواد شیمیایی و معدنی که ۰/۱٪ یا بیشتر سیلیس متبلور داشته باشند، براساس استاندارد موسسه سلامت و بهداشت جمعیت برای مقابله با خطرات ناشی از ارتباط با محیط آلوده در آمریکا تحت

نظرارت قانون قرار گرفته‌اند، به طوری که به صورت قانون کار، آموزش کارگران و برچسب زدن بر چین مخصوصاتی مطابق روش‌های اعلام شده برای مواد سلطان‌زامی بایست انجام گیرد. گرچه قرار گرفتن در معرض غبار کوارتز و محصولات سیلیسی، جراحتی در ریه‌ها به وجود می‌آورد، با این حال منجر به مرگ نمی‌شود. عادی‌ترین علت مرگ در کسانی که با غبار سیلیسی در تماسند، بیماری سل است. به طور کلی، اگر مقدار زیادی غبار وارد ریه‌ها شود، سبب مرگ می‌گردد. با این حال، با پیشگیری‌ها و نیز تهویه مناسب و استفاده از فیلترها، تا حد زیادی می‌توان از بروز امراض یا مرگ در اثر غبار کانی‌ها جلوگیری کرد. با توجه به شرایط اقلیمی، محیط زیست و منابع طبیعی، امتیازات و محدودیت‌های ویژه‌ای برای بهره‌برداری از معادن وجود دارد. در معادنی که در محیط‌های خشک قرار دارند، فعالیت معدنی در نزدیک شهر و روستا تأمین با تولید گرد و غبار است که ممکن است محدودیت‌های قانونی بوجود آورد.

حفظ پوشش گیاهی در مناطق گیاه دار در سرلوحه ماموریت سازمان منابع طبیعی قرار دارد. ضریب تخریب و اصلاح در هر منطقه با توجه به بقاء یا نابودی گونه‌های مختلف گیاهی متفاوت است و طراح باید هنگام طراحی از برنامه‌های منابع طبیعی اطلاع داشته باشد.

ماسه سنگهای سیلیسی، سنگهای تخریبی هستند که از دانه‌های خرد شده سنگهای سیلیسی تشکیل شده‌اند. کانی عمدۀ تشکیل دهنده ماسه سنگهای سیلیسی اغلب کوارتز بوده و ممکن است فلدسپات و یا سیلیکات‌های دیگر نیز همراه با کانیهای دیگر در خمیره‌ای از سیمان سیلیسی موجود باشند. نوع متراکم و دگرگون شده ماسه سنگهای سیلیسی که دارای تبلور ثانوی است کوارتزیت نامیده می‌شود. در صنایع ریخته گری و ماشهای سیلیسی در انواع مختلف از نظر درجه خلوص، دیرگذاری، اندازه و توزیع دانه بکار برده می‌شوند. در هر حال ماشهای سیلیسی در سطح زمین در مانند تپه‌های شنی و سواحل دریا، در زیر آب رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و اعماق کف دریاها و هم در سطح زمین در بسیاری از نقاط جهان به صورت کانیهای گوناگون یافت می‌شوند. در هر حال ماشهای سیلیسی در سطح زمین شناسی و که توسط عوامل طبیعی نظیر سایش، یخ‌بندان، باد و آب شکسته شده‌اند. درجه خلوص ماشهای سیلیسی به تاریخچه زمین شناسی و نجوه بوجود آمدن آن بستگی دارد. معادن ماشهای سواحل دریاچه‌ها و کناره دریا درجه خلوص بالاتری از ماشهای رودخانه دارند. ماشهای رودخانه ای معمولاً دارای ساختمان دانه ای گوشه دار همراه با توزیع غیر منظم و نامرتب دانه‌ها هستند.

ماسه موجود در کناره یخچال های طبیعی پیشرونده، رودخانه ها و بستر دریاچه ها ممکن است به صورت کاملاً دقیقی دانه بندی شده باشند. از طرف دیگر معادن ماسه ای سطحی مانند تپه های شنی که توسط باد ایجاد می شوند و ماسه های ساحلی معمولاً دارای اندازه دانه کوچک و دانه بندی دقیق بوده ولی درجه خلوص آنها پائین است. منابع ماسه زیر سطح زمین که در دوران های مختلف زمین شناسی ایجاد شده اند و ماسه های دریائی دارای ذرات ریز خاک رس بوده که همین عامل، شستشو و دانه بندی آنها را قبل از مصرف الزامی می سازد.

تا شروع قرن حاضر ماسه های چسبدار طبیعی اساس مواد قالب گیری جهت ساخت قطعات ریخته گری را تشکیل می دادند ماسه با چسب طبیعی، ماسه ای است که دارای مقدار کافی خاک رس فعال (از ۵ تا ۲۰٪) و در بعضی مواقع حاوی مواد آلی باشد. این نوع ماسه برای اینکه استحکام لازم جهت قالب گیری را بدست آورد فقط احتیاج به رطوبت دارد. از این نوع ماسه برای آلیاژهای آلومینیوم و فلزات غیر آهنی با نقطه ذوب پایین استفاده می شود ولی این ماسه ها بطور کلی برای ریخته گری آلیاژهای آهنی و فولادهای مناسب نیستند. بهر حال فراوانی ماسه هائی با درصد سیلیس بالا و خاک رس کم و دشواری ساخت قطعات ریخته گری فولادی مرغوب با ماسه های چسبدار طبیعی، باعث توسعه و پیشرفت ماسه ای شد که امروزه ماسه قالب گیری مصنوعی نامیده می شود. اصطلاح مصنوعی در اینجا به این مفهوم نیست که ماسه مزبور مصنوعی است، بلکه در واقع بخش اعظم اجزاء ماسه مصنوعی را عناصر طبیعی تشکیل می هند که با اضافه کردن تعدادی مواد دیگر و آمیختن آنها بطور مصنوعی خواص ماسه چسبدار طبیعی به آن داده شود. ماسه مصنوعی عبارتند از: قیمت کمتر برای حجم های زیاد، در دسترس بودن، دارای قابلیت بازیابی و مصرف مجدد و درجه دیرگذاری بالا. علاوه بر آن، خواص قالب گیری ماسه مصنوعی را می توان با دقت کنترل کرد و برای ریخته گری انواع فلزات آهنی، غیر آهنی و یا قطعات فولادی از آن استفاده نمود. بخارط مزایای فوق الذکر ماسه مصنوعی نسبت به ماسه طبیعی، اغلب ریخته گری هائی که قطعات ریخته گری از فلزات و آلیاژهایی با نقطه ذوب بالا تهیه می کنند، از ماسه مصنوعی استفاده می نمایند.

۱-۲ تعریف محصول

ذرات در حد ماسه که از مقاومت و دوام زیادی برخوردار باشند مصارف صنعتی و ساختمانی متنوعی دارند. به این منظور، معمولاً از ذرات سیلیسی استفاده می‌شود. در حال حاضر کشور ما سیلیس به صورت ماسه سیلیسی دارای دانه‌بندی‌های مناسب به مصرف می‌رسد. این ماسه‌ها ممکن است مستقیماً از معادن ماسه طبیعی استخراج و به مصرف برسد یا اینکه از ماسه سنگهای سیلیسی یا کوارتزیت استفاده شود. در حالت اخیر، سنگ به کارخانه‌های تهیه کننده پودر سیلیس حمل شده و پس از خرد و دانه بندی شدن به بازار مصرف ارائه می‌شود. عمدہ ترین مصارف صنعتی ذرات سیلیسی در حد ماسه و ریزتر از آن را می‌توان به نحو زیر خلاصه کرد.

۱-۲-۱ شیشه سازی

قسمت عمدہ مصرف سیلیس کشور در شیشه سازی است. سیلیس مورد نیاز برای شیشه سازی باید دارای عیار بالا، ترکیب شیمیایی یکنواخت و عاری از مواد آهنه‌رسی و آهکی باشد. برای تهیه شیشه مرغوب و بلور (کریستال)، مقدار سیلیس سنگ مورد استفاده باید از ۹۹ درصد بیشتر و مقدار آهن آن از ۰/۱۲٪ درصد کمتر باشد.

۱-۲-۲ تصفیه آب

از ماسه‌های سیلیسی برای تصفیه آب نیز استفاده می‌شود. در تصفیه خانه‌ها در قسمت تحتانی از ماسه سیلیسی بادانه بندی ۴/۰ تا ۷/۰ میلیمتر، در قسمت وسط از دانه بندی ۰/۸ تا ۱/۲ میلیمتر و در بالا از ماسه‌های با دانه بندی ۳ تا ۶ میلیمتر استفاده می‌شود.

۱-۲-۳ نما سازی

در این مورد دانه‌ها را با چسب مخصوص به یکدیگر پیوند داده در نما سازی به مصرف می‌رسانند. رنگ، فرم و یکنواخت بودن دانه‌ها از ویژگی‌های مهم مصالح بکار گرفته شده در نما سازی است. ماسه‌های دارای ناخالصی‌های آهن اکسید، ککوکونی و غیره که به رنگهای قرمز، سبز، سیاه و غیره می‌باشد، نیز در نما سازی مصرف دارند.

✓**بلوک سازی**

یکی دیگر از مصارف ماسه سیلیسی ، تهیه قطعات و آجرهای ماسه سیلیسی است. این مصالح از مخلوط ماسه سیلیسی و آهک با سیمان بدست می آیند.

✓**پشم شیشه**

با مخلوط نمودن پودر سیلیس و موادی از جمله فلدسپات و دولومیت ، با نسبتها و فرمولهای معینی پشم شیشه تهیه می شود. امروزه پشم شیشه کاربرد گسترده‌ای به عنوان عایق در صنعت ساختمان دارد.

✓**تهیه لعب**

یکی دیگر از کاربردهای سیلیس تهیه لعب کاشی و سرامیک است. در اینجا ماده سیلیسی را با نسبت معینی با مواد معدنی دیگر از قبیل بوراکس ، سنگ آهک ، کائولن ، روی ، اکسید ، منیزیت ، دولومیت ، سود ، فلدسپات ، تالک و غیره مخلوط نموده و لعبهایی با رنگهای مختلف تهیه می نمایند.

✓**چینی و کاشی سازی**

کارخانه‌های تولید چینی و کاشی سازی با مخلوط نمودن ماده سیلیسی با سایر مواد (از جمله کائولن ، دولومیت و غیره) چینی و کاشی تهیه می نمایند.

✓**ماسه سنگ بر و سنگ ساب**

ماسه سیلیسی خالص ، محکم کاملا جور شده و دانه درشت است که عاری از ذرات ریز و پهن می باشد. این ماسه برای ساییدن اولیه سطوح سنگی واره کردن آنها بکار می رود.

✓**ماسه به عنوان مصالح پرکننده در معادن**

در برخی نقاط مقادیر زیادی از ماسه به عنوان پرکننده پشت کار در معادن مصرف می شود. مهمترین خاصیت ماسه‌ای که به این منظور استفاده می شود سرعت جذب آن است. پرکننده ماسه‌ای باید متخلخل و به اندازه کافی نفوذپذیر باشد تا آب بتواند به سادگی از آن عبور کند. بطور تجربی ، ماسه‌های دارای نفوذپذیری ۱۵ سانتیمتر بر ساعت ، یا بیشتر از آن ، مفید تشخیص داده می شوند.

۷ ماسه پاشی

برای تمیز کردن سطوح و سایل فلزی (مانند مخازن فلزی بزرگ ، کشتیها و قالب‌های فلزی) از زنگ یا دادن جلای مجدد به سطوح آنها ، ماسه سیلیسی با فشار زیاد به توسط هوا یا آب بر سطح آنها پاشیده می شود. ویژگیهای دانه‌ها در اینجا خلوص ، مقاومت و سختی زیاد آنها و دانه بندی مناسبشان است.

۷ تهیه سوموم

مخلوطی از پودر نرم سیلیس و داروهای شیمیایی مناسب به عنوان سوموم دفع کننده آفات نباتی بکار گرفته می شوند.

۷ ذوب آهن

یکی از مصارف سیلیس در ذوب آهن و در کوره بلند است. علاوه بر آن ، ماسه سیلیسی برای کلوخه کردن سنگ آهن نیز استفاده می شود. ماسه سیلیسی نشسته و با ذراتی نه دقیقاً یک اندازه ، برای آستر کردن کوره‌های فولادی الکتریکی و جز آن نیز مصرف می شود.

۷ ماسه تزریقی

یکی دیگر از کاربردهای ماسه سیلیسی ، تزریق با فشار آنها به داخل لایه‌های نفت‌دار می باشد. در اینجا ماسه‌ها با فشار وارد سطح لایه بندی و درزهاشده ، به نحوی که پس از برداشته شدن فشار ، ماسه‌ها شکافها را باز نگهداشته و نفوذپذیری لایه‌ها افزایش می‌یابد. معمولاً ماسه‌های سیلیسی با اندازه‌های مابین الکهای ۱۶ الی ۶۰ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۷ سیلیسیم کاربید

ubarat است از ماده‌ای بلوری به رنگ‌های آبی یا سیاه ، غیرقابل حل در آب و بسیار مقاوم که به صورت ماده ساینده ، منعکس کننده حرارت و جز اینها مصرف می شود. به این منظور معمولاً از ماسه سیلیسی که حداقل ۹۹٪ سیلیس داشته باشد، استفاده می شود. در اینجا وجود مقدار کمی آهن و Al_2O_3 قابل تحمل است (در صورتی که مقدار آن در کل مصالح یکنواخت باشد) ولی حضور موادی مانند آهک، منزیم و مواد فسفردار، زیان آور و نامناسب می باشند.

۷ ماسه شیشه ساب

ubarat است از ماسه سیلیس تمیز و مقاوم ، عاری از مواد خارجی ، دانه ریز تا متوسط که برای پرداخت و سایش مقدماتی و نیمه نهایی سطوح شیشه‌ای بکار گرفته می شود.

۷ ریخته گری

یکی دیگر از مصارف مهم ماسه های سیلیسی کاربرد آن در ریخته گری و قالب ریزی ابزار و ادوات فلزی (موضوع اصلی طرح حاضر) است. ماسه ریخته گری بسته به کاربرد آن (ماسه پشت قالب ، ماسه روی قالب ، ماسه ماهیچه ، ماسه قالب گیری مرتبط) از مشخصات مختلفی برخوردار است. ویژگی های عمومی ماسه ریخته گری عبارتند از : مقاومت زیاد در برابر حرارت ، ضریب انبساط حرارتی پایین ، قابلیت عبور گازها ، قابلیت انتقال حرارت ، قابلیت شکل گیری و قابلیت فرو ریزی . ماسه ریخته گری را می توان از ماسه طبیعی ، ماسه سنگ سیلیسی و کوارتزیتی بدست آورد. در کشور ما بیش از همه از ماسه سیلیسی استفاده می شود..

آفالیز شیمیایی ماسه ریخته گری

درصد	ترکیب شیمیایی	درصد	ترکیب شیمیایی
۰/۱۱-۲/۴	آهک	۷۸-۹۸	سیلیس
۰/۰۲-۱/۸	اکسید منزیزم	۱/۲-۱۰/۲	آلومینا
۰/۷-۳/۳	اکسیدهای قلیایی	۰/۵-۱۰/۲	اکسید آهن
۰/۲-۴/۱	افت حرارتی	۰/۰۴-۰/۰۵	اکسید تیتانیوم

انواع ماسه

ماسه سیلیسی : به طور گسترده ای در ریخته گری به کار می رود و عمده ترین ماسه مصرفی محسوب می شود. ترکیب اصلی آن سیلیس SiO_2 است.



ماسه ذيركزن : ماسه ذيركزن که با فرمول شيميايي $ZrSiO_4$ مشخص می گردد و به عنوان يك ماسه با نقطه گداز بسيار بالا مورد توجه است.

ماسه كروميت: كروميت يا $FeCr_2O_4$ ترکيب اصلی اين ماسه است و از آن در ریخته گری فلزات با نقطه ذوب بالا استفاده می شود.

ماسه اولوين: ترکيب اين ماسه Mg_2SiO_4 یا Fe_2SiO_4 است و مخلوطی است از سيليكات منيزيم و به عنوان ماسه جايگرين در بسياري نقاط مورد توجه است.

ماسه شاموتى: ماسه شاموتى نوعی کوارتز دانه ريز است که حرارت زياد دیده است و به عبارت ديگر ماسه اي است که از زيتير کردن ذرات خاک رس به دست می آيد .

تگوشی به ماسه های سيليسی مصرفی ايران: ماسه مصرفی به دو نوع ماسه با چسب طبیعی و مصنوعی تقسیم میگرددند.

ماسه با چسب طبیعی

ماسه با چسب طبیعی محتوى تا ۲۰ درصد خاک ريز و مواد ناخالصی می باشد. كیفیت اين نوع ماسه برای قالبگیری ماهیچه سازی بستگی عواملی مانند مقدار چسب ، ترکيب شيميايي ناخالصی و نوع مذاب ریختگی دارد. اين ماده در طبیعت بصورت آمده شده وجود دارد. برای استفاده از اين نوع ماسه ها تنها مرطوب کردن آنها کافیست از اين نوع ماسه در ریخته گری فلزات غير آهنی با نقطه ذوب پاين نظير آلومینیوم، برنج ها، برنز ها و قطعات کوچک چدنی استفاده میشود. بطور قطع اينگونه ماسه ها برای ریخته گری قطعات بزرگ چدنی مناسب نیست معایب عمدی اين نوع ماسه ها عبارتند از: پاين بودن درجه ديرگدازی ، همراه داشتن درصد تقریباً زيادي اکسید های قلیایی و آهک.

وجود اسیدهای قلیایی در اين نوع ماسه باعث پاين آوردن درجه ديرگدازی آن گشته و در نهايیت باعث ايجاد عیوبی نظير ماسه سوزی و چسبیدن ماسه به قطعات ریختگی می شود. از طرف ديگر مواد آهکی در اثر حرارت دیدن به صورت گاز درآمده و در صورتیکه قطعات ریختگی بزرگ و دارای ضخامت زياد باشند فرصت ورود به مذاب را داشته و در قطعات ریختگی به صورت مک و حفره های گازی باقی می مانند. از آنجائیکه اين ماسه در نقاط مختلف ايران به وفور یافت می شود و نسبتاً ارزان در دسترس ریخته گران قرار می گيرد. لذا در اکثر واحدهای کوچک و متوسط ریخته گری ايران به طور وسیعی در مواد قالبگیری و ماهیچه سازی مصرف دارد. ماسه گرگان، رشت، گرمسار، اردکان، یزد، حسن آباد

قم، عین آباد، محلات و اطراف يزد جزء اين گروه ماسه ها هستند. ماسه های طبیعی بر حسب میزان خاک رس موجود

در آنها به سه دسته تقسیم میشوند:

✓ ماسه ضعیف که حداقل تا ۸٪ خاک رس دارد.

✓ ماسه متوسط که بین ۸ تا ۱۸٪ خاک رس دارد.

✓ ماسه خاک یا ماسه ملات که بیش از ۱۸٪ خاک رس دارد.

معمولًا خاک ماسه های طبقات زیرین بیشتر از لایه های سطحی می باشد و ریختگران بایستی پس از آزمایشات دقیق،

ماسه مطلوب خود را تهیه نمایند. در ریخته گری معمولًا از ماسه های متوسط استفاده می شود.

ماسه های مصنوعی

ماسه مصنوعی از شکستن، خرد کردن و غربال کردن سنگهای سیلیس به دست می آیند که با اضافه کردن چسب و

مواد دیگر قابلیت قالبگیری در آنها ایجاد می گردد. ماسه مصنوعی در مقایسه با ماسه طبیعی دارای مزایای زیر می باشد:

✓ درجه دیرگدازی و خلوص بالاتر.

✓ سهولت در کنترل مشخصات فیزیکی و مکانیکی مخلوط.

✓ قابلیت بازسازی و مصرف مجدد.

✓ در دسترس بودن.

محدودیت اصلی ماسه های مصنوعی در مقابل ماسه های طبیعی بالا بودن قیمت تمام شده آنها می باشد. با این وجود

این ماسه ها می توانند بخوبی نیازهای صنایع ریختگری ایران را در زمینه چدن و فولادریزی (به استثنای فولادهای خاص

که به مصرف ماسه های زیرکونی کرومیتی و اولوینی نیاز دارند) تامین کنند. این نوع ماسه رایج ترین ماسه ها قالب

گیری در واحدهای ریخته گری می باشد و انواع ذرات سیلیسی به عنوان ماده اصلی و دیرگداز ماسه ریخته گری به کار

می رود. بیشتر ماسه های قالب گیری از کوارتز معدنی که می تواند تا دمای ۱۷۰۰ درجه سانتیگراد را تحمل کند تشکیل

شده است. شکلهای دیگر سیلیس تریدیمیت و کریستومالیت می باشد.

وجود اکسید های آلومینیوم و آهن خاصیت دیرگدازی ماسه را افزایش میدهد و حضور اکسید های پتاسیم و سدیم و

ترکیبات میکا چسبندگی و شکل پذیری ماسه را زیاد و قابلیت دیرگدازی آن را کاهش می دهد و لذا در ترکیبات ماسه

سیلیس وجود اکسید های قلیایی و قلیایی خاکی مضر تشخیص داده می شود. علاوه بر مسئله فوق وجود انواع اکسید ها باعث ایجاد رنگهای قرمز و قهوه ای، اکسید های سدیم و پتاسیم رنگ ماسه را متمایل به آبی می نماید. علاوه بر ترکیبات شیمیایی که خاصیت دیرگدازی ماسه را تحت تاثیر قرار میدهد مشخصات فیزیکی ماسه مانند اندازه، پخش و شکل ذرات نیز باید مناسب باشد.

نگرشی به ماسه های کرومیتی و اولیوینی ایران

کرومیت و اولوین در صنایع ریخته گری دارای مصارف متعدد و متنوع بوده و لذا ضرورت شناخت منابع آن در ایران و

جایگزینی مواد بومی به جای منابع وارداتی وجود دارد. موارد اصلی مصرف کرومیت و اولوین به قرار زیر است:

✓ در ساخت جداره کوره ها، پاتیل ها و ابزارهای کمکی ذوب و استفاده از آنها به عنوان یک دیرگداز مناسب.

✓ به عنوان یک ماسه مناسب ریخته گری در تولید.

✓ انواع فولادهای ریختگی بویژه فولادهای استنتی منگنزی.

✓ قطعات بزرگ چدنی.

✓ استفاده از آنها به عنوان ماسه رویه در تولید سری قطعات چدنی (قالبگیری ماشینی و استفاده از ماسه تر) بویژه در

قسمتهای فوقانی قطعات که تمایل به ماسه ریزی (ناشی از انبساط غیر پیوسته ماسه سیلیسی) دارند.

✓ پودر کرومیت و اولوین را می توان در تهیه بعضی از دوغاب های اولیه دیرگداز در ریخته گری دقیق استفاده کرد و

MASHE HAI KROMIETY AND OLOVINI NIY Mİ TOWAND BE UNVAN DIRGDAZ DR PSHET BND (BOYIZHE DR MORD QALBEHAI SRAMIKI) MORD

استفاده قرار گیرند.

معرفی استانداردها

برخی از استانداردهای مرتبط با سيليس

عنوان استاندارد	شماره استاندارد
ماسه زبر کن مورد مصرف در ریخته گری - ویژگی ها	۵۴۲۶

برای انواع سيليس طبیعی تخلیص شده استاندار دملی تدوین نشده است و استانداردهای بین المللی آن عبارتند از :

. ASTM D719 - ASTM D604

مشخصات فنی محصول

سيليس شسته شده	سيليس تخلیص شده	ویژگی
۱/۸-۲/۸	۲/۲-۲/۶	چگالی
۸۰-۷۵	حداقل ۹۳	درصد siO ₂
بالاتر از ۱۰ میکرون	کمتر از ۱۰ میکرون	اندازه ذرات
کم محلول در آب / جذب روغن ۳۰ گرم در ۱۰۰ گرم	نامحلول در آب و اسیدها (به جز HF)	حلالیت

معرفی کدهای آیسیک

جدول کدهای آیسیک مرتبط با ماشه ریخته گری

کد آیسیک	نام محصول
۱۴۲۹۱۵۱۷	ماشه ریخته گری
۲۶۹۹۱۴۷۵	ماشه ریخته گری
۱۴۲۹۱۳۲۶	سيليس
۲۶۹۹۱۴۵۴	دانه بندی و فرآوری سيليس

بسته بندی انواع سیلیس در کیسه های کاغذی بالایه پلاستیکی دولا یه به منظور جلوگیری از جذب رطوبت با اوزان ۵۰ کیلوگرمی می باشد. لازم به ذکر است ماسه ریخته گری مشتمل بر نود و هشت درصد SiO_2 زیر ۲۰۰ مش و CaO-MgO محدود می باشد (چرا که مقدار اسید مصرفی که عامل اندازه گیری مقدار جوش دهنده مورد نیاز است را کاهش می دهد) . لازم به ذکر است از موادی مانند بوکسیت و آلومینا ، کرومیت ، رس ، الیوین ، پرلیت ، ورمیکولیت و زیرکن می توان به عنوان محصولات جانشین نام برد .

در صنایع رنگ انواع سیلیس با سایر رنگدانه ها و مواد افزودنی قاجل جایگزینی است ولی در پوشش هایی که توان تحمل سایش و یا تحمل حرارت بالا می خواهند ، ماده معدنی سیلیس بهترین است . به عنوان دانه های ساینده استفاده از دانه های سیلیس بسیار متداول است ولی در برخی موارد بدانه ها که فلزی جایگزین می گردد . در صنعت تولید شیشه های خاص مصرف سیلیس خالص مناسب تر است . ولی برخی از مصرف کنندگان ماسه طبیعی را جایگزین مصارف فوق می نمایند که البته با مشکلات زیادی همراه است .

۱-۳ دلایل انتخاب محصول (صنعت) مورد نظر و کاربردهای محصول

سیلیس

به طور کلی موارد مصرف سیلیس SiO_2 عبارت است از: شیشه سازی، چینی سازی، تولید فروسیلیس، سرامیک سازی، تولید آجر ماسه آهکی، ریخته گری، تولید سیلیکات سدیم، تولید دیگر مواد سیلیسی، به عنوان نیمه هادی در صنعت الکترونیک و تولید پشم شیشه. مقادیر عظیمی از ماسه سنگ خرد شده به عنوان مصالح ساختمانی بکار می رود . سیلیس مصرفی در هر یک از این صنایع باید کیفیت خاصی داشته باشد. ترکیب شیمیایی، ساختمان کانی شناسی و خواص فیزیکی سیلیس، تعیین کننده کیفیت و موارد مصرف آن در هر یک از صنایع مذکور می باشد. ترکیب شیمیایی سیلیس در واقع عبارت است از درصد SiO_2 موجود در سنگ و نیز درصد هریک از اکسیدهای دیگر که معمولاً به همراه SiO_2 در کانسارهای مختلف وجود دارند و در صورتی که درصد هر یک از آنها از حد معینی تجاوز نماید، کاربرد آن را در صنایع مختلف محدود و یا غیر ممکن می سازد.علاوه بر درصد SiO_2 ، ساختمان کانی شناسی سنگ نیز در تعیین کیفیت و موارد مصرف آن نقش مهمی دارد زیرا ممکن است SiO_2 به صورت انواع سیلیکات ها وجود داشته باشد، در

نتیجه این مسئله در تعیین روش کانه آرائی و چگونگی حذف ناخالصی ها تأثیر خواهد داشت. خواص فیزیکی سیلیس نیز در همین روش مناسب برای خردایش، دانه بندی پودر سیلیس تولید شده و تعیین موارد مصرف پودر تولید شده تأثیر خواهد داشت.

لعاد: سیلیکا ماده تشکیل دهنده شیشه است، برای ساخت انواع شیشه مخصوص سیلیس با موادی از قبیل فلدسپار، نفلین سینیت، سودا و... ترکیب می شود.

سرامیک: کوارتز در ساخت انواع مختلف سرامیک و سرویس بهداشتی بکار می رود.

ریخته گری و نسوز: مقاومت کوارتز و سیلیس تا دمای ۱۴۷۰°C سبب شده از آن برای تهیه قالب های ریخته گری فلزاتی مانند فولاد، آهن سیاه، آلومینیم وآلیاژهای مس و همچنین به عنوان نسوز در ساخت کوره های آهن و فولاد، سرامیک، شیشه و سیمان بکار می رود. کاربردهای متفرقه دیگری مانند ساینده، پودر جلا، فیلتراسیون، شن و ماسه ساختمانی است. انواع گرد شده وبا کیفیت برای باز کردن شکاف و افزایش نفوذ پذیری در تولید نفت و گاز بکار می رود. همچنین با پودر کردن آن می توان به عنوان پر کننده در رنگ، پلاستیک، لاستیک، یتونه و چسب استفاده کرد.

سیلیکات سدیم : سیلیکات سدیم به صورت گلوه های شفاف، بدون آب و پودر شیشه یا پودر آبدار خرید و فروش می شود. این ماده در کنترل ساینده گی لوله های آب و فرمول بندی لعاد و مینا بکار می رود. انواع محلول مایع آن در صابون سازی، پاک کننده های صنعتی و عمومی، چسب، سیمان سازی، رنگ و پوشش، قالب ریخته گری، شناور سازی کانه، پایدار سازی پراکسید و کنترل خوردگی در لوله های آب و پیش ماده سیلیس محلوت زنولیت کاربرد دارد.

سیلیس ته نشین شد: از واکنش سیلیکات سدیم با اسید سولفوریک یا اسید کلریدریک طی شرایط مشخصی سیلیس ته نشینی تولید می شود که بدليل خواصی از قبیل درخشندگی بسیار بالا و تخلخل کم از آن به عنوان پر کننده ریز دانه و ضد لغزش در لاستیک (لاستیک خودرو و کفپوش) PVC، پلی الفین، فیلم LDPE و جدا کننده های ریز منفذی با تری های سربی، پخش کننده، حمل کننده و بسیاری موارد دیگر استفاده می شود.

سیلیس کلوبیدی

سوسپانسیونی از سیلیس ریز دانه در محیط آبی که به منظور اصطکاک در کاغذ و تخته، جوش دهنده نسوزهای فیبری، کاتالیزور و پیش ماده شیمیایی مصرف می شود.

سیلیس، نوع متالورژی

از واکنش کوارتز و کک در کوره قوس الکتریک و دمای بالای ۲۰۰۰°C ساخته شده و ۹۸-۹۹% Si دارد. از آن در تهیه آلیاژهای آلومینیم، فولاد، سوپرآلیاژ، سیلیکون و مواد شیمیایی استفاده می کنند. انواع دیگر سیلیس و ترکیبات آن مانند سیلیس پخته، خرد سیلیکون، نیترات سیلیسیوم و... وجود دارند که هر یک کاربردهای مخصوص خود را داراست.

کوارتز بلوری

انواع شفاف و خوش نما برای تهیه عدسی و مخروط، جواهرسازی و نمونه کانی بکار می رود، از خاصیت پیزو الکتریک آن در الکترونیک استفاده می کنند.

توپیلی

سیلیس ریز بلور، مخلخل با وزن مخصوص ۲/۶۵، سختی ۷، سفید تا خاکستری که به عنوان پرکننده یارنگدانه در صنعت رنگ، لاستیک، پلاستیک، ساینده و بتونه بکار می رود، بعلاوه در پودرهای ساینده و جلا و ساینده دندان بکار می رود.

ماسه غیر سیلیسی

اولین ماسه غیر سیلیسی، ماشه ماشه زیر کونی $ZrSiO_4$ است و دو خاصیت مهم چگالی بالا و هدایت حرارتی بالا دارد. با استفاده از این دو خاصیت در مواقعی که احتیاج به سریع تر سرد شدن قطعه است می توان از ماشه زیر کونی استفاده کرد. این ماشه کمترین ضریب انبساط را دارد. این ماشه خاصیت زینتر بالایی دارد. علاوه بر این با اکسید آهن واکنش نمی دهد. خاصیت نسوز بودن بالایی دارد. (از بقیه ماشه ها خاصیت نسوزی بیشتری دارد). خاصیت دیگر ماشه زیر کونی این است که عدد AFS بیشتری دارد. این ماشه در ماهیچه های پیچیده کاربرد دارد چون دمای زینتر بالایی دارد.. میزان احتیاج به اسید پایینی دارد و می تواند با تمام چسب هایی شیمیایی به کار رود. عیوب آن عبارتند از: این ماشه گران است و کم می باشد و مقدار کمی عناصر رادیواکتیو دارد بنابراین باید تماس کار گران با این ماشه تا حد ممکن کم گردد.

ماشه کرومیتی $(FeCr_2O_4)$ چگالی ۴/۵ و هدایت حرارتی بالا منجر به اثر سرمایشی می شود. انبساط حرارتی پایینی دارد. این ماشه به رنگ مشکی برآق است. عدد AFS آن حدود ۷۰ است. درشت تر از ماشه زیر کونی و ریزتر از ماشه سیلیسی سات. کشنش سطحی بین مذاب و این ماشه به صورتی است که اجازه نفوذ مذاب کمتری از نسبت به ماشه زیر کونی دارد. این ماشه نسبت به سایر ماشه ها احتیاج به اسید بیشتری دارد. از ماشه کرومیتی معمولا برای ریخته گری

فولادها استفاده می شود. بر عکس ماسه زیرکونی که مجدداً بازیافت می شود در اینجا بازیافت ماسه مشکل است. زیرا

مقدار جزئی ماسه سیلیسی با آن مخلوط می شود. خاصیت نسوزی آن به مدت کاهش می یابد.

ماسه اولویتی (Mg_2SiO_4): این ماسه اساساً برای تولید فولادهای آستینی منگنزی استفاده می شود. زیرا کمترین واکنش را نسبت به سایر ماسه ها با این مذاب دارد. از ماسه آنجایی که این ماسه را صخره های شکسته شده حاصل می شود، بسیار زاویه دار بوده و احتیاج به چسب بالای دارد.

ماسه سیلیسی

توزيع اندازه ماسه سیلیسی: اندازه دانه ها روی کیفیت قطعه تاثیر گذار است. اگر دانه ها خیلی درشت باشد اجازه می دهد که مذاب بین دانه ها نفوذ کند. بنابراین کیفیت سطح افت می کند. اگر خیلی هم ریز باشد: اجازه نفوذ گازهای بیرون را نمی دهد و همچنین به چسب بیشتری احتیاج داریم.

خصوصیات ماسه مناسب به شرح زیر است:

✓ عدد اندازه ریزی دانه ها AFS_{60} تا AFS_{50} و اندازه متوسط دانه ها AFS_{220} تا AFS_{250} میکرومتر است اگر این شرایط را داشته باشد باعث صافی سطح خوب و چسب کم می شود.

✓ محتوای دانه ای ریز: حداقل 2% ماسه وزنی، دانه ریز باشد. چسب کم می کنند.

✓ محتوای خاک رس: حداقل 5% درصد وزنی چسب کم می کنند.

✓ گستره اندازه: 95% بر روی 4 یا 5 الک باقی می ماند. قابلیت فشرده سازی ذوب و مقاومت به عیوب انساطی دارد.

✓ مساحت مخصوص: 120 تا 140 سانتیمترمربع بر گرم

✓ شکل دانه ها:

بهترین نوع ماسه برای ریخته گری، گرد و خیلی کروی است. این ماسه سیلان و قابلیت عبور گاز خوب با استحکام بالا و احتیاج به چسب پایین است. زاویه دار بودن بیشتر و کروی بودن کمتر باعث مصرف چسب بیشتر و چگالی کمتر پس از فشرده سازی و سیلان ماسه نیز کاهش می یابد. ترکیب شیمیایی ماسه بر میزان احتیاج به اسید تاثیر گذار است که این تاثیر مهمی بر روی نیاز به کاتالیزبرروی چسب کاتالیزی اسیدی سرد دارد. ماسه ها حاوی مواد معدنی آلکالینی هستند و مقادیر قابل توجهی صدف دریایی هستند. ماسه که احتیاج به اسید آنها از علیتر بیشتر باشد مصرف کاتالیز اسیدی

بالایی دارد. ماسه هایی که این عدد در آنها از ۱۰ لیتر بالاتر باشد برای استفاده در سیستم چسب های کاتالیز راسیدی مناسب نیستند.

جدا ایش ماسه: باعث تغییر در توزیع اندازه می شود. اصلی ترین عامل جدایش را می توان در انبار مخروطی شکل ماسه دانست که با طراحی مناسب این مشکل بر طرف می شود.

طراحی مناسب: مخروط باید کمترین سطح مقطع ممکن در مقایسه با ارتفاع را داشته باشد. / زاویه قیف خروجی باید بین ۶۰ تا ۷۵ درجه باشد. / دریچه خروجی باید تا حد امکان بزرگ باشد. / در اثر طراحی خوب، میزان ریزش ماسه کاهش یافته و باعث یک دست خارج شدن ماسه ها می شود.

اندازه گیری خصوصیات ماسه:

مقدار احتیاج به اسید: عدد احتیاج به اسید مقدار HCl، ۰/۱ میلی لیتر است که برای خشتم کردن ۵۰ گرم ماسه آلکالین دار نیاز است. مراحل اندازه گیری به شرح زیر است.

مقدار ۵۰ گرم ماسه خشک را در یک بشر ۲۵۰ میلی لیتر می ریزیم. / مقدار ۵۰ میلی لیتر آب مقطر به آن اضافه می کنیم. / مقدار ۵۰ میلی لیتر اسید HCl، ۰/۱ میلی لیتر استاندارد به آن می افزاییم. / به مدت ۵ دقیقه آن را به هم می زنیم. / اجازه می دهیم محلول را ساعت ساکن بماند. / محلول موجود را به کمک هیدروکسید سدیم ۱/۰ مول استاندارد برای رسیدن به $\text{pH}=7$ زینتر می کنیم. (زینتر کردن: رساندن یک اسید یا باز به حالت خشتم)

اندازه دانه های ماسه:

روش AFS: محاسبه عدد اندازه ریزی دانه در AFS به وسیله الکهای قدیمی BS یا الکهای AFS (پایین شماره این الکها ۱۶ است). : مقدار ۱۰۰ گرم ماسه خشک را وزن کرده و بر روی بالاترین الک می ریزیم. / الکها را به مدت ۵ دقیقه را بر روی دستگاه لرزانده قرار می دهیم. / مقدار ماسه باقی مانده بر هر الک را اندازه می گیریم و در جدولی می نویسیم. مجموع ستون حاصل را بر مجموع درصد باقی مانده تقسیم می کند و نتیجه عدد AFS در ISO در چه میکرومتر بیشتر باشد اندازه دانه ها بزرگتر است و بر عکس روش محاسبه ISO مانند AFS است. فقط شماره الکها فرق می کند. قطر الکها ۲۰۰ میلیمتر است در هر دو روش در استاندارد ISO بر حسب اندازه سوراخ های توری بر حسب میکرومتر بیان می شود. ISO اندازه واقعی دانه ها را به ما می دهد.

خصوصيات حرارتی ماسه: ماسه سیلیسی یک سری خواص منفی دارد از جمله ضریب انبساط حرارتی آن است که باعث ایجاد یک سری عیوب می شود مثلاً: عیوب انبساطی رگه ای شدن که باعث ایجاد پوسته می شود. عیب دیگر ماسه سیلیسی این است که میزان نسوز بودن ماسه سیلیسی کم است. هرچه ماسه سیلیسی خالص تر باشد. دمای زینتر آن بالاتر است. (دمای زینتر: دمایی که ماسه در آن می سوزد). و هر چه قدر ناخالصی اضافه کنیم دمای زینتر افت می کند. وقتی میزان نسوز بودن کم باشد در ریخته گری فولاد یا مقاطع ضخیم چدن باعث سوختن ماسه می شود. ماسه سیلیسی با بعضی از آلیاژها، مانند آلیاژ آهن-منگنز واکنش شیمیایی می دهد و سیلیسکاتهایی با نقطه ذوب پایین ایجاد می کند که باعث سوختن ماسه می شود. بنابراین باید از ماسه غیر سیلیسی استفاده کرد. اما به دلیل زیاد بودن و ارزان بودن از ماسه سیلیسی استفاده می شود.

انواع ماسه (از نظر نحوه یافت و دسترسی)

✓**ماسه طبیعی:** شامل ماسه های رودخانه ای و ماسه های بادی / ماسه طبیعی مستقیماً از منابع طبیعی ، استخراج و استفاده می شود و هیچگونه کار اضافی روی آن انجام نمی شود مثل ماسه کنار رودخانه (این ماسه ها را بوسیله HCl آزمایش می کنند که حاوی آهک نباشد). حسن ماسه رودخانه ای در این است که شسته شده و میزان گردی بیشتری دارند در نیجه کیفیت سطحی قطعات بالا می رود. اما در ماسه بادی ، خاک نیز وجود دارد که خاصیت چسبندگی دارد.

✓**ماسه مصنوعی:** در این حالت ، معادن طبیعی را شناسایی کرده و مثلاً آن را الک کرده و ناخالصی هایی مثل آهک را حذف می کنند و آن را خرد کرده و گرد می کنند (این ماسه ها تحمل دمایی بالاتری دارند).

انواع ماسه (از نظر شکل ظاهری) :

✓**ماسه های گرد:** در این حالت شکل ذرات ماسه در زیر میکروسکوپ ، کروی است. اکثر ماسه های مصنوعی از نوع ماسه های گرد هستند که کیفیت سطحی بهتری را ایجاد می کند و قابلیت عبور گاز بهتری نیز دارد (قابلیت عبور گاز به تخلخل ماسه مربوط است).

✓**ماسه های شبه گرد** این نوع ماسه در قسمت هایی گرد و در قسمت هایی گوشه دار است.

✓**ماسه های گوشه دار:** این ماسه کاملاً گوشه دار است و بطور کامل در هم چفت می شوند و استحکام بالاتری ارائه می دهد و از نظر حمل و نقل قالب و حرکت مذاب و فشار مذاب ، استحکام بالاتری دارد اما قابلیت عبور گاز کم است.

✓**ماسه های مخلوط:** این ماسه ها شکل خاصی ندارند.

بررسی ماسه های قالبگیری و ماسه ماهیچه در فرآیند ریخته گری قالب موقت

✓ آجرهای نسوز و انواع آن

در واقع نوعی چینی (پرسلان) هستند که از خاکهای نسوز تهیه می شود. چینی نوعی سرامیک مرغوب است که دارای

ساختاری ظرفیتر و متراکم‌تر از سفال هستند. دمای پخت آجرهای نسوز حدود می باشد. از آجرهای نسوز به دلیل

مقاومت حرارتی بالا در پوشش درونی کوره‌های صنعتی استفاده می شود. آجرهای نسوز انواع مختلفی دارد، با توجه به

نوع ماده استفاده شده در ترکیبات آنها، گستره‌های مختلفی را تحمل می کنند. تا دهه ۱۹۶۰ از کربن و خاک نسوز برای

پوشش کوره‌ها استفاده می شد اما امروزه با ساخت انواع آجرهای نسوز از آنها در پوشش داخلی کوره استفاده می شود.

آجرهای سیلیسی: قسمت عمده این آجرها را خاکهای سیلیسی که به کوارتزیت معروف است تشکیل می دهد.

کوارتزیت شامل SiO_2 ۹۵٪ و به مقدار جزئی Al_2O_3 , Fe_2O_3 , TiO_2 , Na_2O و K_2O می باشد. از این آجرها در

گذشته برای پوشش جدار درونی کوره‌های فولادسازی استفاده می شد. ولی به دلیل رسانایی گرمایی زیاد در

نفوذناپذیری در مقابل گازها، امروزه بیشتر برای پوشش جدار درونی کوره‌های تولید خمیر شیشه در کارخانه‌های شیشه

سازی، کوره‌های کک سازی گازسوز و کوره‌های سرامیک سازی استفاده می شود.

آجرهای آلومینیومی: این آجرها دارای درصد بالایی از آلومین (Al₂O₃) می باشند. آنها را از مخلوط کائولن، بوکسیت

و کرونodium که بیش از ۷۰٪ آلومین دارد، تهیه می کنند. آجرهای نسوز آلومینیومی برای پوشش جداره درونی کوره‌های

ذوب فولاد مصرف می شوند. در مقابل مواد قلیایی مقاومند. بنابراین از آنها برای پوشش جداره درونی کوره‌های سیمان

سازی و شیشه سازی هم استفاده می شود.

آجرهای نسوز قلیایی: این آجرها شامل اکسید منیزیم (MgO) و SiO_2 به فرمول $\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ می باشند. برای تهیه

اکسید منیزیم، کربنات منیزیم طبیعی (ماگنیت) یا دولومیت را در دمای بین تا حرارت می دهنند. اضافه کردن مقداری

اکسید کر یا اکسید آهن به مخلوط MgO و SiO_2 باعث افزایش مقاومت گرمایی آجرهای نسوز قلیایی می شود. از این

آجرها برای پوشش جدار درونی کوره‌های باز در فولادسازی، کوره‌های دوار در کارخانه‌های سیمان سازی و در

قسمتهای بالای کوره‌های ذوب شیشه و صنایع فلزات غیرآهنی، استفاده می شود.

آجرهای نسوز ویژه: این آجرها نوع خاصی از آجرهای نسوز هستند و در صنعت برای منظورهای ویژه‌ای کاربرد دارند

این آجرها از ترکیبات فلزات واسطه می‌شوند. متداولترین آجرهای این گروه عبارتند از :

آجر زیرکونیوم: این آجر از سولفات زیرکونیوم طبیعی با افزودن مقدار کمی آلومین به کوارتز تهیه می‌شود. بیشترین

کاربرد آن در ساختن کوره ذوب آلومینیوم، کوره مخزن شیشه مذاب و کوره‌های دارای دمای بالا می‌باشد. همچنین از

ذوب سولفات زیرکونیوم با آهک ناخالصی آن به همراه سیلیکات کلسیم جدا می‌شود و می‌توان اکسید زیرکونیوم

خالص بدست آورد. با افزودن مقدار ۵ درصد وزنی از CaO یا MgO بلورهای مکعبی آن تشکیل می‌شود.

ZrO_2 مقاومت گرمایی بالایی دارد از آن در ساختن بوته‌های ذوب فلز در صنایع ذوب فولاد و در راکتورهای اتمی به

عنوان بازتاب دهته نوترون استفاده می‌شود. آجر اکسید کروم - کوروندوم: این آجرها دارای ۵ تا ۱۰ درصد اکسید

کروم I، II و ۹۰ تا ۹۵ اکسید آلومینیوم هستند در مقابل مواد قلیایی مقاوم هستند. از این نوع آجر برای ساختن بخش

درونی کوره بلند ذوب آهن استفاده می‌شود. آجرهای اکسید کروم دارای ۹۵٪ Cr_2O_3 می‌باشد. برای تهیه از

سترنی استفاده می‌شود. این نوع آجر در ساختن کوره ذوب خمیر شیشه مخزن در صنعت شیشه سازی مصرف دارند.

کاربرد سیلیس در صنعت شیشه

شیشه برای اولین بار در امواج آتشین آتشفهانهایی که به سردی گراییده بودند، در رنگ‌های متفاوت یافت گردید.

انسانهای عصر برنز، شیشه طبیعی را گرم کرده و به شکل‌های مختلف در آورده و به زندگی خود وارد کردند. مردم

ایلام، مصر و بین النهرين حدود سالهای ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ قبل از میلاد مسیح شیشه را شناختند و توانستند آنرا بصورت خیلی

ابتداً بسازند. حدود ۱۰۰ سال قبل از میلاد مسیح. این هنر از طریق مصر به ایتالیا رفت و رفته کارگاههای شیشه

سازی در رم بوجود آمد. بعد از آن شیشه سازی از رم به ممالک قلمرو آن کشور و سپس به اسپانیا، آلمان، انگلیس و

سواحل شمالی دریای سیاه راه یافت. در حدود سال ۹۰۰ میلادی شیشه و آینه سازی در ونیز توسعه فوق العاده یافت و با


توجه به اینکه آن کشور تقریباً قدرت دریایی منطقه مدیترانه بود، تجارت شیشه یکی از ارقام بزرگ صادرات رم بشمار

می‌رفت. سریازانی که شیشه ساز بودند و در جنگهای صلیبی سال ۱۲۰۴ میلادی شرکت داشتند بعد از فاتح شدن، صنعت

شیشه سازی را به امپراتوری بیزانس برده و آنرا توسعه دادند. مقارن با سالهای ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ میلادی صنعت شیشه سازی

بطور سریع در جهان توسعه یافت بطوریکه ایتالیا صنایع و هنر شیشه سازی را به جزاير مورانو (Morano) منتقال دادند تا

اسرار این صنعت به خارج نفوذ نکند و حتی مجازات مرگ را برای جاسوسان در نظر گرفتند در سال ۱۶۱۲ یک کشیش فلورانسی بنام آنتونی نری (Antoni Nery) مقداری از اسناد شیشه سازی را در شهر فلورانس منتشر نمود. از آن تاریخ این صنعت در کنار صنایع دیگر آن زمان جای گرفت و تاریخ مستند شیشه پایه گذاری شد. در ایران، قبایل ایرانی وایلامی از اولین کسانی هستند که صنعت شیشه سازی را در آن مناطق توسعه دادند. ولی متاسفانه در گسترش و تحقیقات علمی و بصورت کلاسیک در آوردن این هنر و صنعت اصیل ایرانی اقدامات چشمگیری صورت نگرفت و حتی به آن توجه ویژه ای نشد. شیشه سازی بصورت مدرن و صنعتی در ایران در حدود ۸۰ سال پیش آغاز گردیده است. شیشه و بلور سازی رشته ایست که با اتکا به منابع اولیه در داخل کشور و بدون نیاز به مواد اولیه از خارج می توان هر نوع وابستگی را از میان برد. با توجه به وفور مواد اولیه و انرژی ارزان در کشور، امید آن می رود که این صنعت و هنر اصیل جایگاه واقعی خود را در صنعت ایران بازیابد. اطلاعات در مورد تاریخچه صنعت شیشه جام در ایران و سابقه تولید شیشه بخصوص قبل از پایه گذاری کارخانجات تولید مکانیزه و ممتد شیشه بسیار مختصراست.



سیاستگذاری جدید در صنعت شیشه جام از سال ۱۹۵۹ که تکنولوژی فلوتاسیون توسط شرکت PILKINGTON انگلیسی تجاری شد، بطور روزافزونی از این تکنولوژی برای تولید شیشه تخت در سراسر جهان استقبال می گردد. در سال ۱۹۹۵ این تکنولوژی که شامل PILKINGTON و سایر شیوه های شیشه فلوت که توسط سایر شرکتها از قبیل PPG آمریکا، سن گوبن Saint Gobain فرانسه، گلاوربل Glaverbel بلژیک، Gardian آمریکا، Nippon sheetglass ژاپن و غیره ابداع شدند، ۹۰٪ کل شیشه تخت تولیدی در جهان را به خود اختصاص داد. شیوع این تکنولوژی در کشورهای توسعه یافته مانند امریکای شمالی، اروپا و ژاپن نزدیک به ۱۰۰٪ است. بدین ترتیب ظرفیت موثر جهانی شیشه جام (به روشن فلوتاسیون) در سال ۱۹۹۵ چیزی میان ۲۰/۵ تا ۲۲ میلیون تن و در سال ۲۰۰۰ برابر ۲۹/۵

میلیون و در سال ۲۰۰۵ تا میزان ۴۸/۲۵۰/۰۰۰ تن بوده است. محصولات کشور ایران بغير از آمریکا تقریبا به سراسر جهان (اروپا ، آسیا ، خاورمیانه ، آمریکای جنوبی ، کانادا و غیره) صادر شده است . شیشه و فرآورده های شیشه ای امروزه بعنوان یکی از صنایع مهم در اغلب کشورهای جهان محسوب می گردد. تنوع فرآورده های شیشه ای، اختصاصی بودن بعضی از این محصولات و کاربردهای متعدد و روز افزون آنها باعث اهمیت این صنعت برای همگان گردیده است. صنعت شیشه سازی در ایران از سالیان متمادی بصورت سنتی متدائل بوده است و حتی تا اوایل دهه ۱۳۴۰ این صنعت به صورت صنعتی ارائه نشده بود.



صنایع تولید شیشه یکی از پایه های اصلی اقتصاد آمریکا می باشد. این صنعت بیش از ۱۵۰۰۰۰ شغل تخصصی ایجاد نموده است که بیش از ۲۱ میلیون تن محصولات مصرفی با ارزش تخمینی ۲۲ میلیارد دلار در سال تولید می کند . تولید شیشه نیاز به انرژی زیاد دارد که ۱۲٪ از کل قیمت فروش را شامل می شود. از لحاظ تئوری برای ذوب کردن یک تن شیشه ۲/۲ میلیون Btu انرژی لازم است . در حقیقت مقدار انرژی مورد نیاز به خاطر پایین بودن بازده و اتلاف انرژی به میزان دو برابر افزایش می یابد. صنایع شیشه شامل ۴ بخش عمده می شود:

✓ ظروف شیشه ای: این گروه شامل بطری ها (Bottles)، شیشه های دهنگشاد (Jars) و ... می شود.

✓ شیشه های فلوت: این گروه شامل شیشه های پنجره، آینه ها و شیشه های اتومبیل و ... می شود.

✓ الیاف شیشه: این گروه الیاف شیشه ای اند که به صورت عایق های ساختمانی و الیاف بافته شده تولید می شوند.

✓ شیشه های ویژه: این گروه شامل وسایل آشپزخانه (cookware)، تابلوهای نمایشگر سطح (flatpanel)، displays

جباب لامپ ها (dightbulbs)، الیاف نوری (fiber optics)، وسایل پزشکی (medicalequipment) می باشد.

شیشه های فlot ۱۷٪ تولید شیشه ای ایالات متحده آمریکا از لحاظ وزن را شامل می شود. همچنین ظروف شیشه ای

درصد، الیاف شیشه و ۹ درصد و شیشه های ویژه ۴ درصد از تولیدات شیشه ای ایالات متحده را شامل می شوند.

در حالی که صنایع ظروف شیشه ای، الیاف و شیشه های فlot که سهم بسیار بالایی در فروش دارند بر پایه ای شیشه های

سودالایم (soda-lime glass) پایه گذاری شده اند، صنعت شیشه های ویژه بر روی شیشه های مقاوم در دماهای بالاتر

تمرکر دارد و بیش از ۶۰۰۰ نوع محصول مختلف تولید می کند.

مراحل تولید شیشه

✓ مرحله تهیه مخلوط: انتخاب مواد خام با توجه به ترکیب شیمیایی، یکنواختی و اندازه ای ذرات انجام می شود. مواد

افزودنی آلی و فلزی و سرامیکی از بین مراحل حمل و نقل، انبار کردن، مخلوط کردن و دانه بندی عبور می کند. این

مراحل شبیه مراحلی است که شیشه های بازیافتی عبور می کنند. به علت اثرات مواد افزودنی و با توجه به کیفیت

محصول تولید شده، مقدار شیشه ای بازیافتی تغییر می کند. صنعت تولید شیشه های فlot ۳۹٪ درصد از شیشه های شکسته

خود را باز یافت می کند. مواد ناخالصی سرامیکی واکنش کمی با مذاب شیشه دارند و ذوب نمی شوند بنابراین به

صورت سنگ ریزه هایی در محصول نهایی دیده می شوند. ناخالصی های فلزی و آلی باعث بوجود آمدن ناپایداری در

طی پروسه ای شیشه سازی می شوند (از طریق واکنش های اکسایش - کاهش). که این مواد موجب کاهش کیفیت شیشه

می شوند. مواد آلی موجود در بچ، منبعی مناسب جهت افزایش گازهای خروجی هستند و موجب افزایش ارزش

تمیز کنندگی گازهای خروجی می شوند (این مواد موجب افزایش گازهای خروجی می گردند و خروج گاز را از مذاب

آسانتر می کنند. پروسه های نقل و انتقال، مخلوط کردن و دانه بندی موجب ساییده شدن و سایل وادوات مورد استفاده

می شوند بنابراین معمولاً ابزار آلات این بخش دارای سطوح پوشش داده شده با سرامیک هستند؛ و یا خطوط انتقال

بوسیله سرامیک هایی مانند آلمینا، سیلیسیم کاربید و یا تنگستن کاربید ساخته می شوند. در حالی که به طور عمومی اثر

قیمت و عملکرد مناسب و کافی برای انتخاب مواد در این مکان ها بسیار مهم است ولی به دلیل ریسک امکان آلدگی

مذاب شیشه، استفاده از مواد ارزان قیمت تر ریسک بزرگی به حساب می آید.

✓ مرحله ذوب

تقریباً ۶۰۰ کوره ذوب شیشه در آمریکای شمالی وجود دارد. توزیع نوع این کوره ها به شرح زیر است .
۲۱۰ کوره در زمینه صنعت بطری های سازی، ۱۱۰ کوره مربوط به الیاف شیشه، ۴۵ کوره در صنعت شیشه فlot و ۲۳۵ کوره مربوط به شیشه های ویژه است. عمر یک کوره مذاب شیشه با توجه به نحوه ساخت آن متفاوت است اما برای کوره های این صنعت عمر ۷ تا ۸ سال غیر معمولی نیست. البته هزینه بازسازی یک کوره به آسانی از یک میلیون دلار تجاوز می کند و همین امر نشاندهنده اهمیت نحوه ی بازسازی کوره های شیشه سازی است. کوره ها را می توان به دو گروه، کوره های گرم شونده با الکتریسته و کوره های گرم شونده با سوخت تقسیم کرد، که معمولاً گرمایش الکتریکی مذاب با آتش حاصل از سوختن مواد نفتی توأم است. این عمل موجب بهبود یکنواختی گرما دهی، مهیا نمودن افزایش متناوب در ظرفیت ذوب با کم ترین هزینه، افزایش بازده مذاب، کاهش مصرف انرژی و دمای پایین تر (در بالای نقطه ذوب) برای کاهش خروج انرژی می گردد.

✓ مرحله پالایش

مرحله اصلاح شیشه در کوره مقدماتی اتفاق می افتد و موجب یکسان شدن دمای مذاب می گردد. کوره مقدماتی معمولاً با گاز طبیعی کار می کند. همچنین از تقویت کننده های الکتریکی نیز برای افزایش بازده و بهبود یکسانی دما، می توان بهره برد. مبدل های گرمایی سرد شده با آب (water-cooled metal heat exchangers) برای کمک به ایجاد دمای یکنواخت مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین ممکن است از سرامیک های پیشرفته نیز استفاده شود. تغییرات دمایی در کوره مقدماتی بسیار حیاتی است و موجب ایجاد مشکلاتی شیوه به آنها می کند که در مرحله ذوب با آنها روبرو بودیم، می شود. پیستون ها (plungers) و نازل های (nozzles) مورد استفاده برای حرکت دادن و پخش کردن مذاب شیشه از سرامیک های نسوز و یا مولیبدن ساخته شده اند. ولی این اجزا به علت رویا رویی و مواجهه با سایش بالا و ایروژن (erosion) نوعی خوردگی است که به واسطه حرکت سیال بر روی یک سطح اتفاق می افتد. برای شیشه های با دمای ذوب پایین تر Inconel ۶۰۰ استفاده شده است که در این مورد نیز شیوه به مورد بالا خوردگی شدید گزارش شده است. در دماهای بالاتر خنک سازی با آب نیز می تواند برای کاهش دمای اجزا مورد استفاده قرار گیرد. تعداد زیادی از

مواد مناسب (مواد سرامیکی پیشرفته) مورد استفاده در مراحل پالایش و ذوب شیشه وجود دارد که بسیاری از این مواد مناسب، برای ساخت کوره های سوخت -اکسیژن **fired oxy-fuel** استفاده می شوند. سیکل های متنابض احتراق نیز بهبود یافته که گفته می شود مواد سرامیکی پیشرفته توانایی مقاومت در برابر این سیکل های احتراقی را دارند.

۷ شکل دهی

با توجه به اینکه محصول نهایی، چه نوع محصولی باشد نوع و نحوه فرم دهی نیز متفاوت است. روش های شکل دهی انواع مختلف شیشه از جمله شیشه های فلوت، طروف شیشه ای، الیاف شیشه و شیشه های ویژه معمولاً بسیار متفاوت اند.

نقش کانیها در تهییه شیشه


بزرگترین بخش بیشتر شیشه ها را سیلیس تشکیل می دهد. مواد جانبی را نیز به شیشه می افزایند. اکسید سدیم (Na_2O) موجب کاهش دمای ذوب می گردد، ولی افزایش بیش از حد آن از مقاومت شیمیایی شیشه می کاهد. اکسید کلسیم (CaO) مقاومت شیمیایی و سایشی را در شیشه پایین می آورد. افزودن CaO به شیشه موجب تبلور آن می گردد و در نتیجه حالت اوپالین (کدر به خود می گیرد. برای افزودن مقاومت شیشه مقدار کمی اکسید آلمینیوم (Al_2O_3) و اکسید منیزیم (MgO) بر آن اضافه می کنند. دو عامل عمدی در تشکیل شیشه نقش دارند که عبارتند از : غلظت مایع در محدوده خاصی از دمای محیط به سرعت افزایش می یابد و دمای ذوب باید به دمای محدوده افزایش غلظت باشد.

تقسیم بندی انواع شیشه‌ها بر اساس ترکیب شیمیایی و زمینه کاربرد آنها



✓ شیشه معمولی: بیشترین تولید را این شیشه‌ها به خود اختصاص می‌دهند. مصارف عمده آنها در شیشه‌های در و پنجره،

بطربها، ظروف شیشه‌ای، لامپها و غیره است. ترکیب شیمیایی شیشه معمولی به شرح زیر است:



✓ شیشه‌های بردار: در این شیشه‌ها از B_2O_3 به جای CaO استفاده می‌شود. ویژگیهای مهم این شیشه‌ها عبارتنداز ضریب

انبساط کم، مقاومت شیمیایی و الکتریکی بالا و مقاومت در برابر شوکهای حرارتی. مصارف عمده این شیشه‌ها در

ساخت لوازم آزمایشگاهی، پزشکی، ظروف آشپزخانه و شیشه‌های صنعتی است. شیشه پیرکس نوعی شیشه بردار است.

✓ شیشه‌های سربی: ضریب شکست این شیشه‌ها زیاد است و از اینرو آنها در ساخت انواع عدسی، قطعات نوری و لامپ

استفاده می‌شود. این شیشه حاوی ۳۷٪ اکسید سرب است که گاهی تا ۹۲٪ هم می‌رسد. شیشه‌های سربی ای که میزان

اکسید سرب آنها بیشتر باشد برای پیشگیری از نفوذ پرتوهای رادیواکتیو و تهیه لامپهای الکترونیک بکار می‌روند.

✓ شیشه‌های کوارتزی: این شیشه‌ها از کوارتز خالص ساخته می‌شوند. ایستابی گرمایی و شیمیایی آنها بالاست. ضریب

انبساط آنها اندک است و بسیار شفاف هستند. این شیشه‌ها در ساخت منشور و پنجره‌های اپتیک بکار می‌روند.

✓ سیلیکاتهای سدیم: این سیلیکاتها در آب محلول‌اند و به دلیل خاصیت چسبندگی شان به عنوان چسب بکار برده

می‌شوند. ترکیب شیمیایی آنها به دو صورت $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{SiO}_2$ و یا $\text{Na}_2\text{O} \cdot 4\text{SiO}_2$ است.

✓ شیشه‌های فسفات‌دار: در این شیشه‌ها مقداری P_2O_5 جایگزین SiO_2 شده است. از این شیشه‌ها برای عبور امواج

فرابنفش استفاده می‌شود.

✓شیشه های اوپالین : این شیشه ها حاوی فلورین و آپاتیت هستند. ذوب شیشه عادی است، ولی به هنگام سرد شدن بلورهای کوچکی در آن متبلور می شوند. و بدین ترتیب خاصیت اوپالی در شیشه ها ایجاد می گردد.

بطور کلی در صنعت شیشه حداکثر دمای مورد نیاز برای ذوب مواد اولیه ۱۶۰۰ درجه سانتیگراد است. ترکیب بیشتر شیشه ها در محدوده کوارتز، کریستالو بالت و یا تریدیمیت قرار می گیرد. در صورتی که مواد اولیه با سیلیس بیشتر انتخاب شوند و یا این که کانیهای ناقصه ذوب بالا در مواد اولیه موجود باشند، باید مواد تا ۱۶۰۰ درجه حرارت داده شوند. در دمای بالا با کاهش غلظت ، گاز CO_2 به آسانی ماده مذاب را ترک کرده و ناخالصیها نیز ذوب می شوند و در نتیجه محصول شفاف و خالی از حباب و مواد ذوب نشده خواهد بود.



مهمترین مواد تشکیل دهنده شیشه

✓ SiO_2 : مهمترین منابع SiO_2 ، ماسه های سیلیسی ، کوارتزیت و رگه های کوارتنی است. اکسیدهای آهن موجب رنگین شدن شیشه و کرومیت غالباً ذوب نمی شود و به صورت ناخالصی در شیشه باقی می ماند. ناخالصی آلومینیوم در ماسه سیلیسی موجب کاهش دمای ذوب و افزایش کیفیت شیشه می شود.

✓ CaO : مهمترین منابع اولیه CaO ، سنگ آهک است. هر تن CaCO_3 حاوی ۵۶۰ کیلو گرم CaO و ۴۴۰ کیلو گرم CO_2 است. ناخالصیهای سنگ آهک شامل MnO ، FeO ، MgO ، کانیهای رسی و نودلهای چرت هستند MgO با SiO_2 برای ترکیبات خاص تشکیل دو مایع با حالت امولسیون رامی دهد. محدوده این دو مایع با حالت امولسیون وسیعتر از محدوده دو مایع $\text{MgO} - \text{Na}_2\text{O}$ است. میزان MgO برای شیشه های مختلف متفاوت است و چنانچه سنگ آهک خالص باشد جهت تامین MgO مورد نیاز می توان از دولومیت استفاده نمود.

✓ Na_2O : مهمترین منابع تامین Na_2O مورد نیاز شیشه عبارتند از کربنات سدیم Na_2CO_3 ، آبسیت و آلکالی فلذسپات

، نفلین سیانیت ، هر تن کربنات سدیم حاوی ۵۸۰ کیلو گرم Na_2O و ۴۲۰ کیلو گرم CO_2 است.

✓ بوراکس : برای افزودن مقاومت شیمیایی و ضربی شکست در شیشه های مخصوص از بوراکس استفاده می کنند. باید

دانست که بوراکس ، نقطه ذوب سیلیس را کاهش می دهد. در شیشه های نسوز مواد نسوز را بکار می گیرند.

✓ مواد رنگی شیشه ها: هر یک از رنگهای ویژه توسط مواد شیمیایی آنها ، در شیشه ایجاد می شوند، رنگ سبز (Cr_2O_3) ،

رنگ سبز تا زرد (CrO_3) ، رنگ آبی (CaO) ، رنگ قهوه ای (Fe_2O_3) مواد بی رنگ کننده شیشه

عبارة است از اکسید سلنیوم ، اکسید سدیم و اکسید نتومیوم .

اهمیت تولید الیاف شیشه کمتر از فولاد نیست

کامپوزیت ها به عنوان مواد قرن بیستم طی سالیان گذشته توسعه چشمگیری در سراسر جهان داشته اند. با این حال متسافانه

در کشور ما علی رغم بودجه های کلانی که در جهت گسترش صنایع قدیمی همچون فولاد هزینه می شود، توجه چندانی

به این فناوری نوین نشده است. از مهمترین گام های عملی جهت گسترش این تکنولوژی در صنایع کشور، احداث یک

واحد تولیدی الیاف شیشه می باشد.

شاید بتوان گفت احداث یک واحد تولیدی الیاف شیشه در کشور ما موثرترین گام عملی در تسریع بهره گیری از

تکنولوژی کامپوزیت محسوب می شود. باید گفت که در دنیای امروز توسعه الیاف شیشه بسیار با اهمیت تر از توسعه

فولاد می باشد. دلایل زیر مؤید و بیانگر لزوم تسریع در امر احداث یک کارخانه تولید الیاف شیشه در کشور است:

✓ وجود مزیت نسبی و افق روشن صادرات

سیلیس از مهمترین کانی های غیرفلزی است که به عنوان اصلی ترین ماده اولیه ساخت شیشه به وفور استفاده می شود. خوشبختانه کشور ما نیز از معادن سرشار سیلیس برخوردار است. به همین دلیل یکی از اولویت های تاکید شده توسط کارشناسان امر، گسترش صنایع وابسته به سیلیس می باشد. یکی از استراتژیک ترین این صنایع، صنعت تولید الیاف شیشه است که علاوه بر سیلیس، سایر مواد اولیه مورد نیاز تولید این الیاف نیز در کشور قابل دسترسی است. این مسئله یک مزیت مطلق محسوب می شود.



همچنین وجود منابع سوختی فراوان در کشور و دسترسی آسان به سوخت مورد نیاز تولید این الیاف را می توان به عنوان یکی از مزیت های مطلق دیگر در زمینه تولید الیاف شیشه دانست. این مزیت حتی در صورت پیوستن ایران به تجارت جهانی و پذیرفتن شرایط اقتصاد بدون مرز نیز به قوت خود باقی است. هزینه نهایی سوخت مورد استفاده در هر صنعت، شامل دو بخش قیمت خام ماده سوختی و هزینه حمل و نقل و بیمه مرتبط با آن می باشد. پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، موجب بالا رفتن قیمت سوخت تا حد قیمت متعارف جهانی آن خواهد شد. اما حتی با این وجود هم، یک تولید کننده داخلی از مزیت هایی همچون نزدیک بودن به منابع سوختی و تامین سریع و بی دردسر آن برخوردار است و می تواند بدون متحمل شدن هزینه های جانبی یاد شده، سوخت مورد نیاز خود را تأمین کند. این مزیت علاوه بر تولید الیاف شیشه، در زمینه تولید رزین های مورد استفاده در صنایع کامپوزیتی نیز وجود دارد.

از دیگر مزیت های نسبی کشور جهت پرداختن به الیاف شیشه و کامپوزیت ها را می توان برخورداری از نیروی کارگری و متخصص ارزان قیمت دانست. کشور ما در مقایسه با کشورهایی همچون کره و ترکیه از نظر نیروی انسانی دارای مزیت نسبی است و تا سالیان متمادی هزینه کارگر و نیروی متخصص کشور ما همچون کشورهای چین و هند بسیار پایین خواهد بود. امروزه کشورهایی نظیر هند، چین و ترکیه که فاقد چنین مزیت هایی بوده اند، موفقیت های شایانی را در

فاوری مواد مرکب به دست آورده‌اند. بنابراین با توجه به مزیت‌های مطلق و نسبی کشور باید گفت ایران قطعاً می‌تواند در سایه یک برنامه مستنجم و سریع، علاوه بر تأمین نیاز داخل، وارد بازارهای رقابتی جهان چه از طریق صادرات مواد اولیه کامپوزیت‌ها و چه از طریق صادرات قطعات کامپوزیتی شود. آنچه که سبب موفقیت در بازارهای جهانی می‌شود را می‌توان در چهار شاخص کیفیت بالا، قیمت کم، تأمین سریع و خدمات پس از فروش دانست.


جهت دستیابی به شاخص کیفیت بالا، می‌توان از طریق انتقال تکنولوژی روز دنیا و سپس توسعه و تحقیق به تولید محصولات با کیفیت برتر در کشور نایل آمد. هم‌اکنون علاوه بر آمریکا، بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی همچون فرانسه، آلمان، ژاپن، کره، روسیه، اوکراین و چین دارای تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای در زمینه تولید الیاف شیشه می‌باشند. تکنولوژی اروپایی‌ها نسبت به کشورهای شرقی بهروزتر و قابل قبول‌تر است. انتقال تکنولوژی از هر کدام از این کشورها قابل انجام خواهد بود و پس از انتقال آن، باید با توسعه و تحقیق به بومی کردن آنها توسط متخصصین داخلی پرداخت. شاخص‌های دوم، سوم و چهارم یعنی قیمت کم، تأمین سریع و خدمات پس از فروش نیز در پرتو بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی کشور و موقعیت استراتژیک ایران در بازارهای همسایه قابل دستیابی است.

همه این موارد بیانگر اهمیت و لزوم توجه هر بیشتر به تولید الیاف شیشه در داخل کشور است.

۷ رفع مشکلات صنایع داخلی و استغلال‌زایی

همزمان با گسترش و رشد نسبی صنعت کامپوزیت کشور در سال‌های اخیر و ظهور نیازها و مصارف مختلف خلاهای زیادی در زمینه مواد اولیه مورد نیاز این صنعت احساس می‌شود. به طوری که هم اکنون سالیانه شاهد واردات حجم انبوهی از الیاف و رزین‌ها از خارج هستیم. این مسئله علاوه بر خروج ارز از کشور، موجب ظهور مشکلات فراوان از جمله زیر ظرفیت کار کردن واحدهای تولیدی، عدم تحويل به موقع سفارشات، بی‌ثباتی قیمت نهایی محصولات و

تعرفه‌های گمرکی و غیره بوده است.



به عنوان مثال در مواردی شرکت فراسان که تولید کننده لوله های فایبر گلاس می باشد، مجبور شده است که جهت تحويل سفارشات الیاف شیشه مورد نیاز خود، از کشورهای ترکیه یا عربستان، ماهها در نوبت بایستد. این موضوع بیانگر یک معضل بسیار بزرگ در مسیر صنعت رو به رشد کامپوزیت کشور می باشد.

همچنین آنچه که تا به امروز مهمترین عامل بالا بودن قیمت محصولات کامپوزیتی در ایران بوده است، عدم دسترسی سریع به مواد اولیه ارزان قیمت و دارای کیفیت مناسب می باشد. این مشکلات در حالی است که با توجه به مزیت های کشور در زمینه تولید الیاف شیشه، در صورت تولید الیاف در داخل، می توان این گونه مشکلات را به سادگی مرتفع نمود. بنابراین تولید مواد اولیه مورد نیاز صنعت کامپوزیت مهمترین قدم جهت دستیابی به رشد پایدار در این صنعت است. از سویی با توجه به آمارهای موجود می توان دریافت که فناوری کامپوزیت ها به دلیل کاربرد وسیعی که دارد، قابلیت جذب نیروها و تخصص های فراوانی را در صنایع مختلف دارا می باشد. این مواد در صنایع گوناگون همچون حمل و نقل، ساختمان، خودرو، هوانوردی، سازه های دریایی و صنایع دریایی، انتقال نیرو و صنایع شیمیایی مورد مصرف واقع شده اند. از مهمترین مزایای فناوری کامپوزیت ها توان اشتغال زایی بالای آن می باشد. در این بستر به راحتی امکان شکل گیری واحد های صنعتی کوچک ۲ الی ۳ نفره تا واحد های بزرگ ۲۰۰ الی ۳۰۰ نفره وجود دارد. به وجود آمدن چنین واحد های صنعتی و مدیریت آنها توسط متخصصین مهندس و صنعتگران بخش خصوصی می تواند علاوه بر اشتغال زایی، موجب تولید محصولات با ارزش افزوده بالا گردد.



✓ بازار رو به گسترش و آینده تجارت کامپوزیت ها

صنعت کامپوزیت یکی از صنایعی است که در مدت زمانی کمتر از نیم قرن توسعه چشمگیری یافته است. محصولات کامپوزیتی هم اکنون در سرتاسر جهان در صنایع مختلف به طور گستردگی مورد استفاده قرار گرفته اند. الیاف و


رزین هایی که به عنوان مواد اولیه در این صنعت استفاده می شوند نیز شاهد گسترش قابل توجهی بوده اند. به گونه ای که هم اکنون علاوه بر الیاف شیشه، الیاف دیگری از جمله، کربن، بازالت، کولار و غیره نیز در مصارف مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند. لیکن الیاف شیشه همچنان متدال ترین نوع الیاف است و دارای کاربردهای فراوان بوده و خواهد بود. هم اکنون در دنیا بیش از ۹۰ درصد محصولات کامپوزیتی با استفاده از الیاف مختلف شیشه ساخته می شوند و ۱۰ درصد مابقی ساخته شده از الیاف کربن، کولار، بازالت و غیره هستند.

الیاف شیشه نیز بسته به کاربرد دارای انواع گوناگون E، R، C، S و L می باشد. نوع E پر کاربرد ترین نوع الیاف شیشه محسوب می شود. در میان انواع الیاف شیشه، نوع E بیش از ۹۰ درصد میزان مصرف الیاف شیشه را به خود اختصاص داده است. بنابراین می بینیم که در حال حاضر بیش از ۸۰٪ کل محصولات کامپوزیتی دنیا توسط الیاف شیشه نوع E ساخته می شوند. این رقم بیانگر لزوم توجه هر چه بیشتر به تولید این الیاف در کشور می باشد. هم اکنون بالغ بر ۲۵ سال است که فناوری کامپوزیت ها به ۱۳ رشته صنعتی کشور راه یافته است اما علی رغم نیاز فراوان، این روند سرعت لازم را ندارد. طبق آخرین آمار ارائه شده در کنفرانس مالزی، میانگین جهانی مصرف کامپوزیت ها، سالیانه سه کیلو گرم به ازای هر نفر می باشد که حداقل یک سوم آنرا الیاف تقویت کننده تشکیل می دهد. با توجه به این رقم می توان دریافت که کشور ما بیش از ۱۸۰۰۰ تن مواد کامپوزیتی و در نتیجه ۶۰۰۰۰ تن در سال پتانسیل مصرف الیاف شیشه ای را دارا است. هم اکنون می توان ادعا کرد که میزان نیاز بالقوه کشور ما به تولید لوله های فایبر گلاس چندین برابر ظرفیت تولید یک واحد ۱۰۰۰۰ تنی تولید الیاف شیشه می باشد.

به طور مثال یکی از پر کاربرد ترین محصولات کامپوزیتی در کشور لوله های GRP است. فقط پروژه های در دست اجرای فعلی در سالهای آینده به حدود ۱۵۰۰۰۰ تن لوله کامپوزیتی نیازمند است. اما توان تولید فعلی کشور علیرغم وجود ظرفیت تولید بیش از ۱۷۰۰۰ در سال تنها حدود ۱۰۰۰۰ تن لوله در سال است و می توان دید که این رقم نمی تواند پاسخگوی پروژه های داخلی باشد. از جمله این پروژه ها که نیازمند به کارگیری لوله های کامپوزیتی می باشد، پروژه آب - رسانی از ایران به قطر و پروژه آب رسانی از کهکیلویه و بویراحمد به رفسنجان را می توان نام برد. در این پروژه ها، به دلیل معایب لوله های فولادی و بتی، بهترین گزینه مورد استفاده، لوله های فایبر گلاس می باشد. ارقام فوق تنها بیانگر نیاز داخلی است و این در حالی است که علاوه بر نیاز داخلی بازارهای بزرگی در خارج مرزها وجود دارد. به طور مثال

تولیدات یک کارخانه ۳۰۰۰۰ تنی الیاف شیشه که توسط آمریکایی ها در هند در حال راه اندازی است، از قبل پیش فروش شده و مشتریان زیادی جهت دریافت سفارش خود از هم اکنون انتظار می کشند در صورت راه اندازی چنین واحد هایی در داخل کشور، امکان فروش مازاد نیاز داخل به کشورهای همسایه نیز وجود دارد.

بی توجهی به آینده تجارت کامپوزیت ها می تواند فرصت موجود را همچون بسیاری از فرصت های دیگر به هدر دهد و کشور ما نتواند جایگاهی در این فناوری نوین کسب کند.



بر اساس آنچه قبلا عنوان گردید انواع سیلیس طبیعی و یا تخلیص شده به عنوان محصولات این طرح می باشد که شامل انواع کوارتز، فلینت، نوکالیت، چر، خاک دیاتومه و اوپال می باشد و علاوه بر مصارف فوق الذکر در صنعت رنگ نیز مصرف می گردد. در صنایع رنگ به عنوان رنگدانه، تعلیق دهنده رنگدانه، بالابرند و یسکوزیته، مات کننده، افزایش مقاومت حرارتی و عامل ضد سایش در رنگهای ترافیک کاربرد دارد. همچنین به عنوان دانه های ساینده قبل از رنگ آمیزی نیز مصرف دارد. ضمنا قابل ذکر است که در محصول سیلیس شسته شده شامل خلوص ۷۵-۸۰٪ siO₂ و سیلیس تخلیص شده با خلوص حداقل ۹۳٪ siO₂ قابل ارائه است.

فصل دوم: مطالعه بازار

ମୁଦ୍ରା ପାତ୍ରାଳ୍ୟର ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିପାଲନ ଆବଶ୍ୟକତା (ବସ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ)

مطالعه بازار

بر اساس مطالب مذکور در فصول گذشته ، با عنایت به مصرف بالای ماده معدنی سیلیس در صنایع تولیدی بخصوص صنایع شیشه سازی، ریخته گری و سرامیک ، میزان تقاضا برای سیلیس افزایش پیدا کرده است . نظر به اینکه ایران جزء کشورهای در حال توسعه می باشد و با توجه به روند رو به رشد صنایع در سالهای آینده پیش بینی می شود وضعیت تقاضا برای این محصول ، مناسب پیش بینی می گردد .

ماسه وشن ها می بایست دامنه مختلف از اندازه ذرات را دارا باشند و از موادی مانند میکا، رس، لای و مواد آلی پاک باشند که این ناخالصی ها با شستشو و غربال کردن و گاهی جدا شدن در ملات سنگین بر طرف می گردند. در ادامه خرد شدن صورت می گیرد تا قلوه سنگ ها و تخته سنگ ها نیز به اندازه ذرات دیگر تبدیل شود. کوارتز تیله ای و ماسه های غربال شده، با جدا شدن مغناطیسی، لرزش، شستشو و شناور سازی و یا اسید شویی بر روی آن صورت می گیرد. نواکولیت با چکش و قلم به اندازه دلخواه درآمده و بر حسب کیفیت دسته بندی در محل کارخانه به اندازه دلخواه برش داده می شود. بلورهای کوارتز به صورت محلی توسط مصرف کننده نهایی جدا سازی و درجه بندی می شود.

کشورهای عمدۀ تولید کننده و مصرف کننده سیلیس

میزان منابع و ذخایر سیلیس در کشورهای مختلف جهان

نام کشور	تولید سالانه (هزار تن)	نام کشور	تولید سالانه (هزار تن)
ایالات متحده آمریکا	۲۹۰۰	ژاپن	۴۸۰۰
اتریش	۶۸۰۰	اسپانیا	۶۵۰۰
فرانسه	۶۵۰۰	انگلیس	۴۰۰۰
آلمان	۸۵۰۰	آفریقای جنوبی	۲۲۴۰
ایتالیا	۳۰۰۰	سایر کشورها	۳۷۶۹۰
ایران	۱۷۰۰	مجموع	۱۱۱۰۰

لازم به ذکر است با توجه به ماهیت محصول ، کشورهای فوق الذکر عمدۀ ترین مراکز مصرف سیلیس نیز می باشند .

ضمّناً بر طبق آمارها میزان واردات و صادرات جهانی این محصول در طول سال به ترتیب ۲۵۰ هزار تن و ۴۱ هزار تن
برآورد می گردد .

۱-۲ میزان عرضه (تولید داخلی ، واردات)

تولید داخلی

واحدهای فعال (دارای پروانه بپرسی) در زمینه دانه بندی و فرآوری سیلیس و ماسه ریخته گری

نام استان	تعداد	ظرفیت کل (تن)
دانه بندی و فرآوری سیلیس با کد آیسیک ۲۶۹۹۱۴۵۴		
اصفهان	۲	۷۰۰۰۰
تهران	۱	۲۸۰۰
زنجان	۲	۲۳۰۰۰
سمنان	۲	۲۴۰۰۰
قزوین	۱۰	۴۱۹۷۸۰
کرمان	۲	۶۹۰۰۰
مرکزی	۲	۶۵۰۰۰
همدان	۱۹	۱۱۳۹۵۰
یزد	۳	۱۲۰۰۰۰
جمع کل	۴۳	۱۱۱۴۵۳۰
ماسه ریخته گری با کد آیسیک ۲۶۹۹۱۴۷۵		
چهار و محال و بختیاری	۲	۱۹۴۰۰

مشخصات طرح های در دست اجرا (دارای جواز تاسیس) با پیشرفت فیزیکی ۱ تا ۲۴٪ در زمینه دانه بندی و فرآوری

سيليس و ماسه ريخته گري

نام استان	تعداد	ظرفیت کل (تن)
دانه بندی و فرآوری سيليس با کد آيسیك ۲۶۹۹۱۴۵۴		
آذربایجان شرقی	۲	۴۰۰۰۰
زنجان	۲	۳۱۰۰۰
سمنان	۳	۱۲۵۰۰۰
سيستان و بلوچستان	۱	۳۰۰۰۰
فارس	۱	۵۰۰۰۰
قزوین	۲	۱۱۵۰۰۰
مرکزی	۱	۱۰۰۰۰۰
جمع کل	۱۲	۱۱۲۱۰۰
ماسه ريخته گري با کد آيسیك ۲۶۹۹۱۴۷۵		
چهار و محال و بختياری	۱	۳۰۰۰

مشخصات طرح های در دست اجرا (دارای جواز تاسیس) با پیشرفت فیزیکی ۲۵ تا ۴۹٪ در زمینه دانه بندی و فرآوری سیلیس و ماسه ریخته گری

ظرفیت کل (تن)	تعداد	نام استان
دانه بندی و فرآوری سیلیس با کد آیسیک ۲۶۹۹۱۴۵۴		
۴۵۰۰۰	۱	آذربایجان شرقی
۲۰۰۰۰	۱	خراسان رضوی
۱۵۰۰۰	۱	قزوین
۵۰۰۰۰	۱	مرکزی
۱۳۰۰۰	۴	جمع کل

مشخصات طرح های در دست اجرا (دارای جواز تاسیس) با پیشرفت فیزیکی ۵۰ تا ۷۴٪ در زمینه دانه بندی و فرآوری سیلیس و ماسه ریخته گری

ظرفیت کل (تن)	تعداد	نام استان
دانه بندی و فرآوری سیلیس با کد آیسیک ۲۶۹۹۱۴۵۴		
۲۴۰۰	۱	اصفهان
ماسه ریخته گری با کد آیسیک ۲۶۹۹۱۵۱۷		
۷۲۰۰۰	۱	یزد
ماسه ریخته گری با کد آیسیک ۲۶۹۹۱۴۷۵		
۱۸۰۰۰	۱	تهران

مشخصات طرح های در دست اجرا (دارای جواز تاسیس) با پیشرفت فیزیکی ۷۵ تا ۹۹٪ در زمینه دانه بندی و فرآوری سیلیس و ماسه ریخته گری

نام استان	تعداد	ظرفیت کل (تن)
دانه بندی و فرآوری سیلیس با کد آیسیک ۲۶۹۹۱۴۵۴		
زنجان	۱	۱۰۰۰
قزوین	۲	۲۲۵۰۰۰
همدان	۳	۳۱۰۰۰
جمع کل	۶	۲۶۶۰۰۰

معرفی برخی از شرکت های فعال در صنعت سیلیس کشور

شرکت تامین ماسه ریخته گری

این شرکت اولین تولید کننده ماسه ریخته گری در کشور هم از نظر قدمت و هم از نظر مقدار تولید و فروش ماسه ریخته گری می باشد و هم از نظر دارا بودن معادل از نظر کیفیت ، بهترین معادن تولید ماسه ریخته گری را بدليل گرد گوش بودن ماسه در اختیار دارد . و در حدود ۳۰٪ بازار مصرف را در اختیار دارد . شرکت در صنعت ماسه های ریخته گری فعالیت می کند . طبق برآوردهای انجام شده فروش صنعت مذکور در سال ۸۸ نسبت به سال قبل حدود ۱۰٪ کاهش داشت که اهم دلایل آن عبارت است از رکود حاکم در کل کشور و جهان و عدم نقدینگی کافی جهت سرمایه در گردش . این شرکت در بین فعالان این صنعت با حجم فروش معادل ۶۱.۴۰۶ میلیون ریال در رده اول قرار دارد . در ضمن بدليل هزینه حمل بالا صادرات محصولات به سود شرکت نمی باشد .

✓ از برنامه های مهم شرکت طرح انتقال کارخانه به نزدیکی معادن می باشد که عملیات اجرایی انجام شده است .

✓ با توجه به اینکه واردات ماسه ریخته گری بدلیل هزینه حمل بالا صرفه اقتصادی ندارد و همچنین با عنایت به توسعه صنایع ریخته گری و نیاز کشور به صنایع فوق مصرف ماسه های ریخته گری در کشور روز به روز بیشتر می شود و از طرفی با توجه به اینکه معادن این شرکت از نظر کیفیت مناسب می باشند و همچنین بدلیل عدم وابستگی از نظر مواد اولیه و قطعات و لوازم یدکی به خارج از کشور وضعیت آینده شرکت مطلوب پیش بینی می گردد ولی باید سعی در بالا بردن کیفیت محصولات روز بروز انجام شود تا در بازار رقابتی بتوان کلیه مشتریان را حفظ کرد .

شرکت تولیدی تاوان سیلیس (سهامی خاص)



این شرکت باهدف تامین مواد اولیه کارخانجات ریخته گری کشور با ظرفیت یکصد هزار تن در سال ۱۳۵۱ تاسیس و شروع بکار نمود و با بیش از ۳۵ سال سابقه تولید پودرهای معدنی و بهره گیری از تکنولوژی کشورهای آلمان و انگلستان و همچنین استفاده از نیروی کار آزموده داخلی همواره تلاش در تامین نیاز واحدهای صنعتی و زیر بنائی کشور از جمله صنایع ریخته گری فولاد و چدن، حفاری چاههای نفت ، صنایع نظامی ، کاشی و سرامیک ، تصفیه آب را داشته و توفیقات چشمگیری را کسب نموده و با اتكاء به تجربه و نیاز مشتریان خود، محصولات تولیدی خود را عرضه می نماید. این واحد با دارا بودن کادر مهندسی در زمینه ارائه محصولات متنوع ، استمرار و ثبات کیفیت مطلوب و بهای مناسب ، تمامی توان خود را برای حصول رضایت مشتریان بکار گرفته است و با تامین کننده مواد اولیه گروه کثیری از صنایع زیر بنائی کشورمان میباشد . کارخانه این شرکت واقع در شهرستان گرمسار (یکصد و ده کیلومتری شرق تهران) در زمینی به مساحت ۴۲۰/۰۰۰ متر مربع در سال ۱۳۵۱ بنا گشته است و در زمینه تولید مجهز به سیستمهای خردایش ، شستشو ، خشک کن ، دانه بندی و بسته بندی میباشد / تلفکس : ۰۲۳۲۴۵۶-۳۰۹۶-۲۴۵۵ - ۲۴۳۳ .



معرفی محصولات

انواع فرآورده های سیلیسی دانه بندی شده : فرآورده های سیلیسی بطور عمده در صنعت ریخته گری ، تصفیه آب ، سند بلاست سطوح شیشه ، کریستال سازی و کبریت سازی بکار می روند.

SPECIFICATION OF SILICASANDS

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	نام عنصر
۹۷/۶	۰/۴۸	۰/۱۲	۰/۱۸	۰/۰۸	۰/۶۳	۰/۱۴	درصد

دانه بندی و آنالیز های اعلام شده مربوط به تولیدات نرمال شرکت میباشد . با توجه به گستره تجهیزات تولید و معادن در اختیار امکان سفارش گیری از متاقاضیان دردانه بندی و آنالیز های مختلف می باشد.



GRAINING SIZE OF SILICA SANDS دانه بندی محصولات سیلیسی

ماسه پلاسند : این محصول عموماً برای ریخته گری ماهیچه ها بکار می رود و مشخصات آن به شرح زیر میباشد .

PLASTSAND(ShellMould) پلاسند (ماسه چراغی)

Na ₂ O	K ₂ O	نام عنصر
AFS عدد ريزى دانه	TENSILE STRENGTH مقاومت كششى	نوع
۷۵-۷۰	بزرگتر از ۲۲۰ PSI	ویرژه
۷۵-۷۰	۱۸۰ - ۲۲۰ PSI	صنعتى
۷۵-۷۰	۱۴۰ PSI, ۱۳۰	كارگاهى
۷۵-۷۰	۹۰ - ۱۲۰ PSI	۱,G

پودر بنتونيت

پودر بنتونيت يكى از مواد مهم در عمل ريخته گري با ماسه مى باشد که عمل پيوندبين ذرات ماسه را انجام داده و سبب استحکام و شكل پذيرى قالب مى گردد، ساير موارد مصرف عمده بنتونيت در حفارى چاههای نفت ، صنایع كاشی و سراميك ، صنایع رنگسازی تصفیه روغن مى باشد.

**پودر ذغال**

پودر ذغال سنگ صرف نظر از افزودني ها به قالبهای ماسه اي ، باعث اصلاح وسهولت در تمیز کاري قطعات ريخته گري شده ، همچنین در صنایع باطريسازی نيز مصرف عمده اي را دارد.

SPECIFICATION OF COAL POWDER مشخصات پودر ذغال

نوع	ASH خاکستر	CARBON کربن	رطوبت	مواد فرار	SIZE
C	Max ۸.۵	۶۲-۵۹	۸-۴	۳۵-۳۱	۹۸%<100 MESH
C1	%۱۴، ۱۱	۵۹-۵۵	۸-۴	۳۰-۲۵	۹۸%<100 MESH
C2	%۲۳، ۲۱	۵۰-۴۶	۸-۴	۳۰-۲۵	۹۸%<100 MESH



شرکت توان سیلیس با اتکا به دانش ، تجربه و نیاز روز افزون بازار ، انجام چند فقره پروژه جهت طرح توسعه را در دست بررسی داشته است که اعم آنها بشرح ذیل میباشد :

✓ طرح فرآوری ماسه سیلیس به ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال ، که از سنگ معدن با خلوص بالای ۹۸٪ قابل استفاده بوده که بعد از مراحل خردایش اولیه و شستشو خلوص آن به بیش از ۹۹٪ خواهد رسید و از جهت استفاده در کارخانجات ریخته گری چدن ، فولاد و فلزات رنگین تولید میشود .

✓ طرح تولید بتن سبک پخته شده (AAC) به ظرفیت ۲۰۰ هزار متر مکعب در سال ، که با توجه به نیازهای روز افزون ساخت و ساز در کشور و استفاده از بلوک ها و پانل های AAC ، امکان نو آوری در تولید مصالح ساختمانی حاصل گردیده و تلفیق مقاومت در برابر آتش ، بازده حرارتی ، عایق صوتی ، کاهش هزینه های مختلف و کیفیت زیست محیطی را مهیا خواهد ساخت و همچنین هیچ یک از مصالح ساختمانی مشابه با آن ، قابل رقابت نمی باشد .

✓ طرح فرآوری و شستشوی ذغال سنگ به ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال . این طرح جهت مصارف صنعتی و تامین نیاز کارخانجات داخلی به منظور بالا بردن کیفیت ذغال سنگ و دانه بندی آن اجرا خواهد شد .

شرکت ایران کاسار فعالیت در زمینه ماسه مورد مصرف در صنعت ریخته گری / تلفن : ۰۲۱-۴۴۱۴۲۶۰۳

شرکت تولیدی پودر کاویان

این شرکت به منظور تامین مواد اولیه واطمینان از روند تولید و کنترل کیفیت دارای چهار پروانه بهربرداری از معادن مربوطه (سیلیس ، ۲ معادن فلدسپات و کائولین) تنها تولید کننده سیلیس از نوع کوآرس با خلوص SiO_2 بالای ۹۹/۵٪ با دانه بندی و Fe_2O_3 ترکیبی و آزاد کمتر از ۲٪ درصد و همچنین چهار خط تولید به شرح ذیل :

✓ خط فرآوری مواد معدنی : فرآوری سیلیس و فلدسپات برای بالا بردن کیفیت مواد معدنی جهت مصارف شیشه سازی ، لعب سازی ، ریخته گری و تصفیه آب و

✓ خط تولید انواع پودرهای میکرونیزه مواد معدنی

✓ خط تولید دانه بندی مواد معدنی با ضریب شکست متوسط و بالا

✓ خط تغليظ مواد معدنی : جداسازی سیلیس و میکا از فلدسپات جهت مصارف لعب سازی ، چینی ، الکترود رنگ ها مصارف : لعب سازی ، کاشی سازی،شیشه سازی ،تصفیه آب،سنپلاس،ریخته گری ،بتن ، حفاری با تولید سالانه بیش از یکصد هزار تن



شرکت آراسیلیس الوند (سهامی خاص)

این شرکت به شماره ثبت ۱۷۴۹۴۶ بوده و با پیش از دو دهه تجربه و سابقه تولید مستمر (تأسیس ۱۳۶۷) بعنوان اولین های تولید و فرآوری انواع مواد معدنی در غرب کشور با تولید پودر میکرونیزه و دانه بندی انواع مواد معدنی (سیلیس، دولومیت، فلدسپات، کربنات و میکا) فعالیت دارد. مصارف این محصولات عبارتند از: صنایع تصفیه آب، صنایع شیشه و بلور، سنبلاست و رسوب زدایی، ریخته گری، صنایع کاشی و سرامیک، بتن های مقاوم و چسب صنعتی / دفتر فروش: ۰۹۱۹۴۹۰۹۶۴۷، ۰۹۱۲۳۲۵۲۱۹۴، ۰۲۱، ۷۷۶۲۲۰۶۰، ۷۷۴۰۹۸۱۸ / ۰۹۱۹۴۹۰۹۶۴۷ - ۰۸۵۲ - ۲۸۳۳۵۱۹

شرکت معنی کانسار نسوز رازی واقع در قزوین، کیلومتر ۱۴ جاده بوئین زهرا، شهرک صنعتی لیا قدیم، تماس:

۰۲۸۲ - ۴۴۵۳۳۱۹ - ۲۰

معدنکاران نسوز واقع در شهرستان خرمدره تولید کننده ماسه ریخته گری و ماسه سیلیسی تماس: ۸۸۹۵۰۳۴۵، ۰۲۱ - ۸۸۹۵۱۶۲۳

شرکت اصفهان سیلیس واقع در مورچه خورت اصفهان فعال در زمینه سیلیس دانه بندی شده

کارخانه فرآوری ابهر سیلیس

این مجموعه یکی از کارخانه های تقریباً بزرگ فرآوری سیلیس می باشد که از اجزای زیر تشکیل شده است: سنگ شکن های فکی، سالن خشک و سالن تر. لازم به ذکر است فرآوری سیلیس بستگی بسیار زیادی به درصد سیلیس در سنگ معنی آن دارد، هر چه درصد آهن و سایر عناصر در آن زیاد باشد فرآوری آن با مشکل برミ خورد. در بعضی موارد خاصی که درصد آهن و سایر عناصر از حد معینی بیشتر شود از روش فلوتاویون استفاده می شود. و به دلیل زیاد بودن درصد سیلیس در این معدن از روش فلوتاویون استفاده نمی شود. و روش های استفاده شده در این کارخانه بسیار ساده و قابل درک می باشد.

ابتدا سنگ معن سیلیس توسط کامیون هایی که گفته شد وارد کارخانه می شوند و به سمت سنگ شکن فکی برده می شوند. بر روی سنگ شکن فکی یک عدد فیدرویک سرند میله ای قرار داده شده است. ابتدا لازم به ذکر است که از دو سنگ شکن فکی بین ۶۰ - ۸۰ سانتی متر است که بعد از گذشتן از سرند میله ای وارد سنگ شکن می شوند. ابعاد

سنگ هایی که بزرگ بودند توسط کارگری که در کنار سرند قرار داشت و توسط چکش او خرد می شدند تا به ابعاد مورد نظر رسیده و از سرند عبور کنند و وارد سنگ شکن شوند . بعد از عبور از سرند به سنگ شکن می رسیم که توسط فیدر ، خوراک دهی می شد . دلیل استفاده از فیدر این است که از فرسایش بیش از حد سنگ شکن جلوگیری کند . ابعاد خروجی از سنگ شکن فکی حدود ۱۵ سانتی متر بودند . محصول خارج شده از سنگ شکن فکی توسط دو نور از نقاله به طرف سالن خشک برده می شوند . قبل از ورود بار به آسیای میله ای ذراتی که اندازه بهینه ای دارند ، از سرندهای دور ۳ میلی متر برای جداسازی آنها استفاده می شود . که در آن بار با فشار آب به داخل سرند استوانه ای منتقل می شود و سرند دور شروع به چرخیدن می کند . سرندها به صورت دو قلو بوده و دارای طول ۵/۱ متر و قطر ۱ مترو حد جدایش ۳ میلی متر است . ذرات بالای ۳ میلی متر از خروجی سرند خارج شده و وارد قیف آبی می شود . قبل از رسیدن بار به آسیای میله ای بار بر روی فیدرها قرار می گیرد استفاده از فیدرها مقرر به صرفه نبوده است و بنا به تجربه در ارتفاعی از کشو علامتی گذاشته شده و کشو تا آن ارتفاع بالا کشیده می شود تا بار با آب وارد آسیای میله ای شود . این بدان معناست که بار ورودی به آسیای میله ای باید تحت کنترل باشد یعنی میزان بار ورودی باید تحت کنترل باشد یعنی میزان بار ورودی باید کنترل شود . تحت کنترل بودن میزان بار ورودی به آسیای میله ای به خاطر آن است که بیشترین بهره برداری را داشته باشد .

محصول خارج شده از آسیا باید دوباره دانه بندی شود که این کار توسط سرندهای دور صورت می گیرد . چون ممکن است فشار به سرند وارد شود و بین چشممه های سرند و سیلیس رخ دهد و ذرات بالای ۱۶ مش را نیز از خود عبور دهد به همین دلیل ما سرندهای ۱۱ تا ۲۰ مش را قرار می دهیم تا اینکه مش های بالای ۱۶ حذف شوند از طرفی ما برای حذف ابعاد زیر ۱۴۰ مش از کلاسیفایر استفاده می کنیم و ذرات دانه درشت به خاطر وزنشان سقوط می کنند و ذرات سبک فرصت سقوط ندارند و با شست شو حذف می شوند . کلاسیفایرها مارپیچی هستند و ابعاد زیر ۱۴۰ مش را از دانه ها جدا می کنیم تا ذرات با ابعاد زیر ۱۴۰ مش حداکثر به ۱ درصد برستند . میزان آهن هایی که راد میل مصرف می شود و وارد سیلیس می شود در کلاسیفایر از چرخه سیلیس حذف می شود ، چرا که چگالی آهن بالاتر از سیلیس است و به همین دلیل ذرات حتی بسیار ریز آهن از آنها جدا شده و سقوط می کند و توسط آهن ربا (درام مگنت) از سیلیس جدا می شود . آهن یکی از مضرترین مواد در سیلیس است که طی این فرآیند جدا می شود . ماکریم آهنی که در محصول

کارخانه می تواند وجود داشته باشد حدود ۱۲٪ می باشد. آهنی که راد ایجاد می شود به راحتی جذب درام مگنت می شود و آهنی که درام مگنت نمی تواند جذب کند، اکسیدهای آهنی است که همراه با سنگ سیلیس از معدن به کارخانه می آیند.

بر اساس آنچه قبل عنوان گردید ، صنعت فروسیلیس و صنعت شیشه از کاربردهای دیگر ماده معدنی سیلیس می باشد که به دلیل اهمیت موضوع یکی از صنایع داخلی معرفی می گردد .

کارخانه فروسیلیس ایران (شرکت سهامی عام)

این کارخانه در سال ۱۳۶۳ ، با اعتقاد بر این باور که صنایع متکی به منابع اولیه باید بیش از پیش توسعه و گسترش یابد، تأسیس و با این عمل ضمن بکارگیری نیروی انسانی و فعال نمودن منابع کشور موجب خودکفایی صنایع ذوب فولاد و ریخته گری از لحاظ مصرف فروآلیاز و قطع وابستگی به منابع خارجی گردید.



کارخانه فروسیلیس ایران در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار در استان سمنان دایر شده است . این واحد تولیدی با بهره گیری از کوره قوس الکتریکی ساخت مانسمان دماگ آلمان و با ظرفیت تولید روزانه ۸۵ تن و سالانه ۲۵۰۰۰ تن ذوب به همراه پیشرفته ترین آزمایشگاه ها و دستگاههای کنترل کیفی مرغوب ترین نوع فروسیلیسیم ۷۵٪ را تولید می نماید. فرایند تولید فروسیلیس شامل ذوب کردن قراضه آهن ، SiO_2 یا سیلیس و مقداری کربن (که منع آن میتواند زغالسنگ باشد) میباشد . این کار در کوره های القایی انجام میشود کوره به شکل قائم است که از بالا شارژ میشود و از پایین تخلیه یعنی شکل کوره به نحوی است که دریچه خروج مذاب در پایین آن و دروازه ورود مواد خام در بالای آن است. میله هایی که جریان برق را به یکدیگر القا میکنند ۳ تا هستند که بدلیل فرسایش سریع از بالا مرتبا به طول آنها اضافه شده و به پایین هدایت میشوند این فرایند در کارخانه فروسیلیس سمنان در حال انجام است . محصولات اصلی کارخانه فروسیلیس ایران شامل فروسیلیسیم و فروسیلیسیم منیزیم بوده و محصول جانبی آن پودر میکروسیلیکا می باشد .



محصولات این شرکت عبارتند از :

✓**فروسیلیسیم** : ظرفیت تولید ذوب این محصول ۸۵ تن در روز و ۲۵۰۰۰ تن در سال می باشد . کوره و به تبع آن بقیه تجهیزات خط تولید این کارخانه ، به صورت مداوم در ۲۴ ساعت شبانه روز حدود ۲۴ بار ذوب گیری می شود. همچنین دمای ذوب گرفته شده حدود ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد می باشد.

✓**فروسیلیسیم منیزیم**: ظرفیت تولید فروسیلیسیم منیزیم حدود ۳۰۰۰ تن در سال بوده و از نظر کیفیت قابل رقابت با نمونه های مشابه خارجی است.

✓**پودر میکروسیلیکا**: پودر میکروسیلیکا محصول جانبی این کارخانه می باشد که تولید آن حاصل از سیستم غبارگیر کوره قوس الکتریکی است. ظرفیت تولید این محصول حدود ۸۰۰۰ تن در سال می باشد.

گروه صنعتی سهند

این گروه صنعتی با بهره گیری از آخرین تکنولوژی روز دنیا و با بالاترین سطح کیفیت مطرح جهانی از سال ۱۳۸۵ شروع به تولید انواع شیشه های رنگی و سفید اعم از فلوت مشجر، سیمی (مسلح) و آینه نموده است. با توجه به قابلیتهاي منحصر به فرد خود توانائي توليد شیشه مشجر سیمی رانیز دارا می باشد. گروه صنعتی سهند از کارخانجات ذیل تشکیل شده است که در زمینه تولید شیشه و فرآوری آن فعالیت می کنند :

✓ شرکت صنایع شیشه آذر : تولید کننده شیشه تخت(فلوت) و آینه در ضخامت های ۱۲-۳ میلیمتر و سایز های مختلف ظرفیت اسمی : ۳۵۰ تن در روز (معادل ۹۶ هزار تن در سال) تاریخ بهره برداری : ۸۴/۹/۱ .

تولید شیشه تخت به روش فلوت (شناور) بدین صورت که مذاب تولید شده از مواد اولیه که توسط کوره با دمای حدود

۱۵۳ درجه سانتیگراد تهیه میشود، روی قلع مذاب هدایت شده و بعد از شکلگیری جهت برش و برداشت آماده می گردد.

کشکت آینه سهند تبریز : خط تولید آینه در بهار سال ۸۷ مورد بهره برداری قرار گرفت. این خط که تکنولوژی آن

متعلق به کشور ایتالیا می باشد، به ظرفیت تولید آینه در دو طرح چروک دو لایه و ساده دو لایه به میزان ۵۰۰۰ متر در

روز می باشد. آینه تولیدی ضمن تأمین مصرف داخل، صادرات به کشورهای ترکیه، ارمنستان را تشکیل می دهد.

کشکت سهندجام تبریز : تولید کننده انواع شیشه های مشجر سفید و رنگی در طرحها و سایزهای مختلف

ظرفیت اسمی : ۲۰۰ تن در روز / تاریخ بهره برداری : ۸۴/۱۱/۲۲ . در ساخت شیشه مشجر به روش نورد مذاب به وسط

دو غلطک ریخته و غلطکهای فوق مذاب را نورد نموده ، طرح غلطک پائین نوار شیشه حک می شود.

کشکت ایمنی ارک تبریز : تولید کننده انواع شیشه و درب های سکوریت ، شیشه خم، اتومبیل ، LOW-E، چاپدار

نظیر شیشه اجاق گاز ، یخچال و بخاری

کشکت سهند سیلیس تبریز: استخراج و فرآوری سیلیس از معدن / ظرفیت اسمی : ۱۵۰ هزار تن در سال

کشکت کربنات سدیم سمنان: تولید کننده کربنات سدیم در دو بخش سولفورین در آبادان و کربنات سدیم در سمنان

با ظرفیت سالانه ۲۴۰۰۰۰ تن مشغول به کار می باشد

کشکت سهند فلوت تبریز: خط تولید شیشه فلوت/ظرفیت اسمی : ۷۰۰ تن در روز

کشکت حمل و نقل فروع ترابر: حمل و نقل داخلی محموله های شیشه

کشکت سیلیس همدان

کشکت سیلیس همدان که از پیشگامان صنعت فرآوری و دانه بندی کانی های سیلیس، دولومیت، فلدوپات در منطقه و

استان میباشد، در طی ۱۸ سال در زمینه تهیه مواد اولیه صنایعی چون شیشه، بلور، کریستال، لعب، چینی مظروف و

بهداشتی، صنایع تصفیه آب، صنایع سیلیکات، صنایع ریخته گری و دهها صنعت متنوع دیگر فعالیت داشته است.



محصولات

- ✓ پودر سیلیس با خلوص ۹۹/۶٪ مورد استفاده صنایع شیشه و بلور، کریستال، چینی، کاشی، صنایع سیلیکات، شوینده ها
- ✓ پودر سیلیس با خلوص ۹۷٪ مورد استفاده: صنایع سیلیکات، تصفیه آب، ریخته گری، سند پلاست، فرو سیلیس
- ✓ پودر فلدسپات مورد استفاده: چینی و کاشی، سرامیک، شیشه سازی
- ✓ پودر دولومیت مورد استفاده: چینی، شیشه سازی

واردات

کد تعریفه گمرکی مربوط به صنعت سیلیس

کد تعریفه	شرح کالا
۲۵۰۵	شن و ماسه از هر نوع حتی رنگ شده غیر از شن و ماسه شامل فلز
۲۵۰۵۱۰	شن و ماسه سیلیسی و شن و ماسه کوارتزی
۲۵۰۵۱۰۱۰	شن و ماسه سیلیسی دارای ۹۵٪ وزنی یا بیشتر سیلیس و ۶٪ یا کمتر اکسید آهن
۲۵۱۲	خاک سیلیسی

عمده سیلیس وارداتی کشور بیشتر بصورت پودری ، خرد شده و پاک شده از انواع ناخالصی ها می باشد که عمدتا در

صنعت شیشه و ریخته گری استفاده می شود . لازم به ذکر است ، منع قانونی برای واردات این محصول وجود ندارد .

بر اساس ماهیت محصول سیلیس ، واردات آن در احجام و ارزش پایین و مخصوصاً انواع خاصی از سیلیس بوده و در

رونده عرضه و تقاضای کلی انواع سیلیس در بازار داخلی ، نقش اساسی و تعیین کننده ای ندارد . به عنوان نمونه در سال

۸۵ ، میزان واردات شن و ماسه دارای ۹۵٪ وزنی یا بیشتر سیلیس و سایر شن و ماسه های سیلیسی (در چهار تعریفه)

به ارزش ریالی ۱۳ میلیارد ریال و حجم ۱۰۰۰۰ تن بوده است . (از کشورهای مبدأ آفریقای جنوبی ، اسپانیا ، ترکیه ،

هلند ، چین ، انگلستان و بلژیک بوده است)

۲-۲ برسی میزان تقاضا (مصرف داخلی و صادرات)

مصرف داخلی

معرفی برخی از بازارهای هدف محصول سیلیس

✓ واحد های تولیدی ریخته گری : شرکت صنعتی شو法اژ کار، شرکت فروسیلیس ایران، شرکت ریخته گری فولاد مازندران، ذوب آهن اصفهان، شرکت مرآت پولاد ، صنایع شهید صیاد شیرازی ، شرکت فولاد سایا، شرکت تولیدی ایرفو ، تراکتور سازی تبریز، ماشین سازی اراک ، شرکت لوله سازی خوزستان ، شرکت فولادین ذوب آمل ، شرکت ریخته گری فولیران ، شرکت بتن شیمی، صنایع مهماتساری شهید زین الدین ، صنایع نظامی هوا فضا، ماشین سازی تبریز، صنایع نظامی شهیدجهان آراء ، صنایع مهام پارچین ، شرکت تولیدی بادگران ، چدن سازان اصفهان ، شرکت ارزن شیمی، شرکت فولاد طبرستان، صنایع ایران نشکن ، شرکت پارس بربن، پتروشیمی بندرامام ، پارس مولیدن شیرآلات قهرمان ، صنایع دفاع دورود ، صنایع دفاع حديد ، فولاد چدن دورود ، تراکتور سازی ارومیه .

✓ فیلتراسیون : سازمان های آب منطقه ای

✓ سند بلاست : توسعه آب و گاز ایران، عمران ساحل ، کشتی سازی ارونдан ، صنایع نفت و گاز ، سازه های دریایی

✓ سایر مصارف (تولید قطعات بتني ، افزودنی ها و) : نیروگاه نکاء، سیمان غرب، کاشی ایرانا ، برج میلان ، بنای سبک آستان قدس رضوی ، صنایع چوب کاغذ ایران، سیمان آبیک ، سیمان تهران ، شرکت شمالیت ، شرکت پرسیت ، شرکت لاعاب مشهد .

الصادرات

بر اساس ماهیت محصول سیلیس ، صادرات آن در احجام و ارزش پایین و مخصوصاً انواع خاصی از سیلیس بوده و در روند عرضه و تقاضای کلی انواع سیلیس در بازار داخلی، نقش اساسی و تعیین کننده ای ندارد . به عنوان نمونه در سال ۸۵ ، میزان صادرات شن و ماسه دارای ۹۵٪ وزنی یا بیشتر سیلیس و سایر شن و ماسه های سیلیسی به ارزش ریالی ۷۰۰ میلیون ریال و حجم ۱۷۹ تن بوده است . (به مقصد امارات ، سوریه ، عربستان ، آلمان ، افغانستان و کویت بوده است)

۳-۴ تعیین ظرفیت کارخانه

بر اساس آنچه عنوان گردید در بازارهای داخلی عملاً کشش و تقاضای مناسبی برای انواع فرآورده های سیلیسی از جمله سیلیس مورد مصرف در صنعت ریخته گری مناسب با ویژگی های خاص و مطابق خواسته مشتریان بازارهای صنعتی وجود داشته و عامل میزان تقاضای بازار برای این تیپ از محصولات ، عامل محدود کننده مهمی در ظرفیت واحد جدیدالاحداث نمی باشد . لذا با لحاظ نمودن ظرفیت اقتصادی طرح و سایر پارامترها ، ظرفیت واحد صنعتی مورد نظر (تولید سیلیس خالص و سیلیس شسته شده) در فاز اول معادل ۴۰۰۰ تن در سال لحاظ شده است .

برآورد ظرفیت کارخانه

نام محصول	ظرفیت سالیانه	واحد سنجش
سیلیس ریخته گری	۴۰۰۰	تن

نقش معدن در اقتصاد

بر اساس شواهد موجود معدن به عنوان یک بخش پیشران در اقتصاد کشور که به صورت عملی می تواند ایران را از اقتصاد تک محصولی رها بخشد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است . در حالی که این بخش با توجه به مفاد چشم انداز ۲۰ ساله کشور، اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و الزام اصلاح ساختار دولت از قابلیت بالایی برخوردار است. برای ترسیم کم توجهی به بخش صنعت، دلایل متعددی وجود دارد :

۷ هم اکنون ایران دارای بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی است که از این میزان، معادل ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و ۲۰ میلیارد تن، ذخیره احتمالی است. این مقدار ذخیره، فقط با اکتشاف ۲۰ درصد از پوشش کل کشور و آن هم فقط در سطح و عمق محدود مشخص شده است. با این وجود ایران در رده کشورهای معدن خیز دنیا شناخته شده است. برای آنکه مشخص شود که هنوز راه طولانی برای انجام فعالیتهای مطلوب معدنی وجود دارد، باید اشاره کرد که در کشورهای بزرگ معدنی دنیا همانند کانادا، سالانه دو میلیون متر حفاری های اکتشافی صورت می گیرد. در حالی که در ایران از ۵ سال گذشته تاکنون، در مجموع دو میلیون متر حفاری در کشور صورت پذیرفته است که حاصل آن ذخایر غنی مس، آهن، ذغال، سرب و روی بوده است. آمایش سرزمین در تمام دنیا بر مبنای ذخایر کشور انجام می شود و تمام زیربنایهای کشور در این راستا شکل گرفته و فعالیتهای اکتشافی معدنی را در پی می گیرد.

- ✓ سرمایه‌گذاری که در پنجاه سال گذشته در بخش معدن و صنایع معدنی در ایران صورت گرفته تنها ۲۳ میلیارد دلار بوده که حاصل آن ایجاد صنایع معدنی بزرگی مثل فولاد، مس، آلومینیوم، ذوب‌آهن، سیمان است. کافی است که بدانید همین میزان سرمایه‌گذاری به قیمت‌های تاریخی، سالانه برای کشور حداقل ۱۵ میلیارد دلار درآمد ایجاد کرده است.
- حال اگر فقط سالانه ۲ میلیارد دلار در عملیات اکتشافی (شناسایی مواد معدنی و حفاری و ذخیره‌یابی) هزینه می‌شد یا شود، وضعیت متفاوت‌تر بود. حال آنکه فقط در مدت ۱۰ سال می‌توان با حفاری‌های عمیق در کل پهنه‌ی کشور حداقل در یک لایه از عمق اکتشاف بیشتری کرد و به ذخایر کلان فلزی، غیرفلزی و مصالح ساختمانی دست یافت.
- ✓ سهم صادرات معدن و صنایع معدنی در سال ۸۹ برای صادرات ۴۱ میلیون تن از انواع مواد معدنی فلزی، سنگ ترئینی، سنگ‌های قیمتی، خاک‌های صنعتی به ارزش ۱۰ میلاردو ۳۲۰ میلیون دلار بوده است که رشد قابل ملاحظه‌ای (درصد ۲۳) نسبت به سال ۸۸ داشته است و این نشان می‌دهد که اوج بحران اقتصادی در غرب، معدن توان شتاب در صادرات غیر نفتی را داشته و دارد.
- ✓ طی سال‌های اخیر پیشرفت‌هایی در بخش معدن و صنایع معدنی به دست آمده به خصوص در صنایعی مانند سیمان، کاشی و سرامیک و فولاد، این در شرایطی تحقق یافته که کشورهای اصلی تولیدکننده این مواد در دنیا با بحران اقتصاد جهانی و تثبیت یا کاهش تولید مواجه شده‌اند. اما در ایران تحریم و بحران‌های اقتصادی نتوانست روند پیشرفت این بخش را تحت الشعاع قرار دهد، به گونه‌ای که در وضعیت بحران اقتصاد جهانی با تکیه بر این مزیت نسبی کمترین مشکل را در بخش معدن و صنایع معدنی شاهد بوده‌ایم.
- ✓ گرچه معدن و صنایع معدنی از دیرباز از پرپتانسیل‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور بوده‌اند، با این حال تولید و توسعه این بخش به گونه‌ای بوده که حجم تولید مواد معدنی از ۱۵۵ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۹۰ میلیون تن در سال ۸۹ رسیده است. استاندارد جهانی استخراج، حداقل یک درصد از ذخایر شناخته شده در کشورهای معدن‌خیز است، در حالی که این میزان در ایران تنها نیم درصد ذخایر است. این نسبت نشان می‌دهد که کشور به شدت نیاز به شناسایی ذخایر با استفاده از حفاری‌های عمیق اکتشافی در کشور دارد. از سویی، متنوع‌سازی در سبد مواد و محصولات معدنی، به دلایل الزامات راهبردی، برای کشور حائز اهمیت است. گزارش اقتصادی کشور در سال ۷۱ یعنی در سالی که کشور با بحران ارزی مواجه بود، نشان می‌دهد که تنها بخشی که در میان بخش‌های اقتصادی از رشدبرخوردار بود، بخش

صنایع معدنی بود. در بحبوحه بحران در اقتصاد جهانی توصیه «جنرال موتورز و جنرال الکتریک»، فقط سرمایه‌گذاری در دو بخش صنایع پیشرفته و صنایع معدنی بوده است. مسؤولان اجرایی هم به این اجماع رسیده‌اند که فروش منابع انرژی در برلنده‌مدت قابل توصیه و پایدار نیست، بلکه باید با فرآوری مواد و صنایع معدنی، تولید محصول با ارزش افزوده بیشتر را دنبال کرد که این رویکرد، افزایش استغالت‌زایی یا ایجاد فرصت‌های شغلی و محرومیت‌زدایی را به همراه دارد.

با تأملی به مواردی که عنوان شد، به نظر می‌رسد توانمندی‌های بالفعل و بالقوه بخش معدن چندان مورد استفاده قرار نگرفته است. این در حالی است که با پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی در آینده نه چندان دور یا به عبارتی تعدیل تعرفه‌ها، بخش صنعت جدا از بخش معدن، دارای مزیت نسبی بالایی نیست و تنها بخشی که دارای مزیت نسبی یا ترکیبی است، (مواد معدنی به علاوه انرژی) بخش معدن و صنایع معدنی است. ایران تنها کشور در منطقه است که دارای ترکیب این دو مزیت نسبی ذخایر معدنی و انواع انرژی است و این مساله در استقلال کشور حائز اهمیت است. در زمان بحران این مزیتها، به همراه منابع انسانی ماهر و خلاق قابل اتكا می‌تواند قدرت رقابتی اقتصاد ایران را ارتقا دهد. از سویی «بنیان صنایع پیشرفته» نیز مواد معدنی مثل زیرکن، سیلیکون و انواع فلزات و مواد استراتژیک به عنوان پایه است. توجه به معدن، زمینه مهاجرت معکوس و استغالت‌زایی را فراهم می‌کند. جدای از این، شمار زیادی از دانش آموختگان رشته معدن را می‌توان به فعالیت تخصصی هدایت کرد. افزون براینها، بخش معدن از توان ارزآوری بالایی برخوردار است که از طریق صدور محصولات صنایع معدنی و مراحل فرآوری صنعتی به دست می‌آید. محصولات معدنی حلقه واسطه در صنایع دیگر است. کاربرد مواد معدنی در کلیه ساخت‌وسازهای زیربنایی کشور و تامین کننده مواد اولیه صنایع معدنی مختلف کشور اعم از سیمان، گچ، انواع پودرهای میکرونیزه، انواع نسوز، کاشی و سرامیک، شیشه، سرب و روی، آلومینیوم، صنایع فولاد، صنایع مس، مصنوعات تزئینی و سنگ‌های قیمتی و شوینده‌ها و سایر بخش‌های صنعتی و ساختمانی از این جمله است.

حال به نظر می‌رسد که با توجه به انفال بودن بخش معدن در قانون اساسی و دارا بودن قانون معدن به صورت خاص، این بخش باید از توجه و جایگاه ویژه‌ای برخوردار شود. با توجه به بحث استراتژیک بودن استقلال صنعتی و اقتصادی و اینکه تدوین و اجرای مناسب و کامل برنامه‌های اقتصادی مستلزم تشکیل و تقویت ساختارهایی است که در عین دانش محوری، سازوکار مناسبی برای پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه‌ها داشته باشد، پیشنهاد می‌شود به منظور حمایت

و بهره‌گيری از توسعه بخش صنعت و معدن و استفاده بهينه از پتانسييل‌های معدنی کشور، حداکثر استفاده از توان داخلی، در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گيرد. در کشور ما نيز که بخش معدن و صنایع معدنی بخش عمده‌ای از تولید و صادرات کشور را به خود اختصاص می‌دهد و هنوز نيز بيش از ۲۰٪ از ذخایر معدنی کشور شناسایی کامل نشده، نه تنها باید متولی این بخش در دولت کوچک نشود، بلکه باید برنامه‌ريزی شود تا مشابه سایر کشورهای توسعه یافته معدن خیز در جهان به دلیل مسوولیت راهبردی، حاکمیت این ذخایر تقویت شود.

فصل سوم: بررسی فنی و تکنولوژیکی

طبع مطالعات امکان سنجی تولید سپلیس (ینه گری)

بررسی فنی و تکنولوژیکی

۱-۳ تشریح تکنولوژی تولید

محصولات مورد نظر این طرح دونوع سیلیس خالص و سیلیس شسته شده می باشد که شیوه تولید آنها متفاوت می باشد . سیلیس

خالص ۹۳ تا ۹۹٪ در واقع یک سیلیس سنتزی یا مصنوعی است که با شیوه های زیر امکان تولید دارد :

روش تولید حرارتی: در این روش سیلیس محلول در آب یا کلوئیدی تولید می گردد که به نام سیلیس غباری معروف **Fumed**

است . اروزیل نام تجاری این نوع سیلیس تولید شرکت دگوسا است که در ایران شناخته شده است . در این شیوه ترکیبات

سیلیسی در دمای ۱۰۰۰-۲۰۰۰ درجه سانتی گراد ذوب و بخار شده و بعد ناگهان سرد می گردد و دانه های سیلیس آمورف تشکیل

می شود . سپس سیلیس در مجاورت کک، آهکی شده . سپس در دمای ۱۵۰۰ درجه سانتی گراد و به **SiO₂** تبدیل می گردد . این

فرآیند از آن جهت که در فاز بخار تولید می گردد بسیار گران قیمت است . سیلیس **Fumed** به عنوان غلظت دهنده و عامل ایجاد

تیکسوتروپیک، پخش کننده، پایدار کننده، ضد کف، کاتالیزور در صنایع پلاستیک، چسب، رنگ، مرکب، و مواد آرایشی

صرف می گردد . سیلیس تولیدی در این روش با خلوص ۹۹/۹۹ و اندازه ذرات ۱ تا ۱۰۰ میکرون است . دانسیته ۲/۱۶ و

سطوح ویژه ۴۰۰-۱۵ متر مربع بر گرم است .

روش تخلیص سیلیس طبیعی: در این روش از انواع سیلیس طبیعی مانند ماسه، خاک دیاتومه و کوارتز استفاده می گردد و ضمن

حل کردن و جدا کردن مواد ناخالص، بلور سیلیس خالص مجدد آشکیل می گردد . درصد سیلیس در این کالا ۹۰-۹۳٪ می باشد .

سیلیس رسوبی: در این روش از محصول سیلیکات سدیم استفاده می شود و **ph** های مختلف **SiO₂** رسوب داده شده سپس

مراحل تخلیص را طی می نماید . درصد سیلیس در این محصول ۸۰-۹۰٪ می باشد . اندازه ذرات ۱۰ تا ۲۵ میکرون ، دانسیته

۱/۲ و سطح ویژه ۷۰۰-۴۵ متر مربع بر گرم است .

از سه روش فوق روش تخلیص سیلیس طبیعی به دلائل زیر انتخاب شده است :

۱/ مواد اولیه آن در کشور ارزان، قابل دسترس و فراوان است .

۲/ خلوص محصول از شیوه رسوبی بیشتر است .

✓ در فاز مایع انجام می گیرد و نیازی به فاز بخار ندارد.

✓ در این فرایند محصول دیگری نیز به نام سیلیس شسته شده تولید می گردد در صورتی که در دروش دیگری این امکان وجود ندارد.

تشریح فرایند تولید منتخب

آسیاب کردن و شستشوی اولیه

کلوخه های بزرگ کوارتز و دیاتومه در آسیاب نرم شده و هر یک بطور جداگانه وارد مخازن شستشوی گردد. سایر مواد سیلیسی مانند ماسه نیز جداگانه با آب شسته می گردد. مخلوط سیلیس در آب پس از شستشو با آب معمولی در حوضچه دیگری با آب و کمی اسید کلرئید ریک شسته می شود تا مواد کربناته آن حل شده و جدا گردد. حوضچه ها مجهز به همزنهای قوی است، تا عمل اختلاط انجام گردد. سپس مجدداً با آب معمولی شسته می گردد. بخشی از مواد در این مرحله با نام سیلیس شسته شده (کوارتز، دیاتومه، ماسه به صورت جداگانه) گردد تا به مرحله خشک کن ها و کلسینه کردن برود و مابقی سیلیس برای مرحله تخلیص ارسال می گردد.

خشک کردن و کلسینه کردن:

سیلیس شسته شده وارد خشک کن دور شده و در دمای ۳۵۰-۴۰۰ درجه سانتی گراد خشک شده و کلسینه نیز می گردد و سایر ناخالصی های آن جدامی گردد سیلیس خشک با خلوص ۷۵-۸۰٪ بخش دانه بندی ارسال می گردد.

تخلیص سیلیس:

در این بخش سیلیس شسته شده باید تبدیل به سیلیس خالص ۹۳-۹۵٪ گردد. ابتدا سیلیس شسته شده در حوضچه هایی با مواد قلیائی قوی مخلوط شده و حل می گردد. و سپس از فیلتر عبور می نماید محلول به دست آمده از سیستم مبدل یون آنیونی و کاتیونی عبور داده شده تایون Na^+ - Cl^- آن جدا می گردد. سپس در دمای ۸۲-۱۰۰ درجه سانتی گراد ذخیره می گردد تا بلورهای سیلیکا رشد نماید. به وسیله فیلتر جدا شده، شسته شده، مجدداً به وسیله فیلتر سانتریفیوژ جدامی گردد. سیلیس خالص در خشک کن خشک می شود.

مرحله دانه بندی و بسته بندی:

محصولات مختلف خشک شده طرح در انتها وارد بخش دانه بندی شده بوسیله الک های مختلف ذرات از هم جدا شده و سپس

در کیسه های دو جداره ۵۵ کیلویی بسته بندی می گردد.

آشنایی با مواد قالبگیری و افزودنی های ماسه

علاوه بر سه جزء اصلی ماسه قالبگیری (ماسه، چسب، آب) مواد دیگری جهت ازدیاد کیفیت و برطرف کردن بعضی از عیوب خاص به مخلوط اضافه می گردد، لذا در اینجا به برخی از آنها که موارد استفاده زیادتری دارند اشاره می شود:

پودر سیلیس : سیلیس سائیده شده و نرم که ریزتر از ۲۰۰ مش باشد پودر سیلیس (Silica Flour) نامیده می شود.

پودر سیلیس را می توان تا ۳۵ درصد به منظور افزایش استحکام گرم ماسه به کار گرفت. پودر سیلیس چگالی توده (bulk-density) ماسه را افزایش می دهد و به همین دلیل ماسه قالبگیری به دلیل فشردگی بیشتر مقاومت بیشتری در برابر نفوذ فلز مذاب دارد.

گرد زغال : Fe_2O_3 تولید شده در مذاب تولیدات آهنی (چدن و فولاد و...) در اثر تماس با دیواره های قالب که اغلب از جنس سیلیس است وارد واکنش شده و تولید ترکیب زود گداز فایلیت را می دهد که منجر به سوختن ماسه و چسبیدن آنها به سطح قطعه ریختگی می شود (ماسه سوزی). در اثر افزودن پودر ذغال سنگ یک محیط احیائی که ناشی از سوختن ذغال و خارج شدن گاز CO_2 و هیدروژن و هیدروکاربیدهای سبک است، ایجاد می شود. در نتیجه این عمل، از اکسیداسیون سطوح مذاب و ایجاد گاز زود گداز فایلیت جلوگیری می شود. لذا در نهایت باعث نچسبیدن ماسه به قطعه و افزایش صافی سطوح قطعات ریختگی می گردد. همچنین با افزودن این ماده از عیوبی نظیر انبساط حرارتی (ماسه اندازی) می توان جلوگیری نمود. زیرا به وسیله منقبض شدن پودر ذغال در اثر حرارت می توان انبساط ماسه را در اثر گرما جبران نمود. نیز قابلیت خرد شدن ماسه را بهبود می بخشد زیرا ماسه کمتر کلوخه می شود و راحت تر روی

shakeout خرد می شود. خواص یک پودر زغال مناسب به شرح زیر است: مواد فرار موجود در آن زیاد باشد (حدود ۲۶-۳۰ درصد) و میزان خاکستر باقیمانده در زغال نباید از ۱۰ درصد تجاوز کند. پارامتر مهم دیگر گوگرد موجود در زغال است، زیرا گوگرد در چدنها خاکستری تمایل به ایجاد chilled است و مقدار گوگرد باید از ۱٪ تجاوز نکند.

میزان مصرف خاک زغال برای قطعات تا ۱۰۰۰ کیلوگرم ۲ الی ۴ درصد و برای قطعات سنگین که دارای گرمای

بیشتری بوده عمق ماسه سوزی شدیدتر است میزان مصرف زغال تا ۸ درصد نیز می رسد.

حبوبات، غلات : چسب غله ای مصرفی در ریخته گری عبارت است از پودر ذرات ریز و یا نشاسته ژلاتینی که از ذرات

گرفته شده است. نشاسته را می توان در ماسه های قالبگیری به منظور افزایش استحکام تر یا خشک یا بالا بودن قابلیت

فروپاشی تا حد ۲ درصد به کار گرفت. اگر مقدار نشاسته در مخلوط زیاد شود خارج سازی قطعه از قالب دشوار خواهد

شد. از آنجایی که نشاسته فرار است، استفاده غیر صحیح از آن می تواند باعث ایجاد عیوب گازی در قطعات شود.

گرد چوب : گرد چوب یا دیگر مواد سلولزی مثل گرد غله یا ذرت، پوسته حبوبات و سلولز را می توان به مقدار ۵/۰ تا

۲ درصد به ماسه های قالبگیری افزود. این می توانند انساط ماسه را کنترل کنند. مواد سلولزی پس از بالا رفتن دما مشتعل

می شوند و بعد از سوختن فضای خالی ایجاد می کنند و از این طریق انساط مخلوط ماسه قالبگیری کیترل می شود. گرد

چوب و مواد سلولزی قابلیت پاشی و قابلیت جاری شدن را نیز اصلاح می کنند و به همین ذلیل سهولت بیشتری در خارج

سازی قطعه از قالب ایجاد می کنند.

اکسید آهن : پودر آن به مقدار اندک در برخی ماسه های قالبگیری به منظور افزایش استحکام گرم به کار می رود.

ملاس، دکسترین : ملاس ساقه نیشکر یا ملاس چغندر که تصفیه نشده و حاوی ۷۰ درصد شکر یا جامد باشد را

میتوان برای افزایش استحکام خشک ماسه و بالا بردن سختی لبه قالب ها به کار گرفت. دکسترین یا صمغ نشاسته را

می توان برای همان اهداف مورد استفاده قرار داد.

پولیت : پولیت یک سیلکات آلومینیم معدنی منبسط شده است. این ماده به مقدار کم و در حد ۵/۰ تا ۱٪ به منظور

پایداری حرارتی بهتر ماسه به کار می رود این ماده را ممکن است به عنوان عایق کننده تغذیه نیز مورد استفاده قرار داد.

آسفالت : یک محصول جنبی حاصل از تجزیه نفت خام است. آسفالت نیز همانند قیر به منظور افزایش استحکام

گرم، بهبود سطح تمام شده قطعات ریخته گی آهنه مورد هستفاده قرار می گیرد.

قیر زمینی : قیر یک محصول از کک سازی است. طی عملیات کک سازی، قیر در دمای ۵/۳ درجه سانتیگراد از ذغال جدا می شود. قیر تا حد ۳ درصد و به منظور اصلاح استحکام گرم و بهبود سطح نهایی قطعات در مخلوط های ماسه برای ریخته گری قطعات آهنی به کار می رود.

گیلسوئیت : گیلسوئیت یک ماده آسفالتی جامد است که در برخی از نقاط زمین از معدن استخراج می شود. این ماده به خوبی فرار است و عملکرد آن شبیه تاثیر زغال در بهبود تمام شده قطعات است.

روغن سوخت : روغن سوخت برخی از اوقات به میزان بسیار کم و در حد ۰/۰۱ تا ۰/۰۱۰ درصد در مخلوط قالبگیری به کار می رود به نظر می رسد که این ماده قابلیت قالبگیری ماسه را بهبود می بخشد.

۲-۳ معرفی ماشین آلات ، تجهیزات و ابزار آلات مورد نیاز

نام ماشین آلات	تعداد (دستگاه)
آسیاب	۴
حوضچه شستشو ۱۰ متر معکبی سیمانی	۸
کوره با دمای ۳۵۰ درجه سانتی گراد	۲
تانک انحلال فولادی	۸
کمپرسور	۲
فیلتربا توری فولادی	۸
مبدل یون کاتیونی و آنیونی	۳
تانک کریستاله شدن فولادی	۳
دستگاه دانه بندی با الک های مختلف	۳

آشنایی با صنعت خردایش مواد معدنی جدیدترین خط تولید پودر میکرونیزه

در این سیستم سنگ کلوخه کربنات کلسیم از معدن در ابعاد 100×80 وارد کارخانه می شود. این کلوخه ها پس از ریخته شدن درون هاپر ورودی دستگاه وارد آسیاب فکی شده و توسط این آسیاب تبدیل به قطعات ۲۰-۱۰ سانتی متری می شوند. این قطعات پس از خروج از آسیاب فکی، وارد آسیاب چکشی می گردد. ابعاد سنگ خروجی از آسیاب چکشی بین ۱۰-۱ میلی متر است که مناسب با ورودی آسیاب اصلی سیستم (آسیاب سپراتور) می باشد.



مواد خروجی آسیاب چکشی توسط یک عدد الواتور به داخل سیلوی مواد اولیه ۲۰۰ تنی ریخته و در این محل انبار می گردد. در خروجی این سیلو یک عدد روتاری والوجهت خروج یکنواخت مواد برای ورود به آسیاب سپراتور تعییه گردیده است. مواد ذخیره شده در سیلوی مواد اولیه با عبور از این روتاری وارد آسیاب سپراتور می گردد. مواد ورودی پس از ورود به این آسیاب بر اثر فشار بالای باد ایجاد شده (به دلیل دور بالای دیسک دستگاه) و برخورد بین چکش ها و زره های تعییه شده در سیستم بلا فاصله به پودر تبدیل می شود. در این سیستم جهت خروج مواد آسیاب شده در درون دستگاه از روش جت پالس استفاده می شود لازم بذکر است که سیستم جت پالس جهت غبارگیری کوره های مختلف از جمله گچ و سیمان مورد استفاده قرار می گیرد. جهت خروج مواد پودر شده ابتدا فن مکنده که متصل به سیستم بگ فیلتر است شروع به مکش می کند و مواد پودر شده بر اثر خلا ایجاد شده از خروجی آسیاب سپراتور که به ورودی فیلتر متصل است منتقل و به کیسه فیلتر های موجود در فیلتر چسبیده می شود و در اثر عطسه های شیر های برقی تعییه شده در این بگ فیلتر مواد پودری چسبیده به فیلتر از کیسه ها جدا شده و به انتهای فیلتر ریخته می شود و سپس از طریق روتاری

والوي که در انتهای فیلتر نیز نصب گردیده است به داخل سیلوی محصول (پاکت پر کن) منتقل و جهت بسته بندی به دو صورت فله و کيسه اي آماده عرضه به بازار مصرف می باشد.

مزایای استفاده از سیستم آسیاب سپراتور

طرح اولیه دستگاه فوق توسط شرکت آلمانی آپاین هوزاکاوا ، جهت پودر کردن برخی مواد خوراکی و دارویی و معدنی در ظرفیت بسیار پایین انجام شده است که این سیستم توسط مهندسان ایرانی کاملا بومی شده و جهت خردایش انواع مواد معدنی تاظرفیت ۴۰ تن در ساعت طراحی گردیده است. لازم بذکر است که این دستگاه در سه تیپ اصلی کاری: تک روتوره ، ۲ روتوره و ۴ روتوره طراحی شده است که هر کدام از تیپ های اصلی این دستگاه نیز با ظرفیت های مختلفی که حداقل و حداکثر تولید آن نیز مشخص است ، طراحی گردیده است. مزایای دستگاه آسیاب سپراتور نسبت به سایر دستگاههای موجود در بازار جهت خردایش مواد معدنی از دستگاههای مختلفی من جمله بال میل ، پین میل ، ریموند ، واير میل ، لیزر میل استفاده می شود که عموم دستگاههای ذکر شده توانایی خردایش و مش بندی مواد معدنی با سختی بالا را نداشته و دستگاه ریموند نیز که یک دستگاه وارداتی است و تا حدودی به سیستم آسیاب سپراتور شباهت دارد نیز به دلیل استهلاک بالا و هزینه ساخت بالا در کشور ما کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. در کشور ما تنها دستگایی که عموما جهت خردایش انواع مواد معدنی با سختی های متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد بال میل است که تا حدودی برای معدن کاران و سایر کارشناسان شناخته شده است و ما در این بخش مزایای دستگاه آسیاب سپراتور را نسبت به بال میل ذکر می کنیم: سایت موردنیاز برای اجرای این خط تولید بسیار محیط کوچکی بوده به نحوی که این سیستم رامیتوان در یک محوطه ۴*۹ متر مکان یابی نمود.

آلودگی زیست محیطی در این خط تولید در حد صفر می باشد که با توجه به آلاندگی بسیار بالای اکثر خطوط فرآوری مواد معدنی از اهمیت بسزایی برخوردار است. به علت اینکه انتقالات مواد در این سیستم در درون دستگاهی به نام سپراتور انجام میگیرد بیش از شش دستگاه از سیستم های قدیمی کسر میگردد که این امر به نوبه خود باعث کاهش هزینه های ساخت و استهلاک موجود در کل خط تولید می شود. در سیستم بال میل برای خردایش یک ماده معدنی متفاوت با ماده معدنی که قبل از خردایش شده بود بايستی کلیه دستگاه توسط کارگر تمیز شود که این امر علاوه بر هزینه

بر بودن مدت زمانی حدود ۲ تا ۳ روز زمان می برد ولی در سیستم آسیاب سپراتور به عنوان مثال اگر دستگاه در حال خردایش یک ماده سفید مانند کربنات کلسیم است و اپراتور تصمیم گرفته باشد که یک ماده معدنی سیاه نظیر گیلسو نایت را خردایش نماید ، تنها کافی است که این دستگاه حدود ۲ ساعت بصورت خالی و بدون بار کار کند تا دستگاه آماده خردایش ماده جدید شود. این دستگاه در طول زمان کاری خود به غیر از هزینه برق و تجهیزات هیچ نوع استهلاکی نخواهد داشت لازم به ذکر است که در این سیستم هیچ گونه شارژ گلوله یا تعویض قطعات وجود ندارد. میزان برق مصرفی در سیستم بال میل تنها در خود دستگاه آسیاب گلوله ای (الکترو گیربکس چرخانده آسیاب گلوله ای) برابر با کل برق مصرفی در سیستم آسیاب سپراتور می باشد. این دستگاه به علت دارا بودن آلیاژ هایی با مقاومت بسیار بالا و ضد سایش توانایی آسیاب کردن انواع کانی ها با سختی های بالا را دارا می باشد. این دستگاه توانایی تولید پودر میکرونیزه از مش ۳۰۰۰ تا ۵۰ که مرز تولید نانو می باشد را دارد. ظرفیت تولید این دستگاه نیز نسبت به دستگاه های مشابه بسیار بالاتر میباشد. عملیات بتن ریزی و حجم خاکبرداری در سیستم بال میل بزرگتر و حجمی تر و به نسبت با هزینه تر از سیستم آسیاب سپراتور است. در اینجا ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که مقایسه های انجام گرفته در موارد بالا تماماً بر اساس میزان تولید در ساعت برابر برای هر کدام از دستگاه ها در نظر گرفته شده است به عنوان مثال هر کدام از دستگاه ها برای خردایش ۸ تن در ساعت از ماده معدنی X با سختی و مش یکسان چه هزینه ای در بر دارد. با توجه به موارد ذکر شده و نیز بر اساس تحلیل هزینه فایده می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر این دستگاه از نظر اقتصادی و صنعتی مناسب ترین دستگاه برای تولید انواع پودر میکرونیزه می باشد.

خط تولید پودر میکرونیزه (شرکت مهندسی کاویان جم)

بال میل، رادمیل، ریموند، جت میل نامهای نسبتا آشنایی در زمینه خردایش مواد معدنی هستند که معمولاً دارای استهلاک بالا، مصرف انرژی بالا، خطوط تولید پیچیده و پراستهلاک، ماشین آلات مکمل زیاد و بازدهی نسبتاً نامطلوبی نسبت به تمام هزینه های مذکور می باشد. در این میان بال میل در کشور ما نسبت به دیگر ماشین آلات ذکر شده مورد استفاده بیشتری در صنایع قرار می گیرد که تقریباً میتوان گفت به یک آسیاب عمومی در کشور ما تبدیل شده است که به دور از محاسبات خاص مهندسی در اکثر خردایشها از تالک با سختی اموس تا سیلیس با سختی ۷اموس و مواد سخت تر مثل

کلینکر از آن استفاده می شود که متأسفانه دلیل این موضوع را میتوان نبود اطلاعات فنی در اختیار صاحبان صنایع، نبود نوع محصول در کشور ما، علمی نبودن فرایند های تولید ذکر کرد. حال آنکه با اندکی تأمل و محاسبه میتوان معايب این سیستم قدیمی را درک کرد که از آن قبیل میتوان به فضای زیاد مورد نیاز جهت خط تولید با این دستگاه، وجود چندین دستگاه مکمل برای تکمیل فرایند آن، استهلاک بالای آن، مصرف بالای انرژی که مهمترین معصل حال حاضر کشور ماست، هزینه تعمیرات و نگهداری بالا، نیروی انسانی زیاد مورد نیاز جهت نگهداری آن، شارژ دوره ای گلوله های آن (که رقم چشمگیری میباشد)، زمان و نیروی انسانی زیاد جهت تغییر کاربری از یک کانی به کانی دیگر و... اشاره کرد.

شرکت کاویان جم در راستای ایجاد تحولی شگرف در صنعت تولید پودرهای میکرونیزه معدنی پس از مطالعات بسیار زیاد، تحقیقات گسترده و محاسبات دقیق علمی و صرف هزینه های گراف در این راستا دستگاه ترکیبی آسیاب سپراتور را به صاحبان صنایع معرفی کند که پایه اولیه این دستگاه اروپایی میباشد که تعداد محدودی از آن توسط برخی شرکتها به صورت ناقص، غیر علمی و صرفا تجربی در کشور تولید شده که هرگز نتوانسته به معیار های اصلی دستگاه حتی نزدیک شود و راندمان آنها نیز در حد غیر قابل قبول میباشد. این شرکت با مطالعات گسترده یک بازنگری کلی روی دستگاه انجام داده که تماما بر پایه محاسبات علمی مهندسی روز با مدل سازی و تحلیل تمام زوایای آن با جدیدترین نرم افزارها و طبق آخرین استانداردها و متدهای علم مکانیک، برق، متالوژی و... انجام شده است.

دستگاه طراحی شده در این شرکت در تمامی زمینه ها از جمله سیستم یاتاقان بندی، طراحی نوع آسیاب، سیستم آب بندی، آلیاژ های مصرفی، مصرف انرژی، طراحی ظاهری مورد بازنگری کلی قرار گرفته و قابل مقایسه با هیچیک از رقبای داخلی و نیز خارجی نیست. به جز موارد فنی ذکر شده در بالا در موارد زیر نیز میتوان برتری های این دستگاه را نسبت به تمام آسیابهای مورد استفاده در کشور مانند بال میل و... را مذکور شد: فضای کم جهت نصب و تولید محصول ، تغییر کاربری سریع (حداکثر ۲ ساعت) از تولید یک محصول به محصول دیگر (مثلا از کربنات کلسیم به باریت) مصرف انرژی پایین و معقول نسبت به آسیابهای دیگر ، استهلاک فوق العاده پایین ، ترکیب از چند دستگاه بودن آن و بالطبع حذف شدن چندین دستگاه از خط تولید ، توانایی تولید پودر میکرونیزه در گستره ابعادی وسیع از ۵۰ تا مش ۲۵۰ واقعی ، ظرفیت بالای تولید نسبت به سایر ماشین آلات مشابه .

تکنولوژی جدید در صنعت خردایش

با وجود اینکه خردایش از نظر اقتصادی دارای اهمیت بسیاری می باشد ولی تکنولوژی و کارائی آن بطور اساسی سالیان سال بدون تغییر باقی مانده است و نیاز شدیدی برای بهبود و پیشرفت روشهای خردایش احساس می شود . بنابر این برای افزایش کارائی عملیات خردایش روشهایی مورد بررسی قرار گرفت که در آن انرژی صرفاً برای خرد کردن مواد بکار گرفته می شد . یکی از روشهای بهبود کارائی خردایش بکارگیری امواج مافوق صوت در نواحی پرفشار می باشد . روشهای متداولی در خصوص کارایی امواج مافوق صوت در صنایع حفاری و خردایش مواد معدنی گزارش شده است .
بعنوان مثال از دهه ۱۹۵۰ مطالعات بسیاری در مورد تاثیرات حوزه های مافوق صوت بر خردایش مواد در سوسپانسیون و مواد جامد تحت فشار صورت گرفته است . احتمالاً گارتندر سال ۱۹۵۹ اولین فردی بود که قاطعانه کارایی امواج مافوق صوت را در خردایش ذرات در سوسپانسیون آزمایش کرد . نتایج آزمایشات او بسیار ضعیف و فاقد نکته های فنی بود . در بسیاری از کارهای تحقیقاتی امواج مافوق صوت با توجه به فرکانس بالای آن بعنوان وسیله ای برای تحریک یک شکستگی بکار گرفته می شود . عده ای از محققین در سال ۱۹۸۸ کاهشی ۷۰ درصدی در مقاومت فشاری یک سنگ معدن را در آزمایشات خود گزارش کردند . امواجی با طول موج بیشتر از صوت ، در صورتی که بتوان آنها را تولید و متمرکز کرد ، می توانند بعنوان ابزاری موثر برای خرد کردن مواد مورد استفاده قرار گیرند . این امر در مورد قطعات سنگهای معدنی مورد آزمایش قرار گرفته است . تجهیزات مورد نیاز عبارتند از : ژنراتور با فرکانس متغیر بین ۵ و ۱۰۰ هرتز ، مجموعه ای از بلورهای پیزو الکترونیک برای تولید ارتعاش ، تقویت کننده - انتقال دهنده ، نوسان ساز با فرکانس نزدیک به ۱.۶۲ کیلو هرتز دارای طولی معادل ۱۶ سانتیمتر برای انتقال امواج مافوق صوت به دانه های مورد نظر ، محفظه خرد کردن که در مقابل صفحه خروجی نوسان ساز قرار گرفته است .
دانه های جامد در محفظه خرد کردن تحت تنش فشاری ناشی از امواج مافوق صوت خرد می شوند و به محض اینکه ابعادشان از سوراخ خروجی کوچکتر شد ، از دستگاه تخلیه می شوند . فرکانس ارتعاشات باید به نحوی انتخاب شود که راندمان انرژی حد اکثر باشد . طیف گسترده ای از فرآیند های فیزیکی - شیمیابی توسط دستگاههای خردایش مافوق صوت قابل انجام است ، مانند شکستن سلولها و باکتریها ، تهیه امولسیون و پراکندن ، یکنواخت کردن مایع و خردایش مواد بلورین .

امواج مافوق صوت به دو صورت در خردایش مواد بکار می روند . یکی استفاده از این امواج در آسیاهای غلطکی و فعال کردن حداقل یکی از غلطک های آسیا نسبت به امواج مافوق صوت و دیگری استفاده از امواج مافوق صوت در پالپ است . که روش دوم برای رسیدن به اندازه های خیلی ریز کاربرد دارد و مواد بکار رفته در این نوع خردایش عموماً اکسیدهای فلزی ، کربنات کلسیم ، سولفات باریم وغیره می باشند . وقتی با کاهش انرژی سرو کار داریم مافوق صوت همراه یک سوسپانسیون شامل ماده برای خردایش و محلول معرف ، مطرح است . از آنجایی که فاز سوسپانسیون یکنواخت می تواند ماده را به ثبات برساند ، مواد با انرژی و حساسیت بالاتر باید توسط فرآیند تر خرد شوند . کاربرد انرژی مافوق صوت بر کاهش نیاز به نیروی گرداننده ، فشار بالا بر میله ها و مصرف انرژی کلی برای خردایش در مقایسه با شرایط مشابه بدون استفاده از امواج مافوق صوت موثر است . ارزش بهینه نیروی کاربردی امواج مافوق صوت توسط اندازه گیری میزان شکستگی های ویژه ای مشخص می شود . این پارامتر به مصرف انرژی برای تولید یک تن از مواد با هر اندازه ای اشاره دارد .

۳-۳ برآورد مواد اولیه و منبع تپیه هر کدام از آنها

برآورد میزان مصرف مواد اولیه

نام ماده اولیه	میزان مصرف سالیانه	واحد	مشخصات	محل تامین
سیلیس طبیعی	۵۴۰۰	تن	کوارتر ، ماسه ، خاک دیاموته	داخلی
اسید کلریدریک	۲۰۰	تن	%۳۰	داخلی
سود	۳۰۱	تن	جامد	داخلی
پاکت بسته بندی	۸۰۸۰۰	عدد	دو جداره	داخلی

اطلاعات تکمیلی در خصوص ماده معدنی سیلیس

نهشته های سیلیس در همه دوره های زمین شناسی در ایران، کمایش با خاستگاه های متفاوت رسوبی، دگرگونی، پگماتیتی دگرسانی، گرمابی و پلاسربی پدیده آمده است. نهشته های اقتصادی سیلیس در جاهای مختلف ایران زمین، در درجه نخست فراوانی و گسترش، متعلق به زمان کامبرین و در درجه دوم به دوران مزووزوییک منحصر می شود.

کانسارهای سیلیس در پرکامبرین پسین: در سازند کاهار در آذربایجان و البرز لایه هایی از کوارتزیت دیده می شود که پاره ای از آنها از نظر میزان ذخیره و عیار SiO_2 می توانند ذخایر سودمندی را بسازند. برای مثال، در ناحیه علم کندی در سنگ های دگرگونی هم ارز با سازند کاهار، ذخایر با ارزشی از سیلیس وجود دارد.

ذخایر سیلیس در پالئوزویک: ذخایر سیلیس در سنگ های پالئوزویک، از نظر زمان تشکیل، کیفیت و میزان ذخیره به دو گروه تقسیم می شوند:

گروه اول: نهشته های سیلیسی رسوبی کامبرین در پیوند با ماسه سنگ لالون. کانسارهای این دوره، بیشترین نهشته های سیلیس ایران را می سازند و به طور گسترده در البرز و ایران مرکزی یافت می شوند. این نهشته ها در البرز (به ویژه ناحیه فیروزکوه تا سلطانیه)، در پیوند با بخش بالایی ماسه سنگ لالون (تاب کوارتزیت) می باشند. در ایران مرکزی در استان های کرمان و یزد هم مانند کانسارهای شجره، داهوئیه، در کج وحشیش در پیوند با تاب کوارتزیت لالون یا سازند هم ارز آن هستند. ذخایر سیلیسی این افق، به ویژه در البرز مرکزی و ناحیه سلطانیه از نظر میزان ذخایر و عیار مناسب میباشند و در صنایع شیشه و ماسه ریخته گری و صنایع سیمان کاربرد دارند، اما این ذخایر چندان کاربردی برای فروسیلیس ندارند.

گروه دوم: نهشته های سیلیسی رسوبی پالئوزویک پسین در پیوند با ماسه سنگ ها و کنگلومراهای سیلیسی. این کانسارهای از نظر شمار و میزان ذخیره و کیفیت، بجز چند مورد، قابل ملاحظه نیستند. از کانسارهای اقتصادی سیلیس در این گروه، می توان در درجه نخست کانسارهای رودکرد و چناریه در استان کرمان با سن سیلورین - دونین (احتمالاً تا کربنیفر) در پیوند با واحد فسفاتی گروه کوشک، و در درجه دوم، لایه های ماسه ای و کنگلومرای سیلیسی سازند سردر، به ویژه بخش بالایی آن با سن ویژن را برشمود. در بسیاری از نقاط مرکزی ایران، باخته، جنوب باخته کشور و نیز البرز، یک لایه سیلیسی سفید تا سفید با لکه های قرمز با ستبرای ۴۰ تا ۶۰ متر یافت می شود. برای نمونه در شمال ماسوله در کوه های تالش در قاعده پرمین، یک افق سیلیسی با عیار مناسب قابل پیگیری است.

کانسارهای سیلیسی با خاستگاه آذرین-دگرگونی در پالئوزویک و مژوزویک: کانسارهای سیلیسی با این خاستگاه، بیشترین تجمع را در زون سنتنچ-سیرجان دارند که سن آنها از پالئوزویک تا آخر مژوزویک است. برای نمونه، کانسارهای سیلیسی در کپلکس کولی کوش، سن پالئوزویک دراند و کانسارهای سیلیسی در فیلیت های همدان، دارای سن مژوزویک است. از آنجا که برخی از کانسارهای این زون، خاستگاه دگرگونی و پاره ای خاستگاه آذرین

دارند و گاه متأثیر از هردو عامل آذرين و دگرگونی می باشند، در این نوشтар آذرين دگرگونی نام گرفته اند. بیشتر این کانسارها، در بخش شمالی زون سنترج- سیرجان جای دارند. بیشتر سازندهای پیش از کرتاسه در این زون دگرگون شده اند. افزون بردگرگونی گسترده در این زون، شماری فراوان از توده های آذرين بازی، اولتربازی و توده های گرانیت- گرانودیوریت نفوذ کرده اند که پیامد سیلیس زایی داشته اند.

پدیده های دگرگونی باعث شده اند که شماری رگه ها و عدسی های کوارتزی خالص فراوانی در میان شیست ها و گنایس ها و همچنین در نزدیکی توده های پگماتیتی، به ویژه در بخش شمالی باختり این زون در ناحیه گلپایگان، دورود و همدان پدید آید. کانسارهای سیلیس این زون، از نظر میزان ذخیره چندان بزرگ نیستند، اما کیفیت کانسنگ آنها خوب است. در پیدایش انها عوامل زیر نقش داشته است:

✓ شماری محدود از این کانسارها در وابستگی مستقیم با پدیده های ماگمایی و در پیوند با فاز پگماتیتی آنها است.
✓ شماری فراوان از این کانسارها، همزاد با سنگ های دگرگونی است و سنگ های فرآگیر آن، دگرگونی های شیستی است. درباره خاستگاه سیلیس موجود در شیست ها و سنگ های دگرگونی می توان گفت:
(الف) کانسارهای سیلیسی، فرجام تزریق شیره های سیلیسی جدا شده و برخاسته از توده های ماگمایی اسیدی (مانند گرانیت الوند) و جایگیری این شیره ها در سنگ های پیرامون است. این پدیده را نمی توان برای همه این کانسارها تعمیم داد، زیرا شماری فراوان از این گونه کانسارها در بخش خاوری همدان (ملایر)، کوارتزیت هایی هستند که با توجه به شواهد زمین شناسی، کهن تر از توده های آذرين می باشند (شیست های فرآگیر کوارتزیت ها، سن ژوراسیک پیشین دارند، حال آنکه توده های اسیدی الوند مربوط به کرتاسه می باشند).

(ب) این ذخایر سیلیسی همزاد با شیست ها بوده، همراه با آنها دگرگون شده و به کوارتزیت تبدیل شده اند. ناهمسانی آنها با سنگ های فرآگیر سبب شده است تا در فرآیند دگرگونی، در برابر چین خوردگی پایداری ناهمسانی از خود نشان دهند و عدسی و توده ای شکل شوند.

(پ) عدسی ها، رگه ها و لایه های نازک سیلیسی همزمان با دگرگونی پدید آمده اند، بدین ترتیب که هنگام افزایش فشار و بالا رفتن دما در سنگ های رسوبی، محلول های سیلیسی از بین لایه های سنگی روان شده اند. آنگاه که این

محلول ها به کربنات های بین لایه ای برخورد کردند، از حرکت باز ایستاده و سپس این محلول های سیلیسی، گوارش لایه های نازک کربناتی را آغاز کرده اند. با به هم خوردن **PH** محیط، سیلیس های محلول نهشته شده و در پیکره نهشته ها به شکل ذخایر سیلیسی که امروز دیده می شوند، در آمده اند.

ذخایر سیلیس رسویی مزوژوییک:نهشته های سیلیس رسوی این زمان، در نقاط گوناگون ایران کم و بیش پراکنده است. هیچ یک از این نهشته ها، شایسته کاربرد در صنایع شیشه سازی نیستند ولی می توان از آنها در صنایع دیگر مانند ریخته گری و سیمان استفاده کرد و کاسارهایی که می توان در این رده قرار دارد، چنین است:

- ✓ افق سیلیسی تریاپس پیشین با ستبرای حدود ۵ متر که در البرز و برخی از نقاط ایران مرکزی گزارش شده است.
- ✓ لایه سیلیس موجود در ماسه سنگ ها و کنگلومرات کوارتزی در البرز واقع در ناحیه سمنان(حدوده چاشم و لارستان)، در پیوند با سنگ های ژوراسیک زیرین است.

کاسارهای سیلیسی با خاستگاه پلاسری:کاسارهایی با این خاستگاه از نهشت قلوه ها و ماسه های کوارتزی با کواترزیتی در آبراهه ها و یا آبکندهای رودخانه ها، سواحل دریا، تپه های ماسه ای و یا در پای کوه های گرانیتی، که از فرسایش گرانیت ها ایجاد شده، پدید آمده اند. نوع دانه درشت آن، قلوه هایی در حد ۱۰ سانتی متر می باشد و به عنوان گلوله سیلیسی کاربرد دارد. با وجود بررسی های فراوان تاکنون، نهشته در خور توجهی از آن در ایران به دست نیامده است. کاسار سیلیسی نیز در پیوند با فرسایش گرانیت شیرکوه یزد و نیز کاسار سیلیسی ریگ سفید در شهر بابک از انواع بارز این نوع کاسارها هستند، ولی خلوص این ذخایر چندان نیست و دارای دانه بندی خاصی می باشند. دانه بندی این سیلیس ها بسیار اندک که خود کاربردی دیگر برای آنها فراهم می سازد.

کاسارهای سیلیسی با خاستگاه گومابی:این گونه کاسارها به نسبت کمیاب بوده و ذخایر کوچکی را می سازند، اما گاهی درجه خلوص بسیار خوبی دارند. نمونه وار می توان کاسار میزوج قزوین را نام برد.

کاسارهای سیلیسی دگرسانی:درمحور تاکستان تا جلفا به خصوص شمال باختری تاکستان محور مشکین شهر-اهر، زون های دگرسانی گسترده ای وجود دارد. در این زون های دگرسانی، ذخایر با ارزشی از سیلیس یافت می شود.

زون های دگرسانی قابل تفکیک به زون آرژیلی، سیلیسی، هماتیتی هستند و عموماً زون آرژیلی گسترده تر از دو زون دیگر است، زون هماتیتی محدودتر است. معمولاً زون آرژیلی در زیر و زون سیلیسی در بالای آن قرار دارد و گاه بین دو زون، زون هماتیتی دیده می شود. این گونه ذخایر سیلیسی، به خاطر ناخالصی و یا پایین بودن عیار SiO_2 ، برای صنایع شیشه مناسب نیستند و برای مصارف ریخته گری، سیمان و ... می توانند کاربرد داشته باشند.

ماسه قالبگیری

مهمترین جزء ماسه های مصرفی در قالبگیری می باشد، این ماده دارای دیر گدازی بالامیباشد و می توان از ماسه های طبیعی که معمولاً دارای اندازه ای یکنواخت و کروی هستند این ماده را بدست آورد و یا با عمل شکست در ماسه سنگ های بزرگ ، ماسه ای با ذرات زاویه دار و اندازه غیر متناسب تهیه نمود. در ماسه های قالبگیری خواص فیزیکی بسیار مهم است . معمولاً ماسه ها بصورت کروی و دانه بندی یکنواخت تهیه می شود . امروزه برای افزایش مقاومت سایش و جلوگیری از نفوذ مذاب درون قالب ، از دانه هایی با اندازه کوچکتر استفاده می شود. مقدار سیلیس در ماسه بیش از ۹۰٪ است که مابقی آن را چسب های رسی (ایلیت ، کائو لینیت ، بتونیت و مونت مورلینیت) با حداقل ۲٪ رطوبت تشکیل می دهد . برای مرطوب تر کردن خواص ماسه یا ایجاد ماسه ای ویژه از موادی بعنوان افزودنی تا حدود ۲٪ به ماسه افزوده می شود.

ماسه ماهیچه

ماسه ماهیچه ها عموماً از نوع سیلیسی هستند ولی در مواقعی از ماسه های زیرکنی ، اولیونی ، کربنی و شاموتی نیز استفاده بعمل می آید . ازویژگی های بارز ماسه های مصرفی برای ساخت ماهیچه ، شکل و اندازه ی ذرات آنها است ، بدینگونه که استفاده از ذرات درشت و کروی شکل برای ساخت ماهیچه ، بدلیل داشتن قابلیت نفوذ گاز بیشتر ، ترجیح داده می شود . معمولاً ماسه ای که دارای بیش از ۵٪ خاک (ذراتریز) باشد ، بدلیل کاهش یافتن قابلیت از هم پاشیدگی آن ، برای ساخت ماهیچه مناسب نیست ، علاوه بر این ، خواص دیگری از قبیل دیر گدازی ، پایداری ابعادی و شیمیایی ، قابلیت انتقال حرارت نیز از اهمیت زیادی برخودار هستند . نکات مهم در ماسه های ماهیچه ای بشرح زیراست : وجود خاک رس باعث تقلیل در کیفیت ماسه ماهیچه و نیز باعث اختلال در واکنش سایر چسب ها با هم می گردد و بنا بر این باید مقدار آن تا حد امکان در ماسه های ماهیچه پائین باشد. امروزه نیز به دلیل دیر گدازی ، بالا بودن دانسیته حجمی و

ظرفیت حرارتی بیشتر ماسه های زیر کنی و اولیونی از دلائل اصلی کاربرد آنها به جای ماسه سیلیسی به شمار می روند.

در هر حال ، علی رغم وجود محدودیت های از قبیل واکنش پذیری سیلیس با مذاب آهنی از این ماده به طور وسیعی به

عنوان ماده اصلی در ساخت ماهیچه ها استفاده می گردد

انواع چسب ها

تقسیم بندی چسب ها از دو دیدگاه صورت می گیرد: یکی از نقطه نظر ماهیت و طیعت چسب ها و دیگری از نظر نحوه انجاماد و چگونگی خود گیری و سفت شدن چسب ها . از نقطه نظر ماهیت چسب ها به دو گروه چسب های آلی و غیر آلی و یا دو دسته قابل حل در آب یا غیر قابل حل در آب تقسیم می شوند. از نظر نحوه انجاماد و چگونگی سفت شدن و خود گیری ، چسب ها به سه نوع برگشت ناپذیر، میانه و برگشت پذیر تقسیم می شوند. چسبهای آب دار و چسب های غیر آب دار نباید با هم دیگر مخلوط شوند زیرا هر زمان که این عمل صورت پذیرد ، استحکام مخلوط ماسه در حالت تر و در حالت خشک کاهش می یابد. و به خصوص اگر چسب آب دار ، خاک رس باشد ، کاهش استحکام شدید تر است. یک چسب مناسب باید ذرات ماسه را به یکدیگر اتصال دهد و استحکام قالب و ماسه ماهیچه را در حالت تر و خشک افزایش دهد. همچنین باید شرایط زیر را فراهم سازد:

- ✓ در خلال تهیه مخلوط های قالب گیری یا ماهیچه به طور یکنواخت بر روی سطوح ماسه پایه گسترده شود.
- ✓ در هر دو حالت تر و خشک ، استحکام کافی مخلوط را فراهم سازد.
- ✓ شکل پذیری مناسب در مخلوط ایجاد نماید ، به طوری که مخلوط قادر باشد همه بخش های قالب را پر کند.
- ✓ کمترین چسبندگی را به سطح مدل و جعبه ماهیچه داشته باشد تا انجام قالب گیری و ماهیچه سازی امکان پذیر شود.
- ✓ امکان خشک کردن سریع قالب و ماهیچه را فراهم سازد و در مونتاژ قالب و نگهداری ماهیچه رطوبت جذب نکند.
- ✓ در خلال مرحله خشک کردن و به هنگام ریخته گری فلز به داخل قالب ، حد اقل گاز را تولید و آزاد سازد.
- ✓ به دیرگدازی ماسه لطمه نزنند و سوختن زودرس ماسه را پدید نیاورند.

- ✓ امکان آسان خارج سازی ماهیچه را فراهم سازد.
- ✓ برای افرادی که عملیات تهیه مخلوط ، قالب و ماهیچه را انجام می دهند ، مضر نباشد و گازهای سمی تولید نکند.
- ✓ ارزان و قابل دسترسی باشد.

معمولًا چسب های مورد استفاده در ریخته گری را به دو گروه عمده چسب های قالب گیری و چسب های ماهیچه تقسیم بنند. از خاک های رسی می توان به عنوان چسب های قالب گیری نام برد و چسب های سیلیکات سدیم ، اتیل و نیز انواع رزین های مورد مصرف در قالب گیری پوسته و.... از جمله چسب های ماهیچه هستند.

ترکیب اصلی ماسه سیلیکات سدیم عبارتند از : اکسید سدیم) ۲۸ تا +۷ (آب) ۶۷ تا +۱۷ (سیلیس) ۶۴ تا ۲۶ / (تمامی اعداد به درصد می باشند) . معمولًا مشخصه سیلیکات سدیم بوسیله ای نسبت وزنی سیلیس به اکسید سدیم نشان داده می شود . پر مصرف ترین سیلیکات سدیم در محدوده ای نسبت ها وزنی بین تا می باشد . بیشتر فلزات در برابر خوردگی توسط سیلیکات سدیم مقاوم می باشند ، لذا به راحتی می توان سیلیکات سدیم را در بشکه های فولادی نگهداری کرد در صورت باز بودن سر بشکه به منظور جلوگیری از ایجاد یک پوسته ای ضخیم در سطح سیلیکات سدیم بهتر است یک لایه فیلم نازک روغنی در سطح ایجاد نمود .

۴-۳ برآورد تاسیسات مورد نیاز

TASISAT ZIRBINAJI

مشخصات مصرف		مشخصات انشعاب		TASISAT
میزان مصرف سالیانه	واحد	میزان	واحد	
۵۰۴۰۰۰	کیلووات ساعت	۲۰۰	کیلووات	انرژی الکتریکی
۲۴۰۰۰	مترمکعب	۱	ابنج	آب
۱۸۰۰۰	مترمکعب	۶۵	مترمکعب بر ساعت	گاز

TASISAT JANBI V TAKMILI

شرح	TASISAT
دو دستگاه دیگ بخار ۳ تنی به همراه تجهیزات جانبی	شبکه بخار
دو دستگاه کمپرسور هوای فشرده با ظرفیت ۱۰ مترمکعب بر دقیقه با تجهیزات جانبی	شبکه هوای فشرده
سیستم گرمایش مرکزی به همراه یونیت ها و رادیاتورها	گرمایش
انواع کولرهای آبی	سرمایش
اگزوز فن برای نهوده هوای آلوده سالن های تولید	تجهیزات تهویه صنعتی
سیستم اعلام و اطفاء حریق	ایمنی
دو دستگاه لیفتراک ۵ تنی به همراه تعداد متناسبی لیفتراک دستی	وسائط نقلیه درون کارخانه
انواع تجهیزات جوشکاری ، ابزار آلات دستی و تعمیراتی	ابزار آلات کارگاهی

۳-۵ طراحی کارخانه ، تخمین فضاهای مورد نیاز

در هر واحد صنعتی اختصاص فضای مناسب و کافی جهت استقرار ماشین آلات ، جابجایی مواد اولیه و محصولات و سهولت در امترد کارکنان امری ضروری است . در این بخش مساحت مورد نیاز جهت سالن تولید ، انبار ساختمانهای غیرتولیدی و در نهایت زمین و محوطه سازی برآورد می گردد . برای محاسبه مساحت سالن تولید ابتدا مساحت خالص دستگاه ها از کاتالوگ های مربوطه استخراج می شود . سپس با توجه به خصوصیات کاری هر دستگاه فضای مورد نیاز جهت جابجایی مواد اولیه و محصول خروجی ، مانور اپراتور به همراه عملیات سرویس و نگهداری برآورد شده به مساحت خالص دستگاه افزوده می گردد . سپس با در نظر گرفتن تعداد دستگاه ها ، جمع کل مساحت هر کدام از ماشین آلات محاسبه می شود . برای کارهای غیر ماشینی نیز مساحت میز کار و محوطه مورد نیاز به همین صورت محاسبه میگردد . حاصل جمع فوق بعلاوه مساحت مورد نیاز جهت لحاظ نمودن مساحت راهروها ، گسترش و توسعه احتمالی ظرفیت تولید به واسطه افزایش ماشین آلات و تجهیزات ، مساحت مورد نیاز سالن تولید را ارائه خواهد کرد . علاوه بر فضاهای صنعتی و تولیدی ، ساختمان های اداری ، رفاهی و نگهداری به منظور اداره امور روز مرہ کارخانه و متناسب با حجم فعالیتهای اداری و تعداد پرسنل غیر اداری واحد طراحی می گردد .

در نهایت مساحت کل زمین و محوطه کارخانه در حدود ۳ تا ۵ برابر مساحت ساختمان های آن می باشد . به طوریکه ۲۰ درصد مساحت زمین به خیابان کشی و پارکینگ و همچنین ۲۵ درصد آن به فضای سبز اختصاص خواهد یافت . مساحت حصار کشی نیز با محاسبه طول حصار کشی وارتفاع دیوار بدست می آید . حصار کشی محوطه به ارتفاع ۲/۵ متر می باشد که یک متر پایین آن از جنس آجر و سیمان و بالای آن نرده آهنی می باشد . از بابت روشنایی محوطه نیز به ازای هر هشتاد متر مربع ، یک چراغ پایه بلند در نظر گرفته می شود .

با استناد به مطالب فوق الذکر و با لحاظ نمودن خصوصیات تکنولوژیکی طرح تولید سیلیس ریخته گری ، مشخصات سایت پلان کارخانه در جدول ارائه شده است .

مشخصات سایت پلان کارخانه تولید سیلیس ریخته گری

مساحت (متر مربع)	شرح	مساحت (متر مربع)	شرح
۱۵۰۰	سالن تولید	۵۰۰۰	زمین
۵۰۰	انبار مواد اولیه و محصول / سرپوشیده و روباز	۱۰۰۰	خیابان کشی و پارکینگ
۲۲۰	ساختمان اداری و خدماتی	۱۰۰۰	فضای سبز
۵۰	نگهداری و سرایداری	۷۵۰	حصار کشی
--	--	۶۳	تعداد چراغ های محوطه

۳-۶ برآورد لوازم و تجهیزات اداری

در این بخش و بالا حافظ نمودن تعداد کارکنان ، حجم امور اداری و بازرگانی واحد ، لوازم اداری و ستادی به شرح زیر پیش بینی شده است .

نام لوازم و تجهیزات	شرح
تلفن و سیستم های ارتباطی	حداقل سه خط تلفن ، سیستم تلفن مرکزی ، گوشی های تلفن ، سیستم پیجینگ ، خطوط همراه برای مدیران
تجهیزات رایانه ای	دستگاه کامپیوتر به همراه پرینتر ، سیستم شبکه داخلی و امکان دسترسی به اینترنت ، سیستم های نرم افزاری
انواع میز و صندلی اداری	برای واحد های مدیریت ، اداری مالی ، کارگری و دفاتر کاری کارشناسان ،
سیستم بایگانی اداری	جهت ایجاد امکان بایگانی متمرکز
لوازم غذانخوری	تجهیز رستوران برای پخت غذا ، میز و صندلی به همراه سایر ملازمات
سیستم حمل و نقل	یک خودرو سواری برای تردد مدیران و یک دستگاه نیسان برای امور تدارکاتی
تجهیز میهمان سرا	امکانات اسکان برای میهمانان

۷-۳ برآورد نیروی انسانی و ساختار سازمانی

کارائی هر سازمان تا حدود زیادی به شیوه اعمال مدیریت و کاربرد صحیح و موثر منابع انسانی بستگی دارد ، تعیین تعداد مشاغل، پست های سازمانی و تنظیم شرح وظایف هر شغل در طبقات مختلف سازمان متناسب با نوع و ویژگیهای تخصصی فعالیت مورد نظر از اصول اساسی تشکیلات یک واحد می باشد . چارت سازمانی مورد نظر این طرح با در نظر گرفتن مشخصات تکنولوژیکی خط تولید سیلیس ریخته گری و همچنین لحاظ نمودن ظرفیت و سایر ملاحظات اقتصادی ، بصورت زیر تعریف میگردد.

مدیر کارخانه

مدیر کارخانه مسئولیت مستقیم نظارت و سازماندهی کل عملیات اجرایی کارخانه از جمله فعالیتهای تولیدی ، ابزارش ، تدارکات ، اداری و بازرگانی را به عهده دارد . این مسئولیت باید ترجیحاً توسط فرد دارای تحصیلات مدیریتی با سابقه مدیریت در صنایع معدنی صورت گیرد . زیر مجموعه های عبارتند از : واحد تولید ، کنترل کیفیت ، امور اداری و مالی و واحد بازرگانی .

واحد بهره برداری

در این واحد عملیات اجرایی کارخانه از مرحله تحویل سیلیس و مواد کمکی مورد استفاده در صنعت فرآوری سیلیس تا مرحله تبدیل آن به محصول نهایی مانند سیلیس ریخته گری صورت می گیرد . جهت هماهنگی امور ، شخصی به عنوان مدیر تولید ترجیحاً مهندس معدن ترجیحاً با تجربه کار در صنعت سیلیس در نظر گرفته شده است . مدیر تولید به کمک ۱۰ نفر کارگر ماهر و ۲۲ نفر کارگر ساده ، سه نفر تکنسین تعمیرات جهت انجام وظایف شامل اپراتوری تولید ، پشتیبانی مواد اولیه و محصول ، سرویس و نگهداری ، مسئولیت بهره برداری از خط تولید را برعهده خواهند داشت .

واحد کنترل کیفیت

در این واحد امور مربوط به کنترل ویژگیهای مواد اولیه اصلی و جانبی و همچنین کنترل مداوم بر انطباق فرایند های تولید به ویژه در مراحل شستشو ، خشک کردن ، اتحلال و بلور سازی مواد از نظر دانه بندی ، دانسیته ، ناخالصی ها و غلظت محلول و محصولات نهایی از نظر دانه بندی ، درصد SIO₂ ، میزان جذب روغن ، درصد رطوبت ، دانسیته ، سطح ویژه

متر مربع بر گرم با استانداردهای مربوطه به کمک تجهیزات آزمایشگاهی صورت خواهد گرفت . فعالیت های این واحد توسط فردی با تخصص مهندس شیمی ، معدن یا متالورژی انجام خواهد گرفت .


حوزه اداری و مالی

در این حوزه انجام کلیه امور اداری و پرسنلی، حسابداری ، مالی و فعالیتهای پشتیبانی مورد نظر میباشد. مسئولیت این بخش به عهده فردی با تحصیلات مرتبط با مدیریت امور اداری یا مالی می باشد. سایر پرسنل این حوزه عبارتند از : دو نفر کارمند دفتری ساده و ۶ نفر نیروی ساده جهت انجام امور پشتیبانی شامل نگهداری ، راننده و امور خدماتی .

حوزه بازرگانی

در این حوزه انجام کلیه امور مربوط به تامین به موقع مواد اولیه اصلی و جانبی همچنین تهیه قطعات مورد نیاز جهت انجام سرویس ، نگهداری و تعمیرات ماشین آلات صورت خواهد گرفت ، علاوه بر آن کلیه فعالیت های بازاریابی داخلی و خارجی و برنامه ریزی میزان و تنوع تولید متناسب با تقاضای بازار و بالاخره فروش محصولات تولیدی توسط این بخش انجام خواهد گرفت . مسئولیت این واحد به عهده شخصی با تحصیلات مدیریت بازرگانی می باشد و دو نفر کارشناس بازرگانی وی را در تحقق اهداف یاری خواهد نمود. لازم به ذکر است در صورت نیاز ، بخشی از پرسنل اداری ، مالی یا بازرگانی در دفتر مرکزی مستقر خواهند گردید .

جهت روشن تر شدن موضوع ، چارت سازمانی این واحد صنعتی به شرح زیر ارائه شده است .



تعداد و وضعیت پرسنل تولیدی

تعداد	تحصیلات	پست سازمانی
۱	کارشناس	مدیر تولید
۱۰	فوق دипلم و پایین تر	کارگر ماهر
۲۲	دیپلم و پایین تر	کارگر ساده
۳	فوق دیپلم	تکسین تعییرات

تعداد و وضعیت پرسنل غیر تولیدی

تعداد	تحصیلات	پست سازمانی
۱	حداقل کارشناسی	مدیریت کارخانه
۱	کارشناس	کارشناس کنترل کیفی
۱	حداقل کارشناسی	مدیر اداری و مالی
۲	کارشناس	کارمند اداری و مالی
۶	دیپلم و پایین تر	پرسنل خدماتی و پشتیبانی
۱	حداقل کارشناسی	مدیر بازرگانی
۲	کارشناس و پایین تر	کارمند بازرگانی

فصل چهارم: مکان یابی طرح

طرح مطالعات امکان سنجی تولید سیلیس (ینته کری)

مکان یابی طرح

مکان یابی یکی از مباحث مهم مطالعات امکان سنگی است که توجه به آن سبب کاهش هزینه ها و موفقیت واحد های صنعتی می شود. مکان یابی مراکز (مکان یابی ساختمنها و مراکز) را انتخاب مکان برای یک یا چند مرکز، با در نظر گرفتن سایر مراکز و محدودیت های موجود می دانند ، به گونه ای که هدف ویژه ای بهینه شود. این هدف می تواند هزینه حمل و نقل، ارائه خدمات عادلانه به مشتریان، در دست گرفتن بزرگترین بازار و غیره باشد. انجام مطالعات مکان یابی نیازمند تخصص هایی از جمله: تحقیق در عملیات، روش های تصمیم گیری، جغرافیا (زمین شناسی و آب و هوا)، اقتصاد مهندسی ، علوم کامپیوتر ، ریاضی ، بازاریابی ، طراحی شهر و ... است.

در این میان تعیین محل کارخانه یکی از کلیدی ترین گامهای تأسیس کارخانه است چرا که نتایج این تصمیم در دراز مدت ظاهر شده و اثرات بسزایی از بعد اقتصادی ، محیط زیست ، مسایل اجتماعی و ... دارد. یکی از جنبه های تاثیر های درون سازمانی، تاثیر مستقیم آن در سوددهی کارخانه خواهد بود و از بعد برونو سازمانی، ساخت کارخانه های بزرگ در یک منطقه می تواند شرایط مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، محیط زیست و غیره را تحت تاثیر خود قرار دهد. تعیین محل کارخانه از نظر اقتصادی نقش مهمی در میزان سرمایه گذاری اولیه به هنگام تأسیس کارخانه دارد. همچنین هنگام بهره برداری طرح، این تصمیم گیری، تاثیر کلیدی در قیمت تمام شده کالا/خدمت دارد.

احداث یک یا چند واحد صنعتی در مکانهای بهینه و در بهترین وضعیت ممکن، نه تنها گردش مواد و خدمات به مشتریان را بهبود می بخشد، بلکه کارخانه را در یک وضعیت مطلوب قرار می دهد. تصمیمهای مرتبط با انتخاب و فرآگیری ویژگی های مکان یابی یک مرکز، می تواند اثر بزرگی بر توانایی کسب و حفظ مزیت رقابتی باشد.

در بررسی مشاغل زود بازده مشخص شده است که بیش از پنجاه درصد آنها در سال اول و حدود سی درصد آنها پس از دو سال ورشکسته می شوند و به شغل دیگری رو می آورند. با اینکه در آغاز راه اندازی این مشاغل، تمام جوانب ارایه خدمات بررسی می شود ولی بی توجهی به مساله مهم مکان سبب می شود تا واحد تولیدی به سوددهی مورد نظر نرسد و از رسیدن به هدف خود باز ماند .

انجام مطالعات مکان یابی درست و مناسب، علاوه بر تاثیر اقتصادی بر عملکرد واحد صنعتی، اثرات اجتماعی، محیط زیستی، فرهنگی و اقتصادی در منطقه محل احداث خود خواهد داشت. در ضمن ویژگیهای منطقه ای نیز به عنوان عوامل کلیدی موثر در تعیین محل در مسایل مکان یابی محسوب می شوند.

مسایل مکان یابی، هدفهای مختلفی را دربردارند. هدفها در شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای تصمیم‌گیری در یک مساله مکان یابی و زیر معیارهای آنها، اهمیت و نقش مهمی دارند. در یک تقسیم‌بندی، هدفهای مسایل مکان یابی با رویکرد برنامه ریزی ریاضی و بر حسب انواع تابع هدف، به سه دسته تقسیم شده‌اند:

شرح	اهداف
این هدفها اشاره به نزدیکی هر چه بیشتر محل استقرار کارخانه به مشتریان و کمتر کردن مسافت دارند که شامل قدیمی ترین مسایل مکان یابی می شوند.	اهداف کششی (Pull)
این هدفها مسایل مکان یابی مراکز نامطلوب را در بر می گیرند و از اوایل دهه ۱۹۷۰ بوجود آمدند. هدف در این مسایل، حداقل کردن فاصله مراکز جدید از مراکز موجود است. مدل هایی که برای این نوع هدفها رائئه شدند بعدها به مدل‌های مکان یابی مضر (Noxious Models) معروف شدند. مثال برای این هدفها، یافتن مکان مناسب برای دفن زباله است که در آن، یکی از هدفها بیشینه کردن فاصله این مکان از مناطق مسکونی است.	اهداف فشاری (Push)
هدفهایی هستند که تلاش در متعادل ساختن مسافت بین مراکز و مشتریان دارند. این هدفها پیوسته ترین نوع هدفها هستند و هدف اصلی آنها دستیابی به برابری است. این هدفها بیشتر در تصمیم‌گیری‌های عمومی کاربرد دارند؛ جایی که هدف برقراری عدالت بین افراد است. مانند متعادل کردن حجم کاری مراکز پلیس که سبب متعادل شدن ارایه خدمات به مقاضیان می شود.	اهداف متعادل (Balancing)

اشتباه در تعیین محل ضررها جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت و گاهی منجر به تغییر محل کارخانه با صرف هزینه‌های زیاد شده، یا به رکود و تعطیلی کامل کارخانه می‌انجامد. عموماً اشتباه در تعیین محل، هنگامی پیش می‌آید که تعریف درستی از آنچه از ما خواسته می‌شود در دست نباشد. ولی اشتباههای دیگری نیز وجود دارد که حتی مدیران

زیرک نیز دچار آن می شوند. برخی از این نوع اشتباهها برای توجه بیشتر مدیران، محققان و افراد کلیدی و تصمیم گیری

در مسایل مکان یابی به این شرح بیان می شود:

✓ فقدان بازرگانی و شرح دقیق عوامل و نیازمندی ها.

✓ چشم پوشی از بعضی شرایط مورد نیاز و بررسی ناقص نیازمندی های طرح.

✓ علایق شخصی یا تعصبات مسئولان در پذیرش حقایق و دلایل منطقی و علمی.

✓ مقاومت مدیران اجرایی در انتقال به محل جدید.

✓ توجه بیش از اندازه به نواحی شلوغ و صنعتی و درنتیجه نادیده گرفتن ناحیه هایی که به تازگی صنعتی شده و یا در شرف صنعتی شدن قرار دارند.

✓ توجه بیش از اندازه به هزینه های زمین و در نتیجه انتخاب زمینهای ارزان یا رایگان.

✓ بی توجهی به هزینه حمل و نقل و عدم برآورده درست آن.

✓ قضاوت در مورد نیروی انسای بالقوه بر مبنای نرخ دستمزد و بدون توجه به کارایی، مهارت، سابقه و تاریخچه کارگری و سایر عوامل مؤثر در انتخاب نیروی انسانی.

✓ انتخاب جامعه ای با سطح فرهنگ و تحصیلات پایین به گونه ای که جذب نیروی متخصص بسیار مشکل باشد.

✓ پافشاری در منافع آنی و کوتاه مدت و بی توجهی به آینده.

✓ کافی نبودن اطلاعات و یا نادرست بودن آنها در مورد بازار، شیوه های حمل و نقل، مواد خام و سایر عوامل که در برآورد هزینه ها تأثیر دارند.

✓ عوامل محیطی از جمله فشارهای سیاسی.

✓ خطای در به کارگیری روشها و تکنیک های تصمیم گیری مکان یابی.

✓ عدم اولویت بندی (وزن دهنده) مناسب به معیارهای تصمیم گیری.

✓ نبود اطلاعات دقیق و کافی در زمینه معیارهای مورد نظر.

✓ بی توجهی به استراتژیک بودن و اثرات بلندمدت تصمیمهای مکان یابی.

✓ بی توجهی به تغییر و تحولات آینده (تهدیدها، فرصتها، رشد تقاضا، بهم خوردن توازن مناطق و ...)

✓ در نظر نگرفتن تغییرات سازمانی لازمه مکانیابی.

بر اساس آنچه قبلا عنوان گردید در پروژه حاضر با عنوان طرح تولید سیلیس ریخته گری ، دسترسی به ماده معدنی سیلیس (ترجیحا تحت فرایند خردایش قرار گرفته به عنوان اصلی ترین ورودی خط تولید) به عنوان مهمترین فاکتور به شمار می آید . لذا مبتنی بر همین استدلال و به لحاظ توسعه یافگی نسبی معدن و صنایع معدنی مرتبط در استان زنجان و از جمله در منطقه ابهر و در نتیجه وجود پتانسیل های مناسب و با پیش فرض اجرای طرح در داخل استان زنجان ، شهرک های صنعتی شماره دو و سه ابهر به همراه شهرک صنعتی خرمدره ، مکان های مناسب و دارای مزیت برای ایجاد این واحد صنعتی خواهند بود . همچنین در این صورت ، ارسال محصولات نهایی به بازارهای صنعتی تهران به عنوان اصلی ترین بازارهای مورد انتظار قرار می گیرد . همچنین با توجه به این اتفاقات می توان این واحد را در منطقه ابهر (فعالان در صنعت سیلیس و فعالیت های مشابه) مزیت جدیدالاحداث به مراکز صنعتی و معدنی مشابه در منطقه ابهر (فعالان در صنعت سیلیس و فعالیت های مشابه) مزیت جانبی دیگری مانند سهولت دسترسی به مشاورین و متخصصین صنعت فرآوری سیلیس و امکان اخذ سرویس های پشتیبانی رانیز به همراه خواهد داشت . علاوه بر آن شهرک های صنعتی واقع در شهرستان زنجان ، در اولویت های بعدی قرار دارند .

فصل پنجم : برنامه زمانبندی اجرایی پروژه

طبع مطالعات امکان سنجی تولید سیلیس (ینته کری)

برنامه زمانبندی اجرای پروژه

یکی از ارکان مهم اجرای پروژه ها که ضامن موفقیت آن می باشد پیروی از یک برنامه زمان بندی مدقون است که احداث واحد های صنعتی نیز از این قاعده کلی مستثنی نیستند . زمان بندی فعالیتها ضمن سازمان دهی و قاعده مند کردن آنها ، باعث اعمال مدیریت بهتر و تخصیص به موقع منابع می گردد . بنابراین ضرورت دارد مجری با در نظر گرفتن ویژگیهای خاص طرح با دید جامعی حجم هر کدام از فعالیت ها از مرحله تحقیقات اولیه و انتخاب مشاور تا مرحله بهره برداری تجاری واحد صنعتی را برآورد نماید و سپس زمان مناسب برای هر فعالیت را پیش بینی کند . علاوه بر آن با شناخت روابط پیش نیازی فعالیت ها ، زمان شروع و خاتمه را طوری برنامه ریزی کند که بتواند در مدت زمان تعیین شده پروژه را به اتمام برساند ، چرا که تأخیر در اجرای پروژه در برخی موارد باعث ایجاد خساراتی خواهد شد که جبران آن بسیار دشوار است . بررسی و تحلیل موضوع فوق بحث بسیار گسترده ای است که از نقطه نظر های مختلفی می توان آن را مطرح نمود . در این قسمت سعی بر این است برنامه زمان بندی اجرای پروژه احداث کارخانه تولید سیلیس ریخته گری بر اساس فازبندی متداول طرحهای صنعتی متناسب با ویژگی های اقتصادی و تکنولوژیکی طرح مورد بررسی قرار گیرد

فاز اول

فاز اول طرح عموما در بردارنده فعالیت هایی از قبیل انجام مطالعات و مشاوره تخصصی ، اخذ مجوزهای دولتی تا مرحله انتخاب و خرید و آماده سازی محل ، تکنولوژی و فرایند عملیات ، تعیین جانمایی موقت ، مهندس مشاور ، تهیه و تدوین پیش نویس قراردادهای مربوطه می باشد . این فاز از طرح مورد نظر در محدوده زمانی سه ماهه قابل انجام است .

فاز دوم

این فاز از فعالیت های تخصصی تری برخوردار بوده و مواردی همچون تامین خدمات مهندسی و طراحی فرایند ، تهیه مشخصات ماشین آلات، جانمایی تجهیزات اصلی، شناسایی و انتخاب سازندگان تجهیزات و فروشندهان تکنولوژی ، طرح تفضیلی کارخانه ، اقدامات مقدماتی جهت تامین و تدارک ماشین آلات و تجهیزات اصلی و جانمایی و در نهایت طراحی سایت پلان ساختمان را در بر می گیرد . این فاز از طرح در محدوده زمانی سه ماهه قابل انجام است .

فاز سوم

در این فاز عمدتاً مراحل اجرایی، محور کار بوده که در این رابطه می توان از فعالیتهايی مانند تدارك لوازم و مصالح، انتخاب پیمانکاران ساختمانی، نظارت بر حسن اجرای عملیات عمرانی، خرید ماشین آلات و تجهیزات اصلی و فرعی به همراه تعیین دستور العملهای نصب و راه اندازی آزمایشی و دیگر موارد مشابه نام برد . با توجه به ماهیت و مشخصات طرح حاضر این فاز از طرح در زمان تقریبی هشت ماهه قابل انجام است .

فاز چهارم

در این فاز ساخت و انتقال کلیه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید همچنین آموزش بهره برداری و نگهداری و تعمیرات، طراحی و تدوین سیستم برای امور عملیاتی کارخانه و به طور کلی روشهای مدیریت و در نهایت تهیه و تدوین دستور العمل امور اجرایی تولید و توزیع صورت خواهد پذیرفت ارکان اصلی اجرایی و مسئول برای انجام وظایف فوق عمدتاً مشاور و فروشنده تکنولوژی و تجهیزات اصلی خواهد بود . با توجه به مذاکرات انجام شده با شرکتهای طرف قرارداد پیش بینی می گردد در صورت تامین بموقع منابع مالی این فاز در سیکل پنج صورت پذیرد .

فاز پنجم

این فاز شامل نصب ماشین آلات و تجهیزات، اجرای تاسیسات زیربنایی و جانبی مورد نیاز ، تامین مواد اولیه تکمیل ساختار تشکیلات پرسنلی و بالاخره راه اندازی و بهره برداری آزمایشی از خطوط تولید و نهایت تولید آزمایشی محصولات نهایی خواهد بود . ارکان اصلی اجرایی در این فاز پیمانکار نصب ، مدیریت بهره برداری ، فروشنده تکنولوژی و تجهیزات و مهندسی مشاور می باشد . بر مبنای ویژگیهای اقتصادی و تکنولوژیکی این طرح پیش بینی می گردد فاز پنجم طرح حدود دوازده ماه به طول بینجامد.

با توجه به موارد مذکور و همچنین لحاظ نمودن مدت زمان مورد نیاز جهت تامین منابع مالی از طریق تسهیلات بانکی (با زمان تقریبی هشت ماه) و همچنین انجام تولید آزمایشی در دوره زمانی سه ماهه ، حداکثر مدت زمان دوره اجرای این پروژه (فاز ساخت) معادل دو سال تعریف می شود . بدیهی است زمان ذکر شده مشروط بر اعمال مدیریت صحیح در طول اجرای پروژه و همچنین تامین به موقع منابع مالی می باشد . در پایان این فصل و جهت روشن تر شدن موضوع، برنامه زمان بندی اجرای طرح (منطبق با مفاهیم فوق) ارائه شده است .

برنامه زبان نمذی پروردۀ اهداف کارخانه نوین میکریں رخنگی

فصل ششم: تجزیه و تحلیل مالی طرح

طایع مطالعات امکان سنجی تولید سپلیس (بنده تری)

تجزیه و تحلیل مالی طرح

در فصول گذشته فعالیت تولیدی مورد نظر جهت احداث کارخانه تولید سیلیس ریخته گری، به لحاظ توجیه پذیری فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت . در این فصل به منظور تعیین میزان سوددهی و شاخصهای مالی ، لازم است بررسی جامعی مشتمل بر برآورد هزینه ها شامل هزینه های سرمایه ای ، هزینه مواد اولیه ، تعمیرات و نگهداری ، بالاسری کارخانه و استهلاک صورت گیرد . در این فصل مقصود اصلی بیان کلیات مالی این طرح بوده و جداول به گونه ای طراحی شده است که گویای توجیه پذیری مالی باشد

لازم به ذکر است جهت تسهیل در پیش بینی میزان درآمد ، شرایط فروش و هزینه های مربوطه ، محاسبات بر اساس معیارهای عرف در صنعت سیلیس دست صورت گرفته واژ تخصیص و تفکیک ظرفیت به انواع و تیپهای مختلف محصولات خودداری شده است . بدیهی است این پیش فرض صرفاً مدلی از موضوع بوده و عملاً عرضه انواع محصولات فرآوری شده از ماده معدنی سیلیس مناسب با سفارشات و تقاضای بازارهای صنعتی دستخوش تغییر خواهد شد ، ولی در عین حال ، این مدل دورنمای مالی طرح را به خوبی نشان میدهد .

ضمناً محاسبات مالی پژوهه برای احداث یک کارخانه تولیدی و صنعتی جهت تبدیل سیلیس خرد شده به محصول نهایی، طرح ریزی شده است بدین مفهوم که واحد فرضی مورد نظر فاقد خطوط تولید پودر میکرونیزه بوده و مواد اولیه ورودی به کارخانه از واحدهای صنعتی دیگر به صورت سیلیس خردایش شده و نیمه آماده ، تامین خواهد شد .

در این محاسبات براساس برآوردهای فنی به عمل آمده در فصول گذشته ، با ارائه معیارهای محاسبه هریک از موارد مربوط به برآورد سرمایه گذاری سرمایه ثابت و درگردش در طی جداول ۱ تا ۱۲ ، میزان درآمد و فروش ، هزینه های بهره برداری ، تفکیک هزینه های ثابت و متغیر تولید و محاسبه درصد فروش در نقطه سر به سر و سایر شاخصهای مالی در جداول ۱۳ تا ۲۲ و در نهایت پیش بینی وضعیت طرح در سالهای مختلف بهره برداری طی جداول ۲۳ تا ۲۸ برآورده شده است . قبل از ارائه جداول مالی فوق الذکر توضیحات ذیل مبنای محاسبات را روشن می سازد .

برآورد هزینه زمین، ساختمان و محوطه سازی (جدول ۱)

در محاسبات مالی و جهت برآورد هزینه خرید زمین ، هزینه ها بر اساس شرایط و قیمت عرف خرید زمین در شهرک های صنعتی استان زنجان وارد شده است . همچنین هزینه های مربوط به مجموعه عملیات عمرانی شامل آماده سازی زمین ، خاکبرداری ، خاکریزی ، تسطیح ، حصارکشی ، اجرای آسفالت ، فضای سبز و روشنایی محوطه و احداث زیربنای مستعمل بر سالنهای تولید ، انبارهای مواد اولیه و محصول ، ساختمان اداری رفاهی براساس قیمت روز پیش بینی شده است .

هزینه تامین تکنولوژی و استقرار ماشین آلات و تجهیزات خط تولید (جدول شماره ۲)

همانطور که قبل عنوان شد خوشبختانه امکان تامین ماشین آلات خط فرآوری سیلیس در داخل کشور فراهم می باشد ، البته امکان واردات نیز وجود دارد و لذا ماشین آلات و تجهیزات خط تولید پس از اخذ پیشنهادات از سازندگان مختلف داخلی انتخاب شده اند . لازم به ذکر است میانگینی از قیمت های مندرج در پیش فاکتورهای اخذ شده ، اساس محاسبه ارزش ماشین آلات قرار گرفته است . علاوه بر آن هزینه های جانبی از بابت انتقال و نصب و راه اندازی تجهیزات در محل کارخانه منظور شده است . لازم به ذکر است هزینه تامین ماشین آلات و تجهیزات جانبی از جمله ابزار آلات کارگاهی و وسایل آزمایشگاهی نیز بر اساس پیش فاکتورهای داخلی و یا استعلامات تلفنی لحاظ گردیده است .

تاسیسات زیربنایی و جانبی (جدول شماره ۳)

از مهمترین تاسیسات زیر بنایی هر واحد صنعتی و تولیدی ، تاسیسات مربوط به تامین انرژی الکتریکی و آب مصرفی می باشد . در محاسبات هزینه مورد نیاز جهت برقراری انشعاب برق بر اساس قراردادهای مشابه فیما بین مجری طرح های صنعتی و شرکت توزیع برق منطقه ای و همچنین با احتساب عملیات اجرایی جهت تکمیل برق رسانی داخلی از جمله تجهیز ترانس و پست برق ، کابل کشی زمینی و هوایی ، مونتاژ تابلوهای اصلی و تکمیل شبکه توزیع داخلی برای دیماند معادل ۱۵۰ کیلووات پیش بینی شده است . از سوی دیگر جهت برآورد هزینه تاسیسات آبرسانی هزینه های مربوط به اخذ حق انشعاب آب و همچنین اجرای سیستم توزیع آب مصرفی، بهداشتی و صنعتی با انشعاب ۱ اینچ اختصاص یافته است . همچنین بر اساس استعلامات صورت گرفته از سازندگان داخلی ، سرمایه گذاری مورد نیاز جهت تاسیسات جانبی مانند سیستمهای تولید و توزیع بخار و هوای فشرده ، مجموعه های باسکول ، تاسیسات گرمایشی و سرمایشی ، هزینه تامین سیستم های ارتباطی و موارد مشابه ، در جدول مربوطه برآورد گردیده است .

وسایل حمل و نقل داخل کارخانه (جدول شماره ۴)

ابزار آلات کارگاهی (جدول شماره ۵)

اثاثیه و لوازم اداری (جدول شماره ۶)

برآورد هزینه های سرمایه ای (ثابت) (جدول شماره ۷)

سرمایه ثابت یا دارایی سرمایه ای آن گروه از دارایی متعلق به واحد صنعتی است که ماهیتی نسبتاً ثابت یا دائمی دارند و به منظور استفاده در جریان عملیات جاری شرکت حفظ و نگهداری می شوند . از اجزا تشکیل دهنده سرمایه ثابت میتوان زمین ، ساختمان ، محوطه سازی ، وسائل نقلیه ، اثاثیه و لوازم اداری ، دستگاهها ، ماشین آلات و تجهیزات خط تولید ، ابزار آلات کارگاهی و آزمایشگاهی ، تاسیسات زیربنایی و جانبی و هزینه قبل از بهره برداری را نام برد . گرچه هیچ معیاری برای تعیین حداقل طول عمر لازم جهت شمول یک دارایی در طبقه سرمایه ثابت وجود ندارد ، اما این قبیل دارایی ها باید بیش از یک سال دوام داشته باشد ، زیرا هزینه پرداخت شده برای اقلام مصرفی جزء هزینه های سالیانه تولید محسوب میگردد .

هزینه های قبل از بهره برداری (جدول شماره ۸)

هزینه قبل از بهره برداری شامل اقدامات مربوط به مطالعات مقدماتی ، عقد قرارداد با مشاور و تهیه طرح اجرایی ، اخذ مجوز از ارگان های دولتی ، آموزش مقدماتی ، تامین مواد اولیه و انرژی جهت راه اندازی و بهره برداری آزمایشی ، هزینه اخذ تسهیلات و هزینه جاری دوره اجرای طرح می باشد که متناسب با طرح حاضر لحاظ شده است .

برآورد سرمایه ثابت (جدول ۹) : مجموع هزینه مورد نیاز برای تامین اقلام سرمایه ای و هزینه های قبل از بهره برداری

سرمایه درگردش (جدول شماره ۱۰)

در این قسمت سرمایه در گردش از جمله مقدار و هزینه مواد اولیه مصرفی ، تامین انواع انرژی و خدمات نیروی انسانی بر اساس الگوهای استاندارد نظر است . لازم به ذکر است در صنعت مورد نظر به دلیل لزوم تامین بخش قابل توجهی از مواد اولیه از طریق واردات طبعاً حجم نسبتاً بالایی از مواد اولیه بایستی در هر دوره کاری خریداری گردد تا امکان توقف خط تولید به دلیل فقدان مواد اولیه در زمان مقتضی به حداقل ممکن کاهش یابد و به همین دلیل بالا بودن حجم سرمایه در گردش مورد نیاز یکی از ویژگی های خاص این واحد صنعتی است .

برآورد سرمایه گذاری کل (جدول شماره ۱۱) مجموع سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش .

نحوه تامین منابع مالی (آورده نقدی سهامداران و تسهیلات بانکی) و برآورد هزینه تسهیلات بانکی

(جدول شماره ۱۲/الف ، ۱۲/ب)

برنامه سالیانه تولید و برآورد میزان فروش (درآمد ناخالص) سالیانه (جدول شماره ۱۳)

پس از تبیین و ارائه هزینه های سرمایه ای مورد نیاز طرح در قالب سرمایه گذاری ثابت و در گردش جهت ایجاد کسب و کار مورد نظر ، در این بخش درآمد سالیانه بر حسب ظرفیت طرح و قیمت فروش محصولات برآورد شده است .

هزینه تامین مواد اولیه (جدول شماره ۱۴)

بر اساس برآورد صورت گرفته در فصل پیشین در زمینه مواد اولیه اصلی و کمکی مورد و لحاظ نمودن ضایعات متعارف در خط تولید و با احتساب قیمت های به روز مواد اولیه ، هزینه سالیانه تامین مواد اولیه محاسبه شده است .

برآورد هزینه منابع انسانی مورد نیاز (جدول شماره ۱۵)

برآورد کمی نیروی انسانی مورد نیاز ورده های تشکیلاتی آن جهت طرح مورد نظر ، در بخش های پیشین انجام گردید که براین اساس و معیارهای متداول قوانین کار هزینه های پرسنلی محاسبه شده است . در این محاسبات جهت برآورد نسبتا دقیق از مزایای سالیانه مانند پاداش ، عیدی ، اضافه کاری احتمالی ، حق بیمه سهم کارفرما ، علاوه بر مجموع حقوق سالیانه دریافتی ، مبلغی معادل ۹۰٪ حقوق سالیانه برای پرسنل تولیدی و ۷۰٪ حقوق سالیانه برای پرسنل غیر تولیدی ، لحاظ شده است .

برآورد هزینه های عملیاتی (جدول شماره ۱۶)

مشتمل بر هزینه های غیر پرسنلی دفتر مرکزی ، هزینه های جاری آزمایشگاه ، هزینه های فروش و هزینه های حمل و نقل .

برآورد هزینه استهلاک سالیانه (جدول شماره ۱۷)

بدیهی است با گذشت زمان سرمایه های ثابت (به استثنا زمین) قابلیت بهره دهی خود را از دست می دهند و بدین لحاظ در طی عمر مفیدشان برای بهای تمام شده این قبیل دارایی ها ، باید به طور منظم و به تدریج به حساب هزینه گذاشته شود ، این کاهش بهای تمام شده استهلاک و ارزش قابل بازیافت دارایی مستهلاک شده در تاریخ خروج از خدمت ، ارزش اسقاطی خوانده می شود . مازاد بهای تمام شده نسبت به ارزش اسقاط دارایی ثابت ، نشان دهنده مبلغی است که باید طی دوره عمر مفید دارایی به عنوان هزینه استهلاک در حسابها منظور گردد . چنانچه ارزش اسقاط در مقایسه با بهای تمام شده ، قابل توجه نباشد در محاسبه استهلاک میتوان از آن صرف نظر کرد . اساسا استهلاک دارای معانی بسیاری است که چند تعریف آن عبارتند از :

✓ کاهش ارزش یک دارایی : این کاهش عبارت است از اختلاف ارزش یک دارایی در دو زمان مختلف به هر دلیلی که کاهش صورت گرفته باشد .

✓ توزیع ارزش اولیه یک دارایی منهای ارزش اسقاطی (اگر قابل پیش بینی و تخمین باشد) در طول عمر مفید دارایی ✓ تفاوت ارزش یک دارایی موجود که قبلا خریداری شده ، با یک دارایی فرضی که به عنوان استاندارد مقایسه به کار رفته است .

دلایل وجود استهلاک عبارتند از : پیشرفت تکنولوژی ، فرسودگی ماشین آلات و ساختمانها ، تغییر مقررات عمومی و الزامات قانونی مربوط به ماشین آلات یا ساختمانها ، تغییر در مقدار و نوع سرویس مورد لزوم ، ایجاد خسارت جانی و مالی توسط یک دارایی که باعث تعویض آن می شود ، ایجاد توانایی در سرمایه گذاری مجدد .

بر اساس قوانین جاری کشور ، روشهای مورد استفاده عبارتند از : روش خط مستقیم ، روش موجودی نزولی . در این طرح از روشهای متناسب ، جهت محاسبه و پیش بینی استهلاک هر کدام از اقلام سرمایه ثابت استفاده شده است .

محاسبه هزینه انرژی ، هزینه بیمه داراییها و هزینه نگهداری و تعمیرات (جدوال شماره ۱۸ ، ۱۹ و ۲۰)
در این بخش و طی جدول جدآگانه ای ، هزینه سالیانه تامین انرژی مشتمل بر هزینه تامین انرژی الکتریکی ، آب و سوخت (بر اساس میزان مصرف و تعرفه قانونی) و مکالمات تلفنی و هزینه نگهداری و تعمیرات المانهای سرمایه ثابت شامل ساختمانها و محوطه سازی ، ماشین آلات خط تولید ، تاسیسات زیربنایی و جانی ، ابزار آلات کارگاهی و

تجهیزات آزمایشگاهی ، وسائط نقلیه و لوازم اداری بر اساس نرم های متعارف در تهیه طرح های توجیهی محاسبه شده است . علاوه بر آن هزینه بیمه دارایی های ثابت شامل ساختمنها و محوطه سازی ، ماشین آلات خط تولید ، تاسیسات زیربنایی و جانبی نیز محاسبه شده است .

برآورد مجموع هزینه های سالیانه (هزینه ثابت و متغیر) و محاسبه درصد فروش در نقطه سر به سر

(جدول شماره ۲۱)

هزینه های ثابت تولید عبارت است از هزینه هایی که با تغییر سطح و میزان تولید تغییر نمیکند . هر چند با به صفر رسیدن میزان تولید بعضی از اقلام هزینه ثابت نیز حذف می گردد . در عوض بعضی از اقلام نیز کاملاً ثابت نیستند ولی تا حدودی ماهیت ثابت دارند و در تجزیه و تحلیل مالی با توجه به کوتاه مدت بودن وقفه میتوان فرض کرد که این هزینه ها وجود دارند . از بارزترین مثالهای چنین هزینه ای هزینه بیمه کارخانه و هزینه تسهیلات بانکی می باشند . بعضی از هزینه های تولید کاملاً ثابت نبوده و تا حدودی ماهیت ثابت دارند به عنوان مثال هزینه حقوق کارکنان دفتر مرکزی و اداری واحد بستگی به میزان تولید ندارد و همچنین با تغییرات جزئی در میزان تولید هزینه پرسنل تولیدی نیز ثابت است . لذا برای در نظر گرفتن چنین استقلالی ۸۵٪ هزینه های حقوق کارکنان به عنوان هزینه های ثابت منظور میگردد و در سایر موارد درصد ثابت بودن هزینه متناسب با نوع آن تعیین میگردد . برخلاف هزینه های ثابت ، هزینه های متغیر نوعی از هزینه ها هستند که با تغییر میزان تولید تغییر می یابند به عنوان مثال هرچه میزان تولید بیشتر شود به همان میزان مواد اولیه بیشتری مورد نیاز است . این بستگی همیشه ۱۰۰٪ نبوده و بعضی از اقلام متناسب با ظرفیت تولید تغییر میکند . به عنوان مثال با افزایش و یا کاهش تولید در حدود کم ، هزینه های حقوق تغییرنمی کند ولی در صورتیکه افزایش تولید ، منجر به اضافه کاری شود ، هزینه حقوق افزایش می یابد و یا اگر تولید از سطح خاصی کمتر باشد به کاهش پرسنل منجر میگردد و حقوق نیز کاهش پیدا میکند ، به این منظور ۱۵٪ از هزینه حقوق کارکنان به عنوان هزینه متغیر منظور میگردد . در سایر موارد درصدی از اقلام هزینه ای به این بخش اختصاص داده می شود .

شاخص های مالی طرح (جدول شماره ۲۲)

در این بخش و پس از ارائه جداول مالی مربوط به محاسبه سرمایه ، هزینه و درآمد ، جهت بررسی بیشتر توجیه پذیری اقتصادی طرح شاخص های مهم مرتبط از جمله قیمت تمام شده محصولات ، سود ناخالص سالیانه ، نرخ برگشت سرمایه ، مدت زمان برگشت سرمایه ، درصد تولید در نقطه سر به سر ، سرمایه ثابت و کل سرانه و موارد مشابه محاسبه شده است .

مقدار سالیانه تولید / هزینه های تولید سالیانه = قیمت تمام شده واحد محصول

هزینه کل سالانه - فروش کل سالیانه = سود ناخالص سالیانه

$\times 100$ (هزینه کل سالیانه / سود ناخالص سالیانه) = درصد سود سالیانه به هزینه کل

$\times 100$ (فروش کل سالیانه / سود ناخالص سالیانه) = درصد سود سالیانه به فروش

$\times 100$ (سرمایه گذاری کل / سود سالیانه) = نرخ برگشت سرمایه

نرخ برگشت سرمایه / $\times 100$ = مدت زمان برگشت سالیانه

تعداد پرسنل در فاز بهره برداری / سرمایه گذاری ثابت = سرمایه ثابت سرانه

تعداد پرسنل در فاز بهره برداری / سرمایه گذاری کل = سرمایه کل سرانه

$\times 100$ ((فروش کل ، هزینه متغیر) / هزینه ثابت) = درصد تولید در نقطه سر به سر نسبت به ظرفیت اسمی

جدول شماره یک) برآورد هزینه زمین ، ساختمانها و محوطه سازی

درصد به کل	ارزش (میلیون ریال)	ارزش واحد (ریال)	مقدار (متر مربع)	شرح	
19.3	1,000.0	200,000	5,000	زمین (دارای کاربری صنعتی)	
46.4	2,400.0	1,600,000	1500	سالن تولید	ساختمان سازی
4.6	240.0	1,600,000	150	انبار مواد اولیه و محصول / سروپوشیده	
8.8	455.0	1,300,000	350	انبار مواد اولیه و محصول / رو باز	
8.1	418.0	1,900,000	220	ساختمان های اداری و رفاهی	
1.8	95.0	1,900,000	50	تکهبانی و سرایداری	
69.7	3,608.0			جمع هزینه های ساختمان سازی	
2.9	150.0	30,000	5,000	تسطیح ، خاکبرداری و خاکریزی	محوطه سازی
3.6	187.5	250,000	750	حصار کشی	
1.7	90.0	90,000	1,000	خیابان کشی و پارکینگ / آسفالت و پیاده روسازی	
1.2	60.0	60,000	1,000	ایجاد فضای سبز	
1.6	81.3	1,300,000	63	روشنایی محوطه (پایه روشنایی)	
11.0	568.8			جمع هزینه های محوطه سازی	
100	5,177			جمع کل	

جدول شماره ۵) ارزش کل ماشین آلات و تجهیزات خط تولید

درصد به کل	قیمت کل (میلیون ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد	نام دستگاه
26	1,400	350,000,000	4	آسیاب
8	440	55,000,000	8	حوضچه شستشو ۱۰ متر مکعبی سیمانی
24	1,300	650,000,000	2	کوره با دمای ۳۵۰ درجه سانتی گراد
9	480	60,000,000	8	تانک انحلال فولادی
1	50	25,000,000	2	کمپرسور
10	520	65,000,000	8	فیلتر با توری فولادی
4	225	75,000,000	3	مبدل یون کاتیونی و آئیونی
3	150	50,000,000	3	تانک کربیستاله شدن فولادی
6	300	100,000,000	3	دستگاه دانه بندی با الک های مختلف
9	487	هزینه های جانی (نصب و راه اندازی در محل ، مالیات بر ارزش افزوده ، هزینه حمل و جاگذاری) معادل ۱۰ درصد ارزش ماشین آلات		
100	5,352	جمع کل		

کلیه ماشین آلات (حتی مارک های خارجی) قابل تامین از داخل کشور می باشد و عملا نیازی به خرید خارجی نخواهد بود (پرداخت صرفه ریالی است)

جدول شماره ۶) ارزش تاسیسات زیر بنایی و جانی

درصد به کل	ارزش (میلیون ریال)	عنوان و شرح
4.20	113	حق انشعاب برای دیماند دویست کیلووات
7.46	200	TASISAT (ترانسفورماتور ، پست برق ، تابلوهای اصلی ، کابل کشی قدرت تا سو دستگاه ها و تجهیزات مصرف کننده)
4.47	120	حق انشعاب یک اینچ
2.98	80	TASISAT و شبکه آبرسانی داخلی
7.46	200	حق انشعاب
9.32	250	TASISAT و شبکه گازرسانی داخلی
7.46	200	سیستم تولید و توزیع هوای فشرده صنعتی
18.64	500	سیستم سوخت جایگزین
5.59	150	سروماش ، گرمایش و تهویه
3.73	100	سیستم اعلام و اطفا حریق
13.05	350	ژنراتور اضطراری
0.75	20	سیستم تلفن و تجهیزات ارتباط شبکه های
14.91	400	باسکول شصت تنی
100	2,683	جمع ارزش تاسیسات

جدول شماره چهار) وسایل حمل و نقل داخل کارخانه

عنوان	تعداد	قیمت واحد (ریال)	ارزش (میلیون ریال)	درصد به کل
لیفتراک دو گانه سوز	2	180,000,000	360	78.26
پالت تراک های مواد اولیه و محصول	20	5,000,000	100	21.74
جمع کل			460	100

جدول شماره پنج) ابزار آلات کارگاهی

شرح	ارزش (میلیون ریال)	درصد به کل
ابزارهای متداول کارگاهی (انواع لوازم جوشکاری ، دریل ، پرس و ابزارهای دستی)	100	100
جمع کل	100	100

جدول شماره شش) اثاثیه و لوازم اداری

شرح	ارزش واحد (ریال)	ارزش (میلیون ریال)	درصد به کل
تلفن سانترال و سیستم های ارتباطی	15,000,000	15	3
تجهیزات رایانه ای	6,000,000	48	11
انواع میز و صندلی اداری به همراه لوازم متعارف	4,000,000	32	7
سیستم بایکانی اداری	10,000,000	10	2
میز و صندلی مخصوص غذاخوری به همراه لوازم مربوطه	400,000	24	5
خودرو سواری	120,000,000	120	27
خودرو نیسان	140,000,000	140	32
تجهیز میهمان سرا و نماز خانه		50	11
جمع کل		439	100

جدول شماره هفت) برآورد هزینه های سرمایه ای

درصد به کل	ارزش سرمایه گذاری (میلیون ریال)	شرح
6.70	1,000	زمین
3.81	569	محوطه سازی
24.18	3,608	ساختمنهای تولیدی و غیر تولیدی
35.87	5,352	ماشین آلات خط تولید
17.98	2,683	تاسیسات زیر بنایی و جانبی
0.67	100	ابزار آلات کارگاهی و تجهیزات آزمایشگاهی
3.08	460	وسایل حمل و نقل داخل کارخانه
2.94	439	وسایل و تجهیزات اداری
14,210	4.76	هزینه های پیش بینی نشده (پنج درصد فوق)
100	14,920	جمع کل

جدول شماره هشت) برآورد هزینه های قبل از بهره برداری

درصد به کل	هزینه (میلیون ریال)	شرح
33	300	مطالعات مقدماتی ، تهیه طرح ، امکان سنجی ، هزینه اخذ تسهیلات ، دریافت مجوز های دولتی
44	400	هزینه های جاری در دوره اجرای طرح
22	200	هزینه های آموزش ، تامین انرژی و مواد اولیه برای تولید دوره آزمایشی
100	900	جمع کل

15,820	برآورد سرمایه ثابت (میلیون ریال)
--------	----------------------------------

جدول شماره نه) برآورد سرمایه ثابت

درصد به کل	ارزش (میلیون ریال)	شرح
94.31	14,920	مجموع هزینه های سرمایه ای
5.69	900	مجموع هزینه های قبل از بهره برداری
100	15,820	جمع کل

جدول شماره ۵۵) برآورد سرمایه در گردش

درصد به کل	هزینه (میلیون ریال)	تعداد روز های کاری	شرح
23.30	1,667	25	تامین مواد اولیه داخلی
0.00	0	0	تامین مواد اولیه خارجی
49.55	3,546	25	کالای ساخته شده و در جریان ساخت
1.51	108	45	نگهداری و تعمیرات
20.50	1,467	90	حقوق و مزایای کارکنان
2.29	164	90	تامین انرژی مورد نیاز
0.89	64	90	هزینه های فروش
1.96	140		تنخواه و سایر هزینه های جاری (دو درصد هزینه های فوق)
100	7,156		جمع کل

جدول شماره یازده) برآورد سرمایه گذاری کل

درصد به کل	ارزش (میلیون ریال)	شرح
68.9	15,820.4	سرمایه ثابت (میلیون ریال)
31.1	7,155.9	سرمایه در گردش (میلیون ریال)
100.00	22,976	سرمایه گذاری کل

جدول شماره دوازده / الف) نحوه تامین منابع مالی

منابع	نوع سرمایه گذاری	ارزش ریالی(میلیون ریال)	درصد به کل
آورده نقدی سهامدار	سرمایه ثابت	5,500	24
	سرمایه در گردش	3,500	15
	جمع آورده	9,000	39
تسهیلات بانکی	سرمایه ثابت	10,320	45
	سرمایه در گردش	3,656	16
	جمع تسهیلات	13,976	61
جمع کل		22,976	100

جدول شماره دوازده / ب) برآورد هزینه تسهیلات بانکی

نوع وام	میزان تسهیلات (میلیون ریال)	سود سالیانه (میلیون ریال)	نرخ بهره (درصد)
سرمایه ثابت (تسهیلات بلند مدت)	10,320	1,312	14
سرمایه در گردش(تسهیلات کوتاه مدت)	3,656	301	16
مجموع	13,976	1,613	--

جدول شماره سیزده) برنامه سالیانه تولید و برآورد میزان فروش (درآمد ناخالص) سالیانه

نوع محصولات	واحد	ظرفیت اسمی سالیانه	قیمت فروش واحد محصول (ریال)	فروش سالیانه (میلیون ریال)	درصد به کل
سیلیس خالص / با خلوص حداقل 93 درصد sio2	تن	1,000	13,225,000	13,225	31.08
سیلیس شسته شده / با خلوص 75 الی 80 درصد sio2	تن	3,000	9,775,000	29,325	68.92
جمع کل	تن	4,000	-----	42,550	100

جدول شماره چهاردهم) نام ، میزان و هزینه سالیانه مواد اولیه مصرفی

نام مواد اولیه	واحد	محل تامین	میزان مصرف سالیانه	قیمت واحد(ریال)	ارزش سالیانه (میلیون ریال)	درصد هزینه به کل
سیلیس طبیعی	تن	داخلی	5400	2,350,000	12,690	63.43
اسید کلریدریک	تن	داخلی	200	25,000,000	5,000	24.99
سود	تن	داخلی	301	5,150,000	1,549	7.74
پاکت بسته بندی دو لایه پلاستیکی (بنجاه کیلوگرمی)	تن	داخلی	80800	9,500	768	3.84
جمع کل					20,006.5	100

جدول شماره پانزده) برآورد هزینه منابع انسانی مورد نیاز

حقوق سالیانه(میلیون ریال)	متوسط حقوق ماهیانه (ریال)	تعداد	شرح		
96	8,000,000	1	مدیریت کارخانه	نحوه تأمین پرسنل	نحوه تأمین پرسنل
84	7,000,000	1	مدیر تولید		
540	4,500,000	10	کارگر ماهر		
1,056	4,000,000	22	کارگر ساده		
180	5,000,000	3	تکنسین تعمیرات		
60	5,000,000	1	کارشناس مسئول		اداری و مالی
66	5,500,000	1	مدیر اداری و مالی		
120	5,000,000	2	کارمند اداری		
252	3,500,000	6	پرسنل ساده خدماتی		
84	7,000,000	1	مدیر بازرگانی	بازرگانی	بازرگانی
120	5,000,000	2	کارمند بازرگانی		
2,658	--	50	جمع کل		
1,860			مجموع حقوق سالیانه پرسنل تولیدی		
798			مجموع حقوق سالیانه پرسنل غیر تولیدی		
1,674			مزایای سالیانه پرسنل تولیدی (نود درصد حقوق سالیانه)		
559			مزایای سالیانه پرسنل غیر تولیدی (هفتاد درصد حقوق سالیانه)		
3,534			جمع حقوق و مزایای سالیانه پرسنل تولیدی		
1,357			جمع حقوق و مزایای سالیانه پرسنل غیر تولیدی		
4,891			جمع کل		

جدول شماره شانزده) هزینه های عملیاتی

درصد به کل	هزینه سالیانه (میلیون ریال)	شرح
0	0	هزینه های غیر برسنلی دفتر مرکزی
26	150	هزینه های جاری آزمایشگاه
37	212.75	هزینه های فروش
37	212.75	هزینه های حمل و نقل
100	575.5	جمع کل

جدول شماره هفده) بروآود هزینه استهلاک سالیانه

سالیانی پیش بزداری										شرح				
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	ارزش املاک	دوره (سال)	فرخ استهلاک	روش محاسبه	مبتنی سرمایه گذاری(میلیون ریال)
135	147	159	172	187	202	219	238	258	279	10	28.56	7	نزوی	3,608
21	23	25	27	29	32	35	37	41	44	10	28.56	7	نزوی	569
482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	10	10	10	مستقیم	5,352
100	115	132	151	173	199	229	263	301	346	10	16.67	12	نزوی	2,683
9	12	15	20	27	36	49	65	86	115	10	8	25	نزوی	460
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	10	5	20	مستقیم	439
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	مستقیم	100
180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	0	5	20	مستقیم	900
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	10	10	10	مستقیم	710
1,079	1,109	1,145	1,185	1,231	1,284	1,345	1,416	1,500	1,598	---	---	---	مستقیم	14,820
										جمع کل				

جدول شماره هیجده (مقدار و هزینه انواع انرژی مصرفی سالیانه)

درصد به کل	هزینه کل (میلیون ریال)	هزینه واحد(ریال)	صرف سالیانه	صرف روزانه	شرح
60.04	327.60	650	504,000	1,680	انرژی الکتریکی (کیلو وات ساعت)
13.20	72.00	1,200	24,000	80	آب (متر مکعب)
23.09	126.00	700	180,000	600	سوخت (گاز) (متر مکعب)
3.67	20.00		هزینه مکالمات تلفن		
100	545.6			جمع کل	

جدول شماره نوزده (برآورد هزینه بیمه دارائیهای ثابت)

درصد به کل	هزینه سالیانه بیمه (میلیون ریال)	نرخ	ارزش دارائی (میلیون ریال)	عنوان دارائی
34.21	8.4	0.002	4,177	ساختمانها و محوطه
43.83	10.7	0.002	5,352	ماشین آلات خطوط تولید و تجهیزات آزمایشگاهی
21.97	5.4	0.0020	2,683	تاسیسات زیربنایی و جانبی و تجهیزات
100	24.42			جمع کل

جدول شماره بیست (برآورد هزینه سالیانه نگهداری و تعمیرات)

درصد به کل	هزینه سالیانه(میلیون ریال)	نرخ	ارزش دارائی	عنوان دارائی
11.61	83.5	2	4,177	ساختمان و محوطه سازی
37.20	267.6	5	5,352	ماشین آلات خط تولید
37.30	268.3	10	2,683	تاسیسات زیربنایی و جانبی
1.39	10.0	10	100	ابزار آلات کارگاهی و تجهیزات آزمایشگاهی
6.40	46.0	10	460	وسانط نقلیه داخل کارخانه
6.10	43.9	10	439	اثاثیه و لوازم اداری
100	719			جمع کل

جدول شماره بیست و یک) برآورد مجموع هزینه های سالیانه (هزینه ثابت و متغیر) و محاسبه درصد فروش در نقطه سر به سر

جمع هزینه های سالیانه (میلیون ریال)	هزینه متغیر(میلیون ریال)	درصد متغیر	هزینه ثابت (میلیون ریال)	درصد ثابت	شرح
20,006.47	20,006.47	100	0.00	0	مواد اولیه
4,890.60	1,467.18	30	3,423.42	70	حقوق و مزایای سالیانه
545.60	381.92	70	163.68	30	انواع انرژی
1,289.04	0.00	0	1,289.04	100	هزینه استهلاک
719.27	575.42	80	143.85	20	هزینه تکمیلی و تعمیرات
549.02	439.22	80	109.80	20	هزینه های پیش بینی نشده تولید
575.50	489.18	85	86.33	15	هزینه های عملیاتی
24.42	0.00	0	24.42	100	هزینه بیمه
1,613.01	0.00	0	1,613.01	100	هزینه تسهیلات دریافتی
30,212.94	23,359.38	--	6,853.55	--	جمع کل

درصد فروش در نقطه سر به سر	تفاضل فروش کل و هزینه های متغیر	هزینه های ثابت (در ظرفیت اسمی)	فروش کل (در ظرفیت اسمی)
35.71	19,190.62	6,853.55	42,550.00

جدول شماره بیست و دو) شاخص های مالی طرح

کمیت عددی	شاخص مالی
21,279	ارزش افزوده سالیانه (میلیون ریال)
12,337.1	سود ناخالص سالیانه (میلیون ریال)
0.41	درصد سود ناخالص سالیانه به هزینه کل
0.29	درصد سود ناخالص سالیانه به فروش
53.7	نرخ برگشت سرمایه (درصد)
316.4	سرمایه ثابت سرانه (میلیون ریال بر هر نفر)
459.5	سرمایه کل سرانه (میلیون ریال بر هر نفر)
35.7	درصد فروش در نقطه سر به سر
1,428.5	میزان تولید در نقطه سر به سر (تن)
سه سال و نیم	دوره برگشت استاتیک سرمایه (سال) از جدول شماره بیست و شش
چهار سال و نیم	دوره برگشت دینامیک سرمایه (سال) از جدول شماره بیست و شش

جدول شماره پیست و سه) نخود بازپرداخت وام های دریافتی (با شرط اقساط مسلوی)

جدول شماره پیست ۹ چهار) تحلیل نقطه سر به سر در سالهای مختلف بهره بوداری (ارقام به میلیون ریال)

سال های بهره بوداری										شرح
۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	
90	90	90	90	90	90	90	90	80	70	درصد بهره بوداری
3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,200	2,800	ظرفیت بهره بوداری (تن)
38,295	38,295	38,295	38,295	38,295	38,295	38,295	38,295	34,040	29,785	عادی فروش
21,023.44	21,023.44	21,023.44	21,023.44	21,023.44	21,023.44	21,023.44	21,116.44	18,769.51	16,422.57	هزینه های منفی
17,271.56	17,271.56	17,271.56	17,271.56	17,271.56	17,271.56	17,271.56	17,178.56	15,270.49	13,362.43	مابه انتفاوت منفی
45.1013	45.1013	45.1013	45.1013	45.1013	45.1013	45.1013	44.8585	44.8604	44.8630	نسبت ماهی اتفاقات منفی (درصد)
با در نظر گرفتن هزینه های مالی										
6,853.55	6,853.55	6,853.55	6,853.55	6,853.55	6,853.55	6,853.55	6,853.55	6,853.55	6,853.55	هزینه های ثابت
0.00	0.00	901.80	0.00	1,312.41	1,312.41	1,312.41	1,613.01	1,613.01	300.60	هزینه های مالی
15,195.90	15,195.90	17,195.39	15,195.90	18,105.81	18,105.81	18,105.81	18,873.94	18,873.94	15,946.68	ازدش فروش سر به سر
39.68	39.68	44.90	39.68	47.28	47.28	47.28	49.29	55.44	53.54	نسبت سر به سر (درصد)
بدون در نظر گرفتن هزینه های مالی										
6,853.55	6,853.55	6,853.55	6,853.55	6,853.55	6,853.55	6,853.55	6,853.55	6,853.55	6,853.55	هزینه های ثابت
15,195.90	15,195.90	15,195.90	15,195.90	15,195.90	15,195.90	15,195.90	15,278.17	15,277.50	15,276.64	ازدش فروش سر به سر
39.68	39.68	39.68	39.68	39.68	39.68	39.68	39.90	44.88	51.29	نسبت سر به سر (درصد)

جدول شماره پیش و پنج) پیش بینی عملکرد سود و زیان و نرخ طرح در سال های پیش بوداری

مشخصات									
۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
۹۰	۹۰	۹۰	۹۰	۹۰	۹۰	۹۰	۹۰	۸۰	۷۰
۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۳,۲۰۰	۲,۸۰۰
۳۸,۲۹۵	۳۸,۲۹۵	۳۸,۲۹۵	۳۸,۲۹۵	۳۸,۲۹۵	۳۸,۲۹۵	۳۸,۲۹۵	۳۸,۲۹۵	۳۴,۰۴۰	۲۹,۷۸۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۸,۲۹۵	۳۸,۲۹۵	۳۸,۲۹۵	۳۸,۲۹۵	۳۸,۲۹۵	۳۸,۲۹۵	۳۸,۲۹۵	۳۸,۲۹۵	۳۴,۰۴۰	۲۹,۷۸۵
۱۸,۰۰۵,۸۲	۱۸,۰۰۵,۸۲	۱۸,۰۰۵,۸۲	۱۸,۰۰۵,۸۲	۱۸,۰۰۵,۸۲	۱۸,۰۰۵,۸۲	۱۸,۰۰۵,۸۲	۱۸,۰۰۵,۸۲	۱۶,۰۰۵,۱۸	۱۴,۰۰۴,۵۳
۴,۷۴۳,۸۸	۴,۷۴۳,۸۸	۴,۷۴۳,۸۸	۴,۷۴۳,۸۸	۴,۷۴۳,۸۸	۴,۷۴۳,۸۸	۴,۷۴۳,۸۸	۴,۷۴۳,۸۸	۴,۵۹۷,۱۶	۴,۴۵۰,۴۵
۵۰۷,۴۱	۵۰۷,۴۱	۵۰۷,۴۱	۵۰۷,۴۱	۵۰۷,۴۱	۵۰۷,۴۱	۵۰۷,۴۱	۵۰۷,۴۱	۴۶۹,۲۲	۴۳۱,۰۲
۶۶۱,۷۳	۶۶۱,۷۳	۶۶۱,۷۳	۶۶۱,۷۳	۶۶۱,۷۳	۶۶۱,۷۳	۶۶۱,۷۳	۶۶۱,۷۳	۶۰۴,۱۹	۵۴۶,۶۵
۵۰۵,۱۰	۵۰۵,۱۰	۵۰۵,۱۰	۵۰۵,۱۰	۵۰۵,۱۰	۵۰۵,۱۰	۵۰۵,۱۰	۵۰۵,۱۰	۴۶۱,۱۸	۴۱۷,۲۶
۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
۱,۰۷۸,۶۶	۱,۱۰۹,۴۸	۱,۱۴۴,۵۴	۱,۱۸۴,۶۰	۱,۲۳۰,۵۵	۱,۲۸۳,۵۰	۱,۳۴۴,۶۱	۱,۴۱۶,۲۰	۱,۴۹۹,۷۸	۱,۵۹۸,۲۷
۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
۲۵,۵۰۲,۶۱	۲۵,۵۳۳,۴۲	۲۵,۵۶۸,۴۹	۲۵,۶۰۸,۵۵	۲۵,۶۵۴,۵۰	۲۵,۷۰۷,۴۵	۲۵,۷۶۸,۷۶	۲۵,۸۴۰,۱۴	۲۳,۶۳۶,۷۱	۲۱,۴۴۸,۱۷
۱۲,۷۹۲,۳۹	۱۲,۷۶۱,۵۸	۱۲,۷۲۶,۵۱	۱۲,۶۸۶,۴۵	۱۲,۶۴۰,۵۰	۱۲,۵۸۷,۵۵	۱۲,۵۲۶,۲۴	۱۲,۴۵۴,۸۶	۱۰,۴۰۳,۲۹	۸,۳۳۶,۸۳
۵۲۶,۵۸	۵۲۶,۵۸	۵۲۶,۵۸	۵۲۶,۵۸	۵۲۶,۵۸	۵۲۶,۵۸	۵۲۶,۵۸	۵۲۶,۵۸	۴۷۷,۶۷	۴۲۸,۷۵
۱۱,۹۲۸,۲۸	۱۱,۹۲۸,۲۸	۱۱,۹۲۸,۲۸	۱۱,۹۲۸,۲۸	۱۱,۹۲۸,۲۸	۱۱,۹۲۸,۲۸	۱۱,۹۲۸,۲۸	۱۱,۹۲۸,۲۸	۹,۹۲۵,۶۳	۷,۹۰۸,۰۸
۱۸۰,۰۰	۱۸۰,۰۰	۱۸۰,۰۰	۱۸۰,۰۰	۱۸۰,۰۰	۱۸۰,۰۰	۱۸۰,۰۰	۱۸۰,۰۰	۱۸۰,۰۰	۱۳۰,۰۰
۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱,۳۱۲,۴۱	۱,۳۱۲,۴۱	۱,۳۱۲,۴۱	۱,۳۱۲,۴۱	۱,۳۱۲,۴۱	۰,۰۰
۰,۰۰	۰,۰۰	۹۰۱,۸۰	۹۰۱,۸۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۳۰۰,۶۰	۳۰۰,۶۰
۱۸۰,۰۰	۱۸۰,۰۰	۱,۰۸۱,۸۰	۱۸۰,۰۰	۱,۴۹۲,۴۱	۱,۴۹۲,۴۱	۱,۴۹۲,۴۱	۱,۷۹۳,۰۱	۱,۷۹۳,۰۱	۴۸۰,۶۰
۱۱,۷۴۸,۲۸	۱۱,۷۴۸,۲۸	۱۰,۸۴۶,۴۸	۱۱,۷۴۸,۲۸	۱۰,۴۳۵,۸۷	۱۰,۴۳۵,۸۷	۱۰,۴۳۵,۸۷	۸,۱۳۲,۶۲	۷,۴۲۷,۴۸	۷,۴۲۷,۴۸
۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
۱۱,۷۴۸,۲۸	۱۱,۷۴۸,۲۸	۱۰,۸۴۶,۴۸	۱۱,۷۴۸,۲۸	۱۰,۴۳۵,۸۷	۱۰,۴۳۵,۸۷	۱۰,۴۳۵,۸۷	۱۰,۱۳۵,۲۷	۸,۱۳۲,۶۲	۷,۴۲۷,۴۸
۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
۱۱,۷۴۸,۲۸	۱۱,۷۴۸,۲۸	۱۰,۸۴۶,۴۸	۱۱,۷۴۸,۲۸	۱۰,۴۳۵,۸۷	۱۰,۴۳۵,۸۷	۱۰,۴۳۵,۸۷	۱۰,۱۳۵,۲۷	۸,۱۳۲,۶۲	۷,۴۲۷,۴۸
۹۱,۳۴۶,۰۰	۹۱,۳۴۶,۰۰	۷۹,۵۹۷,۷۲	۶۸,۷۵۱,۲۴	۵۷,۰۰۲,۹۷	۴۶,۵۶۷,۱۰	۳۶,۱۳۱,۲۴	۲۵,۶۹۵,۳۷	۱۵,۵۶۰,۱۰	۷,۴۲۷,۴۸
۱۰۳,۰۹۴,۲۸	۹۱,۳۴۶,۰۰	۷۹,۵۹۷,۷۲	۶۸,۷۵۱,۲۴	۵۷,۰۰۲,۹۷	۴۶,۵۶۷,۱۰	۳۶,۱۳۱,۲۴	۲۵,۶۹۵,۳۷	۱۵,۵۶۰,۱۰	۷,۴۲۷,۴۸

جداول پيش بيني شاخص ها و تنظيم جداول مالي طرح برای سالهای بهره برداری (از جدول شماره ۲۸ تا ۲۳)

پس از پایان محاسبات مالی و انجام برآوردهای فوق ، با رویکرد ارائه اطلاعات تکمیلی جهت برآورد توجیه پذیری طرح به ویژه با لحاظ نمودن ارزش زمانی پول برای سرمایه گذاران محترم ، جداول کلیدی دیگری شامل نحوه بازپرداخت وام های بانکی ، محاسبه نقطه سر به سر در طی سالهای مختلف بهره برداری ، پیش بینی عملکرد سود و زیان دوره برگشت سرمایه در حالت عادی و دینامیک (با لحاظ نمودن ارزش زمانی پول) و در نهایت تحلیل حساسیت شاخص ها به برخی از پارامترهای کلیدی در طی جداول مستقلی ارائه شده است . توصیه می گردد قبل از اقدام به اجرای سرمایه گذاری به صورت واقعی ، محاسبات مالی با داده های کمی به روز و در حالت های مختلف (با لحاظ نمودن طرحهای استخراج از معدن ، انتقال ، آماده سازی و خردایش) در قالب نرم افزار COMAR تکرار و شبیه سازی گردد .

فصل هشتم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

طایع مطالعات امکان سنبه تولید سیلیس (یخنہ گردی

جمع بندی و نتیجه گيري

بر اساس آمارهای رسمی ، کشور ایران با دارا بودن بیش از ۲۴ میلیارد تن ذخایر معدنی دوازدهمین کشور بزرگ معدنی جهان است که بر اساس عملیات اکتشافی انجام شده ، حدود ۶۰ نوع ماده معدنی مختلف در سطح کشور به ثبت رسیده است ، همچنین حدود ۱۵ نوع ماده معدنی دیگر نیز در حال اکتشاف می باشند. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که حدود ۶ میلیارد تن از معادن موجود ، مربوط به ذخایر فلزی و مابقی ذخایر از نوع غیر فلزی مشتمل بر ذغال سنگ ، مصالح ساختمانی و کانی های صنعتی هستند . بر همین اساس در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰ معدن فعال در کشور وجود دارد که استخراج مواد معدنی معادل ۱۰۰ میلیون تن از این معادن بصورت سالیانه ، ارزش افزوده قابل توجهی را به دنبال دارد . از سوی دیگر کشور ایران ۱۰ درصد کل ذخایر شناخته شده نفت ، ۱۴ درصد از منابع گاز و ۳۵ درصد از ذخایر مس جهان را در اختیار دارد و این در حالی است که در زمینه فلزات مهمی مانند سرب و روی ، به ترتیب حدود ۵ و ۲ درصد از کل منابع شناخته شده جهان در ایران قرار دارند . از سوی دیگر بر اساس آمارهای رسمی ، سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ۱۷٪ می باشد که از این میزان تنها ۰/۶ درصد آن به بخش معدن اختصاص داشته و در طی سالهای اخیر این سهم به حدود ۱/۱ درصد افزایش یافته است . افق های برنامه ریزی کلان اقتصادی دولت مبنی بر افزایش چهار برابری سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی ، بیانگر توجه جدی مسولان کشور و سیاستهای اقتصادی در زمینه بالفعل کردن پتانسیل های معدنی موجود می باشد.

با استناد به دلایل اقتصادی فوق تمرکز بر توسعه فعالیت های معدنی و یا صنایع وابسته از ضرورت های توسعه اقتصادی است . در این میان ، در بالادست صنعت سیلیس ، فعالیتهای مرتبط با استخراج سیلیس از معدن (از جمله معدن واقع در استان زنجان) ، انجام عملیات خردایش و تولید سیلیس دانه بندی شده و در پایین دست آن سیلیس فرآوری شده مانند سیلیس شسته شده و تخلیص شده و همچنین کاربردهای آن در بسیاری از صنایع تولیدی مانند صنایع شیشه، ریخته گری ، رنگ و فیلتراسیون قرار دارد. یکی از زمینه های مهم و رو به رشد در کاربرد این ماده معدنی ، صنعت ریخته گری است . در همین راستا و با توجه به تقاضای رو به گسترش در بازارهای صنعتی برای این ماده ارزشمند معدنی ، عملا احداث کارخانه فرآوری سیلیس به اشكال و صورت های مختلف، دارای توجیه پذیری نسبی می باشد ، همچنین با عنایت به وجود معادن سیلیس به همراه کارخانه خردایش و تولید سیلیس دانه بندی شده در داخل استان زنجان ، در صورت

احداث کارخانه مورد نظر در شهرستان های ابهر یا زنجان ، تامین ماده اولیه اصلی این صنعت به صورت مناسب و با هزینه حمل و نقل پائین میسر خواهد بود . با توجه به رقابت نسبی حاکم بر این صنعت ، کسب توفیق در این حوزه کاری نیاز به تخصص و دانش کافی دارد تا امکان طراحی و اجرای فرایندهای تولید و دستیابی به فرمولاسیون مطلوب و در نهایت محصول با کیفیت بالا ، با هزینه های معقول و اقتصادی و قیمت تمام شده قابل رقابت قابل حصول باشد .

منابع و مأخذ :

- ✓ آمارهای منتشره از سوی وزارت خانه های صنایع و معادن و وزارت بازرگانی (تا پایان سال ۸۸).
- ✓ آخرین نسخه کتاب مقررات صادرات و واردات (تا پایان سال ۸۸).
- ✓ مستندات سازمان توسعه تجارت ایران.
- ✓ مستندات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
- ✓ مستندات سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران.
- ✓ مستندات گمرک و مرکز آمار ایران.
- ✓ فتحی، محمدحسین: مواد قالبگیری برای ریخته گری فلزات، نشر ارکان اصفهان
- ✓ انجمن ریخته گری ایران ، انجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته گری ایران ، انجمن علمی ریخته گری ایران ، مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران .
- ✓ سابت اینترنتی شرکت های تاوان سیلیس ، شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران ، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ، شرکت سرمایه گذاری سپهر معدن شرق .

پیوست یک: کاربرد اکسید آهن قرمز در قالب و ماییچه ریخته کری

طراح مطالعات امکان سنبه تولید سلیسیس (ینه گری)

اکسید آهن قرمز:



اکسید آهن قرمز با ظرفیت تولید 1500 تن سالیانه جهت مصرف در صنعت رنگ ، لعاب ، کاشی و سرامیک و پرایم فلزی با دانه بندی 2500 mesh در حال تولید می باشد که با نمونه وارداتی کاملاً قابل رقابت است که مشخصات آن به شرح ذیل میباشد:

Physical Properties	Chemical Properties
Oil Absorption	25 Fe2O3 98.5%
Particle Size Range (10-100%) (um)	0.1_2.0 Mgo 0 .-2%
Medium(um)	0.25-0.41 Na 0 .13%
Particle Shapes	spherical CaO n.d.
Retention ,+325 mesh(%)	<0.01 SO3 n.d.
Specific Gravity	5.1 Soluble salts 0.29
Surface Area (m/g)	9 LOI At 1000 C 0.66
Refractive Index	3.15 PHapprox 5_7

اکسید آهن مخصوص ماهیچه ریخته گری :

اکسید آهن مخصوص ماهیچه ریخته گری در نوع سیاه رنگ و با قابلیت دانه بندی طبق نظر مشتریان و به صورت ترکیبی از $FeO, Fe_{2}O_3, Fe_{3}O_4$ جهت اضافه شونده به ماهیچه ریخته گری و ایجاد خواص مطلوب در ماهیچه ریخته گری تولید می گردد .

استفاده از اکسید آهن در قالب و ماهیچه برای ریخته گری فلزات آهنی

استفاده از اکسید آهن در انواع مختلف قرمز و سیاه از نظر مهندسی ادیتو ماسه (Additive_ESA Engineered Sand) یعنوان یک اضافه شونده فعال و کار آمد توصیه گردیده است و در عمل نیز با شرایط کارگاهی مورد آزمایش قرار گرفته واثرات آن عیناً دیده شده است. اکسید آهن اضافه شده در انواع مختلف مخلوط ماسه از نظر تاثیر آن برخواص ماسه وبررسی بهبود مقاومت در برابر رگه یا چروک های ایجاد شده بر روی سطح قطعات ریختگی آزمایش شده است . اکسید آهن قرمز در پیشگیری از ایجاد رگه یا چروک بر روی سطح قطعات ریختگی موثر میباشد ولیکن بدليل پودر بودن و فاقد دانه بندی شدن و مقدار اکسیژن عوارض جانبی یا تاثیرات مغایری بر سطح نهائی قطعه ریختگی دارد ولیکن اکسید آهن سیاه اضافه شده به میزان 3 درصد در سیستم هات باکس 2 درصد در سیستم کلد باکس در از بین بودن تاثیر ایجاد رگه یا چروک کارآمد بوده و تاثیر مغایر کمتری برکیفیت سطح خواهد داشت از علت های دیگر استفاده از اکسید آهن کاهش چسبیدن کریں به قطعه کار و نیز جلوگیری از ایجاد روزنه سوزنی و جلوگیری از ایجاد فرورفتگی یا بر جستگی نیم کره ای شکل در قطعه کار و نیز ایجاد مقاومت در برابر نفوذ آهن در قالب میباشد. بطور کلی اثرات اکسید آهن در ماهیچه گیری و هدف از مصرف به شرح ذیل میباشد.

الف) هدف از مصرف :

باعت افزایش پلاستیسیته گرم و کاهش یا حذف عیوب رگه رگه شدن و نفوذ مذاب و کاهش عیوب گازی میباشد.

ب) اثرات استفاده از اکسید آهن در ماهیچه کیری :

- 1_ افزایش استحکام خشک ماهیچه های تولیدی .
- 2_ کاهش اثرات Pinhole (مک سوزنی ریز سطحی نیتروژنی و هیدروژنی)
- 3_ کنترل انساط حرارتی ماهیچه .
- 4_ افزایش استحکام گرم ماهیچه .
- 5_ جلوگیری از Penetration .
- 6_ جلوگیری از نفوذ مذاب در ماهیچه و ایجاد فایالیت مناسب و سخت در سطح ماهیچه که از نفوذ گاز ازت موجود در زین Hot box به داخل ذوب جلوگیری می نماید.
- 7_ کنترل اتمسفر قالب که نقش مهمی در بهبود کیفی سطح دارد بدین طریق که با آزاد سازی اکسیژن اتمسفر قالب را از حالت احیاء کنندگی زیاد محافظت می نماید.
- 8_ ترکیب شدن اکسیژن آزاد شده با اتمهای هیدروژن موجود در زین های Cold box و سوختن کامل با زین های مربوط.
- 9_ ترکیب شدن با کریں اضافی جهت بهبود سطح قطعه .
- 10_ سهولت در تخلیه ماهیچه پس از ذوب ریزی بدليل سوختن اکسیژن با گازهای متصاعد شده زین ها و از بین رفتن عامل چسبندگی ماسه

ج) مقدار مصرف اکسید آهن مخصوص ماهیچه کیری :

- 1_ برای استفاده در سیستم Hot box به مقدار 3/5 درصد وزن ماسه مخلوط می گردد و مقدار رزین نیز کاسته شود .
- 2_ برای استفاده در Cold box به مقدار 1/5 تا 2 درصد وزن ماسه مخلوط می گردد و مقدار رزین نیز کاسته شود .
- 3_ برای استفاده در ماهیچه ریخته گری آلومینیوم حداقل 5/3 درصد وزن ماسه مخلوط کرده و مقدار رزین تا 30 درصد کاهش یابد.



شرکت رنگین آهن (سهامی خاص)
Ranguin Aahan Co.


www.RanguinAhan.com

پیوست دو: آشنایی با ماهیه مورد مصرف در یخچه کری

طایع مطالعات امکان سنجی تولید سیلیس (یخچه گری)

ریخته‌گری فلزات

ریخته‌گری فرایندی است که طی آن ماده مذاب به داخل قالب بارگذاری می‌شود (شکل ۱) تا به شکل داخلی قالب، منجمد و سپس از داخل آن خارج شده تا قطعه مورد نظر، تولید شود. سپس بر روی آن دیگر عملیات لازم انجام می‌شود (شکل ۲). ریخته‌گری ارزان‌ترین روش برای تولید محصولات فلزی شکل داده شده است. شکل قطعه توسط شکل حفره تعیین می‌شود. محصولات فلزی چکش کاری شده با محصولات فلزی ریختگی تفاوت دارند. بر روی این محصولات پس از ریخته‌گری کار مکانیکی مانند آهنگری (forging)، نورد (rolling)، یا روزن‌رانی (extruding) انجام می‌شود.



شکل ۱: بارگذاری فلز در قالب



شکل ۲: اشیای فلزی ساخته شده به روش ریخته‌گری

عمل ریخته‌گری و ریخته‌گرخانه یا ریخته‌گری

فرایند شکل‌دهی اشیای فلزی که از ذوب فلز و ریختن (بارگذاری) آن به داخل قالب به دست می‌آید. عمل ریخته‌گری^۱ نامیده می‌شود. ریخته‌گرخانه یا ریخته‌گری نیز تاسیسات تجاری برای ریخته‌گری یا تولید قطعات ریختگی است. لازم به ذکر است که فلزات مذاب برای بدست آوردن شکل شیء به طور مستقیم

مزایای فرایند ریخته‌گری

۱. ریخته‌گری قطعاتی با شکل پیچیده درونی و بیرونی با هزینه نسبتاً پائین. در نتیجه بسیاری از عملیات مانند ماشینکاری، آهنگری و جوشکاری حذف و یا به حداقل می‌رسد.

^۱ Founding, Casting

۲. تنها روش شکل دهی برای فلزاتی است که امکان استفاده از روشهای دیگر، مانند گرمکاری، برای تولید میله (plate)، ورق (bar)، یا دیگر شکلها وجود ندارد (این روش اقتصادی است).
۳. امکان ساده شدن ساختمان (construction)، در غیر اینصورت ساختمان قطعه ممکن است از چندین جزء تشکیل شود.
۴. روشی بسیار مناسب و سازگار با تولید انبوه و سریع است (در صنعت خودرو بسیار سریع و پرکاربرد است).
۵. تولید قطعات فلزی فوق العاده بزرگ، سنگین که با دیگر روشهای، تولید آن مشکل است (مانند بدنه پمپها، شیرآلات، قطعات واحد هیدرولیکی، که گاهی تا ۲۰۰ تن و بیشتر نیز می‌رسد).
۶. بدست آوردن خواص مهندسی به طور دلخواه‌تر در فلزات ریختگی، مانند
- a. قابلیت ماشین کاری و ظرفیت جذب ارتعاش در چدنها
 - b. خواص یکنواخت‌تر در جهات مختلف، قطعاتی که به روش مناسب ریخته‌گری شده باشند، در جهات مختلف خواص یکسانی دارند ولی در مورد قطعات چکشی چنین نیست.
 - c. استحکام و سبکی، در برخی آلیاژهای فلزات سبک که فقط می‌توان به روش ریخته‌گری تولید کرد.
 - d. کیفیت باربری خوب در قطعات ریخته‌گری شده باربر، به طور کلی می‌توان محدوده وسیعی از ترکیبات آلیاژی و خواص مختلف را در شکل ریختگی تولید کرد.
۷. مزیت اقتصادی آشکاری در رابطه با موارد ۱ تا ۶ به تنها و یا با هم وجود دارد. قیمت و عامل فروش فاکتور مسلطی در قطعات ریختگی است.
۸. مزایای بسیار دیگر

معایب فرایند ریخته‌گری

۱. استحکام مکانیکی محصولات ریختگی برابر با استحکام مکانیکی قطعات آهنگری شده نیست.
۲. ناخالصی‌ها ممکن است به سهولت محبوس شده و باعث تغییر شکل شوند.
۳. نمی‌توان محصولاتی با سطوح فوق العاده صاف و یا با رواداری بالا تولید کرد.
۴. انقباض فلز می‌تواند باعث مشکلاتی در قطعه نهائی شود.


انواع ریخته‌گری‌ها

ریخته‌گریها را می‌توان به دو دسته آهنی و غیرآهنی تقسیم کرد که هر کدام خود تقسیمات دیگری دارند. این تقسیم بندی از دیدگاه نوع فلز به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شود.

۱. ریخته‌گری چدن خاکستری
۲. ریخته‌گری فولاد
۳. ریخته‌گری چدن مالیبل
۴. ریخته‌گری برنج و برنز
۵. ریخته‌گری فلزات سبک مانند (Al, Mg)

شمای عمومی بخش‌های مختلف یک واحد ریخته‌گری

شمای عمومی بخش‌های مختلف یک واحد ریخته‌گری در نمودار زیر نشان داده شده است.



شکل : نمودار عمومی بخش‌های مختلف یک واحد ریخته‌گری

گامهای اساسی در تولید قطعه ریختگی

همانگونه که نمودار فوق نشان می‌دهد، گامهای اساسی در تولید قطعه ریختگی پنج تاست که عبارتند از

۱. ساخت مدل یا قالب اصلی (منجمله جعبه ماهیچه core)
۲. ساخت ماهیچه
۳. قالب‌سازی (قالب‌گیری)
۴. ذوب و باربیزی
۵. تمیزکاری

مدلسازی (ساخت مدل)

مدلهای یا الگوها در ریخته‌گری از اهمیت زیادی برخوردار است. برای ساخت قالب ماسه به مدل (الگو) نیاز است. قالب با فشردن مواد خمیری (ماسه خمیری) در اطراف مدل (الگو) ساخته می‌شود. وقتی مدل از داخل ماسه خارج شود جای آن خالی می‌ماند. این فضای خالی بعداً با فلز مذاب پر می‌شود. تا قطعه ریختگی تولید شود. بنابراین قالب‌گیری نیاز دارد تا

۱. ابتدا مدل ساخته شود (نسخه‌ای از سطح بیرونی قطعه)
۲. سپس با استفاده از مدل قالب‌گیری انجام شود.

۳. در مورد قطعات مجوف (توخالی) مانند اتصالات لوله، بایستی مدل‌های (الگوهای) اضافی دیگری بنام جعبه ماهیچه ساخته شود تا بتوان با آن ماهیچه را شکل داد.

برای ساخت مدل در ریخته‌گری از مواد متعددی مانند چوب، فلز، گچ و پلاستیک استفاده می‌شود
ساخت ماهیچه (core making)

ماهیچه معمولاً از ماسه ساخته می‌شود تا فضای داخل قطعه را شکل دهد. نتیجتاً فضای بین ماهیچه و سطح حفره قالب، آن چیزی است که نهایتاً قطعه ریختگی را تشکیل می‌دهد.

قالب‌گیری (molding)

به کلیه عملیات لازم برای تولید قالب برای باربری در داخل آن قالب‌گیری اطلاق می‌شود. فرایند قالب‌گیری عبارتست از:

۱. قرار دادن مدل در داخل قالب نگهدارنده

۲. قرار دادن ماده قالب در اطراف مدل و کوییدن آن (فسردن آن)

۳. خارج کردن مدل از ماسه تا جای خالی آن ایجاد شود.

۴. قرار دادن ماهیچه در حفره قالب

۵. انجام عملیات پایانی و بستن قالب

۶. باربری در قالب (فلز مذاب آماده)

ذوب و باربری (melting and pouring)

آماده‌سازی فلز مذاب برای ریخته‌گری ذوب نماید. عمل ذوب در کوره و در بخش جداگانه‌ای در کارخانه صورت گرفته و سپس مذاب برای ریخته‌گری با پاتیل حمل می‌شود.

تمیزکاری (cleaning)

به کلیه عملیات لازم برای جداکردن ماسه، سربار، پوسته‌ها و فلز اضافی از قطعه ریختگی، تمیزکاری گفته می‌شود.

ماسه‌های ریخته‌گری

ماسه از مواد اصلی در ریخته‌گری (ساخت قالب) است که معمولاً از ماسه‌های طبیعی تأمین می‌شود. ماسه طبیعی معمولاً با ماده چسبناکی که عمدتاً خاک رس است مخلوط می‌شود تا بتوان قالب را با استحکام لازم و کافی تولید کرد. از ماسه‌های مصنوعی نیز در ریخته‌گری استفاده می‌شود.

اغلب قطعات ریخته‌گری را با استفاده از قالبهای ماسه‌ای تولید می‌کنند. ماسه لازم برای هر تن ریخته‌گری حدود چهار تا پنج تن می‌باشد. نسبت مصرف ماسه به فلز ریخته‌گری بسته به نوع و اندازه قطعه ریختگی و روش قالب‌گیری ممکن است از ۱۰:۱ تا ۲۵:۱٪ متغیر باشد.

قسمت عمده‌ای (حدود ۹۰٪) از ماسه ریخته‌گری را سیلیسیس (SiO_2) تشکیل می‌دهد، مابقی آن نیز چسب و ۲ درصد رطوبت است. گاهی مواد دیگری نیز برای ایجاد خاصیت معینی به ماسه اضافه می‌شود. برای مثال غالباً تا ۲ درصد مواد سلوژی برای جلوگیری از پارگی گرم^۱ به ماسه اضافه می‌شود. برای کاربرد بخصوص، مثلاً در تولید قطعات ریخته‌گری بسیار بزرگ فولادی از ماسه‌های غیرسیلیسی مانند ماسه زیرکنی ($\text{Zircon} = \text{ZrSiO}_4$) یا اولیوین^۲ ($\text{Mg}, \text{Fe}_2\text{SiO}_4$) است. این ماسه دیرگداز و از نظر زمین شناسی فراوان است. این ماسه‌ها در دماهای مختلف تبدیل حالت می‌دهند و نتیجتاً افزایش حجم می‌یابند. برای اینکه دیرگدازی آنها کاهش نیابد کانیهای فلدسپار، میکا و گدازآورهای قلیائی آن بایستی کم باشد در جدول زیر تجزیه شیمیایی ماسه طبیعی ریخته‌گری به طور تقریب داده شده است.

^۱ Hot tear

^۲ Olivine (Name from Olive Green), $\text{MgO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_4$ or $\text{MgO} \cdot \text{FeO} \cdot \text{SiO}_4$

جدول ۱ - آنالیز شمیایی ماسه ریخته‌گری

درصد	ترکیب شمیایی
۷۸-۹۸	سیلیس SiO_2
۱,۲-۱۰,۲	آلومینا Al_2O_3
۰,۵-۱۰,۲	اکسید آهن Fe_2O_3
۰,۰۴-۰,۰۵	اکسید تیتانیم TiO_2
۰,۱۱-۲,۴	آهک CaO
۰,۰۲-۱,۸	اکسید منیزیم MgO
۰,۷-۳,۳	اکسیدهای قلیائی $\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O}$
۰,۲-۴,۱	افت حرارتی LOI

ماسه‌های ریخته‌گری بر اساس مقدار خاک، به ماسه طبیعی و ماسه مصنوعی تقسیم می‌شوند. ماسه طبیعی ماسه‌ای است که از معدن استخراج و دارای خاک (AFS) کافی است، بطوریکه آن را می‌توان مستقیماً به کار برد. اما ماسه مصنوعی ماسه‌ای است که از مخلوط کردن ماسه بدون خاک با مقداری از خاک مورد نظر تهیه می‌شود. ماسه ساحل نیز ماسه‌ای است که معمولاً خاک آن، از پنج درصد کمتر است و در تهیه ماسه مصنوعی و ماسه ماهیچه به کار می‌رود. از نظر قالب‌گیری چند نوع ماسه متفاوت وجود دارد که عبارتند از:

۱. ماسه خام green sand
۲. ماسه خشک dry sand
۳. ماسه ماهیچه‌ای core sand
۴. ماسه فرآیند سیلیکات سدیم
۵. ماسه قالب‌گیری پوسته‌ای shell molding sand
۶. ماسه با پیوند سیمانی cement bonded sand، که مخلوطی از ماسه، ۸ تا ۱۲ درصد سیمان زودگیر و ۵ تا ۶ درصد آب است.
۷. غیره

اکنون به معرفی برخی از این ماسه‌ها می‌پردازیم.

ماسه خشک

ماسه سیلیسی مرطوبی است که با پخت قالب در $۲۰۴-۳۱۶^{\circ}\text{C}$ ($۴۰۰-۶۰۰^{\circ}\text{F}$) بهبود یافته است. در نتیجه آب مکانیکی از ماسه خارج و فقط آب پیوندی سیستم خاک_آب_سیلیس باقی می‌ماند. مقاومت فشاری خشک، عمدتاً تحت تاثیر مقدار خاک و نیز مقدار آبی که قبل از خشک کردن قالب به کار می‌رود قرار دارد.

ماسه ماهیچه

ماسه‌ی ماهیچه^۱ همان ماسه قالب‌گیری است اما به آن روغن و مواد سلولزی (آرد ذرت)^۲ برای ایجاد پیوندهای قوی تر اضافه می‌شود. ماسه‌ی ماهیچه، معمولاً دارای ۱۱% روغن بزرگ ۲% نشاسته است و مقدار خاک رس آن باید در حداقل ممکن قرار گیرد. ماهیچه‌ها پس از قالب‌گیری در دمای حدوداً ۲۰۰°C برای تشکیل پیوند پخته می‌شوند به این ماسه‌ها، ماسه‌ی چراغی نیز می‌گویند.

^۱ Core sand

^۲ Cereal

اختلاف ماسه ماهیچه و ماسه خشک در آن است که در ماسه ماهیچه بایستی قبل از پخت چسب غیر آلی به مقدار کافی مصرف شود تا مقاومت کافی قبل از پخت ایجاد شود. عامل اصلی مقاومت پیوند آلی ایجاد شده بعد از پخت می‌باشد. چسبهای آلی که مصرف می‌شوند شامل روغن ذرت، پلاستیکها، رزینها و کازئین می‌باشد. علاوه بر این آرد برای افزایش مقاومت و نیز بهبود خاصیت تمیزکاری مصرف می‌شود. چسبهای اصلی در عمل پلیمریزه و زنجیزه‌ای می‌شوند. در مورد روغن بزرک اکسیژن عامل زنجیزه‌ای شدن می‌باشد که در نتیجه به داخل کوره پخت ماهیچه بایستی هوای کافی جریان داشته باشد. از آنجاییکه پس از باربریزی کلیه اطراف ماهیچه‌ها با مذاب پوشانده می‌شوند بایستی برای خروج گازها به بیرون نفوذ پذیری کافی داشته باشد. به همین دلیل، ماسه ماهیچه معمولاً از ماسه قالب درشت‌تر بوده و لذا بایستی توزیع آن بر روی الکهای کمتری باشد.

خواص ماسه‌های ریخته‌گری

ماسه‌ها باید به راحتی قابل قالب‌گیری بوده و قطعات بی‌عیی را ایجاد نمایند. خواص مورد نیاز عبارتست از:

۱- استحکام خام (مرطوب): ماسه مرطوب پس از مخلوط شدن با آب، بایستی مقاومت کافی و پلاستیسیته کافی، برای ساخت و حمل و نقل قالب را دارا باشد.

۲- استحکام خشک: به محض باربریزی، ماسه مجاور فلز داغ، به سرعت آب خود را بصورت بخار از دست داده و خشک می‌شود. ماسه خشک بایستی در برابر فرسایش و فشار متالوستاتیکی فلز مذاب، دارای مقاومت کافی باشد در غیر این صورت پس از باربریزی قالب بزرگ می‌شود.

۳- استحکام داغ: پس از تبخیر رطوبت، ممکن است به مقاومت زیاد ماسه در دمای بالا (بالاتر از 100°C) نیاز باشد. فشار استاتیکی فلز مذاب که بر دیواره‌ی قالب وارد می‌شود ممکن است باعث بزرگ شدن قالب شود و یا اگر هنوز مذاب در حال حرکت است، در قالب، سایش، ترک، یا شکست اتفاق افتد.

۴- نفوذپذیری: حرارت قطعه ریخته‌گری در ماسه مرطوب، باعث ایجاد بخار و دیگر گازها می‌شود که در نتیجه قالب بایستی نفوذپذیر باشد یا به عبارت دیگر متخلخل باشد تا گازها از آن عبور کند. در غیر این صورت در قطعه حفره‌های گاز ایجاد خواهد شد. این خاصیت را که با استفاده از سرعت عبور هوا از داخل نمونه‌ی فشرده اندازه‌گیری می‌کنند تابع فضاهای خالی است و اندازه آن برای ماسه‌ای که روی تعداد زیادی الک توزیع می‌شود پائین است اما برای ماسه‌ای که روی سه یا چهار الک توزیع شود بالاست.

۵- پایداری حرارتی: حرارت قطعه ریخته‌گری در سطح مشترک ماسه و فلز ایجاد انساط سریع می‌کند در نتیجه ممکن است سطح ماسه ترک بخورد و یا پوسته نماید مگر اینکه ماسه قالب به طور نسبی از نظر ابعاد در برابر سرعت گرم شدن پایدار باشد.

۶- دیرگدازی: دمای باربریزی بالا، مثلاً دمای آلیزهای آهنی 1760°C - 1315°C نیاز به دیرگدازی بیشتر ماسه دارد، فلزات با دمای باربریزی پائین مثلاً آلومینیم در دمای 705°C نیاز به ماسه دیرگداز ندارد. در رابطه با دیرگدازی ماسه، مسئله‌ی دوام مطرح است. خواص ماسه‌ای که در معرض دمای بالا قرار می‌گیرد به علت تغییر پیوندهای شمیائی و فیزیکی، به تدریج تغییر کرده که بایستی با ماسه جدید جایگزین شود. متناسبانه آزمایشی برای تعیین این تغییر تدریجی وجود ندارد.

۷- قابلیت قالب‌گیری (سیلان): خاصیتی است که هم تعریف و هم اندازه‌گیری آن مشکل است. ماسه بایستی برای فرآیندهای قالب‌گیری مناسب باشد. این خاصیت ماسه مانند رفتار یک مایع است به عبارت دیگر وقتی کوبیده شود به کلیه قسمتهای قالب جریان یافته و فشار کوبش را به طور یکنواخت توزیع نماید.

۸- سطح تمام شده: برای قطعه ریختگی، سطح تمام شده خوبی ایجاد کند.

۹- خاصیت تمیزکاری (ریزش): ماسه حرارت دیده که سخت و شبیه سنگ می‌شود به سختی از قطعه جدا می‌شود و ممکن است باعث ایجاد پارگی یا ترک در فلز در حال انقباض شود. لذا جدا شدن ماسه ریخته‌گری از قطعه بایستی مناسب باشد.

۱۰- مجدداً قابل استفاده باشد.

۱۱- به سهولت تهیه و کنترل شود.

۱۲- حرارت را از قطعه ریخته‌گری در حال سرد شدن انتقال دهد.

اجزای ماسه قالب‌گیری

ماسه‌های قالب‌گیری مخلوطی از سه یا چند جزء، از جمله خاک، آب و سیلیس می‌باشد.

ذرات ماسه (سیلیسی)

ذرات کروی هر ماسه، اصولاً SiO_2 حدود ۹۵-۵۰ درصد کل ماسه قالب‌گیری را تشکیل می‌دهد. در ماسه‌های قالب‌گیری مختلف، این ذرات ماسه ممکن است به طرق مختلف با هم تفاوت داشته باشد.

۱. اندازه متوسط دانه، توزیع دانه‌بندی و شکل دانه‌ها

۲. ترکیب شیمیائی (خالص‌ترین ماسه دارای SiO_2^{+} ۹۹,۸٪ است که بهترین ماسه به شمار می‌رود)

۳. دیرگذاری و ثبات حرارتی

هر چقدر مقدار سیلیس (SiO_2) ماسه بیشتر باشد دیرگذاری و ثبات حرارتی بیشتری دارد. اکسید آهن، اکسیدهای قلیائی و آهک بیش از حد، نقطه ذوب ماسه را کاهش می‌دهند.

خاک: ماسه‌های ریخته‌گری ممکن است از ۲ تا ۵۰ درصد خاک رس داشته باشد. خاک با مقدار آب مناسب، باعث مقاومت و پلاستیسیته ماسه می‌شود که در نتیجه خاک، برای ماسه چسب محسوب می‌شود. کانسارهای خاک که به عنوان چسب ماسه استفاده می‌شوند، عبارتند از:

۱. بنتویت (مونتمورپلونیت)

۲. گل آتشخوار (کائولینیت)

۳. خاکهای مخصوص (هالوسیت، ایلیت و...)

که دو نوع اول بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آب: مقدار آب موجود در ماسه‌ها حدود ۸-۱/۵ درصد است که در ماسه پلاستیسیته و استحکام ایجاد می‌کند اما مصرف بیش از حد آن مقاومت را کاهش می‌دهد لذا بایستی شدیداً کنترل شود. در شکل ۱ اثر تغییرات مقدار آب و خاک بر مقاومت مخلوطهای ماسه نشان داده شده است. در هر مورد، برای حداکثر مقاومت مقدار آب بحرانی خاص وجود دارد.

افزودنی‌های ویژه

علاوه بر سه جزء اصلی فوق، مواد دیگری نیز ممکن است در ماسه‌های قالب‌گیری وجود داشته باشند که برای ایجاد خواص معین به ماسه اضافه می‌شوند. در زیر به بحث آنها پرداخته می‌شود.

آرد ذرت: مقدار مصرف آن در ماسه ۲ درصد است و هدف از مصرف آن افزایش استحکام خشک و یا خام است. دلیل افزایش استحکام تشكیل نشاسته است که علاوه بر آن، قابلیت تمیزکاری ماسه از قطعه را نیز افزایش می‌دهد.

پودر قطران: قطران محصول جنبی کک سازی به شمار می‌رود و تا حدود ۳ درصد برای بهبود خواص قالب در دمای بالا و سطح تمام شده قطعه ریخته‌گری آهنه به کار می‌رود.

آسفالت: محصول جنبی حاصل از تقطیر نفت است و بجای قطران استفاده می‌شود.

ذغال دریابی: ذغال نرم پودرشده‌ای است که در ماسه‌های قالب‌گیری استفاده می‌شود و محیط احیائی ایجاد می‌کنند. سطح تمام شده قطعه را بهبود می‌بخشد و باعث سهولت تمیزکاری می‌شود. مقدار مصرف آن ۲ تا ۸ درصد است.

گرافیت: گرافیت طبیعی یا مصنوعی که از ۲۰٪ تا ۲ درصد استفاده می‌شود قابلیت قالب‌گیری ماسه و سطح تمام شده قطعه ریخته‌گری را بهبود می‌بخشد.

گیلسونیت: ماده جامد آسفالتی است و مشابه ذغال دریابی عمل می‌کند.

گازوئیل: به مقدار بسیار کم (۰,۱٪ تا ۰,۵٪ درصد) برای بهبود قابلیت قالب‌گیری به ماسه افزوده می‌شود.

خاک اره: خاک اره یا دیگر مواد سلولزی ممکن است به مقدار ۰,۵٪ تا ۲ درصد به ماسه قالب‌گیری افزوده شود. این مواد در دماهای بالا سوخته و انبساط قالب را کنترل می‌کنند و نیز قابلیت قالب‌گیری و تمیزکاری ماسه را بهبود می‌بخشد. بر استحکام موثر نمی‌باشد.

پودر (خاکه) سیلیسی: پودر سیلیسی را که از ۲۰٪ نرم‌تر باشد خاکه سیلیس می‌نامند و ممکن است تا ۳۵ درصد به منظور افزایش مقاومت ماسه مصرف شود. دانسیته ماسه را افزایش داده و در نتیجه از نفوذ فلز جلوگیری می‌کند.

اکسیدآهن: پودر اکسیدآهن بمقدار بسیار کم برای افزایش مقاومت داغ برخی ماسه‌ها استفاده می‌شود.

پرلیت: کانسar منبسط شده سیلیکات آلومینیم است، ۰,۵٪ تا ۱,۵٪ درصد آن، برای ایجاد پایداری حرارتی مصرف می‌شود و نیز به منظور عایق در منبع تغذیه مصرف می‌شود.

ملاس، دکسترن: از ملاس چندر و دکسترن، برای افزایش مقاومت خام ماسه و افزایش سختی لبه‌های قالب استفاده می‌شود.

آزمایش‌های کنترل ماسه قالب‌گیری

ماسه‌های قالب‌گیری بایستی تحت آزمون‌های زیر قرار گیرند. دانه‌بندی ماسه، شکل ماسه، اندازه دانه‌ها، و ترکیب شیمیائی ماسه، از عوامل تعیین کننده در کیفیت ماسه می‌باشند، لذا در این رابطه به تست‌های مختلفی بر روی ماسه قالب‌گیری نیاز است.

۱- تعیین رطوبت ماسه

مقدار رطوبت در ماسه ریخته‌گری بر کلیه خواص آن تاثیر دارد، لذا این آزمایش بایستی در اغلب موارد انجام شود.
روش آزمایش

پنجاه (۵۰) گرم از ماسه ریخته‌گری، به عنوان نمونه آزمایشی، وزن و به مدت ۲ ساعت در دمای 220°F (105°C) خشک شود تا به وزن ثابتی برسد. سپس این نمونه مجددا وزن و نتیجه (m) ثبت شود. دو برابر افت وزنی، درصد رطوبت ماسه را نشان می‌دهد که از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$\text{درصد رطوبت} = \frac{(m_0 - m)}{m_0} \times 100$$

۲- تعیین استحکام مکانیکی کرنش

ماسه قالب‌گیری مرطوب، تحت بار مکانیکی، قادر به تغییر شکل است. این آزمایش بوسیله دستگاه استاندارد صورت می‌گیرد

مقاومت کششی خام: توسط دستگاه مخصوصی اندازه‌گیری می‌شود و مقدار آن بسته به نوع ماسه از ۱Psi تا ۶Psi متغیر است.

مقاومت داغ و انبساط: این آزمایش بر روی نمونه استوانه‌ای مخصوص به قطر $\frac{1}{8}$ in و طول ۲ in که از دو طرف

کوبیده شده است با سه بار سقوط وزنه ۷ پوندی از ارتفاع ۲ اینچ در دستگاه دیلاتومتر صورت می‌گیرد و در آن نیروی فشاری اندازه‌گیری می‌شود. همچنین با دیلاتومتر و لوازم الحاقی مناسب، انبساط ماسه در حال گرم شدن را اندازه‌گیری

می‌کنند و نتیجه بر حسب انبساط کلی در هر اینچ بیان می‌شود. معمولاً این انبساط تا 2000°F برابر 0.020 in/in می‌باشد.

شکل و اندازه ماسه: با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی می‌شود. این شکلها ممکن است گرد، زاویه دار، و یا شکل مرکب داشته باشند. اندازه دانه ماسه نیز با انجام تست استاندارد (AFS = American Foundry Society) تعیین می‌شود.

ترکیب شیمیائی ماسه: از عوامل تعیین کننده در کیفیت ماسه به شمار می‌رود. ماسه‌ها بر اساس این تست ممکن است در یکی از سه دسته زیر قرار گیرد.

۱. ماسه‌های طبیعی، ماسه‌هایی که با خاک رس قابل ملاحظه‌ای همراه است.
۲. ماسه‌های سیلیسی ناپرورد (خام)، ماسه‌هایی با ۲ تا ۳ درصد خاک رس
۳. ماسه‌های شسته، ماسه‌های بدون خاک

۳- نفوذپذیری

۴- سختی قالب ماسه

سختی قالب را از روی مقدار فرورفتگی گلوله‌ای که توسط یک فنر بارگذاری می‌شود، اندازه می‌گیرند. بدین منظور گلوله‌ای به قطر $1/2$ اینچ به صفحه مدرجی که از 100 (برای عدم فرورفتگی) تا 0 (اینج فرو رفتگی) مدرج شده است، وصل می‌شود (هر درجه برابر 0.001) سختی قالب ماسه‌ای که کاملاً کوبیده شده باشد 90 و سختی قالب ماسه‌ای که کمتر کوبیده شده باشد 50 تا 60 را نشان می‌دهد. اگر سختی قالب کمتر از 50 باشد فلز مذاب شدیداً در آن نفوذ می‌کند.

دیگر آزمایش‌های ماسه

تعیین دوام

از مقدار خاک لازم برای ایجاد پیوند در ماسه، پس از استفاده‌های متناسب، تا ماسه مقاومت معینی را به دست آورد، عمر یا دوام ماسه تعیین می‌شود.

تعیین انبساط ماسه

تعیین نقطه ذوب

مقدار گاز متصاعد از قالب

تمایل ماسه به ایجاد گاز را می‌توان به روش‌های مخصوصی اندازه‌گیری کرد.

تعیین مقدار خاک ماسه (AFS)

خاک AFS در ماسه قالب‌گیری ذراتی را گویند که سرعت ته نشینی آنها که به حالت تعليق در آب می‌باشند کمتر از 1 اینچ در دقیقه باشد. قطر این ذرات معمولاً کمتر از 20 میکرون (0.0008 in) است. تعریف فوق شامل کلیه ذرات ریز از جمله خاکه سیلیس، گل و لای^۱ و همچنین کانسارهای خاک است. درصد کل این ذرات را، مقدار خاک AFS ماسه می‌نامند.

روش آزمایش

برای تعیین مقدار خاک AFS ماسه به روش زیر عمل می‌شود.

۱. پنجاه (50) گرم ماسه خشک وزن شود و در ظرف شستشو (استوانه مدرج) مطابق روش زیر، شستشو داده شود.
۲. 470 ml آب مقطر و 20 ml محلول سود سوز آور (25 گرم در لیتر) به آن اضافه شود.
۳. نمونه، به مدت پنج دقیقه تکان داده شود و سپس تا ارتفاع نشش اینچ با آب رقیق و 10 دقیقه بحال خود رها تا ته خاک آن ته نشین شود.

^۱ گل و لای (silt) ذرات رسوبی که قطرشان بین 0.00031 تا 0.0625 میلیمتر است.

۴. پنج اینچ از آب استوانه با سیفون دور ریخته شود و مجدداً تا ارتفاع ۶ اینچ رقیق شود و سپس به حال خود رها تا به مدت ۱۰ دقیقه ته نشین شود.

۵. مجدداً آب استوانه با سیفون دور ریخته شود و تا ارتفاع ۶ اینچ رقیق شود و بمدت پنج دقیقه به حال خود رها شود.

۶. مرحله ۵، به دفعات کافی تکرار شود بطوریکه پس از گذشت ۵ دقیقه آب زلال باشد.

۷. دانه‌های باقیمانده ماسه، از ظرف خارج و خشک شود و پس از خشک شدن وزن شود. دو برابر افت وزنی نمونه‌ی

۵۰ گرمی اولیه، درصد خاک AFS ماسه می‌باشد. کلیه ماسه‌هایی که مقدار خاک AFS آنها از یک درصد بیشتر باشد، در صورتیکه به آزمایش دانه‌بندی نیاز داشته باشند، باید خاک آنها جدا شود.

کیفیت قطعات ریختگی

کیفیت قطعات ریختگی در پنج مشخصه زیر خلاصه می‌شود.

۱. اندازه (size)

۲. سطح قطعه (surface)

۳. ساختار (structure)

۴. سلامتی (soundness)

۵. استحکام مکانیکی (strength)

کارآئی واحد ریخته‌گری معمولاً بر اساس تن بر نفر - سال سنجیده می‌شود.

انواع ریخته‌گری از دیدگاه علمی و مهندسی

انواع ریخته‌گری از دیدگاه علمی و مهندسی عبارتند از:

۱. ریخته‌گری تجربی: واحدی است که تولید بر اساس مهارت‌های فردی صورت می‌گیرد و مشخصات علوم و

فناوری نوبن بر آنها حاکم نیست. رابطه منطقی مواد، فرایнд و خواص چندان مورد نظر نیست.

۲. ریخته‌گری فنی: در اینگونه واحدها، نتایج علمی و مهندسی محصول معیاری تجربی است. استفاده از روش‌های نو، ماشین آلات مدرن و نیمه مدرن در خط تولید از مشخصات این واحدهاست.


۳. ریخته‌گری مهندسی: واحدی است که علوم مهندسی و فناوری در سه زمینه مواد- فرایند و خواص به کار گرفته می‌شود.

طرح و تکنولوژی در ریخته‌گری

در ریخته‌گری به کلیه اعمالی محاسباتی، طراحی، اجرایی و آزمایشگاهی اطلاق می‌شود که به شناسائی ترکیب شیمیائی، ساختار و خواص منجر می‌شود. همچنین به طراحی و محاسبات مدل و قالب، سیستم راهگاهی، تغذیه‌گذاری و تدوین فناوری تولید منجر می‌شود..

ارتباط خواص، مواد و فرایند

ارتباط خواص، مواد و فرایند در نمودار زیر نشان داده شده است.



کنترل فنی

کنترل فنی در ریخته‌گری در دو زمینه زیر انجام می‌شود.

۱. کنترل کیفی تولید (کنترل مرغوبیت) برای تثبیت خواص و اندازه قطعات
۲. کنترل کمی تولید (یازرسی) برای تفکیک و شمارش از نظر سالم بودن (بر روی برگشتی، تعمیرات صورت می‌گیرد).

نیازمندی‌ها و وسائل و تجهیزات ریخته‌گری

سایر وسائل و تجهیزات ریخته‌گری عبارتند از

۱. کوره‌های ذوب و نگهدارنده‌های مذاب: انواع کوره‌های ذوب در ریخته‌گری عبارتند از:
 - a. کوره‌های بوته‌ای (ابتداً ترین نوع کوره)
 - b. کوره‌های دوار (این کوره‌ها ۱۰۰٪ داخلی طراحی و ساخته می‌شوند).
 - c. کوره کوپل
 - i. کک سوز
 - ii. گاز سوز
 - d. کوره شعله‌ای ثابت، برای ذوب آلومینیم
 - e. کوره‌های الکتریکی
 - i. القائی
 - ii. قوسی
 - iii. مقاومتی
۲. سیستم‌های خط قالبگیری
۳. ماشین‌های ریخته‌گری
۴. مخلوطکن‌ها
۵. ویره‌ها
۶. دیگر تجهیزات جنبی

نوع قطعات ریختگی در کشور بر حسب ترکیب شیمیائی

نوع قطعات ریختگی در کشور بر حسب ترکیب شیمیائی و درصد تقریبی هر کدام عبارتند از

% ۱/۵	۱. روی						
% ۶/۲	۲. آلومینیم						
% ۶/۵	۳. مس						
% ۲/۳	۴. فولاد						
% ۵۰	۱ - فولاد پرآلیاژ						
% ۳۵	۲ - فولاد کربنی						
% ۱۵	۳ - فولاد کم آلیاژ						
% ۸۳/۵	۴. چدن (بزرگترین و با اهمیت‌ترین بخش) <table border="0"> <tbody> <tr> <td>% ۸۲/۵</td><td>۱ - چدن خاکستری</td></tr> <tr> <td>% ۲/۴</td><td>۲ - چدن آلیاژی</td></tr> <tr> <td>% ۲/۲</td><td>۳ - چدن مالیل</td></tr> </tbody> </table>	% ۸۲/۵	۱ - چدن خاکستری	% ۲/۴	۲ - چدن آلیاژی	% ۲/۲	۳ - چدن مالیل
% ۸۲/۵	۱ - چدن خاکستری						
% ۲/۴	۲ - چدن آلیاژی						
% ۲/۲	۳ - چدن مالیل						

۱۲/۹ %

۴- چدن نشکن

نیازمندیهای صنایع ریخته‌گری

نیازمندیهای صنایع ریخته‌گری عبارتند از:

۱. مواد اولیه: مواد اولیه صنایع ریخته‌گری عبارتند از

a. فلز و آمیزان

i. شمش فلز (چدن، آلومینیم، مس، روی و سایر)

ii. قراضه (چدن، آلومینیم، مس، روی، فولاد و سایر)

iii. آمیزانها (فروآلیاژها) شامل: فروسیلیسیم، فرومگنزن، فروتنگستن، ...

b. آجر، خاک نسوز، بوته و الکترود: شامل آجر و مواد ویژه (خاک نسوز، ملات و...), محل مصرف جدار کوره‌های ذوب، نگهدارنده‌ها و پاتیلهای، در انواع زیر

i. شاموتی

ii. آلومینائی

iii. قلیائی

c. چسب

i. چسب‌های نوع اول: بتونیت، کائولین، دکسترین، ملاس، روغن و غیره

ii. چسب‌های نوع دوم: چسب‌های فنلی (پیوسته‌ای)، اوره-فنلی (گرم)، فوران (سرد) و سیلیکات سدیم

d. فلاکس، گازردا، جوانه‌زا، مواد افزودنی، چسب‌ها و پوشانها

e. ماسه استاندارد مصرف ماسه قالبگیری بر حسب وزن ماسه تازه مورد نیاز بر وزن قطعه تولید شده عبارتست از

i. چدن ۶۵٪

ii. فولاد ۱۰٪

iii. آلومینیم ۲۵٪

iv. مس ۵٪

۲. ماشین آلات و تجهیزات

a. کوره و گرمخانه

b. ماشین آلات قالبگیری

c. ماشین‌های ریخته‌گری

d. وسائل اندازه‌گیری

۳. نیروی انسانی

۴. سوخت و انرژی

a. کک و گرافیت

b. سوخت مایع

c. گاز

d. الکتریسیته

مدل، قالب و ماده ریخته‌گری

مدل شیئی سه بعدی است که به عنوان الگو استفاده می‌شود بطوریکه چیزی در دست داشته باشیم تا با استفاده از آن قالب را باسازیم (قالب را می‌توان از یک نقصه تهیه کرد، ابتدا باید ایده یا نقشه، با پیکرتراشی، کنده‌کاری و امثال آن، به یک شیئ سه بعدی تبدیل شود). قالب چیزی است که به ماده ریخته‌گری شکل خاصی می‌دهد. ماده ریخته‌گری، ماده‌ای است که شکلی را که قالب به آن می‌دهد به خود می‌گیرد. شما می‌توانید در چند ثانیه، یک قالب بسیار دقیق بسازید. برای اینکار، سکه‌ای (مدل) را در آب فرو برد، یک طرف آن را در تکه‌ای گل پلاستیکی (ماده‌ای گل مانند از سیلیکون و الكلمتیلیک) فرو برید و سپس آن را بردارید. شما اکنون درست یک قالب ساخته‌اید! مشاهده می‌کنید که کلیه خصیصه‌های سکه، بر روی گل پلاستیکی (قالب) به صورت معکوس حک شده است. اکنون اگر مقداری گچ (نوعی از ماده ریختگی) داشته باشید، می‌توانید آن را بداخل قالب بریزید، اجازه دهید تا بگیرد، و سپس وجه ایجاد شده سکه (قطعه ریختگی) را از قالب خارج سازید. کلیه این گامها را انجام می‌دهید، بطوریکه به یک کپی از مدل اولیه برسید. لازم به ذکر است که گل پلاستیکی ممکن است هنگام برداشتن سکه کچ شود. برای جلوگیری از این مشکل، از مواد مناسبی برای ساخت قالبهای دائمی استفاده می‌شود.

اگر از مواد لاستیکی جدید استفاده شود، قلب‌سازی معمولاً آسان است. آسان‌ترین نوع قالب برای ساخت، شیئی شبیه لوح و پلاک است. پلاک را در جعبه‌ای قرار دهید، ماده لاستیکی قالب‌سازی را بر روی آن بریزید، صبر کنید تا لاستیک سفت شود، اکنون کار تمام است. با استفاده از مواد لاستیکی شفاف، می‌توان از اشیای بسیار پیچیده به روش فوق قالب ساخت. برای این کار، شیئ را در جعبه‌ای قرار دهید، و لاستیک شفاف را به طور کامل دور آن بریزید. با سفت شدن لاستیک، می‌توانید لاستیک را به دو یا چند قسمت مناسب برش کنید و الگو (مدل) را خارج سازید. اگر از روش‌های قدیمی برای ساخت قالب استفاده کنید، می‌تواند مشکل و زمان بر باشد. اگر از اشیای سفت، قالبهای گچی می‌سازید، ممکن است نیاز باشد تا قالب به چندین قطعه مختلف ساخته شود، بطوریکه بتوان قطعه را به سهولت از قالب جدا ساخت.

عامل رهاساز

عامل رهاساز ماده‌ای است که از چسبیدن یک ماده به ماده‌ی دیگر پیش‌گیری می‌کند. وقتی قالب یا قطعه ریختگی تولید می‌شود، ممکن است به عوامل رهاساز نیازی نباشد و یا ممکن است به آن بسیار نیاز باشد. عامل رهاساز زمانی کاملاً نیاز است که قالب گچی ساخته می‌شود. برای پیش‌گیری از چسبیدن گچ تازه به گچی که قبل از خود را گرفته است، به عامل رهاساز نیاز است.

آزمایشگاه ریخته‌گری

آزمایشگاه مهمترین بخش در هر واحد ریخته‌گری محسوب می‌شود که وظایف زیر را بعهده دارد.


۱. هدایت فنی و کنترل خط تولید
۲. هدایت تولید در جهت کاهش ضایعات
۳. تحقیق در جهت تولیدات جدید و بی عیب
۴. تحقیق در مورد مواد مختلف و چگونگی جایگزین کردن آنها
۵. انجام تست‌های زیر
 - ۱-۵. تعیین مشخصات ماسه
 - ۲-۵. متالوگرافی
 - ۳-۵. آنالیزهای شیمیائی
 - ۴-۵. آزمایشات غیرمخرب
 - ۵-۵. الکتروآنالیز

۵-۶. آزمایشات مکانیکی

۵-۷. غیره

هزینه و مفهوم بهره‌دهی (cost and concept of yield)

عبارت مهمی است که در هزینه ریخته‌گری از مصرف فلز علاوه بر وزن قطعه فروخته شده ناشی می‌شود. منبع این هزینه‌ها را از مطالعه مصرف فلز در یک سیکل تولید واقعی (نمودار) می‌توان دریافت.



اکنون به توضیح در مورد عبارات فوق می‌پردازیم.

بهره (yield) را ممکن است برای نشان دادن مقدار قطعات ریخته‌گری تمام شده نهائی بر حسب درصد وزن کل فلز بارگیری شده در بخش ذوب استفاده کرد، که بهره‌دهی کل (overall yield) نامیده می‌شود. عبارت دیگر، وزن قطعات فرستاده شده برای اتمام کاری است که بر حسب وزن ناخالص (منجمله راهگاهها و منبع تعذیب) را شامل می‌شود). این ضریب، بهره‌دهی ریخته‌گری (راندمان ریخته‌گری) بیانگر موفقیت نسبی روش‌های ریخته‌گری مختلف است. در نتیجه

$$(F/M) \times 100 = \text{راندمان کلی}$$

$$(N/G) \times 100 = \text{راندمان ریخته‌گری}$$

انجماد فلزات و آلیاژهای تک فاز

متغیرهای مختلف انجماد و اثر آن بر ساختار و ترکیب جامد در حال رشد عبارتند از:

۱- سرعت رشد

۲- شیب دما در مذاب

(الف) سرعت رشد، R

عبارت از سرعت پیشرفت فصل مشترک بین مذاب و جامد است. سرعت رشد گاهی میانگین سرعت چندین نقطه در فصل مشترک مذاب با جامد در نظر گرفته می‌شود. و گاهی مربوط به سرعت نقطه مشخصی است و معمولاً بر حسب cm/sec یا cm/hr بیان می‌شود. برخی سرعت‌های رشد به طور نمونه در جدول زیر داده شده است.

۱- سرعت رشد تک بلورهای فلزی cm/sec

۲- سرعت رشد جهتدار (directional) cm/sec

۳- سرعت رشد انجماد شمشها cm/sec

۴- سرعت رشد آغازین دندریتی ($\Delta T \sim 0,02 T_m$) cm/sec

۵- سرعت رشد آغازین دندریتی ($\Delta T \sim 0,2 T_m$) cm/sec

(ب) شیب دما، G

عبارتست از شیب دما در مذاب از فصل مشترک به سمت و جهت رشد، اگر از فصل مشترک به داخل مذاب، دما افزایش یابد شیب دما مثبت در نظر گرفته می‌شود و بر عکس

(ج) ضریب نفوذ، D

ضریب نفوذ تعیین کننده سرعتی است که در آن اتمها می‌توانند در مذاب حرکت کنند. برای کلیه مذابهای فلزی D در حدود $10^{-5} \text{ cm}^3/\text{sec}$ است. سرعت نفوذ در جامد از این مقدار بسیار پائین‌تر است برای مثال، در فلزات جامد دقیقاً در پائین‌تر از دمای ذوب آنها، این مقدار در حدود $10^{-8} \text{ cm}^3/\text{sec}$ است. بنابراین، در مقایسه با توزیع مجدد ماده حل شده در مذاب، از توزیع مجدد ماده حل شده در جامد صرفنظر می‌شود.

(د) ضریب توزیع تعادلی، k_0

این مقدار با استفاده از نمودار تعادلی فاز تعریف می‌شود. با فرض اینکه خط جامد (liquidus) و خط مایع (solidus) خطی مستقیم باشند، شکل فوق دو شکل متفاوت از آرایش خط جامد و مذاب را در انتهای ماده خالص نمودار فاز نشان میدهد. ضریب توزیع تعادلی عبارتست از:

$$k_0 = \frac{C_s}{C_0}$$

اگر اثر ماده حل شده بر ماده حلال، کاهش دمای خط مذاب باشد، آنگاه $k_0 < 1$ و بر عکس گاهی مناسب آن است که توزیع موثر k_E را به صورت زیر تعریف کنیم.

$$k_E = \frac{\text{ترکیب لحظه‌ای جامد}}{\text{ترکیب مذاب در آن لحظه}} \cdot \frac{\text{تشکیل شده}}{\text{میانگین}}$$

(ه) شیب خط مذاب، (Liquidus)

این شیب با علامت m نشان داده می‌شود.

فلزات خالص، اشکال مختلف فصل مشترک

رشد فلزات خالص در ناحیه‌ای با شیب دمایی مثبت توسط انتقال حرارت از فصل مشترک به داخل جامد کنترل می‌شود.

کنترل ترکیب شیمیائی

کنترل ترکیب شیمیائی مذاب برای تولید قطعات کیفی، بسیار حیاتی است، زیرا عمدۀ مواد مصرفی از نوع قراضه است که هم ترکیب شیمیائی آن از نظر درصد عناصر مطلوب و هم از نظر عناصر مضر مشخص نیست. لذا علاوه بر دقت لازم در ذوب، تنظیم ترکیب شیمیائی ضروری است. کنترل ترکیب می‌تواند به دو بخش تقسیم شود.

۱. کنترل ترکیب آلیاژ (Alloy composition)؛ مبنای علمی این بخش در مورد کلیه مواد یکسان است لذا به صورت عمومی مورد بحث قرار می‌گیرد.


۲. تصفیه مذاب (Melt purification)، برای هر مورد خاص بایستی مورد بحث واقع شود.

سینتیک افزودنیهای آلیاژی

در این رابطه بسته به اینکه آلیاژ در دمای حوضچه فلز مذاب، مذاب یا جامد باشد، دو مکانیسم اساسی بر سینتیک افزودنیهای آلیاژی حاکم است (شکل زیر) که عبارتند از:

۱. حل شدن آلیاژ با دمای ذوب پائین‌تر از دمای ذوب مذاب
۲. حل شدن آلیاژ که در دمای حوضچه مذاب جامد است.

مکانیسم اول: حل شدن آلیاژی با دمای ذوب پائین‌تر از دمای حوضچه مذاب: اگر افزودنی آلیاژ در دمای حوضچه مذاب، مذاب باشد. مطابق شکل زیر، افزودن آلیاژ جامد به مذاب در زمان t_0 باعث می‌شود تا سریعاً لایه‌ای از فلز مذاب بر سطح آن منجمد شود که دلیل آن جذب گرما توسط آلیاژ مذاب مجاور جامد است.



شکل: دو مسیر سینتیکی برای ذوب و یا انحلال افزونی آلیاژی به حوضچه مذاب

با گذشت زمان (t_2) ضخامت لایه بیشتر می‌شود در حالیکه در سطح آلیاژ، ذوب صورت می‌گیرد. با گرم شدن داخل آلیاژ، نیاز به گرما کم می‌شود، نتیجتاً لایه منجمد شده شروع به ذوب می‌کند و ضخامت آن به تدریج کاهش می‌یابد (t_3). در مرحله نهائی که از زمان t_4 شروع می‌شود، حل شدن فلز پایه خاتمه می‌یابد و در نتیجه مذاب داخل حلقه در داخل مذاب اصلی پراکنده می‌شود. اکنون هر چقدر آلیاژ جامد باقی مانده باشد، به طور مستقیم در معرض فلز مذاب حوضچه قرار گیرد تا به تدریج ذوب شود. در زمان t_m انحلال کامل می‌شود. به طور کلی مراحل فوق خود به دو قسمت تقسیم می‌شود، که عبارتند از:

۱. مرحله کمون یا تکوین (Incubation period) که مدت زمان آن (t_0-t_4) است.
۲. مرحله انحلال آلیاژ (Alloy dissolution) که مدت زمان آن (t_4-t_m) است.

عوامل موثر بر انحلال سریع آلیاژ عبارتند از:

۱. دمای فوق گرما (superheat temperature)
۲. اندازه ذرات و قطعات آلیاژ افزودنی (مقدار سطح انتقال حرارت)
۳. ضریب هدایت حرارتی آلیاژ

شار حرارت به ذرات آلیاژ از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$Q = h(T_L^B - T_L^*)$$

که در این رابطه

$$Q \quad \text{شار حرارت (J/m}^3.\text{sec)}$$

$$h \quad \text{ضریب انتقال حرارت همرفت (J/m}^3.\text{sec.}^{\circ}\text{K)}$$

$$T_L^B \quad \text{دمای کل مذاب (^{\circ}\text{K})}$$

$$T_L^* \quad \text{دمای ذوب آلیاژ در فصل مشترک جامد/مابع (^{\circ}\text{K})}$$

که در رابطه فوق $(T_L^B - T_L^*)$ نیز مقدار فوق گرما بر حسب $(^{\circ}\text{K})$ است. مدت زمان ذوب t_m را می‌توان با فرض اینکه t_m برابر با کل حرارت لازم برای ذوب تقسیم بر سرعت تامین حرارت از حوضچه مذاب به قطعه است، تخمین زد. این رابطه عبارتست از

$$t_m = \frac{\Delta H r_0 V_0}{Q A_0}$$


که در این رابطه

$$\Delta H \quad \text{گرمای منقل شده از مذاب به یک (۱) گرم آلیاژ در زمانی که آن را حل می‌کند.}$$

$$A_0, V_0, r_0 \quad \text{به ترتیب چگالی، حجم و مساحت سطح ذرات آلیاژ است.}$$

$$Q \quad \text{طبق رابطه فوق، شار حرارت}$$

در شکل زیر تاثیر فوق گرما و اندازه قطعات داده شده است.




شکل : زمان پیش‌بینی شده ذوب/انحلال برای قطعات کروی سیلیکومنگنز در مذاب فولاد بر حسب دمای فوق گرمای فولاد

در جدول زیر اطلاعات به دست آمده در مورد زمان انحلال آلومینیم خالص (اندازه ۱۰ mm) در مذاب‌های فولاد، چدن، مس و آلومینیم داده شده است.

جدول:

t_m (sec)	$(T_L^B - T_L^*)(^{\circ}K)$	$T_L^*(^{\circ}K)$	$h(J/g.^{\circ}K)$	$\frac{V_0}{A_0}(cm)$	$\rho_0(g/cm^3)$	ΔH (J/g)	فلز اصلی
۱,۹	۸۹۰	۱۸۲۳	۰,۱۵	۰,۱۶۷	۲,۷	۵۷۶	فولاد
۲,۲	۷۹۰	۱۷۲۳	۰,۱۵	۰,۱۶۷	۲,۷	۵۷۶	چدن
۶,۰	۲۹۰	۱۳۲۳	۰,۱۵	۰,۱۶۷	۲,۷	۵۷۶	مس
۱۹,۲	۹۰	۱۰۲۳	۰,۱۵	۰,۱۶۷	۲,۷	۵۷۶	آلومینیم

در همه موارد فوق، T_L^* یکسان و برابر با $(933^{\circ}K)$ ولی T_L^B متغیر است. همانگونه که جدول فوق نشان می‌دهد، مدت زمان ذوب آلیاژ با کاهش دمای ذوب فلز پایه، مشکل جدی ایجاد می‌کند. زمان بسیار کوتاه که برای مذاب‌های فولاد و چدن محاسبه شده است موضوع مهم دیگری، یعنی زمان غوطه‌وری بر اثر شناوری آلیاژ را نشان می‌دهد. از آنجائیکه آهن از افزودنیهای آلیاژی معمول مانند کربن، سیلیسیم و آلومینیم چگال‌تر است نیروهای شناوری از غوطه‌ور شدن این افزودنیها پیش‌گیری می‌کند. در شکل زیر زمانهای غوطه‌وری بر حسب نسبت چگالی $\frac{r_{Alloy}}{r_{Base metal}}$ رسم شده است.



شکل: کل زمانهای غوطه‌وری بر حسب نسبت چگالیها برای آلیاژهایی که با $7/67 m/s$ وارد مذاب ساکن می‌شوند.

ارتفاع سقوط ۳ متر برای هر سه اندازه

همانگونه که منحنی نشان می‌دهد برای قطعات آلومینیم با اندازه ۱۰ mm که نسبت چگالیها برابر $0/39$ است و از ارتفاع ۳ متری به سطح مذاب آهن سقوط می‌کند، زمان غوطه‌وری از ۱ sec کمتر است. در حالیکه زمان ذوب از جدول فوق، برابر با $1/9$ sec است.

مکانیسم دوم: حل شدن آلیاژی که در دمای حوضچه مذاب جامد است.

فرایندهای این مکانیسم در شکل فوق قسمت ۲ نشان داده شده است. در این مرور دنیز انتقال حرارت مدت زمان کمون یا دوره نهفتگی (t_0-t_2) را کنترل می‌کند. اما در دوره اتحال آلیاژ، انتقال جرم عامل کنترل کننده است به طور کلی، آلیاژسازی یا اتحالی که با انتقال جرم کنترل می‌شود از اتحالی که با انتقال حرارت کنترل می‌شود آهسته‌تر است و تعداد عوامل کنترل کننده نیز بیشتر است. عوامل موثر در این مورد عبارتند از

۱. دمای مذاب
۲. دینامیک سیالات
۳. ترکیب شیمیائی مذاب
۴. متغیرهای نفوذ

شار عناصر آلیاژی از جامد به مذاب از رابطه زیر داده می‌شود.

$$J = k_m (C_L^* - C_L^B)$$

که در این رابطه

J شار جرم عناصر آلیاژی (gr/cm³.sec)

k_m ضریب انتقال جرم (cm/sec)

C_L^* غلظت عناصر آلیاژی در داخل مذاب (gr/cm³)

C_L^B غلظت عناصر آلیاژی در مذاب و در فصل مشترک مذاب/جامد (gr/cm³)


اکنون به مثال زیر توجه کنید.

الف) حل شدن کربن در چدن: کربن مهمترین عنصر آلیاژی چدن است. لذا افزودن کربن به مذاب آهن-کربن در ریخته‌گری روش معمولی به شمار می‌رود تا ترکیب چدن تنظیم شود. سرعت حل شدن کربن در مذاب طبق رابطه زیر است که توسط نفوذ کربن کنترل می‌شود.

$$J = k_m (C_{sat}^* - C_L^B)$$

که در این رابطه

C_{sat}^* شرایط اشباع کربن در فصل مشترک کربن/مذاب است. شرایط مذاب بطور کیفی طی شکل زیر نشان داده شده است. با مراجعه به معادله فوق و شکل زیر، شار کربن و نتیجتاً سرعت اتحال آن با کاهش غلظت کربن در مذاب، C_{sat}^* ، افزایش غلظت کربن در حالت اشباع، C_L^B ، (افزایش دمای حوضچه مذاب) و کاهش ضخامت لایه مرزی، δ ، افزایش می‌یابد. ضخامت لایه مرزی تابعی از سرعت مذاب است که به مقدار k_m ، اثر می‌کند.




شکل: نیمرخ غلظت کربن برای میله‌ای کربنی در حال اتحال در مذاب آهن-کربن

در شکل فوق δ لایه مرزی است که تابع سرعت جریان مذاب است. اثر تفاوت $(C_{sat}^* - C_L^B)$ بر سرعت اتحال کربن در شکل زیر برای اتحال گرانولهای گرافیت در مذاب چدنی که به روش القائی همزده می‌شود، نشان داده شده است. منحنیهای متفاوت برای ثابت‌های سرعت متفاوت و ضریب شکل، λ متفاوت رسم شده است که ضریب شکل نیز کتابق رابطه زیر تعريف می‌شود.

$$I = \frac{S_{Particle}}{S_{Sphere}}$$

که $S_{Particle}$ نسبت سطح به حجم ذره است و S_{Sphere} نیز نسبت سطح به حجم ذره اگر به شکل کروی بود، می‌باشد.



تصفیه یا خالص سازی آلیاژ


ساختار و خواص فلزات ریختگی، شدیداً تحت تاثیر ناخالصیهای مختلف است. تصفیه باعث افزایش هزینه قطعات ریختگی می‌شود، لذا همیشه سعی می‌شود تا به جای تصفیه مذاب از بهترین روش، یعنی انتخاب دقیق مواد قراضه

بهره‌گیری شود. بنابراین، تصفیه برای عناصری که پیش‌گیری آنها از ورود به مذاب مشکل و غیرقابل اجتناب است، انجام می‌شود. این موارد عمدها تصفیه گوگرد و اکسیژن به ترتیب از چدن و فولاد و نیز تصفیه عناصر قلیائی و قلیائی خاکی از آلومینیم است.

مکانیسم و سرعت انجماد فلزات و آلیاژها

انجماد فلزات خالص

دلیل انجماد فلزات مذاب، کاهش انرژی آزاد^۱ است زیرا، اساسا در دمای پایین‌تر از دمای انجماد، نظم اتمها در بلور جامد نسبت به مذاب، دارای انرژی آزاد پایین‌تری است. اگر دمای مذاب، از دمای انجماد بالاتر باشد، حالت مذاب از حالت جامد پایدارتر است و در دمای انجماد نیروی محرکه^۲ به هیچ طرف وجود ندارد لذا سیستم به حالت تعادل خواهد بود (شکل زیر). دلیل اینکه چرا انجماد بعد از کمی فوق تبرید^۳ اتفاق نمی‌افتد، آن است که برای ایجاد سطح جدید جوانه جامد، انرژی لازم است. انجماد همیشه با جوانهزنی^۴ دانه‌های ریز بلور شروع شده و با رشد^۵ آنها ادامه می‌یابد.



شکل : منحنی انرژی آزاد گیپس حالت‌های ماده بر حسب دما

اکنون به بررسی عواملی که بر جوانهزنی بلور موثر است، می‌پردازیم. جوانهزنی بر دو نوع همگن و غیرهمگن است. در جوانهزنی همگن فاز جدید بدون کمک محلهای جوانهزنی مخصوص تشکیل می‌شود ولی در جوانهزنی غیرهمگن فاز جدید بر روی جوانههای خارجی تشکیل می‌شوند.

تغییر دیگری که در حین فرایند انجماد صورت می‌گیرد از دست دادن حرارت فلز مذاب از دمای باریزی تا دمای انجماد و سپس گرمای نهان انجماد^۶ و نهایتاً حرارت جامد، از دمای انجماد تا دمای اتاق می‌باشد. در حین این سه مرحله سرد شدن، در قطعه انقباض صورت می‌گیرد.

الف- جوانهزنی همگن

دمایی که در آن جوانهزنی همگن اتفاق می‌افتد همیشه از دمای انجماد تعادلی، پایین‌تر است، زیرا باید بر نیروهای کشش سطحی که مانع رشد هسته است فائق آییم. عامل ایجاد جوانه، اختلاف انرژی فازهای مذاب و جامد است که این مقدار را، تغییر انرژی آزاد حجمی می‌نامند و با ΔG° نشان می‌دهند که واحد آن کالری بر سانتیمترمکعب است. در کلیه دماهای پایین‌تر از نقطه‌ی انجماد مقدار ΔG° منفی است و با به عبارت دیگر، انرژی آزاد

^۱ Free Energy

^۲ Driving Force

^۳ Super-cool

^۴ Nucleation


^۵ Growth

^۶ Latent heat of solidification

فاز جامد، از انرژی آزاد فاز مذاب پایین‌تر است. تغییر انرژی آزاد حجمی برای تشکیل جوانه‌ای کروی به شعاع r برابر با $\frac{4}{3}pr^3\Delta G_v$ است. انرژی لازم برای ایجاد سطح جدید، تابعی از کشش سطحی^۱ (واحد آن ارگ بر سانتیمتر مربع $ergs/cm^2$) برابر با $4p r^2 g$ است. نتیجه، تغییر انرژی آزاد کل واکنش انجامد برابر است با:

$$\Delta G_{Total} = -\frac{4}{3}pr^3\Delta G_v + 4pr^2g \quad (1)$$

همانگونه که در فوق بدان اشاره شد، انرژی آزاد سطح تشکیل شده، مثبت است، نتیجتاً تاثیر انرژی آزاد سطحی نسبت به انرژی آزاد حجمی بر جوانه زنی منفی است. در شکل زیر منحنی ΔG_{Total} بر حسب اندازه شعاع جوانه رسم شده است.



شکل : منحنی تغییرات انرژی آزاد بر حسب تابعی از شعاع جوانه

از آنجاییکه ΔG_{Total} شامل توانهای مختلف r می‌باشد در نتیجه r^* به حداقل خود می‌رسد. اگر شعاع هسته از r^* تجاوز کند، انرژی آزاد کاهش می‌یابد ولی اگر شعاع از r^* کوچکتر باشد جوانه مجدداً در مذاب حل خواهد شد. برای بدست آوردن r^* از معادله ۱ نسبت به شعاع، مشتق می‌گیریم و آن را مساوی صفر قرار می‌دهیم.

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Delta G_{Total}}{\partial r} &= -\frac{4}{3}pr^3\Delta G_v + \gamma prg = 0 \\ -\frac{4}{3}pr^3\Delta G_v + \gamma prg &= 0 \end{aligned}$$

یا

$$r^* = \frac{\gamma g}{\Delta G_v} \quad (2)$$

انرژی آزاد بحرانی را نیز از قرار دادن r^* در معادله ۱ بدست می‌آوریم.

$$\Delta G^* = -\frac{4}{3}p\left(\frac{\gamma g}{\Delta G_v}\right)^3\Delta G_v + \frac{4}{3}p\left(\frac{\gamma g}{\Delta G_v}\right)^2g$$

که پس از ساده کردن این رابطه خواهیم داشت.

$$\Delta G^* = -\frac{4}{3}p\left(\frac{\gamma g}{\Delta G_v}\right)^3\Delta G_v + \frac{4}{3}p\left(\frac{\gamma g}{\Delta G_v}\right)^2g$$

یا

^۱ Surface tension

$$\Delta G^* = \frac{16}{3} \frac{P}{g} \left(\frac{g}{\Delta G_v} \right)^3 \quad (3)$$


رابطه ۲ نشان می‌دهد برای اینکه شعاع بحرانی^۱ کاهش یابد بایستی ΔG_v (در جهت منفی) افزایش یابد. به عبارت دیگر برای جوانهزنی فوق تبرید شدیدی ایجاد شود.

ب-جوانهزنی غیرهمگن

اغلب ریختگی‌ها به روش غیرهمگن منجمد می‌شوند. در این روش ذرات خارجی به عنوان هسته جوانهزنی عمل می‌کنند که در نتیجه انجامد نیازی به فوق تبرید ندارد. شرط این عمل آن است که فاز جدید، سطح ذره خارجی را تر^۲ کند. جداره قالب نیز می‌تواند به عنوان جوانه عمل کند.

انجماد فلز خالص

اگر فلزی با نقطه انجماد T_E به سرعت به داخل قالب تخلیه تا منجمد شود در لحظه اولیه ($t=0$) هیچگونه شبیب حرارتی در آن وجود نخواهد داشت، سپس به علت انتقال حرارت در سطح مشترک و عمل تبریدی دیواره قالب، در آن شبیب حرارتی ایجاد می‌شود و نتیجتاً دمای سطح مشترک تقریباً به پایین‌تر از T_E کاهش می‌یابد و در زمان t تشکیل بلورها در سطح مشترک به روش جوانهزنی غیرهمگن شروع و منتج به ایجاد پوسته نازکی در اطراف مذاب می‌شود. باید یادآوری شود که رشد دانه‌ها ترجیحاً در جهت خاصی صورت می‌گیرد (در جهت عکس انتقال حرارت یا در جهت عکس شبیب حرارتی) و دانه‌های ستونی را ایجاد می‌کند (شکل زیر).



شکل : منحنی‌های سرد شدن فلز خالص در داخل قالب

در لحظه شروع انجماد افت عمومی دما قطع می‌شود زیرا فلز جامد اولیه، گرمای نهان انجماد خود را آزاد می‌کند. ساختار نهایی شامل لایه‌های نازکی از دانه‌هایی که به طور اتفاقی^۳ در سطح قالب تشکیل شده و دانه‌های ستونی که به سمت مرکز کشیده می‌شوند، می‌باشد.

جوانهزنی و رشد آلیاژها

انجماد آلیاژها نسبت به انجماد فلز خالص، سه اختلاف اساسی دارد که عبارتند از:

^۱Critical Radius

^۲Wet

^۳Randomly


- ۱- انجماد آلیاژها معمولاً در یک محدوده زمانی صورت می‌گیرد.
 - ۲- ترکیب شیمیائی جامدی که در ابتدا تشکیل می‌شود با ترکیب شیمیائی مذاب تفاوت دارد.
 - ۳- ممکن است از مذاب، بیش از یک فاز جامد تشکیل شود.
- انجماد آلیاژها، به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند.

- ۱- انجماد با رسوب یک جزء اصولاً خالص در یک محدوده دما (آلیاژ B در شکل زیر) شروع و ختم می‌شود.
- ۲- انجماد با رسوب محلول‌ها (آلیاژ C در شکل زیر) شروع و ختم می‌شود.
- ۳- انجماد در دمای ثابت با رسوب همزمان دو فاز (سیستمهای دوتائی) یا سه فاز (سیستمهای سه‌تائی) انجام می‌شود. این آلیاژها به عنوان آلیاژهای یوتکتیک شناخته می‌شوند (آلیاژ A در شکل زیر).
- ۴- انجماد اصولاً با رسوب یک جزء خالص شروع و با آلیاژ نوع یوتکتیک ختم می‌شود (آلیاژ D در شکل زیر).
- ۵- انجماد به صورت محلولهای جامد شروع و با آلیاژ نوع یوتکتیک ختم می‌شود (آلیاژ E در شکل زیر).

الف-آلیاژهای محلول جامد


اگر برای تشکیل آلیاژ، فلز B را در فلز مذاب A حل کنیم، تشکیل کریستال را می‌توانیم، در این سیستم با نمودار تعادلی فازها توضیح دهیم. (شکل ۳) نقطه انجماد فلز A، با افزودن B غالباً کاهش می‌یابد که با خط مذاب نشان داده می‌شود. به علاوه آلیاژ با ترکیب C در دمای معینی منجمد نشده بلکه در یک محدوده دمایی منجمد می‌شود. (دمایی را که در آن انجماد شروع می‌شود، خط مذاب Liquidus و دمایی را که در آن انجماد کامل می‌شود خط جامد Solidus می‌نامند). در سیستم آهن-کربن، محدوده دمایی انجماد برای مقادیر کم کربن بسیار محدود و در ۲% کربن به حداقل رسیده و مجدداً کاهش می‌یابد.

واقعیت مهم دیگر آن است که با انجماد آلیاژ، ترکیب شیمیائی جامد تشکیل شده با ترکیب شیمیائی فلز مذاب مادر متفاوت و از نظر عنصر A غنی‌تر است و اتمهای B در ساختار کریستالی A به صورت محلول می‌باشد این اثرات باعث تفاوت الگوی انجماد آلیاژ و فلز خالص می‌شود. اگر با مذاب همگنی با ترکیب شیمیائی C شروع کنیم خواهیم دید کریستالهای تشکیل شده دارای ترکیب شیمیائی C_s است. اگر انجماد به اندازه کافی سریع باشد به طوری که هیچگونه نفوذ اتمی صورت نگیرد، مذابی که در سطح مشترک است، نسبت به مذاب دورتر از سطح مشترک، از نظر اتم B غنی‌تر خواهد بود. تغییرات درصد عنصر B با فاصله در بین دمای خط حلالیت مذاب و خط حلالیت جامد، در شکل ۴ نشان داده شده است.




شکل: نمودار تعادلی فازهای آلیاژ A-B

فرض کنید که قالب به سرعت پر شود به طوری که در زمان $t = 0$ هیچگونه شیب حرارتی نداشته باشیم. دمای خط مذاب، برای ترکیب C_0 برابر T_E یا T_c باشد. در لحظه t ، مقداری شیب حرارتی ایجاد می‌شود و قبل از تشکیل بلور جامد مقداری دمای فوق تبرید خواهیم داشت.



شکل: تغییرات درصد عنصر B با فاصله از سطح مشترک جامد-مایع، بین دمای خط حلالیت مذاب و خط حلالیت جامد

اکنون وضعیت را در زمان t که مقداری از مذاب، جامد شده است، بررسی می‌کنیم. شیب حرارتی ایجاد شده، شبیه شیب حرارتی فلز خالص است. تفاوت بین این حالت و فلز خالص در آن است که در این مورد، دمای خط مذاب، برای مذاب باقیمانده با فاصله از سطح مشترک تغییر می‌کند، که در شکل ۵ با خطچین نشان داده شده است. در نزدیکی سطح مشترک به علت تجمع B در مذاب، دمای تعادلی انجامد به مقدار قابل ملاحظه‌ای از T_E پایین‌تر است و در فواصل کاملاً دورتر از سطح مشترک دمای تعادلی هنوز T_E است. (هیچگونه نفوذ اتمی صورت نمی‌گیرد).




شکل: تغییرات دما و دمای خط مذاب با فاصله از فصل مشترک

اگر مذابی که در فاصله x قرار دارد دارای نقطه انجماد بالاتری (خط نقطه چین) نسبت به نقطه انجماد سطح مشترک است. در حالی که دمای واقعی در مذاب x نیز بالاتر از دمای سطح مشترک است.

اما اختلاف بین دمای واقعی مذاب و خط مذاب در x بیشتر از اختلاف دمای واقعی خط مذاب در سطح مشترک می‌باشد. در نتیجه گفته می‌شود مذاب نقطه x از نظر ساختمانی فوق تبرید شده است و یا اینکه فوق تبرید ساختمانی^۱ صورت گرفته است. برای تأکید این نکته دو بوته مجزا و پر از فلز را در نظر می‌گیریم که یکی از آنها دارای مذابی با ترکیب سطح مشترک مثلاً دارای 10°C و دیگری دارای ترکیب شیمیائی در x مثلاً 5°C درصد B است. فرض کنید خط مذاب سطح مشترک برابر با 538°C باشد و نیز فرض کنید که شبب حرارتی واقعی در فلز طوری باشد که دمای سطح مشترک برابر 532°C و در نقطه x برابر 538°C باشد. واضح است که مذاب سطح مشترک فقط 6°C از خط مذاب پایین‌تر است. در حالیکه در نقطه x 28°C پایین‌تر است در نتیجه انرژی حجمی آزاد نقطه اخیر برای تبلور بیشتر خواهد بود. اثر فوق تبرید بر تبلور و رشد می‌تواند سه حالت داشته باشد:


۱- اگر هیچگونه فوق تبریدی ایجاد نشده باشد، سطح مشترک به طور یکنواخت به جلو پیشرفت می‌کند. (شکل ۶) و اگر فوق تبرید کمی ایجاد شده باشد، برخی نواحی به صورت مشترک به صورت میخ^۲ به داخل ناحیه فوق تبرید پیشرفت می‌کند و به محض شروع رشد نسبت به نواحی مجاور، به سرعت رشد می‌کند (رشد ستونی) (شکل ۷). برای این فرایند دو دلیل وجود دارد: یکی اینکه نیروی محرکه انجماد در نواحی فوق تبرید بیشتر بوده و دیگر اینکه این برآمدگیها عناصر حل شونده را به داخل مذاب اطراف خود می‌رانند و باعث تأخیر انجماد در نواحی مجاور خود می‌شوند. ساختار حاصله شبیه لانه زنبور خواهد بود (شکل ۸).



شکل: تاثیر شبب حرارتی بر دمای خط مذاب در مجاورت فصل مشترک
منطقه خیلی تبرید




شکل: پیشرفت نواحی فوق تبرید




شکل : ساختار لانه زنبوری

۲- اگر فوق تبرید ساختمانی بیشتر باشد، از برآمدگیها، بازوهای جانبی نیز رشد کرده و ساختار شاخه‌ای^۱ ایجاد می‌کند، که پدیده‌ای معمول در اغلب آلیاژهاست (شکل ۹).



شکل: ساختار دندانی (شاخه‌ای)

۳- نهایتاً در حالت حداکثر فوق تبرید، اختلاف $T_{\text{liquidus}} - T_{\text{actual}}$ که در فاصله‌ای به اندازه Y به حداکثر خود می‌رسد (شکل ۵)، ممکن است آنقدر زیاد شود که منجر به تشکیل جوانه‌های مستقل شود. در این حالت در مرکز قالب دانه‌های متساوی‌المحور^۲ تشکیل می‌شود. (شکل ۱۰).



شکل : حداکثر فوق تبرید

لازم به ذکر است که حلایلت نسبی عنصر حل شونده با ضریب K نشان داده می‌شود که به صورت زیر تعریف می‌شود.

$$K = \frac{C_s}{C_0}$$


مقادیر K حدوداً بین 0.01 و 0.05 قرار دارد. اگر K کوچک و شیب حرارتی کم باشد، حتی در مذاب مرکز قالب، فوق تبرید ساختمانی ایجاد می‌شود. از طرفی، هر چقدر شیب حرارتی زیاد باشد، امکان بیشتری برای رشد ستونی وجود دارد و از رشد شاخه‌ای و تبلور اتفاقی در جلوی سطح در حال انجماد جلوگیری شده و حرکت فلز برای تعذیه انقباض حاصل از انجماد ممکن می‌شود. به عبارت دیگر، هر چقدر شیب حرارتی مشابه با ریخته‌گریهای تبریدی بیشتر باشد، تعذیه با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد.

اثر دیگری بنام تعذیه جرمی وجود دارد که برای کامل شدن مطلب به آن اشاره می‌شود. وقتی جوانه‌های هم محور تشکیل می‌شوند به دلیل دانسیته بالا، در مذاب فرو رفته و تنهشین می‌شوند. این اثر باعث تخلخل کمتر در قسمت کف قالب، نسبت به قسمت بالایی آن می‌شود و گاهی نیز منجر به لایه لایه شدن حفره‌های انقباض می‌شود. آلیاژهای ریخته‌گری که بطريق عادی سرد می‌شوند در مجاورت سطح، دارای دانه‌های دندانیتی ستونی و در مرکز دارای دانه‌های متساوی المحو می‌باشند. نسبت دانه‌های متساوی المحو به دانه‌های ستونی به عوامل زیر بستگی دارد.

۱. به طور معکوس با دمای فوق تبرید موثر متناسب است.
۲. با مقدار فوق تبرید بحرانی که برای جوانه‌زنی با سرعت تقریباً بالا لازم است، نسبت عکس دارد.
۳. با محدوده انجماد متناسب است.
۴. با ضریب هدایت حرارتی نسبت عکس دارد.
۵. با شیب خط جامد و خط مذاب نسبت عکس دارد.

ب: آلیاژهای یوتکتیک


در این حالت، تحت شرایط تعادل، دو جامد متفاوت هم‌زمان از مذاب تشکیل و واکنش در دمای ثابت کامل می‌شود. در شکل ۱۱ مذاب یوتکتیک (ترکیب شیمیایی ۱) در دمای یوتکتیک، تولید آلیاژهایی با ترکیب‌های ۲ و ۳ می‌کند. اگر ترکیب آلیاژ هیپریوتکتیک (کمتر از یوتکتیک) باشد ولی مقدار B آن کمتر از نقطه ۲ باشد انجماد کریستالی، ابتدا مانند حالت الف با رسوب یک جامد اتفاق می‌افتد. همین حالت برای ترکیب‌های هیپریوتکتیک اتفاق می‌افتد برای ترکیب‌های کمتر از ۲ یا بیشتر از ۳ اگر سرعت سرد شدن زیاد باشد احتمال ایجاد ترکیب یوتکتیک خواهیم داشت.



شکل ۱۱- نمودار تعادلی (یوتکتیک) فلزات A و B

ج: واکنش پری‌تکتیک

در این واکنش یک فاز با افزایش دما به دو فاز جدید تجزیه می‌شود (شکل ۱۲)، یا به عبارت دیگر، این واکنش، ارتباط بین سه فاز در دمای ثابت می‌باشد.




شکل ۱۲- نمودار تعادلی واکنش پری تکتیک

واکنش پری تکتیک بسیار کند صورت می‌گیرد. دلیل آن، واکنش فاز جامد g با مذاب برای تشکیل فاز جامد g است. فاز جامد g فاز g باقیمانده را پوشش می‌دهد. برای ادامه واکنش، باید نفوذ اتمی به داخل فاز جامد g صورت گیرد که فرآیند نسبتاً کند و آهسته‌ای است.

با توجه به دیاگرام آهن-کربن که تشکیل دهنده آلیاژهای مهم مانند فولادها و چدنها می‌باشد به بحث انجماد قطعات ریخته‌گری می‌پردازیم.

اولین سوال در رابطه با انجماد قطعات ریخته‌گری آن است که از کجا می‌دانیم که چه موقعی در داخل قالب تبلور و انجماد صورت می‌گیرد؟ برای حصول به پاسخ این سؤال راههای مختلفی وجود دارد که معمول‌ترین آن آنالیز حرارتی است. در این روش ترموکوبی را در داخل لوله سیلیسی ذوبی قرار می‌دهند و منحنی دما بر حسب زمان را رسم می‌کنند (منحنی سرد شدن). سپس از این منحنی اطلاعات لازم را در مورد تغییرات فاز که در فلز اتفاق می‌افتد بدست می‌آورند. اکنون منحنی سرد شدن سه نوع آلیاژ آهن-کربن را که در این سیستم اتفاق می‌افتد مورد بررسی قرار می‌دهیم. (شکل ۱۳)



دوسنده وزنی کربن


شکل ۱۳ - دیاگرام تعادلی آهن-کربن

۱- آهن خالص (C ۰٪)

۲- محلول جامد (C ۰.۶٪)

۳- یوتکیک (C ۴.۳٪)


۱- در مورد مذاب آهن خالص، دما به طور پیوسته افت می کند تا در حدود ۱۵۳۶ °C تبلور شروع شود. (شکل ۱۴ - الف)



شکل ۱۴ - منحنی سرد شدن آهن خالص

در این دما، گرمای نهان ذوب آزاد می شود و دما تا کامل شدن انجماد، ثابت باقی می ماند. بسته به شرایط جوانه زنی، ممکن است منحنی، اثر فوق تبرید حرارتی از خود نشان دهد. (شکل ۱۴ - ب)

۲- در مورد محلول جامد، اولین بلور (آستنایت) در دمای تقریباً 1482°C شروع به رشد کرده و تا 1415°C ادامه می‌یابد. در این دما، قطعه ریخته‌گری کاملاً جامد می‌شود. در طی این مدت، گرمای نهان ذوب به طور پیوسته آزاد می‌شود و در نتیجه سرعت سرد شدن را تا کامل شدن انجماد کند می‌کند. معمولاً قبل از انجماد اولیه، مقداری فوق تبرید ایجاد می‌شود و باعث قسمت افقی منحنی و یا حتی افزایش آن می‌شود. (شکل ۱۵)




شکل ۱۵- منحنی سرد شدن محلول جامد آهن-کربن (0,6% C)

افت ایجاد شده در منحنی سرد شدن، بعلت آن است که در شروع انجماد دمای مذاب بمقدار قابل ملاحظه‌ای از خط مذاب، پایین‌تر است و به محض تولید جوانه‌های جامد، مقدار قابل ملاحظه‌ای از مذاب منجمد می‌شود.

۳- مذاب شامل $4/3$ درصد کربن: این مذاب قبیل از شروع انجماد تا حدود 1129°C سرد می‌شود و در این دما، با سرد شدن آهسته، آستنایت (2% C) و گرافیت تا جامد شدن کامل ریخته‌گری با هم منجمد می‌شوند. منحنی انجماد این واکنش شبیه منحنی فلز خالص است.


اکنون به موضوع ریخته‌گری واقعی می‌پردازیم. در این رابطه طرح ساده‌ای با سطح مقطع مربعی به ابعاد $7 \times 7 \times 21 \text{ in}^3$ را در نظر می‌گیریم. منع تغذیه بزرگی در بالای قطعه ریخته‌گری که در شکل نشان داده نشده است برای تغذیه انقباض حاصل از انجماد قرار دارد.

ترموکوپلهایی با فواصل معین در داخل قطعه ریخته‌گری و ماسه مرطوب در وسط برای از بین بردن تأثیرات انتهائی قرار داده می‌شوند (شکل ۱۶) سپس منحنیهای سرد شدن هر ترموموکوپل رسم می‌شود.




شکل ۱۶- قطعه ریخته‌گری برای تعیین منحنیهای سردشدن

از این منحنیها، توزیع دما در داخل قالب، در هر زمانی تعیین می‌شود (شکل ۱۷). لازم به ذکر است که این منحنیها، منحنیهای سرد شدن نیستند بلکه از آنها نتیجه شده‌اند. یک دقیقه پس از باربری، شب حرارتی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. مشاهده می‌شود دمای ترموموپلی که به فاصله $1/2$ اینچ از سطح ماسه قرار دارد از دمای خط مذاب، پایین‌تر است در حالیکه دمای ترموموپلهای که در عمق بیشتری قرار گرفته‌اند از دمای خط مذاب بالاتر است. این موضوع بیانگر آن است که جبهه انجامداد در سطح قالب شروع شده و به سمت داخل حرکت می‌کند. ضمناً حرارت از طریق سطح مشترک عبور کرده و دمای قالب ماسه‌ای را افزایش می‌دهد. پس از گذشت ۲ دقیقه از زمان باربری، مرکز قالب به دمای خط مذاب می‌رسد و به مدت ۲۲ دقیقه، این دما ثابت می‌ماند، بر عکس، در زمانهای بعدی، دما تا حدودی به طور یکنواخت افت می‌کند. این موضوع بعلت تولید گرمای نهان ذوب در قسمتهای خارجی قطعه ریختگی است که برای انتقال حرارت از قسمت مرکزی مانع حرارتی ایجاد می‌کند. با انتقال حرارت نهان ذوب از قسمتهای خارجی قطعه به داخل دیواره قالب، زانوی منحنی حرارتی به داخل حرکت می‌کند. در قالب ماسه‌ای نیز مدتی به علت تبخیر رطوبت، دما ثابت می‌ماند.



شکل ۱۷- منحنیهای توزیع حرارت برای فولاد ۶٪ کربن

اکنون به بررسی پایان انجماد می‌پردازیم. فلز در حال انجماد در دیواره قالب حدود ۳۰ دقیقه پس از باربریزی به دمای حدوداً پایین‌تر از خط جامد می‌رسد در هر حال، دمای مرکز پس از ۲۴ دقیقه از زمان باربریزی به دمایی پائین‌تر از دمای خط مذاب می‌رسد. این موضوع نشان دهنده آن است که مقداری انجماد در مرکز قطعه ریخته‌گری قبل از اینکه در سطح، انجماد کامل شود صورت گرفته است. عبارت دیگر به مدت شش دقیقه مخلوطی از جامد و مذاب از سطح قالب به مرکز قطعه ادامه داشته است. این موضوع در شکل ۱۸ به طور خلاصه نشان داده شده است.




شکل ۱۸- پیشرفت انجماد در قطعه ریخته‌گری فولاد مربوط به شکل ۱۷

مهمنترین نکته‌ای که باید توجه داشت آن است که فولاد با جبهه پیشرونده صاف و تختی منجمد نمی‌شود بلکه موجی از شروع انجماد و بدنبال آن (۲۰ دقیقه) موجی از خاتمه انجماد از سطح به داخل حرکت می‌کند. در فاصله این دو موج، قطعه شامل مخلوطی از مذاب و کریستالهای جامد (معمولًاً شاخه‌ای) است. وجود این منطقه مانع برای انتقال فلز

مذاب از منبع تغذیه به شمار می‌رود و اگر این موضوع بر طرف نشود، حفره‌های حاصل از انقباض در قطعه ریخته‌گری ایجاد می‌شود.


سرد شدن آلیاژهای شامل یوتکتیک

چدنی را در نظر بگیرید که مقدار کربن آن کمتر از $\frac{4}{3}$ درصد (هیپویوتکتیک) است. منحنی سرد شدن آن در شکل ۱۹ نشان داده شده است.




شکل ۱۹ - منحنی سرد شدن چدن هیپویوتکتیک

در چدن‌های تجاری، یوتکتیک بعلت وجود دیگر عناصر، مخصوصاً سیلیسیم در دمای ثابتی منجمد نمی‌شود. منحنی‌های سرد شدن واقعی آن در شکل ۲۰ نشان داده شده است.



شکل ۲۰ - منحنی‌های سرد شدن واقعی چدن

در این چدن دو توقف حرارتی وجود دارد که اولی فقط بعلت گرمای نهان ذوب آستنایت و دومی بعلت گرمای نهان ذوب یوتکتیک در محدوده دمایی بسیار کم است (آستنایت + گرافیت) از این تأثیرات شروع و خاتمه هر واکنش رسم می‌شود.



شکل ۲۱- منحنی های سرد شدن چدن خاکستری

جدا شدن منحنی پایان دندربیت از منحنی شروع یوتکتیک، که ممکن است مورد انتقاد قرار گیرد بعلت انتخاب دلخواه دما می باشد زیرا پایان تشکیل دندربیتهای آستنایت را ۲ درجه بالاتر از دمای یوتکتیک و شروع تشکیل یوتکتیک را ۲ درجه پایین تر از دمای یوتکتیک در نظر گرفته ایم. هر چند این اختلاف برابر چهار درجه است، اما نسبتاً زمانی طولانی لازم است که قسمتهای داخلی قطعه ریخته گری از این محدوده دمایی عبور کنند. تأخیر بعلت توقف حرارتی حاصله از تولید گرمای نهان ذوب یوتکتیک در سطح خارجی قطعه ریخته گری است. در عمل، تشکیل بلورهای آستنایت یوتکتیک بر آستنایتهای دندربیتی موجود قبلی صورت می گیرد و فرآیند پیوسته ای می باشند. انتخاب دلخواه دما برای پایان دندربیتهای آستنایتی و شروع تشکیل یوتکتیک برای تأکید اثرات دو نوع واکنش بر پدیده انجامد می باشد.


تأثیر مواد قالب و ترکیب آلیاژ بر الگوی انجاماد

در نمونه قبلی با ابعاد $7 \times 7 \times 21$ in³ مشاهده نمودیم که قبیل از انجاماد نهائی به مدت قابل ملاحظه ای، مقداری بلورهای جامد در مرکز قطعه وجود دارد که اگر انجاماد کامل بصورت یک موج صورت نگیرد مشکلاتی از قبیل عدم تعذیه و غیره را بدنبال دارد که در نتیجه باقیستی تأثیر مواد قالب و ترکیب آلیاژ را در این زمینه مورد بررسی قرار دهیم. برای بررسی این اثر دو معیار، یکی محل نسبی شروع و پایان منحنی انجاماد و دیگری عاملی بنام مقاومت تعذیه مرکزی^۱ (CFR) وجود دارد.

تأثیر مواد قالب

اگر به جای قالب ماسه ای قبلی، از قالب چدنی با هدایت حرارتی بالا استفاده شود سرعت انجاماد افزایش می یابد منحنی های شکل ۲۲ این اثر را نشان می دهند. همانطوری که مشاهده می شود الگوی انجاماد تغییر کرده است.

^۱ Center Feeding Resistance



شکل ۲۲- مقایسه سرعت انجاماد در قالب ماسه‌ای و قالب تبریدی برای فولاد ۶% کربن

در ریخته‌گری ماسه، شرایط خمیری یعنی مذاب + جامد به مدت شش دقیقه از دقایق ۲۴ تا ۳۰ بعد از باربریزی در کل قطعه وجود دارد. اما این شرایط در ریخته‌گری تبریدی اتفاق نمی‌افتد فقط نوار نازکی از مذاب + جامد به داخل مذاب در پیش‌پیش قسمت کاملاً منجمد شده است این بدین معنی است که پس از شروع انجاماد در مرکز فلز تغذیه بایستی فقط $\frac{1}{2} in$ از مرکز به جبهه انجاماد، به جای کل فاصله تا سطح مشترک در مورد ریخته‌گری ماسه حرکت نماید. برای بیان کمی این اختلاف عبارت دیگری بنام CFR را که مستقل از زمان مطلق انجاماد است تعریف می‌کنیم تا بتوان آن را برای مقایسه مواد مختلف قالب یا اندازه‌های مختلف سطح مقطع بکار برد. در هر صورت تقدیمه قطعه ریخته‌گری تا زمانی که بلورهای جامد در مرکز وجود داشته باشند مشکل است و هر چقدر مدتی که در طول آن این بلورهای مرکزی، نسبت به کل زمان انجاماد، در قطعه ریخته‌گری وجود دارد بیشتر باشد تقدیمه مشکلتر می‌شود.

بر طبق تعریف CFR عبارتست از:

$$CFR = \frac{\text{زمانی که در طول آن بلورها در مرکز تشکیل می‌شوند}}{\text{کل زمان انجاماد قطعه ریخته گری}} \times 100$$

این فاکتور را می‌توان به سهولت از منحنی شروع و پایان انجاماد بصورت زیر محاسبه نمود.

$$CFR = \frac{(\text{شروع انجاماد در مرکز}) - (\text{پایان انجاماد در مرکز})}{(\text{شروع انجاماد در فصل مشترک}) - (\text{پایان انجاماد در مرکز})} \times 100$$

برای مثال، در مورد حالت قبلی، فولادی که در ماسه و قالب تبریدی باربریزی شود، دارای ضرائب زیر خواهد بود.

$$CFR_{\text{ماسه}} = \frac{48 - 24}{48} \times 100 = 50\% \quad \text{از کل انجاماد}$$

$$CFR_{\text{تبریدی}} = \frac{10 - 8}{10} \times 100 = 20\% \quad \text{از کل انجاماد}$$

از این ارقام چنین استنباط می‌شود که تقدیمه ریخته‌گری تبریدی ذاتاً از ریخته‌گری ماسه آسانتر است و عملاً نیز چنین است.

تأثیر ترکیب شیمیایی

تجربه نشان داده است که تغذیه برخی آلیاژها نسبت به دیگر آلیاژها به سهولت صورت می‌گیرد. به طور کلی، تغذیه آلیاژهایی که فاصله خط جامد تا خط مذاب آنها کم است به سهولت صورت می‌گیرد در حالی که آلیاژهایی که فاصله

خط جامد و خط مذاب آنها زیاد است مشکل تغذیه می‌شوند. ضمناً تغذیه آلیاژهایی که CFR آنها بیش %70 باشد مشکل است.

تأثیر سرعت انجاماد

طراحی صحیح منبع تغذیه به الگوی انجاماد آلیاژ (CFR) و زمان انجاماد منبع تغذیه نسبت به قطعه ریخته‌گری بستگی دارد. اکنون به بررسی، تأثیر شکل هندسی منبع تغذیه و قطعه ریخته‌گری پرداخته می‌شود بطوری که بتوان با استفاده از آن زمان انجاماد را تعیین کرد و حداقل اندازه منبع تغذیه را که باعث سرعت انجاماد کمتری شود، بدست آورد. موضوع را با معادله ابتدایی انتقال حرارت در حالت یکنواخت^۱ شروع می‌کنیم. شار حرارت J که در واحد زمان از یک دیوار عبور می‌کند مستقیماً به اختلاف دما، هدایت حرارتی^۲ سطح مقطع دیوار بستگی دارد و نیز با فاصله سطح گرم و سرد نسبت عکس دارد. اگر فرض کنیم که هدایت حرارتی K مستقل از دما باشد در نتیجه خواهیم داشت.

$$J = K \frac{\Delta T}{\Delta X} \quad (4)$$

که در این فرمول

شار حرارتی^۳ J

ضخامت دیوار (ft) ΔX

اختلاف دما ($^{\circ}\text{F}$) ΔT

ضریب هدایت حرارتی^۴ K

برای مثال اگر برای سیلیس، K برابر $1/0.6$ باشد در نتیجه برای دیواری با ضخامت $9/12$ فوت

$$J = 1.06 \times \frac{(2400 - 650)}{9/12} = 2480 \text{ BTU / hr.ft}^2$$

در معادله فوق $\Delta T / \Delta X$ شب حرارتی نامیده می‌شود. اگر فلز مذاب به داخل قالب باربیزی شود. مقدار زیادی حرارت بوسیله خود قالب جذب می‌شود در حالی که در مورد حالت ثابت تمام حرارت از سطح داخلی به سطح بیرونی منتقل می‌شود. به این دلیل گرمای ویژه مواد تشکیل دهنده قالب (C_{mold})، وزن مخصوص و کنداکتیویته حرارتی (K_{mold}) آن وارد معادله انتقال حرارت می‌شود. برای سهولت امر، این عوامل می‌توانند در فرمول زیر با هم ادغام شوند.

$$a_{mold} = \frac{K_{mold}}{C_{mold} \times r_{mold}} = \text{نفوذپذیری حرارتی}^{\text{۵}} \quad (5)$$

عامل متغیر دیگر، تغییرات دما T_x در هر نقطه از قالب بر حسب زمان است. با توجه به این نکات از معادله پیشنهادی کارسلاو (Carslaw)، ژایگر (Jaeger) و رودل (Ruddle) استفاده می‌کنیم. فرض کنید که دمای سطح قالب (فصل مشترک قالب-مذاب) به طور ناگهانی در زمان $t=0$ از دمای اولیه T_0 به T_1 افزایش یابد و در مدت انجاماد در T_1 باقی بماند. این وضعیت در قالب‌های ماسه‌ای زیاد اتفاق می‌افتد. پس از گذشت زمان t ، دمای T در فاصله x از سطح قالب، از فرمول زیر بدست می‌آید:

$$T = T_0 + (T_1 - T_0) \left(1 - \operatorname{erf} \frac{x}{2\sqrt{at}} \right) \quad (6)$$

برای تعیین سرعت انتقال حرارت از قطعه ریخته‌گری در سطح مشترک ($x=0$) بایستی شب حرارتی را تعیین نماییم. برای این منظور از معادله ۶ مشتق می‌گیریم که در نتیجه خواهیم داشت.

$$\frac{dT}{dX} = -(T_1 - T_0) \frac{d}{dX} \left(1 - \operatorname{erf} \frac{x}{2\sqrt{at}} \right) \quad (7)$$

^۱ Steady-state

^۲ thermal-conductivity

^۳ thermal-diffusivity

این رابطه در $x = 0$ برابر است با

$$\frac{d}{dX} \left(\operatorname{erf} \frac{x}{2\sqrt{at}} \right) = \frac{1}{\sqrt{pat}} \quad (8)$$

در نتیجه

$$\frac{dT}{dX} = -\frac{(T_1 - T_0)}{\sqrt{pat}} \quad (9)$$

که نهایتاً (علامت منفی را حذف می‌کنیم زیرا انتقال حرارت در جهت افت شیب صورت می‌گیرد).

$$J = \frac{K(T_1 - T_0)}{\sqrt{pat}} \quad (10)$$

زمان لازم برای انجماد یک قطعه ریخته‌گری بستگی به انتقال مقدار معینی حرارت (Q) از سطح مشترک ($x=0$) دارد:

$$Q = A \int_{t=0}^{t=t} J dt = A \frac{2K(T_1 - T_0)\sqrt{t}}{\sqrt{pa}} \quad (11)$$

برای تعیین زمان انجماد (t_s), ورق بزرگی با سطوح اصلی A باید حرارتی را که قطعه (از دمای باریزی) از دست می‌دهد، تا منجمد شود، محاسبه کنیم. این حرارت برابر گرمای ماقوئ ذوب و گرمای نهان ذوب است. فرض کنید باریزی T_r و دمای انجماد T_1 (دمای سطح مشترک) باشد در نتیجه مقدار حرارتی که باید از دست داده شود برابر است با:

$$Q = \int_{metal} V [L_{metal} + C_{metal}(T_p - T_1)] \quad (12)$$

که در این رابطه

$$\text{گرمای ویژه فلز مذاب} \quad C_{metal}$$

$$\text{گرمای نهان ذوب} \quad L_{metal}$$

$$\text{حجم ورق} \quad V$$

$$\text{دانسیته فلز} \quad r_{metal}$$

با مساوی قرار دادن معادله ۱۲ با معادله ۱۱ می‌توانیم t_s را بدست آوریم.

$$\int_{metal} V [L_{metal} + C_{metal}(T_p - T_1)] = \frac{2AK(T_1 - T_0)}{\sqrt{pa}} \quad (13)$$

یا

$$\frac{V}{A} = \frac{2K_{mold}(T_1 - T_0)\sqrt{ts}}{\int_{metal} \sqrt{pa_{mold}} [L_{metal} + C_{metal}(T_p - T_1)]} \quad (14)$$

برای قالب و فلز به خصوص معادله فوق را برای t_s حل کرده و کلیه اعداد ثابت را در یک عدد ثابت ادغام کرده و آن را ثابت قالب^۱ B می‌نامیم، در نتیجه خواهیم داشت:

$$t_s = B \left(\frac{V}{A} \right)^2 \quad (15)$$

این رابطه که مدت زمان انجماد را نشان می‌دهد، قاعده چورینف (Chworinov Rule) می‌نامند.

ضروریات (نیازهای) منبع تغذیه

ضروریات فنی

۱. انجماد منبع تغذیه پس از انجماد قطعه

^۱ mold constant

۲. شامل مقدار کافی فلز مذاب برای تغذیه
۳. منبع تغذیه کافی باید تا حمامکان باز باشد و در محلی قرار داده شود تا به کلیه قسمتهای قطعه فشار مثبت ایجاد کند.

ضروریات اقتصادی

۱. به گونه‌ای طراحی و عمل شود تا نقش خود را به خوبی و با کمترین ضایعات ایفا کند.
۲. در محلی قرار داده شود تا حداکثر ممکن‌های راندمان لازم را داشته باشد

اندازه منبع تغذیه

بهره منبع تغذیه که مطابق با رابطه زیر

$$\text{بهره منبع تغذیه} = \frac{\text{وزن فلز قطعه} \times 100}{\text{وزن قطعه} + \text{وزن فلز منبع تغذیه و راهگاهها}}$$

محاسبه می‌شود، حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد است. لذا از هر یکصد (۱۰۰) کیلوگرم فلز باربریزی شده حدود ۳۵ تا ۴۰ کیلوگرم آن به قطعه نهائی که قابل فروش است تبدیل می‌شود.

اگر سرعت انتقال حرارت از قطعه نسبت به سرعت حرارت از منبع تغذیه افزایش یابد، انجام دار است لذا حجم منبع تغذیه می‌تواند کاهش یابد.

فشار اتمسفر و تغذیه‌گذاری

اگر به قطعه در حال انجام داد، فشار اتمسفر نامناسبی اعمال شود، ممکن است باعث پارگی قطعه شود. اعمال مناسب فشار باعث بهبود خواص قطعه و افزایش کارآیی منبع تغذیه می‌شود. یک قاعده اساسی در تغذیه‌گذاری آن است که منبع تغذیه بایستی در طی انجام به محیط جو باز باشد.

قسمت ۱۱ ص ۱۳۹ تیلور - فلمینگ و ول夫


روشهای عملی کنترل انجام

عايق‌بندی

عايق‌بندی منبع‌های تغذیه می‌تواند با موادی که نسبت به مواد قالب، خواص عایق حرارتی بالاتری دارند انجام شود. گچ برای ریخته‌گری در گچ، یک عایق عالی برای فلزات غیرآهنی به شمار می‌رود.

انجماد تدریجی و جهت دار

در شکل زیر انجماد تدریجی و جهت دار نشان داده شده است. پس از بارگذاری، انجماد از سطوح شروع شده و پوسته ای جامد تشکیل می شود. با افت دما، ضخامت پوسته افزایش می یابد.



شکل: شکل تکمیل شود

دو وضعیت سرعت رشد انجماد را تغییر می دهد. در لبه قطعه مساحت سطح بیشتر است لذا انتقال حرارت از مذاب به قالب بالاتر است نتیجتاً سرعت انجماد بالاتر است که به آن اثر لبه (Edge effect) می گویند. در محل منبع تغذیه که به دلیل جرم بیشتر فلز مذاب، مقدار حرارت بیشتر بوده و محلی است که انتقال حرارت به قالب در زاویه کاهش می یابد لذا سرعت تشکیل پوسته جامد کاهش می یابد. این اثر را اثر منبع تغذیه (Riser effect) می نامند. این دو اثر باعث انجماد جهت دار می شود.

شیوه انجماد

آلیاژها بر اساس محدوده انجماد به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

۱. کوناه: فاصله خط جامد (Solidus) تا خط مذاب (Liquidus) از 50°C کمتر است.
۲. متوسط: فاصله خط جامد (Solidus) تا خط مذاب (Liquidus) بین 50°C تا 110°C است.
۳. بلند: فاصله خط جامد (Solidus) تا خط مذاب (Liquidus) از 110°C بیشتر است.


شیوه انجماد هر کدام از این حالات در شکلهای زیر نشان داده شده است.

انجماد فلز خالص: انجماد از سطح شروع شده و به داخل قطعه ریختگی پیشرفت می کند. جبهه انجماد به صورت تخت پیشرفت می کند.

شکل:



طراحی منبع تغذیه و تعیین محل آن

وقتی فلزات مذاب منجمد شده و برای تشکیل قطعه ریختگی سرد می شوند، معمولاً تحت سه مرحله انقباض حجمی مجزا قرار می گیرند (شکل زیر).



شکل: شماتیک انقباض فولاد کم کربن و تاثیر هر مرحله

برای پیش‌گیری از این انقباض، نیاز به تامین مذاب اضافی است (رفتار انقباضی برخی چدنها گرافیتی از این قاعده مستثنی است). لذا تغذیه‌گذاری فرایندی است که برای جلوگیری از تشکیل حفره‌های انقباض حاصل از انجماد قطعه ریختگی طراحی می‌شود و به نوع فلزی که ریخته‌گری می‌شود بستگی دارد. مکعبی از فولاد مذاب با ابعاد یک اینچ را در دمای انجماد در نظر بگیرید. در این دمای ثابت، پوسته جامد نازکی در قسمت خارجی آن تشکیل می‌شود که نتیجتاً، مذاب باقیمانده در داخل این پوسته نازک و ثابت محبوس می‌شود. با تبدیل این مذاب به جامد، انقباض نوع ب ایجاد می‌شود در ریخته‌گریهایی که مقطع نامنظم دارند اگر راهگاهها باریک باشد و قبل از رسیدن مذاب به دمای انجماد، قطعه منجمد شود، امکان انقباض نوع الف نیز وجود دارد. لازم به ذکر است که انقباض نوع ج، که در جامد صورت می‌گیرد ایجاد حفره نمی‌کند بلکه این نوع انقباضها به تنشهای زیاد، پارگی و ترک منجر می‌شوند (شکل زیر).



شکل: ایجاد حفره انقباض در قطعه ریختگی مکعبی
 الف) مذاب ب) مذاب+جامد ج) مذاب+جامد د) جامد


برای نشان دادن مقدار انقباض حاصل از انجماد (برحسب درصد) در قطعه‌ی ریختگی، مقادیر مربوط به فولاد کربنی ساده را در طی سه مرحله انقباض بررسی می‌کنیم.

الف) در مرحله اول یعنی حالت مذاب، انقباض فلز مذاب تقریباً برابر $1/8$ تا $1/10$ درصد حجمی به ازای هر $100^{\circ}C$ تا $100^{\circ}F$ است. این انقباض مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند.

ب) در مرحله دوم، یعنی تبدیل مذاب به جامد، حدود ۳ درصد حجمی انقباض صورت می‌گیرد. این انقباض، برای فلزات خالص در دمای ثابت و برای آلیاژها در محدوده حرارتی معینی صورت می‌گیرد.


ج) در مرحله سوم، یعنی انقباض قطعه جامد از دمای انجماد تا دمای اتاق یعنی 70°F (21°C) حدود $7/2$ درصد حجمی است. این انقباض را، که انقباض مدل‌ساز (Patternmaker's shrinkage) نیز می‌نامند. با ساخت مدل (نتیجتاً حفره قالب) کمی بزرگتر از ابعاد مطلوب قطعه ریختگی نهائی، برطرف می‌کنند.

نکته‌ای که بایستی مورد توجه قرار گیرد انقباض مرحله الف و ب است که به تعذیه نیاز دارد. ضمناً بر اثر تبدیل مذاب به جامد، دانسیته تعییر می‌کند. در صورت عدم تعذیه قطعه ریختگی مطابق شکل زیر منجمد و سرد می‌شود.



شکل : شماتیکی از ترتیب انقباض حاصل از انجماد در یک مکعب آهنی

(الف) مذاب اولیه (ب) تشکیل پوسته جامد و حفره انقباض (ج) انقباض داخلی (د) انقباض داخلی به علاوه کاسه‌ای شدن (ه) پکیدن سطح علائم قابل مشاهده از عیوب ایجاد شده حاصل از انقباض عبارتند از: حفره‌های حاصل از انقباض داخلی، تعییر شکل سطحی یا کاسه‌ای شدن، و پارکی پوسته سطحی. این عیوب برای آلیاژهای مختلف متفاوت است: برای مثال، ممکن است حفره حاصل از انقباض، به صورت حفره‌های ریز در قطعه پخش شده باشد و برای آلیاژهایی با استحکام بالا، تعییر شکل سطحی ایجاد نشود. همانگونه که اشاره شد، برای حذف این عیوب نامطلوب، بایستی از منبع تعذیه مناسبی استفاده شود تا اثر انقباض مذاب از دمای باریزی تا دمای انجماد و انقباض حاصل از انجماد جبران شود (شکل زیر).



شکل : روش‌های کنترل انقباض در یک مکعب آهنی برای کاهش اندازه منبع تغذیه
 (الف) منبع روپا (ب) منبع روپا با میرد (ج) منبع کوچک روپا با میرد (د) منبع تغذیه عایق‌بندی شده (ه) منبع تغذیه عایق‌بندی شده با میرد همانگونه که شکل فوق نشان می‌دهد، منبع تغذیه در اغلب موارد بایستی از قطعه‌ای که آن را تغذیه می‌کند بزرگ‌تر باشد، زیرا باید در زمان انجماد قطعه، فلز کافی برای تغذیه آن را تامین کند. برای کاهش اندازه منبع تغذیه از روش‌های مختلفی، از جمله میردگذاری (chill)، یا عایق‌بندی منبع تغذیه، استفاده می‌شود. جدول ۱، انقباض حاصل از انجماد فلزات مختلف را که ریخته‌گری می‌شوند، نشان می‌دهد. این مقادیر حداقل نیاز به تغذیه را نشان می‌دهد. هرگونه تورم و بزرگ‌شدن قالب بعلت نرمی مواد و/یا فشار فلز باعث می‌شود نیاز به تغذیه افزایش یابد که بایستی توسط منبع تغذیه تأمین شود.

جدول ۱ - انقباض انجماد فلزات مختلف

درصد حجمی انقباض حاصل از انجماد	فلز یا آلیاژ
۲/۵-۳	فولاد کربنی
۴	فولاد ۱٪ کربن
۴-۵/۵	چدن سفید
۲/۵	چدن خاکستری
۱/۵	مس
۴/۹۲	۷۰٪ مس + ۳۰٪ روی (برنج)
۴/۵	۹۰٪ مس + ۱۰٪ آلومینیم
۴	آلومینیم
۶/۶۰	آلومینیم + ۴/۵٪ مس
۶/۳۰	آلومینیم + ۱۲٪ سیلیسیم
۳/۸	آلومینیم + منیزیم
۴/۲	روی
۶/۵	

تخلخل حاصل از انقباض را می‌توان با کنترل الگوی انجماد و شبیب حرارتی بر طرف ساخت، بطوریکه حفره‌ها در خارج از قطعه ریختگی ایجاد شود. بدین منظور بایستی از منبع تغذیه استفاده شود. منبع تغذیه و قطعه ریختگی با هم یک سیستم کامل را تشکیل می‌دهند. یک قطعه ریختگی سالم را فقط با تغذیه کافی می‌توان تولید کرد. بدیهی است ایجاد خواص مهندسی مطلوب مستلزم حذف حفره‌ها از قطعه می‌باشد.


معیارها و قواعد منبع تغذیه

با توجه به این حقیقت که فلز اضافی لازم برای تغذیه به قطعه ریختگی در حال انجماد برای جبران انقباض حاصل از انجماد، معمول آن است که مخزنی جدا از فلز تامین شود. این مخزن را تغذیه کننده می‌نامند زیرا عمل آن تغذیه قطعه ریختگی است. عبارت آمریکائی Riser توصیه نمی‌شود، زیرا ممکن است با دیگر عبارات مشابه اشتباه شود. تامین منبع تغذیه می‌تواند پیچیده باشد. برای حل این معضل، با رویکردی منظم محققین از هفت قاعده برای تعیین منبع تغذیه استفاده کرده‌اند.

قاعده ۱: سوال اصلی مربوط به تامین تغذیه برای قطعه ریختگی عبارتست از: آیا اصلاً به منبع تغذیه نیاز است؟ این پرسشی است که بسیار با ارزش است و قاعده ۱ را تشکیل می‌دهد. تغذیه گذاری انجام ندهید (جز در موردی که به طور مطلق به آن نیاز باشد). جلوگیری از تغذیه گذاری شدیداً توصیه می‌شود. برای پیش‌گیری از قراردادن تغذیه در قطعه چندین دلیل وجود دارد. که عبارتند از:

۱. بدیهی‌ترین این دلایل هزینه است. قراردادن منبع تغذیه هزینه است و جدا کردن آن از قطعه هزینه بیشتری است.
۲. کیفیت بسیاری از قطعات بدیل نامناسب قرار گرفتن منبع تغذیه کاهش می‌یابد این موضوع در مورد قطعاتی که دیواره نازکی دارند، که پرشدن منبع تغذیه فلز را از پرکردن قطعه منحرف می‌سازد و باعث نرسیدن فلز (misrun) می‌شود، بسیار صادق است. امروزه احتمالاً نیمی از قطعات ریختگی کوچک و متوسط به منبع تغذیه نیازی ندارند.
۳. گاهی قطعه ریختگی از تاخیر در سردشدن و کاهش خواص و حتی مشکل تجمع عناصر در نتیجه وجود منبع تغذیه صدمه می‌یابند.
۴. نهایتاً در تخمین منبع تغذیه با اندازه مناسب خطأ وجود دارد به طوری که قطعه ریختگی از حالتی که تغذیه نداشته باشد معیوب‌تر می‌شود.

اکنون فرض می‌کنیم که به منبع تغذیه نیاز است. پرسش بعدی عبارتست از: اندازه منبع تغذیه چقدر باشد؟ بدیهی است که برای منبع تغذیه اندازه بهینه‌ای وجود دارد. در شکل زیر اثر افزایش اندازه منبع تغذیه ورق ریختگی با آلیازی از جنس Al-12Si نشان داده شده است. اگر منحنی تا منبع تغذیه صفر برونویابی شوند تخلخل تقریباً به ۸٪ می‌رسد که با مقدار نظری ۱۴٪-۷۰٪ برای آلومینیم خالص نزدیک است. در مادول منبع تغذیه در حدود ۱،۲ برابر مادول قطعه ریختگی، قطعه در سالم‌ترین حالت خود قرار دارد. ۱٪ تخلخل باقیمانده احتمالاً تخلخلهای پراکنده مربوط به گاز است. با افزایش بیشتر اندازه منبع تغذیه انجامد قطعه ریختگی به تدریج در مجاورت جرم فلز منبع تغذیه به تاخیر می‌افتد بنابر این، در حالیکه این منبع تغذیه اضافی به خودی خود نامطلوب نیست، تاخیر در انجماد کل قطعه زمان موجود برای رسوب بیشتر هیدروژه به عنوان گاز تخلخل را افزایش می‌دهد. با وجود این، از این تحقیق بدیهی است که یک منبع تغذیه کوچک منجر به تخلخلهای جدی می‌شود.



شکل : اثر افزایش زمان منبع تغذیه بر سلامتی ورق ریختگی با آلیاژ Al-12Si

قاعده ۲: منبع تغذیه بایستی همزمان یا دیرتر از قطعه ریختگی منجمد شود. این قاعده معیار انتقال حرارت است که به چورینف ربط داده می شود.

قاعده ۳: منبع تغذیه بایستی دارای فلز کافی برای تامین فلز لازم برای انقباض را داشته باشد. این قاعده معمولاً بنام "معیار حجم" شناخته می شود. در هر حال، قاعده های دیگری نیز که معیارهای حرارتی، هندسی، و فشاری را که شرایط کاملاً لازمی برای انجام سالم قطعه ریختگی می باشند نیز وجود دارند.

قاعده ۴: اتصال بین قطعه ریختگی و منبع تغذیه نباید نقطه داغ (hot spot) ایجاد کند، یعنی دارای زمان انجام بیشتری نسبت به هر کدام از قطعه و منبع تغذیه داشته باشد. این مورد اگر پیش گیری نشود، مشکل ایجاد می کند و به تخلخل انقباضی در زیر منبع تغذیه منجر می شود. استفاده از معادله چورینف منجر به پاسخ غلط می شود که رابطه چورینف را زیر سؤال می برد.

قاعده ۵: برای تغذیه محلهایی که در قطعه لازم است تا تغذیه شود بایستی مسیر وجود داشته باشد.

قاعده ۶: برای ایجاد جریان فلز و حرکت فلز در جهت صحیح بایستی اختلاف فشار کافی وجود داشته باشد.

قاعده ۷: در کلیه نقاط قطعه فشار کافی برای پیش گیری از تشکیل و رشد تخلخل وجود داشته باشد. عمل فشار همچنین باعث بهبود خواص مکانیکی قطعه ریختگی می شود.

برای تولید قطعه ای سالم لازم است تا کلیه قواعد فوق به خوبی رعایت شوند.

طراطی منبع تغذیه بهینه

جدول ۱ نشان می دهد که مقدار مذاب نسبتاً کمی برای تغذیه نیاز می باشد و ممکن است چنین استنباط شود که تغذیه گذاری ساده بوده و منبع تغذیه کوچکی نیاز است اما باید متذکر شویم که فلز داخل منبع تغذیه نیز تحت همان قوانین انجام داده و مذاب باقی بماند و از نظر کمی قادر به تغذیه قطعه ریختگی باشد. به عبارت دیگر منبع تغذیه (جز در مورد چدن های خاکستری) باید از قطعه ریختگی دیرتر منجمد شود. نقش مهندسی روشهای، در طراحی منبع های تغذیه را می توان به طور ساده در تامین فلز تغذیه

• به مقدار صحیح

- در محل صحیح
- در زمان صحیح

خلاصه کرد. علاوه بر عوامل فوق، تامین مذاب تغذیه به عوامل دیگری نیز بستگی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

۱. تعداد، اندازه و شکل منبع تغذیه، باید بگونه‌ای طراحی و کمینه شود تا بهره قالب ریختگری افزایش و هزینه تولید کاهش یابد.
۲. محل قرارگرفتن منبع تغذیه، بایستی بگونه‌ای انتخاب شود تا مشکلات و مسائل بالقوه‌ی ریخته‌گری (مانند تمایل به پارگی داغ، یا خم شدن قطعه) بزرگ‌نمایی نشود.
۳. برای استفاده از یک منبع تغذیه قطعات ریخته‌گری مجتمع شوند.
۴. اتصال منبع تغذیه به قطعه ریختگی، باید بگونه‌ای طراحی شود تا هزینه جداسازی منبع تغذیه از قطعه ریختگی، به حداقل برسد.
۵. برای کاهش حجم منبع تغذیه، بسته به مورد، از مبرد^۱، عایق‌بندی، و یا مواد گرمایش‌دهنده استفاده شود.
۶. شرایط خاص ناشی از اتصال قطعات مختلف به هم در نظر گرفته شود.

لازم به ذکر است که بسیاری از این عوامل با هم تناقض دارند، لذا بایستی در نهایت بین این عوامل، مصالحه ایجاد شود.

شکل و خصوصیات ابعادی منبع تغذیه

قطعه ریخته‌گری، انرژی حرارتی خود را با تشبع، هدایت و همرفت به محیط اطراف منتقل می‌کند. بدیهی است که نسبت سطح به حجم قطعه در تعیین سرعت این انتقال حرارت مهم است این مفهوم را چورینف با عبارت ریاضی زیر بیان کرده است.

$$t \propto \left(\frac{V}{A} \right)^{\alpha} \left(\frac{V}{A} \right)$$

هرچند، این معادله بسیار ساده شده است اما نشان می‌دهد برای اینکه زمان انجام دادن منبع تغذیه برابر یا بیشتر از زمان انجام دادن منبع تغذیه ریخته‌گری باشد باید سعی شود که شکل آن کروی باشد. معمولاً ریخته‌گری قالبهای کروی بسیار مشکل است اما به جای آن می‌توان از استوانه استفاده کرد. بعد از این هر جا بخشی از منبع تغذیه شود منظور تغذیه استوانه‌ای شکل است، انتهای تغذیه‌های جانبی ممکن است به شکل نیمکره باشد و تغذیه‌های بسته^۲ یعنی تغذیه‌هایی که بوسیله ماسه پوشیده شده‌اند ممکن است داری انتهای نیمکروی باشند. دلیل آن کاهش نسبت سطح به حجم است. منبع تغذیه باید دارای دو خصوصیت مستقل باشد.

- (۱) منبع تغذیه (جز درمورد چدن‌های خاکستری) بایستی از قطعه ریختگی دیرتر منجمد شود. اگر مواد قالب اطراف منبع تغذیه و قطعه ریختگی یکسان باشد، باید نسبت^۳ (حجم/سطح) برای منبع تغذیه بزرگ‌تر از نسبت^۴ (حجم/سطح) قطعه ریختگی باشد. در هر قطعه ریختگی نسبت حجم به سطح (V/A) را مadol سردشدن^۵ می‌نامند.
- (۲) منبع تغذیه باید در زمان انجام ریخته‌گری مذاب باقی بماند. معادله چورینف راهنمای خوبی برای تعیین اندازه منبع است. قطعاتی که نسبت حجم به سطح آنها بالا باشد (کره یا مکعب) نسبتاً به آهستگی سرد می‌شوند و در نتیجه نسبت به اندازه خود به منبع تغذیه بزرگ‌تر نیاز دارند. قطعاتی که همان حجم کره یا مکعب قبلی را دارا باشند اما نسبت حجم به سطح آنها پائین باشد (ورق‌ها، میله‌ها) به سرعت منجمد می‌شوند که در نتیجه به منبع تغذیه کوچکتری نیاز دارند. برای

¹cill

²blind riser

³Cooling Modulus

مثال، قطعه مکعبی شکلی به وزن 100 lb به منبع تغذیه‌ای به وزن 100 lb نیاز دارد، اما برای ورقی به ضخامت یک اینچ و وزن 100 lb فقط منبع تغذیه‌ای به وزن 15 lb کافیت می‌کند.

روش‌های محاسبه حجم (اندازه‌ی) منبع تغذیه

برای محاسبه‌ی اندازه‌ی منبع تغذیه و امکان تامین مذاب در مدت زمان انجاماد قطعه، روش‌های متعددی ابداع شده است که برخی از آنها عبارتند از

۱. روش فاکتور شکل (Shape factor method):

۲. روش هندسی (Geometrical Method)


۳. روش مadol (Modulus Method)

۴. روش کامپیوتری (Computerized Method)

۱. روش فاکتور شکل یا روش آزمایشگاه تحقیقاتی نیروی دریائی


بر اساس نظریه آقای کاین (Caine) و تحقیقات آزمایشگاه تحقیقاتی نیروی دریائی (NRL) آمریکا، روش ساده‌ی جدیدی برای تعیین حجم منبع تغذیه معرفی شده است. در این روش اندازه‌ی منبع تغذیه، بر اساس محاسبه‌ی فاکتور شکل (Shape factor)، مجموع طول و عرض قطعه ریختگی تقسیم بر ضخامت آن، تعیین می‌شود. مزیت عمدی این روش حذف محاسبات سعی و خطاست. این روش بر مبنای محاسباتی استوار است که نشان می‌دهد نسبت (حجم منبع تغذیه به حجم قطعه) برای قطعات بزرگ باستی بالا باشد زیرا نسبت (سطح به حجم) آنها نسبتاً پائین است. سهولت این روش در معرفی ضریب شکل $(L+W)/T$ به جای محاسبات پر زحمت برای تعیین نسبت سطح به حجم در ریخته‌گریهای پیچیده است، که L طول، W عرض و T ضخامت (حداکثر ابعاد قطعه اصلی) است. برای مثال اگر یک قطعه ریخته‌گری دارای تعدادی خمایم کوچک باشد در محاسبات ضریب شکل وارد نمی‌شود اما در محاسبات حجم وارد می‌شود. برای روشن شدن مطلب به مثال‌های زیر توجه شود.

برای محاسبه منبع تغذیه ورقی به ابعاد مشخص شده در شکل زیر به روش زیر عمل می‌شود.



$$\frac{L + W}{T} = \frac{20 + 10}{2} = 20$$

با استفاده از منحنی زیر و استفاده از این فاکتور شکل فوق



شکل : نمودار تغذیه گذاری فولاد(تقریباً $\frac{1}{2}$. تا $\frac{5}{4}$. درصد کردن)

خواهیم داشت.

$$\frac{V_r}{V_c} = 0.25$$


یا



$$V_r = 20 \times 20 \times 2 = 800 \text{ in}^3$$

که در نتیجه

$$V_r = 800 \times 0.25 = 200 \text{ in}^3$$


مثال عملی دیگر محاسبه‌ی اقتصادی‌ترین اندازه‌ی منبع تغذیه برای ریخته‌گری قطعه فولادی به ابعاد $5 \times 10 \times 2 \text{ in}$ است. در این مورد نیز، ابتدا با محاسبه ضریب شکل $(L+W)/T$ که در این مورد برابر $(7.5/(10+5)) = 0.5$ است، محاسبه را شروع می‌کنیم. سپس با استفاده از شکل فوق نسبت V_r/V_c یا (حجم تغذیه به حجم قطعه ریخته‌گری) را بدست می‌آوریم که برابر 0.55 می‌باشد. از آنجاییکه حجم این قطعه ریخته‌گری برابر 100 in^3 است حجم منبع تغذیه لازم برابر $55 \text{ in}^3 = 0.55 \times 100$ می‌باشد. با استفاده از شکل زیر می‌بینیم که این حجم به منبع تغذیه‌ای به قطر $4/5$ اینچ و ارتفاع $3/5$ اینچ نیاز دارد.






شکل ۱۱_ نمودار برای تبدیل حجم تغذیه به ابعاد

به طور تجربی می‌توان نشان داد که برای منابع تغذیه جانبی، اقتصادی‌ترین نسبت h/d برابر یک و برای منابع تغذیه فوقانی برابر $\frac{1}{2}$ است. بنابراین، اگر این قطعه با منبع تغذیه جانبی تغذیه شود، با استفاده از منحنی‌های شکل ۱۱ بهترین ابعاد $D = 4,25 \text{ in}$ و $H = 4,25 \text{ in}$ است، اما برای منبع تغذیه فوقانی $D = 5/25 \text{ in}$ و $H = 2/63 \text{ in}$ بهترین ابعاد به شمار می‌رود. برای ورق دایره‌ای شکل به قطر 10 اینچ و ضخامت 2 اینچ ضریب شکل برابر $\frac{L+W}{T} = \frac{1+1}{2} = 1$ است، برای محاسبه اندازه منبع تغذیه از حجم واقعی ورق یعنی 157 in^3 استفاده می‌کنیم. همچنین برای استوانه‌ای به قطر 4 اینچ و ارتفاع 10 اینچ ضریب شکل برابر $\frac{L+W}{T} = \frac{1+4}{4} = \frac{5}{4}$ است که در این مورد نیز از حجم واقعی استوانه برای محاسبه اندازه منبع استفاده می‌شود. در عمل نتایج روش کاین و روش NREL برای قطعات ساده با هم برابر است اما برای قطعات پیچیده‌ای که دارای ضمایم زیادی است، مانند شکل ۱۲ که دارای ضمایم پشت‌بند (rib) نازک دیگری هستند روش NREL اعمال می‌شود. اگر پشت بندها یا دیگر ضمایم نازک باشند بر زمان انجماد قطعه اصلی تأثیری ندارند. فقط افزایش جزئی در فلز مذاب منبع تغذیه ضروری است تا ضمایم را تغذیه کند.



شکل ۱۲- مثال‌هایی از قطعات ریخته‌گری به شکل‌های مختلف

محاسبه حجم اضافی منبع تغذیه بر حسب درصد فلز مذابی که بایستی به آن اضافه شود در شکل زیر داده شده است.



شکل ۱۳- درصد حجم ضمیمه که باید برای محاسبه اندازه منبع به حجم قطعه اصلی اضافه شود.

کلیه ضمائیم را می‌توان به صورت میله یا ورق در نظر گرفت (وقتی عرض سطح مقطع بیش از ۳ برابر ارتفاع آن باشد ورق و اگر کمتر باشد آن را میله در نظر می‌گیریم). به علت اینکه نسبت سطح به حجم میله بیشتر از یک ورق است سرعت سرد شدن یک میله با ضخامت مساوی با ورق، از ورق بیشتر است. این موضوع در مورد ورقی که میله را تغذیه می‌کند واضح است. ورقی به ضخامت یک اینچ، مساوی میله‌ای به ضخامت ۱,۶ اینچ است

$$\frac{1,6}{1} = 1.6 \rightarrow 100\% V_{parent}$$

قسمتی از قطعه ریختگی اصلی در نظر گرفته شود. با وجود این وقتی ورقی توسط یک میله تغذیه شود به ۶۰٪ ضخامت میله برسد دیگر نباید آن را به عنوان ضمیمه و طفیلی در نظر گرفت. برای روشن شدن مطلب فرض کنید یک برآمدگی با سطح مقطع 1 in^2 و طول $in 4$ به ورقی با ابعاد $in 5^*2^{*}10$ اضافه شده باشد این برآمدگی در محاسبات ضریب شکل وارد نمی‌شود و در نتیجه ضریب شکل برابر با $\frac{L+W}{T} = \frac{1+5}{2} = 7/5$ است و حجم میله ضمیمه (برآمدگی)

برابر با 4 in^3 ($= 4^* 4^* 4^* 4$) می‌باشد با توجه به شکل ۱۳ واضح است که ۳۰ درصد حجم میله ضمیمه یا $1,2 \text{ in}^3$ باید به حجم قطعه اصلی اضافه شود و از روی آن حجم منبع تعذیب تعیین شود یعنی:

$$10 \times 5 \times 2 + 1,2 = 101,2 \text{ in}^3$$

نتیجتاً حجم منبع تعذیب برابر خواهد بود با

$$101,2^* 0,55 = 55,7 \text{ in}^3$$

ریخته‌گری استوانه‌های توخالی نیز حالت خاصی می‌باشد زیرا انتقال حرارت از جوانه مرکزی محدود می‌شود و سرعت سردشدن قطعه به عنوان یک کل از ورقی با همان ضخامت کمتر است ساده‌ترین روش در نظر گرفتن آن به صورت یک ورق است اما باید آن را تصحیح کرده و ورق معادل با ضخامت موثر را به روش زیر تعیین نماییم.
اگر T_e ضخامت واقعی دیواره استوانه و T_c ضخامت موثر ورق باشد، می‌توانیم از تقریب‌های زیر استفاده نماییم.

ورق مسطح	$4T$	$2T$	$1T$	$\frac{1}{2}T$	قطر جوانه نسبت به ضخامت
(1,0)	1,0	1,02	1,14	1,17	ضریب تصحیح (K)

$$T_e = kT$$

به عنوان مثال استوانه‌ای به قطر خارجی 4 in و قطر داخلی 2 in و ارتفاع 12 in را در نظر بگیرید. از جدول فوق ضخامت ورق معادل آن را محاسبه می‌کنیم.

$$\frac{12 - 4}{2} = 4 \text{ in}$$

ضخامت دیواره

قطر داخلی برابر با ضخامت است ($1T$) که در نتیجه K برابر با $1,14$ می‌باشد در نتیجه:

$$T_e = 1,14^* 4,0 = 4,56 \text{ in}$$

$$SF = \frac{\lambda p + 12}{4,56} = 8,14$$

ضریب شکل

با استفاده از شکل خواهیم داشت.

$$\frac{V_r}{V_c} = 0.47 \quad \rightarrow \quad V_r = 0.47 V_c$$


$$V_r = 0.47(4^* - 2^*) p \times 12 = 567 \text{ in}^3$$

که با توجه به شکل

$$D = 11.5 \text{ in} \quad \text{و} \quad H = 5.5 \text{ in}$$

۲. روش هندسی (Geometrical Method)

در این روش ابداعی از شکل مخروطی حفره‌ی انقباض که در منبع تعذیب تشکیل شده و به طور همزمان فلز را به داخل قطعه، تعذیب کرده و از دیواره‌ها به سمت داخل منجمد می‌شود، بهره گرفته شده است.



سپس شکل مخروطی حفره ای انقباض به لوله ای استوانه ای ساده می شود. اندازه ای این لوله به وزن قطعه ریختگی و درصد انقباض (هم انقباض سرد شدن مذاب و هم انقباض حاصل از انجماد مذاب) بستگی دارد. برای این کار از منحنی ها (نوموگراف) و جداول مناسبی استفاده می شود. برای تعیین اندازه لوله برای آلیاژ معین و اندازه قطعه و برای نسبت های متعددی از ارتفاع لوله H_p تقسیم بر قطر لوله D_p مطابق شکل زیر، اندازه ای واقعی منبع تغذیه با احاطه کردن لوله با منبع تغذیه ای به ضخامت دیواره W که در آن

(الف) برای قطعات ورق مانند، ضخامت قطعه ریختگی = W

(ب) برای قطعات مکعبی شکل، طول ضلع مکعب $= 0.35 W$

(ج) برای میله های مدور W دو (۲) برابر با قطر میله

قطر نهائی منبع تغذیه D_r برابر خواهد بود با

$$D_r = D_p + 2W$$

ارتفاع کل منبع تغذیه H_r نیز برابر است با


$$H_r = H_p + H_m + H_b$$

که در این رابطه

ارتفاع لوله H_p

ارتفاع مقطع میانی H_m

ارتفاع پایه (بالاتر از محل اتصال منبع تغذیه به قطعه) H_b



شکل ۱۴ سطح مقطع حفره استوانه ای در منبع تغذیه جانبی

محاسبه منبع تغذیه آهن چکش خوار به روش فوق بسیار موفقیت آمیز است. همانگونه که در فوق اشاره شد، این روش براساس اندازه گیری واقعی حفره استوانه ای ایجاد شده به علت انقباض در قطعه ریخته گری و سیستم تغذیه که برای تولید قطعه سالم لازم است استوار است. این اندازه گیری را با پر کردن حفره استوانه ای از آب و سپس اندازه گیری حجم آب داخل استوانه، انجام می دهند. اگر چنین اندازه گیری امکان پذیر نباشد، درصد انقباض را می توان بر اساس مشخصات قبلی قطعه تخمین زد. با استفاده از شکل ۱۴ به شرح زیر است.

الف : ابتدا وزن قطعه ریخته گری تعیین می شود.

ب : سپس با استفاده از فرمول زیر، حجم مذاب مورد نیاز برای تغذیه قطعه تعیین می شود.

$$V_f = \frac{m \times R_p}{r}$$

که در این رابطه

V_f	حجم فلز تغذیه مورد نیاز (برای چدن سفید حدود ۶ درصد و وزن هر اینچ مکعب مذاب حدود ۲۷،۰ پوند است).
m	وزن قطعه ریختگی
R_f	درصد فلز تغذیه (درصد انقباض)
r	وزن یک اینچ مکعب مذاب

ج: آنگاه D_p و H_p یعنی قطر و ارتفاع حفره استوانه‌ای محاسبه می‌شود.

$$V_f = p \left(\frac{D_p}{2} \right)^2 \times H_p$$

واضح است که ادغام‌های مختلفی از مقادیر D_p و H_p می‌تواند V_f را ایجاد کند، اما اندازه‌گیری‌های D_p و H_p از حفره‌های استوانه‌ای ایجاد شده در منبع‌های تغذیه تعدادی قطعه ریخته‌گری نشان می‌دهد که H_p حدوداً ۱,۵ تا ۳ برابر D_p است. نسبت بهینه $H_p:D_p$ حدود ۱ : ۲,۵ است. این مقادیر را می‌توان در معادله قرار داد و V_f را بدست آورد. آسان‌ترین روش استفاده از نمودار شماره ۱۵ می‌باشد.

برای منبع تغذیه‌ای به حجم 6 ft^3 که نسبت $H_p:D_p$ برابر ۱,۵ باشد، با توجه به نمودار شماره ۱۵، اگر فقط از یک منبع استفاده شود مذاب تغذیه را می‌توان با استوانه‌ای با $D_p = 1,45 \text{ in}$ و $H_p = 3,6 \text{ in}$ تامین نمود و نیز اگر قرار باشد از چند منبع استفاده شود روش عمل برای هر منبع شبیه روش فوق است.

د: آنگاه D_r تعیین می‌شود، D_r قطر منبع است که در شکل ۱۴ نشان داده شده است.

$$D_r = 2W + D_p$$

که در این رابطه W عبارت از ضخامت قطعه ریختگی است و برابر با ضخامت موثر ورق یا نصف قطر میله‌ای است که باید تغذیه شود و یا در مکعب‌ها برابر با $35E$ است که E طول ضلع مکعب است.

مثال: قطعه‌ای دایره‌ای شکل به وزن lb ۲۷ با سطح مقطع یکنواخت به ضخامت in ۰,۷۵ را در نظر بگیرید. حجم منبع تغذیه آن برابر است با

$$V_f = \frac{27 \times 0.06}{0.27} = 6 \text{ in}^3$$

در مراحل ب و ج تعیین شدند. اگر از یک منبع استفاده شود، آنگاه D_p و H_p


$$D_r = 2 \times 0.75 + 1.45 = 2.95 \text{ in}$$

است. اما گر از دو منبع استفاده شود که هر کدام 3 in تغذیه انجام دهنده، آنگاه برای هر منبع

$$D_p = 1.125 \text{ in}$$

$$H_p = 2.8 \text{ in}$$

$$D_r = 2 \times 0.75 + 1.125 = 2.625 \text{ in}$$



شکل ۱۵ - نمودار رابطه بین H_P و D_P و حجم فلز تغذیه

تمرین ۱: زائدی کوچکی به ابعاد 3^*5^*20 in 3 به صورت طولی به میله‌ای به ابعاد 3^*5^*20 in 3 متصل است. منبع تغذیه اقتصادی را برای ریخته‌گری بی‌عیب این مجموعه محاسبه کنید.

تمرین ۲: زائدی کوچکی به ابعاد 3^*3^*30 in 3 به صورت طولی به قطعه‌ای به ابعاد 10^*20^*30 in 3 متصل است. منبع تغذیه اقتصادی را برای ریخته‌گری بی‌عیب این مجموع محاسبه کنید و تعیین کنید که آیا یک منبع تغذیه برای تغذیه این قطعه کفایت می‌کند یا خیر؟

۳. روش مadol

روش مadol (Modulus Method) بر این ایده بنا شده است که زمان انجماد قطعه یا قسمتی از قطعه ریختگی را می‌توان با رابطه چورینف به طور تقریبی تخمین زد.

$$t = B \left(\frac{V_c}{A_c} \right)^k = k M_c$$

که در این رابطه

ثابتی است که بر خواص فلز و قالب حاکم است.

k یا B

برای محاسبه عملی منبع تغذیه، به محاسبه زمان واقعی انجماد نیازی نیست. فقط تعیین زمان انجماد نسبی کفایت می‌کند، لذا

$$t \propto \frac{V_c}{A_c}$$

که $\frac{V_c}{A_c}$ را مadol سردشدن یا مadol ریختگی می‌نامند که معمولاً برای فولادها

$$M_r = 1.2 M_c$$

است.

روش تغذیه‌گذاری چورینف


اولین و مشهورترین روش کمی در تغذیه‌گذاری مربوط به چورینف است. او نشان داد که زمان لازم برای انجماد کامل یک قطعه ریختگی از فرمول زیر تعییت می‌کند.

$$t_f = B \left(\frac{V}{A} \right)$$

که برای افزایش زمان انجماد، باید حجم، V، افزایش و یا سطح، A، کاهش یابد. لذا کوشش‌هایی برای محاسبه اندازه منع تغذیه با استفاده از فرمول چورینف صورت گرفته است در این روش قطعه و منع، به صورت دو قطعه ریخته‌گری مجزا از هم در نظر گرفته می‌شود و با فرض یکسان بودن مواد قالب اطراف قطعه و منع تغذیه، اندازه منع طوری تعیین می‌شود که رابطه زیر برقرار باشد:

$$\left(\frac{V}{A} \right)_{Riser} > \left(\frac{V}{A} \right)_{Casting}$$

این کوششها چندان موفق نبوده است زیرا معادله چورینف، انقباض حاصل از انجماد را در نظر نمی‌گیرد. برای مثال، سه شکل زیر را در نظر بگیرید



$$t_f = 6.1 \text{ min}$$

$$t_f = 6.1 \text{ min}$$

$$t_f = 13.7 \text{ min}$$


شکل ۲: زمان‌های انجماد برخی قطعات ساده ریخته‌گری (فولاد در ماسه)

استوانه‌ای بقطر ۴ اینچ و ارتفاع ۴ اینچ، بطوری عایق‌بندی شده است که حرارت فقط می‌تواند از طریق سطوح جانبی آن انتقال یابد

B که ثابت قالب^۱ ماسه‌ای برای ریخته‌گری فولاد است، برابر 13.7 min/in^3 است. با استفاده از فرمول چورینف، زمان انجماد استوانه برابر 13.7 دقیقه و زمان انجماد هر کدام از دو قطعه دیگر یعنی مکعب و ورق، برابر 6.1 دقیقه است. از

^۱ Mold constant

آنچهایکه زمان انجام دادن استوانه تقریباً دو برابر زمان انجام ورق و مکعب است انتظار می‌رود که بتوان استوانه را به عنوان منبع تغذیه به مکعب یا ورق متصل کرد (شکل زیر)



شکل : تغذیه‌گذاری مکعب و ورق

همانطوری که از نتایج مشاهده می‌شود منبع، مکعب را تغذیه می‌کند اما ورق دارای حفره انقباضی بزرگی است. این حفره از آن جهت ایجاد می‌شود که حجم ورق، از حجم مکعب بسیار بزرگتر است و به عنوان تغذیه به مذاب بیشتری نیاز دارد، هر چند این دو، زمان انجام مساوی دارند. در نتیجه برای تغذیه کامل، به طور همزمان، برآورده شدن دو شرط زیر ضروری است.

- الف : زمان انجام منبع تغذیه از زمان انجام قطعه ریخته‌گری بیشتر باشد.
- ب : منبع تغذیه، مذاب کافی برای جبران انقباض را تامین کند.

۴. روش کامپیوتری (Computerized Method)

در طی دهه‌الاخير، برنامه‌های کامپیوتری متعددی برای طراحی منبع تغذیه ارائه شده است که بر مبنای طراحی، به دو دسته تقسیم می‌شوند.

الف) دسته اول: نرم‌افزارهای تعیین اندازه منبع تغذیه که بر مبنای یکی از سه روش فوق بنا شده‌اند.
ب) دسته دوم: نرم‌افزارهای مشابه‌سازی انجام داد که بر مبنای محاسبات انتقال حرارت، برای پیش‌بینی عملکرد منبع تغذیه (پیشرفت انجام در قطعه ریختگی و منبع تغذیه) طراحی شده‌اند.

روش کاین

حجم منبع تغذیه بایستی برای تامین فلز مذاب مورد نیاز، انقباض ایجاد شده بر اثر سردشدن مذاب و انقباض حاصل از انجام کافی باشد. علاوه بر این، منبع تغذیه خود منجمد خواهد شد بنابراین نیاز به کل انقباض مجموع قطعه و منبع تغذیه، بایستی برآورده شود. کاین (Caine) برای محاسبه اندازه منبع تغذیه، فرمول زیر را پیشنهاد کرده است.

$$x = \frac{a}{y - b} + c$$

در این فرمول $x = \frac{(A_c/V_c)}{(A_r/V_r)}$ نسبت انجام داده است، که بایستی از ۱:۱ بیشتر باشد. همچنین در رابطه فوق


مساحت سطح قطعه ریخته‌گری	A_c
حجم قطعه ریختگری	V_c
مساحت سطح منبع تغذیه	A_r
حجم منبع تغذیه	V_r

$$y = \frac{V_r}{V_c} \text{ است}$$

اعداد ثابت می‌باشند که از طریق آزمایش تعیین می‌شوند. این فرمول برای انجماد فولاد عبارتست از:

$$x = \frac{0.12}{y - 0.05} + 1$$

رابطه فوق در منحنی تغذیه‌گذاری هایپربولیک (شکل ۴) نشان داده شده است. کاین نسبت (سطح به حجم) را به عنوان ضریبی که نماینده زمان انجماد است و با نسبت^۲ (سطح/حجم) در فرمول چورینف نسبت عکس دارد استفاده می‌کند. دلیل کاین برای این موضوع آن است که انتقال حرارت تابعی از سطح قطعه ریخته‌گری است در حالیکه مقدار حرارت تابعی از حجم است در نتیجه رابطه خطی (A/V) سرعت سردشدن را تعیین می‌کند و در نتیجه با زمان انجماد نسبت عکس دارد.



شکل ۴- منحنی تغذیه‌گذاری برای فولاد، درصد کربن

بدیهی است که منبع تغذیه باید مذاب لازم برای جبران حداقل انقباض تامین نماید که در مرور فولاد ۳% حجمی است. بنابراین، اندازه منبع تغذیه باید از ۳% حجم قطعه ریخته‌گری بیشتر باشد. این حالت حدی با بازده بالا، یعنی نسبت حجم قطعه ریخته‌گری به حجم منبع تغذیه بالا، فقط وقتی قابل حصول است که ورقهای فوق العاده نازک که دارای نسبت سطح به حجم بالائی هستند، ریخته‌گری می‌شوند. برای مثال، نسبت A/V برای ورقی با عرض ۰.۱۰*۱۰ in در عرض ۰.۱۰*۱۰ in برابر است با:

$$\frac{A}{V} = \frac{100 + 100 + 4 \times (10 \times 0.1)}{10 \times 10 \times 0.1} = 20/4$$

ورقی با این حجم به in^۳ ۰.۱۰ فلز تغذیه نیاز دارد.

$$(10 \times 10 \times 0.1 \times 3 / 0.100) = 0.3 in^3$$

نسبت A/V برای منبع تغذیه‌ای بشکل مکعب و با عرض in^{0.5} برابر است با

$$\frac{A}{V} = \frac{0.5 \times 0.5 \times 6}{0.5 \times 0.5 \times 0.5} = 12$$

این نتیجه نشان می‌دهد سرعت سردشدن منبع تغذیه نسبت به ورق به مراتب آهسته‌تر است. اما مقدار فلز تغذیه برابر با in³ ۰.۱۲۵ = ۰.۵ × ۰.۵ × ۰.۵ است که اگر کل آن نیز استفاده شود برای تغذیه کافی نیست به این دلیل منبع

تعذیه قطعات ریخته‌گری دارای نسبت سطح به حجم بالا، از منبع تغذیه‌ای که فقط با توجه به سرعت سرد شدن، محاسبه می‌شوند، بزرگتر می‌باشد. از طرفی، با جمع و جور شدن قطعه ریخته‌گری بطوریکه سرعت سردشدن آن کاهش یابد همیشه مذاب کافی برای تعذیه در منبع تعذیه وجود خواهد داشت، زیرا برای سردشدن با سرعت کم، منبع تعذیه نیز باید جمع و جور و در تمام ابعاد بزرگتر از قطعه ریخته‌گری باشد. برای مثال تعذیه مکعبی با ضلع ۴-in را درنظر می‌گیریم.

$$\frac{A}{V} = \frac{6 \times 4 \times 4}{4 \times 4 \times 4} = 1.5$$

منبع تغذیه‌ای به شکل استوانه با ارتفاع ۴.۵ اینچ و قطر ۴.۵ اینچ، برای ایجاد قطعه سالم ضروری است (جمع و جوهرترين استوانه آن است که قطر برابر ارتفاع باشد).

$$\frac{A}{V} = \frac{pdh + 2p(d^2/4)}{p(d^2/4)h} = \frac{6}{d} = \frac{6}{4.5} = 1.33$$

اکنون محاسبه زیررا انجام می‌دهیم.


$$\frac{\left(\frac{A}{V}\right)_{Casting}}{\left(\frac{A}{V}\right)_{riser}} = \frac{1.5}{1.33} = 1.13$$

ونسبت حجمی برابر است با

$$\frac{V_{riser}}{V_{casting}} = \frac{71.5}{64.0} = 1.11$$


این مختصات درنمودار فوق صدق می‌کند برای افزایش بازده از مبدل استفاده می‌شود.

در مواقعیکه قطعه پیچیده باشد آن را به قطعاتی که شکل هندسی ساده دارند، تقسیم‌بندی می‌کنیم و سپس مadol سردشدن (V/A) را برای هر قطعه به راحتی تعیین می‌کنیم. فقط سطوحی که در سردشدن قطعه موثرند، در محاسبات منظور می‌شوند. سطوح فرضی (سطح تماس) را در محاسبات حذف می‌کنیم. سپس حجم منبع تعذیه را با این اصل که باید مadol سردشدن آن $1/2$ برابر قطعه باشد تعیین می‌کنیم. منبع تعذیه ورقهای نازک نه فقط به مadol سردشدن آنها بلکه به حجم مذاب تعذیه نیز بستگی دارد (شکل زیر).



شکل ۵- قطعات پیچیده و تقسیم آنها به قطعات ساده

Madol سردشدن منبع تعذیه را با استفاده از مadol سرد شدن قطعه ریخته‌گری تعیین می‌کنند. اما به دلیل انقباض حاصل از انجام تغییرات نامطلوبی در مadol منبع تعذیه صورت می‌گیرد، که برای ازبین بردن آن از ضربی $1/2$ استفاده می‌شود. شکل حفره انقباض نیز بیانگر حداکثر حجم مذاب قابل استفاده منبع تعذیه نسبت به حجم اولیه آن می‌باشد. منبع تعذیه استوانه‌ای شکلی را در نظر بگیرید که تحت شرایط سردشدن عادی حفره انقباض آن به شکل زیر است.


 14%	طرافی راس Head Design
$V_S = +, 14 V_F$	رابطه انقباض $V_S = +, 14 V_F$ به حجم اولیه
۷	فاکتور (تقریبی)

شکل ۶- ظرفیت بهره‌دهی منبع تغذیه استوانه‌ای نسبت به حجم اولیه آن

می‌توان نشان داد که سطح اضافه شده مadol سردشدن نهایی را تقریباً " به ۷۵ درصد مadol قبل از انقباض، کاهش می‌دهد که در نتیجه ضریب $1/2$ برای جبران کاهش زمان انجام د منظور می‌شود. حجم حفره انقباض که بیانگر حداکثر حجم مذاب قابل دسترسی برای تغذیه است به طور تقریب شامل ۱۴ درصد حجم اولیه است. بنابراین حداکثر حجم قطعه ریخته‌گری که می‌تواند با منبعی استوانه‌ای تغذیه شود از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$V_{\max} \text{ (casting)} = V_{riser} \times \frac{14 - S}{S}$$

در عبارت فوق، که انقباض ویژه آلیاژ بر حسب درصد است که انقباض منبع تغذیه نیز در آن منظور شده است. بهره‌دهی فلز در منبع‌های نیمه کروی بسیار موثرتر است.




شکل ۷- ظرفیت بهره‌دهی منبع تغذیه نیم کره نسبت به حجم اولیه آن

در این منبع حفره انقباض عادی، 20% حجم اولیه را نشان می‌دهد در این حالت

$$V_{\max} \text{ (casting)} = V_{riser} \times \frac{20 - S}{S}$$

موثرترین روش استفاده مذاب، در حالت استفاده از مواد گرمایشی باشد. زیرا لوله‌ای شدن از بین رفته و سطح مذاب به طور یکنواخت افت می‌کند.



شکل ۸- ظرفیت بهره‌دهی منبع تغذیه استوانه‌ای با پوشش مواد گرمایز

در این حالت ۶۷ درصد مذاب مصرف می‌شود.

$$V_{\max} \text{ (casting)} = V_{riser} \times \frac{67 - S}{S}$$

ظرفیت تغذیه منبع، تعیین کنندهٔ حداکثر بهره‌دهی^۱ ریخته‌گری برای آلیاژ بخصوص است. بر مبنای مقادیر فوق آلیاژی با ۴٪ انقباض به ترتیب دارای حداکثر بهره‌دهی ۷۱، ۸۰ و ۹۴ درصد برای منبع‌های تغذیه استوانه‌ای نیم‌کروی و حالت گرمایز است.

روش آدامس و تیلور

برخورد اساسی‌تر با مسئلهٔ تغذیه که برخوردی نظری است توسط آدامس و تیلور صورت گرفته است تا بتوان رفتار منبع تغذیه را از ثابت‌های گرمائی و انجامد پیش‌بینی کرد. برای محاسبه اندازهٔ منبع تغذیه‌ی یک قطعه ریختگی مکعبی شکل، فرض بر آن است که فلز خالص دقیقاً در دمای انجامد به داخل قالب ماسه‌ای باریزی می‌شود و انجامد با شبیب حرارتی ناچیزی ادامه می‌یابد. قطعه ریختگی و منبع را به عنوان دو واحد مجزا درنظر می‌گیریم که با سطح غیر قابل نفوذ حرارت، از هم جدا شده‌اند که مذاب می‌تواند از این سطح عبور کند اما حرارت نمی‌تواند با هدایت یا همرفت از آن عبور کند. زیرا دمای مذاب دو طرف این سطح مساوی و برابر دمای انجامد است.

زمان انجامد قطعه مکعبی، t_f با استفاده از معادله چورینف برابر است با

$$t_f = B \left(\frac{V_c}{A_c} \right)^r$$

رابطه مشابه برای زمان انجامد منبع تغذیه نیز برابر است با

$$t_f = B \left(\frac{V_{rf}}{A_r} \right)^r$$

که A_r مساحت منبع تغذیه است و شامل سطح فوقانی منبع نیز می‌باشد زیرا حرارت از این سطح نیز منتقل می‌شود. اما سطح اتصال منبع به قطعه در محاسبه منظور نمی‌شود.

و V_{rf} نیز حجم فلز نهائی منجمد شده در منبع تغذیه است که از حجم حفره منبع تغذیه به مقدار انقباض حاصل از انجامد قطعه و منبع تغذیه کمتر است. این مقدار به عبارت ریاضی برابر است با

$$V_{rf} = V_r - b(V_r - V_c)$$


که V_r حجم حفره منبع تغذیه و β درصد انقباض حاصل از انجامد (برای فولاد برابر ۳ درصد) بوده و از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$b = \frac{V_l - V_s}{V_l} = \frac{r_s - r_l}{r_l}$$

که V_l و V_s به ترتیب حجم مخصوص مذاب و جامد و r_l و r_s وزن مخصوص مذاب و جامد است. منبع تغذیه‌ای که دارای اندازه بهینه باشد بایستی دقیقاً "همزمان با قطعه منجمد شود در نتیجه از تساوی معادله ۱ و ۲ که به جای V_{rf} از معادله ۳ مساوی آن قرار داده شود، خواهیم داشت.

$$(1-b) \frac{V_r}{V_c} = \frac{A_r}{A_c} + b$$

معادله ۵- در آغاز توسط آدامس و تیلور استخراج شد که در شکل زیر رسم شده است.



شکل : نیاز به تغذیه‌گذاری در قطعات ریخته‌گری فولاد
(منحنی کاین حاصل نتایج تجربی است و منحنی آدامس با استفاده از معادله ۵ رسم شده است).

با عایق‌بندی منبع تغذیه، می‌توان راندمان آن را به مقدار زیادی افزایش داد. برای مثال فرض کنید منبع تغذیه کاملاً بالایه ضخیمی از عایق حرارتی مانند گچ محصور شده باشد، در حالی که قطعه در داخل ماسه، ریخته‌گری شود. در این مورد نیز روش تجزیه و تحلیل قبلی اعمال می‌شود، با این تفاوت که ثابت‌های قالب، مساوی نبوده و در محاسبات منظور می‌شود، در نتیجه معادله تغذیه‌گذاری نهائی به صورت زیر خواهد بود.


$$(1-b) \frac{V_r}{V_c} = \left(\frac{B_c}{B_r} \right)^{1/2} \frac{A_r}{A_c} + b$$

که B_r و B_c ثابت‌های قالب در معادله چورینف می‌باشد.

پنج مکانیسم تغذیه

در طی انجامad قطعه ریختگی، پخش تدریجی و رشد جامد، اغلب به شکل توده‌ای از دندربیتها در هم پیچیده باعث مشکل شدن عبور فلز تغذیه می‌شود. در حقیقت، با منقبض شدن فلن در حال انجامad و تشکیل جامد، فشار در مذاب افت می‌کند، باعث اختلاف فشار بیشتر بین داخل و خارج قطعه ریختگی می‌شود. در واقع فشار داخلی ممکن است بیشتر کاهش یابد و منفی شود و به عنوان کشش هیدروستاتیکی عمل کند. ایجاد چنین اختلاف فشارهای منفی و حتی کشش هیدروستاتیکی واقعی، در ریختگری نامطلوب است. چنین پدیده‌هایی نیروی محرکه شروع و رشد عیوب حجمی مانند تخلخل و فرورفتگی‌های سطحی و کاهش خواص است.

حداصل پنج مکانیسم تغذیه برای کاهش کشش هیدرولاستاتیکی در ماده در حال انجماد وجود دارد. احتمالاً البته همه پنج مکانیسم نمی‌توانند در یک مورد واحد عمل کنند. تغذیه کافی با یک یا چند تا از این مکانیسم‌ها تنش در مذاب در حال انجماد را ازad می‌کند و نتیجتاً احتمال تشکیل عیوب را کاهش می‌دهد. شش مکانیسم تغذیه در شکل زیر نشان داده شده است.



شکل : ارائه شماتیکی پنج مکانیسم تغذیه در قطعه در حال انجماد (کمپ بل ۱۹۶۹)

۱- تغذیه مایع:

أنواع منبع‌های تغذیه

منبع‌های تغذیه انواع مختلفی دارد که عبارتند از:

۱- منبع بسته (پوشیده)

منبع تغذیه مرسوم، منبع تغذیه‌ای است که به اتمسфер باز است. منبع تغذیه بسته، منبع تغذیه‌ای است که با ماسه قالب پوشیده شده و عموماً به گونه‌ای طراحی می‌شود که سطح بر واحد حجم آن حداصل باشد (شکل زیر).

شکل : سطح مقطع قطعه‌ی ریخته‌گری تغذیه شده با منبع بسته با هواکش اتمسferی ایجاد شده با ماهیچه مدادی در مورد فولاد، که در حین انجماد پوسته‌ی جامدی تشکیل می‌دهد، کanal زودتر منجمد می‌شود، و قطعه و منبع تغذیه بسته، پوسته بسته‌ای از فلز تشکیل می‌دهند که به علت انقباضی که در حین انجماد اتفاق می‌افتد، ایجاد خلاه جزئی می‌کنند. با ایجاد انقباض در قطعه ریختگی، فلز از منبع تغذیه به داخل قطعه کشیده می‌شود تا آن را جبران کند. این موضوع حتی اگر منبع تغذیه، از قطعه ریختگی بالاتر نباشد، اتفاق می‌افتد، ولی شبی حرارتی باید طوری باشد که ابتدا قطعه منجمد شود. البته اگر ارتفاع منبع تغذیه لز ارتفاع قطعه بیشتر باشد، مزیت اضافی نیز حاصل می‌شود. علاوه بر این، اگر پوسته‌ی قطعه به اندازه کافی قوی باشد و پوسته منبع تغذیه‌ی بسته، سوراخ شود، تا فشار اتمسfer اعمال و اثر کند، در آن صورت منبع می‌تواند قطعه‌ای با ارتفاع بیشتر از خود را تغذیه کند، فشار اتمسfer، فلز مذاب را با فشار به داخل فضاهای انقباض می‌راند. پوسته‌ی منبع را می‌توان با لائی گذاشت ماهیچه‌ی ماسه‌ای یا گرافیتی به اتمسfer باز نگهداشت (شکل). وقتی منبع تغذیه‌ی بسته‌ای به این طریق، استفاده شود بنام منبع تغذیه‌ی اتمسferی یا فشاری نامیده می‌شود. منبع تغذیه بسته مزایایی دارد که از آنجمله:

۱. گرمترین فلز در منبع و سردترین آن در قطعه است که در نتیجه انجماد جهت‌دار می‌شود.
۲. گستره قابل ملاحظه‌ای در قرار دادن منبع تغذیه بسته ایجاد می‌شود.
۳. منبع تغذیه بسته می‌تواند از منبع‌های تغذیه باز کوچک‌تر باشد.

۴. منبع تغذیه بسته می‌تواند به سهولت از قطعه جدا شود.

از معایب منبع تغذیه بسته، بویژه اگر مقطعی را که ارتفاع بالاتری دارد تغذیه کند، آن است که شکست در پوسته قطعه فشار را متعادل می‌کند و تاثیر منبع را کاهش می‌دهد.

۲- منبع تغذیه داخلی

منبع تغذیه‌ای که به طور کامل یا تا حدودی با قطعه ریخته‌گری محصور شده باشد، بنام منبع تغذیه داخلی نامیده می‌شود. این نوع منبع‌ها را می‌توان در داخل قطعات ریختگی دوار یا استوانه‌ای بکار برد. از آنجاییکه این منبع‌ها با قطعه محبوس شده‌اند، سرعت سرد شدن آنها از سرعت شدن منبع‌های تغذیه‌ای که در قسمت فوقانی یا جانبی قطعه قرار گرفته‌اند، کمتر است. این بدین معنی است که می‌توان آنها را کوچک‌تر در نظر گرفت و در نتیجه بهره‌دهی قطعه را افزایش داد. دو نوع از این منبع‌ها در شکل‌های زیر نشان داده شده‌اند.

شکل : مثالهای از الف) منبع تغذیه روابز ب(منبع تغذیه بسته داخلی ۹,۲۰ رزنال

تجمع قطعات ریختگی

در رابطه با استفاده از منبع تغذیه‌های داخلی افزایش راندمان می‌باشد اگر چندین قطعه ریخته‌گری را بتوان با هم در اطراف یک منبع تغذیه مجتمع نماییم. یک منبع نه فقط چندین قطعه را تغذیه می‌کند بلکه تجمع قطعات نزدیک منبع باعث کاهش سرعت سرد شدن آن می‌شود. بطوریکه می‌توان از منبع کوچکتری استفاده کرد (شکل ۹,۲۱ رزنال)

انبساط و اتساع قالب

پس از پرشدن حفره قالب با فلز مذاب، حرکت دیواره‌های قالب می‌تواند قطعه ریختگی را بزرگ‌تر کند و نتیجتاً فلز مذاب مورد نیاز برای تغذیه را افزایش دهد. چنین انساطی، تابع ماده قالب، دمای باریزی، و نوع آلیاژ است. در مورد چدن خاکستری و داکتایل، اتساع ممکن است از ناحیه فشارهای انساطی داخلی قطعه در حال انجماد، که از رسوب گرافیت ناشی می‌شود، ایجاد شود. در قالب‌های ماسه‌ای نرم، چنین اتساعی ممکن است نیاز به فلز تغذیه را از مقدار محاسبه شده، تا ۱۵٪ افزایش دهد. در مورد آلیاژهای پایه مسی که در قالب‌های ماسه‌ای ریخته‌گری می‌شوند، حدود ۱٪ حجمی اتساع ایجاد می‌شود.

۵: طراحی بخش ایجاد فشار

اعمال فشار بر فلز مذاب، در مراحل نهائی تغذیه قطعه، تابعی از H_m است. قطر قسمت اعمال فشار همان قطر مقطع منبع تغذیه D_r می‌باشد. ارتفاع بخش ایجاد فشار H_m به محل بالاترین نقطه‌ای که باید تغذیه شود، بستگی دارد. برای آلیاژهای هیپو یوتکتیک، مانند چدن سفید، H_m بایستی حداقل ۱ اینچ بالاتر از بالاترین نقطه‌ای باشد که باید در تغذیه نهائی فشار ثابت داشته باشد. هنگامی که بالاترین نقطه‌ای که باید تغذیه شود بالاتر از خط جدایش^۱ باشد H_m می‌تواند به اندازه اتصال منبع به قطعه در درجه پائینی کاهش یابد. اگر بالاترین نقطه قطعه ریخته‌گری پایین‌تر از راهگاه ورودی منبع تغذیه جانبی باشد، آنگاه:

$$H_R = H_p + H_B + 1.0$$

و: طراحی بخش تحتانی منبع تغذیه

بخش تحتانی منبع تغذیه آن قسمت از ارتفاع تغذیه است که پایین‌تر از نقطه بالایی اتصال قرار دارد و به عنوان کانالی برای رسیدن فلز تغذیه به قطعه عمل کرده و قطر آن برابر با D_r است. ارتفاع H_B حداقل برابر $2W$ بوده و لازم نیست از D_r یا $D_p + 2W$ تجاوز کند و مطمئن‌ترین ارتفاع برابر $3W = H_B$ است.


ز: طراحی اتصال منبع تغذیه به قطعه ریخته‌گری

^۱ Parting line

چگونگی اتصال منبع تغذیه به قطعه ریختگی از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا در وهله اول بیانگر تغذیه مناسب و در وهله ثانی بیانگر سهولت جدا شدن منبع از قطعه است. از طرفی تا حدودی نیز عمق حفره انقباض را کنترل کرده و از ادامه آن به داخل قطعه جلوگیری می‌کند.

اتصال منبع به قطعه بایستی دارای ابعاد صحیح باشد تا به عنوان کanal عمل کند. ابعاد اتصال، ابعاد باریکترین مقطع اتصال می‌باشد. ارتفاع اتصال C_h بایستی از $2w + D_p$ کمتر باشد و بهترین ابعاد $2/5w$ تا $2w$ برابر است. عرض اتصال نیز برابر $2w$ تا $1/8D_r$ در نظر گرفته می‌شود.

ابعاد گلوگاه سه نوع منبع تغذیه در جدول زیر داده شده است که بایستی در رابطه با شکل‌های شماره استفاده شود.



شکل:

از این ابعاد وقتی استفاده می‌شود که مواد اطراف گلوگاه همان خواص مواد قالب را دارا باشد. اگر در اطراف گلوگاه از مواد عایق حرارتی استفاده شود و یا گلوگاه از ماسه ماهیچه ساخته شود، ابعاد ممکن است کوچکتر باشند.

جدول : ابعاد گلوگاه اتصال منبع به قطعه

سطح مقطع L_N	طول L_N	نوع منبع
$D=1,2L_N+0,1D$ مدور	تا حد امکان کوتاه و نباید از $D/2$ بیشتر باشد	جانبی عمومی
$H_N=0,6$ to $0,8D$ مربعی، با افزایش طول گلوگاه $W_N=2,5L_N+0,18D$	تا حد امکان کوتاه و نباید از $D/3$ بیشتر باشد.	جانبی-ورق
$D_N=L_N+0,2D$ مدور	تا حد امکان کوتاه و نباید از $D/2$ بیشتر باشد	فوقاری

ح : تعیین ارتفاع منبع تغذیه

ارتفاع کل منبعی که در آن حفره استوانه‌ای ایجاد می‌شود برابر با $H_P + H_M + H_B$ است. حداقل آن برابر با


$$H_R = H_P + 1,0 + 3W$$

است که W ضخامت مقطع است اگر لازم باشد که H_M بیشتر از ۱ اینچ باشد می‌توان ارتفاع را از حداقل افزایش داد. اگر منبع بجای تشكیل حفره استوانه‌ای، تشكیل حفره بشقابی دهد ابعاد منبع نیز تغییر می‌کند که از نمودار ۱۵ می‌توان استفاده نمود.

ادامه صفحه ۲۳۸

محل قرار گرفتن منبع تغذیه

اگر میله بلند یا ورقی، بدون منبع تغذیه ریخته‌گری شود طول معینی از هر انتهای میله یا ورق سالم خواهد بود. دلیل آن انجام دادن جهت دار ایجاد شده در دو انتها بعلت انتقال حرارت بیشتر از این نقاط به نقاط دیگر است. همچنین اگر میله‌ای بلند یا ورقی با منبع تغذیه کافی در وسط، به طور افقی ریخته‌گری شود مشاهده می‌شود که بعلت تغذیه، تا فاصله معینی از منبع، قطعه ریختگی سالم است. این دو اثر، به ترتیب اثر انتهایی^۱ و اثر تغذیه^۲ نامیده می‌شود. شکل ۱۶ این دو اثر را در تغذیه ورقها و میله‌های فولادی نشان می‌دهد.



شکل ۱۶ - حداقل فاصله تغذیه منبع‌ها و اثر انتهایی

برای آلیاژی که دارای CFR بالایی است قطعه ریختگی نیاز به منابع تغذیه بیشتر با فواصل کمتر دارد. به عبارت دیگر فاصله موثر تغذیه در آلیاژهایی که محدوده انجام دارند نسبت به بقیه آلیاژها کمتر است.

فاصله تغذیه

کلیه محاسبات قبلی، برای تعیین اندازه منبع تغذیه بر این فرض استوار بود که منابع تغذیه در محل مناسب قرار گرفته تا تغذیه به طور موثری صورت گیرد. برای تعیین فاصله تغذیه، فرض می‌شود که هر قطعه ریختگی را بخارط سهولت می‌توان به ورق، میله و مقاطع مکعبی (یا کروی) تقسیم کرد. مقاطع مکعبی و کروی از نظر فاصله تغذیه مشکلی ایجاد نمی‌کند زیرا منبع تغذیه نزدیک محلی که باید تغذیه شود قرار می‌گیرد. در نتیجه اگر بتوانیم فاصله تغذیه را برای مقاطع ورق و میله تعیین کنیم، قادر به تعیین محل منبع تغذیه هر قطعه ریختگی خواهیم بود.

ورق و میله باید مطابق زیر، جداگانه مورد بررسی قرار گیرند زیرا در ورق با رشد شاخه‌ای که از دو دیواره اصلی پیشرفت می‌کند مواجهیم در صورتیکه در مورد میله چهار دیواره وجود دارد.

الف : فاصله تغذیه مقاطع میله‌ای

^۱ End Effect

^۲ Riser Effect


آزمایشاتی که توسط NRL برای تعیین فاصله تغذیه میله از مقاطع ۲ تا ۸ اینچ صورت گرفته است نشان می‌دهد که برای تعیین فاصله تغذیه موثر، رابطه عمومی زیر برقرار است.

$$D_{\max} = 6\sqrt{T}$$

که در این رابطه T ضخامت و D از لبه منبع تغذیه محاسبه می‌شود. و این فاصله در کلیه جوانب منبع اعمال می‌شود. هنگامیکه طول میله از فاصله منبع تغذیه بیشتر باشد لازم است از منبع‌های تغذیه اضافی استفاده شود. مثلاً اگر منبع تغذیه‌ای به قطر ۸ اینچ در مرکز میله‌ای با سطح مقطع 4×4 بکار رود. طول میله سالم برابر ۳۲ اینچ خواهد بود.

$$6\sqrt{T} + D + 6\sqrt{T} = 6\sqrt{4} + 8 + 6\sqrt{4} = 12 + 8 + 12 = 32 \text{ in}$$


اگر میله بلندتری نیاز باشد، بایستی از دو منبع تغذیه استفاده شود. در این حالت فاصله تغذیه بین دو منبع تغذیه برای هر منبع برابر $6\sqrt{T}$ نخواهد بود بلکه برابر $1/2T$ می‌باشد زیرا در بین دو منبع سطح سردی وجود ندارد.



شکل ۱۷ - روابط تغذیه در میله‌ها

ب : فاصله تغذیه ورقها

نتایج آزمایشات NRL برروی ورقهایی به ضخامت ۵/۰ تا ۴ اینچ نشان می‌دهد که فاصله تغذیه برای اثر انتهائی و اثر منبع تغذیه برای ورقهایی به ضخامت ۱ تا ۴ اینچ برابر $4/5T$ می‌باشد. که اثر منبع تغذیه $2T$ و اثر انتهائی $2/5T$ می‌باشد. در نتیجه وقتیکه فاصله تغذیه بین منبع تغذیه را محاسبه کنیم فاصله تغذیه هر منبع $4/5T$ نخواهد بود بلکه $2T$ می‌باشد. (شکل ۱۸)



شکل ۱۸ - اثر انتهایی و اثر تغذیه در ورقها

فاصله تغذیه مقاطع پیچیده

اگر ورق نازکی در کل طول خود، به ورق ضخیم متصل باشد، ورق ضخیم برای ورق نازک به عنوان یک منبع تغذیه موثرتر عمل می‌کند. مطابق تجربه فاصله تغذیه در ورق نازک برابر $\frac{3}{5}T_H$ است که T_H ضخامت ورق ضخیم‌تر است در نتیجه عرض ورقی به ضخامت یک اینچ را که می‌توان با ورقی چسبیده به آن و با ضخامت ۴ اینچ تغذیه کرد برابر $D_H = 3 \times 4 = 3,5$ است. اما فاصله تغذیه‌ی منبع تغذیه، بر روی ورق ضخیم از $\frac{4}{5}T$ به $\frac{4}{5}T + \frac{3}{5}T_H$ تقلیل می‌یابد که D_H فاصله تغذیه در مقطع ضخیم است و T_H و T_L به ترتیب ضخامت‌های ورق ضخیم و نازک می‌باشد. تغییرات دقیق‌تر برای مقاطع متوسط تعیین شده است. که برای آن رابطه $D_M = 3,5 T_H - T_L$ را بدست آورده‌اند که D_M فاصله تغذیه در مقطع متوسط می‌باشد. اگر مقطع بسیار نازکی، برای مثال ورق ۱۲۵/۰ اینچ به مقطع ضخیمی (۳ اینچ) متصل شود، فاصله تغذیه در مقطع ضخیم کاهش نمی‌یابد، زیرا مقطع نازک باعث شتاب گرفتن سرعت سرد شدن صفحه انتهائی می‌شود.


تأثیر مبرد

مبردها دو اثر قابل توجه بر قطعه ریخته‌گری دارند.

الف: سرعت سرد شدن را افزایش می‌دهند.

ب: موج شروع و پایان انجماد را بهم نزدیک می‌کنند (CFR را کاهش می‌دهند).

لازم به ذکر است که هنوز اطلاعات کافی برای تعیین این اثر وجود ندارد. ضمناً هنگامیکه هدایت حرارتی فلز از هدایت حرارتی مبرد، بسیار بیشتر باشد، مثلاً برای مس، این روش تبریدی کمتر موثر است.



شکل ۱۹ - اثر مبرد و تغذیه

کاربرد اصول تغذیه‌گذاری در ریخته‌گریهای پیچیده

اکنون کاربرد اصول تغذیه‌گذاری را در ریخته‌گری قطعات پیچیده (شکل زیر) بررسی می‌کنیم. همانگونه که این شکل نشان می‌دهد، این قطعه اصولاً از دو ورق قسمت پایه و استوانه تشکیل شده است. ضمناً با یک منبع نمی‌توان این قطعه را تغذیه کرد لذا بایستی از دو منبع تغذیه استفاده شود. پایه و نصف استوانه را می‌توان بصورت ورقی در نظر گرفت که ابعاد آن $11 \times 5,5 \times 1$ in است. خمیمه آن نیز برابر با $8 \times 5,5 \times 1$ in است. ضریب شکل آن عبارت است از:

$$S.F. = (11 + 5,5)/1 = 16,5$$


نتیجتاً ضریب حجم تغذیه‌گذاری $16,5/25 = 0,66$ است. ضمناً حجم قطعه خمیمه با توجه به شکل ۲۰ باید کامل در نظر گرفته شود، که در نتیجه:

$$V_r = 0.25 \times [11 \times 5.5 \times 1 + 1 \times 8 \times 5.5]$$

یا

$$V_r = 0.25 \times 104.5 = 26,125 \text{ in}^3$$

که در نتیجه به منبعی به ارتفاع $2/7$ و قطر $3/5$ اینچ نیاز است.



شکل ۲۰ - ریخته‌گری قطعه استوانه‌ای

برای قسمت دوم نیز ضریب شکل همان $16/5$ است. در نتیجه حجم ورق و حجم ضمیمه آن $71/5$ اینچ است که حجم منبع برابر خواهد بود با:

$$V_r = 0.25 \times 71/5 = 17,875 \text{ in}^3$$

و منبع مورد نیاز عبارتست از:

$$d = 3 \text{ in}$$

$$h = 26 \text{ in}$$

اکنون به محاسبه فاصله تغذیه منبعها می‌پردازیم:

فاصله تغذیه منابع تغذیه برابر $2T$ است. که در نتیجه این فاصله برابر با $2 \times 1 = 2$ خواهد بود. شعاع دو منبع برابر است با:

$$(3+3/5)/2 = 3/25 \text{ in}$$

و کل فاصله تغذیه دو منبع برابر است با:

$$2 \times 2 = 4 \text{ in}$$

کل فاصله‌ای که تغذیه خواهد شد:

$$4 + 3/25 = 7/25 \text{ in}$$

در نتیجه طولی برابر با $in = \frac{3}{75} - \frac{7}{25} = 11$ تغذیه نخواهد شد لذا بایستی از مبرد استفاده شود که نتیجتاً فاصله تغذیه برابر خواهد شد با:

$$9T + 4 = 9 + 4 = 13 \text{ in}$$

که با این عمل، مشکل مرتفع می‌شود و مطابق شکل ۲۰ تغذیه‌گذاری انجام می‌شود. اولین قطعه، به طور آزمایشی ریخته‌گری می‌شود تا مشخص شود که آیا به مبرد بیشتری نیاز هست یا خیر؟

تغذیه‌گذاری چدن خاکستری

تغذیه‌گذاری چدن خاکستری تا حدودی پیچیده است. انجام چدن خاکستری با ۳% کربن با مکانیسم متفاوت صورت می‌گیرد. این انجام عبارتست از:

۱- از خط مذاب تا یوتکتیک: دندریتهای آستنیتی جدا می‌شود.

۲- یوتکتیک: در دمای یوتکتیک، گرافیت و آستنیت به طور همزمان رسوب می‌کند.

واکنش ۱ مشابه واکنشی است که در فولاد صورت می‌گیرد. بدین معنی که رسوب آستنیت جامد، مستلزم تشکیل فاز چگالتری نسبت به مذاب است و نتیجتاً برای تغذیه مذاب، به منبع تغذیه نیاز است. این واکنش قبل از شروع واکنش ۲ خاتمه می‌یابد. در حین واکنش ۱، مذاب از منبع تغذیه به داخل قطعه جریان دارد. از طرفی واکنش ۲ با انبساط حجم همراه است زیرا چگالی مخلوط یوتکتیک جامد کمتر از مذاب تشکیل دهنده آن است. در حین این واکنش، مذاب از قطعه به داخل منبع تغذیه جریان می‌یابد فرآیندی که (Purging) نامیده می‌شود. اگر منبع تغذیه کوچک باشد و قسمت فوقانی آن منجمد شده باشد فشار زیادی در داخل قطعه ریخته‌گری ایجاد می‌شود و عملاً دیوارهای آن به بیرون کمانه می‌کند. اما اگر منبع به فضای بیرون راه داشته باشد فشار بوسیله حرکت و جابجائی مذاب آزاد می‌شود. این موضوع در تعیین دقت ابعاد از اهمیت عمده‌ای برخوردار است.


اگر حدود $\frac{1}{5}$ درصد کربن گرافیتی در یوتکتیک رسوب کند، انقباض نسبی واکنش ۱ و انبساط نسبی واکنش ۲ یکدیگر را خنثی می‌کنند. این مقدار کربن به حالیت کربن در آستنیت، که آن نیز به نوبه خود به مقدار سیلیسیم بستگی دارد. درصد گرافیت یوتکتیک را می‌توان بصورت زیر بیان داشت.

$$\text{کل کربن} = \frac{1}{1} + \frac{2}{\text{٪ Si}}$$

اگر این مقدار، برابر $\frac{1}{5}$ کربن یا بیشتر باشد، به هیچگونه تغذیه‌گذاری نیازی نیست. اما اگر از این مقدار کمتر باشد، متناسب با کاهش درصد گرافیت در یوتکتیک، به منبع تغذیه نیاز است. بنابراین چدن خاکستری، معمول‌ترین استثنایه قاعده‌ای می‌باشد که باید منبع تغذیه پس از قطعه‌ی ریختگی منجمد شود. منبع فقط بایستی تا مرحله‌ای که قطعه نیاز به تغذیه دارد، یعنی مذاب + آستنیت، مذاب باقی بماند. در پایان این واکنش، واکنش یوتکتیک ایجاد انبساط کرده و قسمتی از این تغذیه را مجدداً به داخل منبع تخلیه می‌کند.

طراحی سیستم‌های راهگاهی

سیستم راهگاهی عبارت از شبکه‌ای کانالی است که از داخل آن فلز مذاب جاری، و به داخل قالب وارد می‌شود. هدف از طراحی و ایجاد سیستم راهگاه^۱، بوجود آوردن کanal جهت توزیع فلز مذاب از پاتیل به داخل محفظه قالب با سرعت مناسب. بدون افت زیاد دما و ایجاد آشفتگی^۲ در مذاب یا محبوس شدن سرباره، گاز یا تفاله در داخل مذاب است. نوع فلزی که باید ریخته‌گری شود بر جزئیات راهگاه تاثیر زیادی دارد، زیرا فلزات سبک بیشتر در معرض اکسیدشدن قرار دارند و از طرفی نمی‌توانند مانند فلزات آهنی، فشار لازم را ایجاد کنند. در بین فلزات ریخته‌گری، آلیاژهای غیرآهنی مسائل راهگاهی مشکل‌تری را از خود نشان می‌دهند. در شکل زیر اجزای اصلی یک سیستم راهگاهی نشان داده شده است.



شکل : اجزای اصلی یک سیستم راهگاهی ساده

متغیرهای طراحی راهگاه

روشهایی که برای بهبود هر کدام از ملاحظات مطلوب طراحی که در زیر بحث می‌شود با اثر مطلوب دیگری در تناقض است. برای مثال، تسريع در پرکردن قالب ممکن است منجر به سرعتی شود که باعث سایش قالب شود. نتيجتاً هر سیستم راهگاهی معمولاً مصالحه‌ای بین ملاحظات متناقض طراحی است.

۱. پرکردن سریع قالب

تسريع در باربریزی و پرکردن قالب (Rapid Mold Filling)، به چند دلیل، به ویژه در مورد قطعات نازک، بسیار مهم است که عبارتند از:

§ افت حرارت از فلز مذاب در طی پرشدن قالب ممکن است به انجماد نابهنجام منجر شود که خود عیوب سطحی را به دنبال دارد.

§ فوق گرما (Superheat)، فلز مذاب باعث افزایش سیالیت مذاب می‌شود و نتيجتاً انجماد را به تأخیر می‌اندازد، اما فوق گرمای بیش از حد باعث جذب گازها در فلز می‌شود.

§ لازم است تا زمان پرشدن قالب از زمان تولید قالب کوتاه‌تر باشد تا بهره‌وری افزایش یابد.

۲. کمینه‌کردن اختشاش و تلاطم مذاب

^۱ gating system
^۲ turbulence

پرکردن قالب به شیوه ناآرام (Turbulent)، باعث آسیب مکانیکی و حرارتی به قالب می‌شود، لذا به منظور پیش‌گیری از سایش قالب اغتشاش و ناآرامی مذاب باید کاهش یابد. از طرفی به دلیل محبوس شدن گازها باعث ایجاد عیب در قطعه می‌شود. ناآرامی مذاب باعث افزایش سطح مذاب شده و نتیجتاً واکنش مذاب با هوا و اکسایش آن را به همراه دارد.

۳. پیش‌گیری از فرسایش قالب و ماهیچه

سرعت بالا باعث از بین رفتن و سایش سطح قالب می‌شود، لذا باید سرعت تاحد امکان پائین باشد.

۴. حذف سرباره، تفاله و آخالها

با اعمال روش‌های مناسب می‌توان این مواد را در داخل راهگاه محبوس کرد.

۵. ایجاد شیب حرارتی مطلوب

با توجه به اینکه آخرین مذابی که وارد حفره قالب می‌شود، داغترین مذاب است لذا مذاب باید به گونه‌ای و از محلی به قالب وارد شود که انجام‌آن آخرين لحظه صورت می‌گيرد. روشی بدیهی برای حصول به این موضوع آن است که فلز ابتدا به منبع تغذیه هدایت شود و سپس از داخل قطعه وارد شود.

۶. بیشینه کردن بیهوده

هزینه‌های متعدد غیربازیافتدی زیادی صرف می‌شود تا فلز مذاب، سیستم راهگاه و منبع تغذیه را پرکند و سپس این دو از قطعه جدا شده و مجدداً ذوب شوند که ارزش آنها در حد ضایعات است. لذا هزینه تولید را می‌توان با به حداقل رساندن فلز راهگاه و منبع تغذیه کاهش داد، که از طرفی ظرفیت تولید قطعات قبل فروش نیز بالا می‌رود.

۷. جداسازی اقتصادی سیستم راهگاهی از قطعه

اگر تعداد و اندازه اتصالات راهگاه و منبع تغذیه به قطعه کمینه شود آنگاه هزینه تمیزکاری و عملیات پایانی بر روی قطعه کاهش می‌یابد. همچنین اگر ورود فلز مذاب ابتدا به منبع تغذیه و سپس از منبع تغذیه به حفره قالب صورت گیرد، یک مزیت به شمار می‌رود زیرا گلوی منبع تغذیه می‌تواند به عنوان یک راهگاه عمل کند.

۸. پیش‌گیری از اعوجاج قطعه

پیش‌گیری از اعوجاج قطعه به ویژه در مورد قطعات نازک و لاغر اهمیت دارد. در این موارد توزیع غیریکنواخت گرما در حین پرشدن قالب ممکن است الگوهای نامطلوب انجام‌آوراند که باعث پیچیدگی قطعه شود. از طرفی انقباض سیستم راهگاهی در حین انجام‌آوراند قسمتهای در حال انجام قطعه را کشیده و منجر به پارگی گرم یا اعوجاج آن شود.

۹. سازگاری با روش‌های قالب‌گیری و باربریزی موجود

ماشین‌های جدید قالب‌گیری با تولید بالا و سیستمهای باربریزی خودکار، اغلب انعطاف در تعیین محل و شکل حوضچه باربریزی و راهگاه قائم را بطور شدیدی محدود می‌سازد. همچنین در سرعت باربریزی فلز نیز محدودیت ایجاد می‌کند.

۱۰. شرایط جریان کنترل شده

باید هرچه سریع‌تر در طی پرشدن قالب، جریان فلز مذاب در سیستم راهگاهی یکنواخت شود، و شرایط جریان سیال به گونه‌ای باشد که برای هر قالب مشابه دیگر قالبهای باشد.

اصول جریان سیالات

طراحی صحیح سیستم راهگاهی، مستلزم اعمال چندین اصل مربوط به جریان سیالات در مسیرهای افقی و قائم است. این محاسبات برای تعیین زمان باربریزی و مکش^۱ گازهای قالب، بسیار مناسب است. از مهمترین این اصول، قانون پیوستگی^۲، قانون برنولی، و اصل یا اثر ممنتوم را می‌توان نام برد.

۱. قانون پیوستگی

طبق این قانون، در سیستم غیرقابل نفوذی^۳ (شکل ۱) که با مایع غیرقابل تراکمی پر شده است، رابطه زیر برقرار است.

$$Q = A_1 V_1 = A_2 V_2$$


که در این رابطه

سرعت جریان (حجمی) Q

سطح مقطع A


سرعت V

اندیس ۱ و ۲ نیز دو محل متفاوت سیستم را نشان می‌دهند.



شکل ۱- روابط سرعت- مساحت در قالب ساده غیر قابل نفوذ

شکل زیر، یکی از کاربردهای عملی قانون پیوستگی در جریان فلز مذاب از حوضچه باربریزی را نشان می‌دهد.



شکل : شماتیک مزیت راهگاه قائم مخروطی به راهگاه استوانهای

(الف) جریان طبیعی سقوط آزاد مذاب (ب) مکش هوا بر اثر جریان مذاب در لوله استوانهای (ج) جریان در مسیر مخروطی

همانگونه که معادله فوق نشان می‌دهد با خروج مذاب از حوضچه باربریزی، انرژی پتانسیل بالا ولی سرعت پائین است. با سقوط مذاب، سرعت افزایش می‌یابد بنابراین سطح مقطع جریان مذاب بایستی متناسب با آن کاهش یابد تا سرعت

^۱ aspiration


^۲ continuity principle

^۳ impermeable

جريان را متوازن نگه دارد، در نتیجه شکل راهگاه قائم، مخروطی بوده و سطح مقطع به طور تدریجی کاهش می‌باید (شکل فوق الف).

اگر همان جريان از یک راهگاه قائم استوانه‌ای سقوط کند (شکل فوق ب)، جريان در حال سقوط منطقه کم فشار ایجاد می‌کند و در نتیجه از دیواره جدا شده و هوا را به داخل می‌مکد. از طرفی جريان غیریکنواخت بوده و متلاطم خواهد شد به ویژه در هنگام برخورد با کف راهگاه به حداقل تلاطم خواهد رسید. راهگاه مورب (مخروط معکوس) با شبیه همسان با شکل طبیعی سيال در حال سقوط آزاد، تلاطم و احتمال مکش هوا را کاهش می‌دهد. ضمناً به سرعت راهگاه را پر کرده و فشار لازم برای ایجاد شرایط جريان مناسب مطابق با معادله فوق را فراهم می‌کند.

در بسیاری از واحدهای قالب‌گیری که تولید انبوه دارند، استفاده از راهگاه مخروطی به سهولت میسر نیست. لذا طراح سیستم راهگاهی ساده استوانه‌ای را، با قراردادن یک مانع یا مسدودکننده در انتهای راهگاه یا مجاورت آن با اثر سیستم راهگاهی مخروطی تقریب می‌کند (شکل زیر).



شکل: مکانیسم مسدودکننده نصب شده در داخل راهگاه قائم استوانه‌ای (الف) ماهیچه مسدودکننده (ب) مسدودکننده راهگاه

ب. قانون برنولی

این قانون فشار، سرعت و ارتفاع مایع را در نقاط مختلف نسبت به یک خط جريان به هم^۱ مربوط می‌کند. این قانون را می‌توان به راحتی و با استفاده از اصل بقای انرژی بدست آورد. مطابق این قانون، در هر نقطه از سیستم، مجموع انرژی پتانسیل، انرژی جنبشی، انرژی فشار و انرژی اصطکاک، مقداری ثابت است. مطابق این اصل و در دو حالت ۱ و ۲ می‌توان نوشت:

$$(انرژی پتانسیل + انرژی جنبشی + انرژی فشار) = (انرژی پتانسیل + انرژی جنبشی + انرژی فشار)$$

معادله فوق مشروط بر آن است که افت اصطکاک وجود نداشته باشد. نتیجتاً معادله برنولی را می‌توان بصورت زیر ریاضی زیر نوشت.

$$h_1 + \frac{v_1^2}{2g} + \frac{P_1}{w} = h_2 + \frac{v_2^2}{2g} + \frac{P_2}{w}$$

که در این رابطه

h ارتفاع نسبت به یک مبدأ (انرژی پتانسیل بر حسب فوت یا اینچ)

$\frac{v}{2g}$ انرژی جنبشی بر حسب ft یا اینچ

v سرعت مایع بر حسب ft/sec یا in/sec


g شتاب تقل (جاذبه) برابر با $32/2$ ft/sec^۲ یا 386 in/sec^۲

^۱ - streamline

$$\frac{P}{w} \text{ انرژی فشار بر حسب فوت یا اینچ}$$

فشار اتمسفر برابر $14/7 \text{ psi}$ و دانسیته آهن مذاب $1b/in^3$ است.

مثال: در شکل زیر با استفاده از معادله برنولی می‌توان سرعت مایع در نقطه ۲ را محاسبه کرد (از افت انرژی به علت اصطکاک صرفنظر می‌شود).



شکل ۲- روابط فی مابین انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی

بدین منظور معادله برنولی را برای دو نقطه ۱ و ۲ می‌نویسیم، که در نتیجه خواهیم داشت.

$$h_1 + \frac{V_1^2}{2g} + \frac{P_1}{w_1} = h_2 + \frac{V_2^2}{2g} + \frac{P_2}{w_2}$$

با توجه به اینکه $p_2 = p_1$ و برابر فشار اتمسفر است و نیز بعلت غیر قابل تراکم بودن مایع $w_2 = w_1$ است و h_2 برابر صفر است (زیرا مینا انتخاب شده است) درنتیجه:

$$h_1 + \frac{V_1^2}{2g} = h_2 + \frac{V_2^2}{2g},$$

که پس از ساده کردن خواهیم داشت.

$$V_2 = \sqrt{2gh}$$

برای مثال اگر در مورد راهگاه قائم h و V به ترتیب بر حسب اینچ و اینچ بر ثانیه باشند. سرعت جریان فلز در سیستم راهگاهی تحت فشار برابر است با:


$$V = 27.7\sqrt{h} \text{ in/sec}$$

اگر قطعه‌ای به ابعاد $in^{10} \times 20^5$ دارای راهگاهی به ابعاد $in^1 \times 5^5$ باشد زمان بار ریزی برابر خواهد بود با (ارتفاع ثابت)

$$t = \frac{V}{Q} = \frac{V}{Av}$$

($V = V$ و سرعت = V/A)


$$\text{زمان کل} = \frac{5 \times 10 \times 20}{1in^1 \times 27.7\sqrt{5} in/sec} = 16.1$$



شکل ۳- محاسبه راهگاه ساده

ایجاد مکش

راهگاه قائم و مستقیمی را در نظر بگیرید که غیر قابل نفوذ باشد و فرض کنید که ارتفاع فلز h_c در حوضچه باربری ثابت بماند (شکل ۴)



راه به فضای باز

شکل ۴- سیستم راهگاهی قائم در ماسه نفوذ پذیر

با اعمال معادله برنولی در نقاط ۱ و ۳ ($w = ۰/۲۶ \text{ lb/in}^2$ برای چدن) و صرف نظر کردن از اصطکاک خواهیم داشت.

$$h_t + \frac{v_r^2}{2g} = \frac{14.7}{0.26} + \frac{v_r^2}{2g}$$

یا

$$v_r = 27.7 \sqrt{h_t} \quad \text{in/sec}$$

در نتیجه سرعت خروج مذاب از نقطه ۳ و در فشار اتمسفر برابر $\sqrt{h_2/2g}$ اینچ بر ثانیه است. اکنون معادله برنولی را برای نقاط ۲ و ۳ می‌نویسیم.

$$h_r + \frac{v_r^2}{2g} + \frac{P_r}{w} = + \frac{v_2^2}{2g} + \frac{P_2}{w}$$

از آنجائی که مطابق اصل پیوستگی $v_2 = v_r$ است، بنابراین:

$$h_r = 14.7 - h_2 w$$

در نتیجه فشار داخل مذاب در نقطه ۲ از فشار اتمسفر بمقدار $h_2 w$ کمتر است. لازم به یادآوری است که این محاسبات در مورد قالب غیر قابل نفوذ است ولی هوا و یا گازهای قالب در سطح مشترک ماسه- فلز در قالب قابل نفوذ حداقل در فشار اتمسفر است، در نتیجه گاز، به داخل جریان مذاب در نقطه ۲ مکیده می‌شود.

مقدار گاز به $h_2 w$ ، نفوذپذیری قالب، و فشار گازهای قالب بستگی دارد. گازهای مکیده شده ممکن است با فلز واکنش داده و اکسید یا سرباره تشکیل شده، در فلز حل شود و در هنگام انجماد رسوب کند و یا بصورت حبابهای در فلز باقی بماند که کلیه این احتمالات، نامطلوب است. در چدن، قسمتی از اکسیژن موجود حبابهای هوا، با فلز ترکیب شده و سیلیکاتهای بی‌ضرر تشکیل می‌دهد و نیتروژن آن نیز اگر مذاب به آهستگی منجمد شود بصورت حباب از فلز خارج می‌شود.

روش جلوگیری از مکش

برای جلوگیری از مکش گازها به داخل مذاب، به یکی از دو روش زیر عمل می‌کنیم.

- الف- تعیین راهگاه قائم در قالب نفوذپذیر بطوریکه از مکش جلوگیری شود.
- مجدداً موضوع را با معادله برنولی شروع می‌کنیم.

$$h_r + \frac{v_r^2}{2g} + \frac{P_r}{w} = + \frac{v_2^2}{2g} + \frac{P_2}{w}$$

در معادله فوق، اگر p_2 برابر p_r و برابر یک اتمسفر باشد تا از مکش جلوگیری شود، خواهیم داشت.

$$\frac{v_r^2}{2g} = h_r + \frac{v_2^2}{2g}$$

از طرفی با توجه به قانون پیوستگی داریم.

$$A_r v_r = A_2 v_2 \rightarrow v_r = \frac{A_r}{A_2} v_2$$

اگر A_2/A_r را با R نشان دهیم، خواهیم داشت $v_r = R v_2$ که در نتیجه

$$R = 1 - \frac{2gh_r}{v_r^2}$$

از آنجائیکه $v_r = \sqrt{2gh_r}$ و $h_r = h_t - h_c$ در نتیجه

$$R = \sqrt{h_c/h_t}$$

برای مثال اگر $h_t = 6$ in و $h_c = 8$ in و نیز $h_r = 1$ in باشد، اکنون نسبت مساحت راهگاه در نقطه ۲ و ۳ را برای جلوگیری از مکش در نقطه ۲ محاسبه می‌کنیم.

$$\frac{A_r}{A_2} = R = \sqrt{\frac{2}{8}} = \frac{1}{2}$$

که در نتیجه بایستی A_2 دو برابر A_r باشد.

ب: این محاسبه (نسبت مساحت‌ها) را می‌توانیم به طریق دیگر نیز انجام دهیم که مفهوم فیزیکی بهتری دارد. فرض کنید که مذاب به طور آزاد سقوط می‌کند در نتیجه سرعت آن را در هر نقطه می‌توانیم محاسبه کنیم. سرعت در نقطه ۲ برابر است با:

$$V_2 = \sqrt{2gh_c}$$

که h_c ارتفاع مذاب در حوضچه باریزی است. سرعت نیز در نقطه ۳ برابر است با:

$$V_3 = \sqrt{2gh_t}$$

اما از طرفی

$$Q_1 = Q_3$$


که در نتیجه

$$A_1 V_1 = A_3 V_3$$

A سطح مقطع جریان مذاب است. با استفاده از دو رابطه فوق خواهیم داشت.

$$\frac{A_1}{A_3} = \frac{V_3}{V_1} = \sqrt{\frac{h_c}{h_t}}$$

اگر رابطه مساحت نقاط بین ۲ و ۳ نیز تعیین شوند. مقطعی از یک هیپربولیک می‌باشد. اما در عمل A_2 و A_3 را با خط مستقیمی بهم وصل می‌کنند. زیرا با این عمل سطح مقطع نقاط بالاتر بیشتر از محاسبه در نظر گرفته می‌شود و در نتیجه، سرعت کاهش و فشار افزایش می‌یابد (شکل ۵)، و از طرفی باعث سهولت ساخت مدل نیز می‌شود.



شکل ۵ - شکل جریان مذاب در قالب باز

ج. تاثیرات ممتنم

طبق قانون اول نیوتون، جسم در حال حرکت، مادامیکه تحت نیرویی که جهت آن را تغییر دهد قرار نگیرد، در جهت معینی به حرکت خود ادامه خواهد داد.

عدد رینولد و نوع جریان


جريان مایعات را می‌توان با معیار خاصی بنام عدد رینولد تعیین مشخصه کرد. این عدد مطابق با رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$N_R = \frac{vdR}{m}$$

که در این رابطه

N_R	عدد رینولد
v	سرعت مایع
d	قطر کanal عبور مایع
r	چگالی مایع
m	ویسکوزیته مایع

همان گونه که در شکل زیر الف نشان داده شده است، اگر عدد رینولد از 2000 کمتر باشد، سیال را آرام می‌نامند و مولکولهای مایع در خط مستقیمی حرکت می‌کنند.




شکل: عدد رینولد N_R ، و رابطه آن با مشخصه جريان سیال
 (الف) جريان آرام، (ب) جريان متلاطم $2000 \leq N_R < 20000$ ، (ج) جريان بسيار متلاطم $N_R > 20000$

اگر جريان سیال بین 2000 و 20000 قرار گيرد، تا حدودی اختلاط و تلاطم اتفاق می‌افتد (شکل فوق ب). ولی در سطح بیرونی جريان یک لایه مرزی آشفته نشده وجود دارد. اين نوع جريان متلاطم که در بسیاری از واحدهای ریخته‌گری معمول است، تا زمانیکه سطح یکپارچگی خود را از دست نداده تا هوا را محبوس سازد، مضر نیست. برای عدد رینولد در حدود 20000 ، جريان شدیداً متلاطم است (شکل فوق ج). اين موضوع باعث پارگی سطح جريان شده و به ظن قوى هوا را در خود محبوس ساخته و از واکنش گازها با مذاب، دراس تشکيل می‌شود.

تغییر نگهانی سطح مقطع راهگاه

همانگونه که در شکل نشان داده شده است، با تغییر نگهانی سطح مقطع راهگاه، مناطق کم فشار ایجاد می‌شود، و با جداسدن جريان مذاب از دیواره قالب، هوا در مذاب محبوس شود. با افزایش نگهانی کanal (شکل فوق) و بر اثر تاثیرات ممتنم، جريان به جلو کشیده می‌شود که در نتيجه مناطق کم فشار ایجاد می‌شود. با کاهش نگهانی کanal قانون


پیوستگی نشان می‌دهد که سرعت جریان باید سریعاً افزایش یابد. این وضعیت منطقه کم فشار ایجاد می‌کند. این مشکل می‌تواند با کاهش تدریجی سطح مقطع، و پرهیز از تغییر ناگهانی کمینه شود.



شکل: شماتیکی از تشکیل مناطق کم فشار به علت تغییر ناگهانی سطح مقطع مسیر جریان
الف) افزایش ناگهانی کanal ب) کاهش ناگهانی کanal


تغییر نگهانی جهت جریان

همانگونه که در شکل زیر نشان داده شده است، تغییر ناگهانی جهت جریان می‌تواند همانگونه که در فوق بدان اشاره شد، مناطق کم فشار ایجاد کند. این مشکل را می‌توان با تغییر تدریجی جهت جریان کاهش داد.



شکل: شماتیک ارائه جریان در خمهاي ۹۰ درجه و منحنی در سیستم راهگاهی
الف) تلاطم حاصل از گوشه تیز ب) آسیب به مذاب از گوشه تیز (انجناي تدریجی با کاهش تلاطم و آسیب به فلز

تغییرات ناگهانی جهت جریان، علاوه بر افزایش احتمال آسیب به فلز مذاب، باعث ایجاد اصطکاک و اتلاف انرژی نیز می‌شود. همانگونه که در شکل زیر نشان داده شده است، سیستمی با تلفات اصطکاکی بالا برای حفظ سرعت، به فشار بیشتری نیاز دارد.




شکل: اثر فشار ارتفاع و تغییر در طراحی راهگاه بر سرعت جریان فلز

ادامه راهگاه افقی

ادامه راهگاه افقی در شکل ۱ همین بخش نشان داده شده است. اولین مذابی که وارد سیستم راهگاهی می‌شود معمولاً ضمن جریان، به دلیل تماس با محیط قالب و هوای آن، آسیب‌دیده‌ترین مذاب است. برای پیش‌گیری از ورود این مذاب به داخل قالب از ادامه راهگاه استفاده می‌شود. زیرا اثر ممتنم می‌تواند آن را از کنار ورودیها عبور داده و در انتهای راهگاه افقی محبوس سازد و از ورود آن به قالب جلوگیری کند.

یکسان‌سازی جریان داخل راهگاههای فرعی

با کاهش سطح مقطع راهگاههای افقی، پس از هر دروازه ورودی، در سیستمهای چند مدخلی می‌توان جریان را یکسان‌سازی کرد.




شکل: اعمال قانون برنولی به جریان از راهگاه با دو ورودی

سیستم‌های راهگاهی تحتانی

تاکنون به بررسی سیستم‌های راهگاهی قائم پرداخته شد، که فشار در بخش تحتانی آنها برابر با یک اتمسفر بود. در اغلب قطعات ریختگری به راهگاه ورودی در کف قالب نیاز است تا از پاشیدگی و اکسیداسیون مربوط به سیستم

راهگاهی فوقانی جلوگیری شود. لذا محاسبه زمان باربریزی بایستی تعديل شود. سیستم راهگاهی تحتانی با ارتفاع h در شکل ۶ نشان داده شده است. همانگونه که مشخص است، با پرشدن قالب از ارتفاع مؤثر راهگاه کاسته می‌شود.



شکل ۶ - راهگاه افقی بدون مکش برای قالب نفوذپذیر

فرض کنید مطابق شکل فوق:

t	زمان از شروع باربریزی
h_1	ارتفاع کل
h	ارتفاع مذاب در قالب
A_m	سطح مقطع قالب (افقی)
A_g	سطح مقطع راهگاه

باشد. پس از گذشت زمان کوتاه dt ، ارتفاع به اندازه dh افزایش می‌یابد و حجم فلز به مقدار $A_m dh$ افزایش می‌یابد. همچنین مقدار مذاب انتقال داده شده توسط راهگاه در زمان dt برابر $A_g v dt$ خواهد بود. که V سرعت لحظه‌ای مذاب در راهگاه است.

سرعت مذاب در راهگاه را از رابطه $\sqrt{2g(h_t - h)}$ تعیین می‌کنیم. افزایش حجم قطعه ریخته‌گری در زمان dt برابر با جریان مذاب از راهگاه در زمان مساوی است. در نتیجه:

$$A_m dh = A_g \sqrt{2g(h_t - h)} dt$$

که پس از ساده کردن

$$\frac{dh}{\sqrt{2g(h_t - h)}} = \frac{A_o}{A_m} dt$$

اگر t_f زمان لازم برای پرشدن قالب و h_m نیز ارتفاع کل قالب باشد از معادله فوق بین $t = t_f$ و $t = 0$ و همچنین بین دو ارتفاع $h = h_m$ و $h = 0$ انتگرال می‌گیریم.

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_0^{h_m} \frac{dt}{\sqrt{h_t - h}} &= \frac{A_o}{A_m} t \\ t_f &= \frac{2A_m}{A_g \sqrt{2g}} - (\sqrt{h_t} - \sqrt{h_t - h_m}) \end{aligned}$$

همانطوریکه مشاهده می‌شود زمان باربریزی در راهگاه تحتانی چشمگیر است.

مثال: در شکل ۳ زمان باربریزی را محاسبه می‌کنیم.

$$h_t = h_m = 5 \text{ in} , A_m = 200 \text{ in}^2$$

با استفاده از فرمول فوق زمان باربریزی را محاسبه کرده که برابر خواهد با:

$$t_f = \frac{2 \times 200}{\sqrt{2g} \times 12} (\sqrt{5} - 1) = 32.2 \text{ sec}$$

چنانکه ملاحظه می‌شود، زمان باربریزی در این حالت تقریباً دو برابر زمان باربریزی در راهگاه‌های فوقانی است. در مورد ریخته‌گریهایی که منبع تقدیم دارد ابتدا زمان پرشدن قالب و سپس زمان پرشدن منبع را محاسبه کرده و با هم جمع می‌کنیم.

با افزایش h_t نسبت به h_m عبارت $(\sqrt{h_t} - \sqrt{h_t - h_m})$ کاهش می‌یابد و باعث کاهش زمان باربریزی می‌شود. پس از اینکه زمان باربریزی به $t = t_m \rightarrow h_t = h_m$ بررسد (که افزایش h_t تاثیر چندانی بر زمان باربریزی ندارد).

راهگاه‌های افقی

هدف از قسمت افقی سیستم راهگاهی آن است که:

۱- فلز مذاب را به حفره قالب رسانده و توزیع آن را به بهترین وجه انجام دهد بطوری که آشفتگی و کاهش دما به حداقل بررسد.

۲- ناخالصیها را در مذاب به حداقل رسانده و آنها را محبوس کند.

اثر مکش در نقاط تغییر جهت جریان مذاب

در نقاطی که جریان مذاب تغییر جهت می‌دهد عامل ممتنم باعث انقباض آن می‌شود.

شکل ۷- راهگاه‌های افقی و روش جلوگیری از مکش

معادله برنولی را برای نقاط ۲ و ۳ می‌نویسیم.

$$\begin{aligned} 64748 &= 64748 \\ \cdot + \frac{v_2^2}{2g} + \frac{p_2}{w} &= \cdot + \frac{v_3^2}{2g} + \frac{p_3}{w} \end{aligned}$$

از آنجایی که $p_3 = 1 \text{ atm}$ است و بعلت پیوستگی، سرعت ۲ باید بیشتر از سرعت ۳ باشد معادله فوق را می‌توان بصورت زیر نوشت.

$$\frac{p_2 - p_3}{w} = \frac{u_2^2 - u_3^2}{2g}$$

یا

$$p_2 = p_3 + w \left(\frac{u_2^2 - u_3^2}{2g} \right)$$

از طرفی $v_2 > v_3$ است لذا خواهیم داشت $(1 \text{ atm}) < p_2 < p_3$ یا به عبارت دیگر p_2 به فشاری پایین‌تر از فشار اتمسفر کاهش می‌یابد که تابعی از سرعت جریان مذاب و درجه انقباض جریان می‌باشد. این حالت با حالت راهگاه قائم کاملاً تفاوت دارد. دلیل انقباض جریان، شتاب حاصل از ثقل نیست بلکه باخاطر تغییر جهت جریان است. در نتیجه راه حل آن نیز مختلف است. به جای اینکه راهگاه دارای لبه‌های تیز باشد، بایستی به صورت منحنی، ایجاد شود تا خطوط جریان مذاب نیز منحنی شود و جهت جریان به تدریج تغییر کند. ضمناً اگر یکبار این تغییر تدریجی صورت گیرد، دیگر به بزرگ کردن راهگاه نیازی نیست. طرح پیشنهادی (شکل ۷) به دلیل تجربی زیر صورت گرفته است. فرض کنید که برای ایجاد سرعت جریان مطلوب، قطر راهگاه برابر d باشد، برای جلوگیری از کاهش فشار، شعاع در مدخل راهگاه

بایستی برابر r باشد. برای محاسبه r از مشاهدات تجربی استفاده می‌کنیم. بر طبق تجربه بزرگترین نسبت d'/d در حدود $\frac{1}{3}$ است، لذا $d' = \frac{1}{3}d$ و $r = \frac{1}{15}d$ که در نتیجه برای راهگاهی با قطر ۲ اینچ مقدار r برابر است با

$$r = 0.03 \text{ in}$$

تغییر جهت جریان در دو مورد، یکی در محل اتصال راهگاههای افقی و قائم، و دیگری در محل ارتباط راهگاه ورودی و حفره قالب اتفاق می‌افتد.

أنواع سیستمهای راهگاهی

هر چند به نظر می‌رسد انواع سیستمهای راهگاهی بینهایت باشند اما چهار نوع اصلی را می‌توان نام برد.

۱- راهگاه قطعات ریخته‌گری ورق مانند و تخت (که بزرگترین ابعاد آنها در صفحه افقی می‌باشد) در خط جدایش^۱ ایجاد می‌شود، بنام راهگاه سطح جدایش^۲ معروف است.

۲- راهگاه قطعات ریخته‌گری پیچیده بزرگ که غالباً دارای ماهیچه‌های زیادی هستند در قسمت فوکانی^۳، تحتانی^۴ و جانبی^۵ ایجاد می‌شود.

۳- راهگاههای قالبهای انبوه که ترکیبی از حالت ۱ و ۲ است.

۴- راهگاههای محبوس کننده سرباره^۶ و تفاله^۷

راهگاه در سطح جدایش

این راهگاهها در سطح جدایش وارد قالب می‌شود و برای قطعات ریخته‌گری ورق مانند استفاده می‌شود. در شکل ۸ راهگاهی در سطح جدایش نشان داده شده است.

شکل ۸- سیستم راهگاهی مطلوب برای قطعات ریختگی ورق مانند

گودالی در کف راهگاه قائم این سیستم وجود دارد که در شکل ۹ نشان داده شده است.

شکل ۹- طرح گودال در کف راهگاه قائم

عمق این گودال بایستی از سطح کanal پایین‌تر باشد و سطح مقطع افقی آن بیشتر از پنج برابر سطح مقطع انتهای کanal قائم باشد. مطمئن‌ترین نسبت سطح کanal راهگاه قائم، به سطح راهگاه افقی به سطح راهگاه ورودی برابر $4:1$ است (سطح کanal قائم در پایین‌ترین قسمت آن اندازه‌گیری می‌شود). این راهگاه ممکن است شامل حفره آشغالگیر یا راهگاه برای اطمینان از جمع‌آوری آشغال و سرباره باشد.

راهگاه فوکانی

هنگامیکه فلز مذاب بداخل راهگاه فوکانی یا مستقیماً بداخل تقدیه باز^۸ باریزی می‌شود، به کف حفره قالب برخورد کرده و حوضچه‌ای تشکیل می‌دهد این حوضچه تا پر شدن قالب در حالت بهم خوردگی^۹ باقی می‌ماند. اثرات سایش^{۱۰} جریان

^۱ Parting line

^۲ Parting gate

^۳ Top gate

^۴ Bottom gate

^۵ Side gate

^۶ slag

^۷ cross

^۸ Open riser

^۹ agitation

^{۱۰} Erosive effect

کنترل نشده، می‌تواند شدید باشد. از طرفی بهم خوردگی و پاشیدگی مذاب، احتمال اکسیداسیون را افزایش می‌دهد برای جلوگیری از سایش، کف قالب در نقطه تماس می‌تواند با کاشیهای نسوز پیش ساخته^۱ پوشیده شود. اگر سیالیت مذاب اجازه دهد شدت سایش را می‌توان با راهگاه مدادی^۲ کاهش داد. این روش و روش‌های دیگری که جریان مذاب را شعبه شعیه می‌کند برای آلیاژهایی که به سرعت اکسیده می‌شوند مناسب نیست ولی برای چدن‌ها مناسب است. برخی تغییرات در راهگاه فوکانی در شکل ۱۰ نشان داده شده است.

شکل ۱۰- تغییرات راهگاه فوکانی (a) باربری باز (b) راهگاه لبه‌ای (c) راهگاه مدادی

مزایای عمدۀ راهگاه‌های فوکانی، سهولت قالب‌گیری کاهش مصرف فلز اضافی و از همه مهمتر ایجاد شیب حرارتی مناسب برای تغذیه از منبع‌های تغذیه فوکانی است. این راهگاه معمولاً محدود به قالب‌های کوچک و ساده است.

راهگاه تحتانی

ورود آرام فلز مذاب بداخل حفره قالب وقتی به بهترین وجه صورت می‌گیرد که از پایین ترین سطح قالب انجام شود (از درجه پایین). اگر از این سیستم راهگاهی در ریخته‌گری استفاده شود فلز مذاب به طور یکواخت در داخل قالب بالا می‌آید و از پاشیدگی^۳ جلوگیری می‌شود. اگر راهگاه تحتانی با منبع تغذیه فوکانی بکار رود شیب حرارتی ایجاد شده در مقابل تغذیه قطعه مخالفت می‌کند. علیرغم پیچیدگی بیشتر قالب‌گیری، از این روش برای قطعات حجمی استفاده می‌شود.

راهگاه جانبی

قالب‌گیری را می‌توان با تخلیه فلز مذاب بداخل قالب از طریق بخش جانبی قالب در طول صفحه جدایش ساده کرد. انواع مختلف راهگاه‌های جانبی و تحتانی کاربردهای علمی زیادی دارند راهگاه‌های بوقی^۴ یکی از راهگاه‌های تحتانی است که به طور وسیع بکار می‌رود. راهگاه‌های بوقی معمولی و معکوس در شکل ۱۱- نشان داده شده است.

شکل ۱۱- الف: راهگاه بوقی معمولی ب: راهگاه بوقی معکوس

این نوع راهگاه، با انحنای صاف و تغییر تدریجی ابعاد خود را برای کاهش سایش و اکسایش^۵ طراحی می‌شود. از آنجایی که راهگاه بوقی معمولی مستعد ایجاد حالت فواره^۶ می‌باشد. برخی آلیاژها مانند برنز آلومینیم که تشکیل پوسته^۷ می‌دهد از راهگاه بوقی معکوس استفاده می‌شود.

سیستمهای چند راهگاهی

در مورد قطعات حجمی از سیستمهای چند راهگاهی استفاده می‌شود زیرا اگر از یک راهگاه استفاده شود خطر افزایش حرارت در نقطه ورودی قالب افزایش می‌یابد. از سیستمهای چند راهگاهی می‌توان برای وارد کردن فلز مذاب در یک صفحه افقی و در نقاط دور از هم بداخل قالب استفاده کرد و باید بتدریج با پرشدن قالب، در سطوح بالاتر وارد قالب نمود (راهگاه پلکانی^۸). انتخاب یا تلفیق این روشها بستگی به شکل و جهت قطعه ریخته‌گری دارد. در سیستم چند

^۱ Preformed refractory tiles

^۲ Pencil gate

^۳ splashing

^۴ Horn gate

^۵ oxidation

^۶ Jet effect


^۷ Skin formatting

^۸ Step gating

راهگاهی کنترل توزیع فلز مذاب بین قسمتهای مجزای سیستم ضروری است. چنین سیستمی تمایل به ایجاد جریان بیشتر در راهگاههای ورودی با فاصله بیشتر از راهگاه قائم دارد. فلز مذاب جریان خود را در طول خط مستقیم ادامه می‌دهد مگراینکه مانع، فشار پس زنی ایجاد نماید و جریان را در کانالهای دیگر آغاز نماید. در نمودار شماره ۱۲ - الگوی اصلی رفتار جریان نشان داده شده است.

شکل ۱۲ - رفتار جریان در سیستمهای راهگاهی افقی
(a) راهگاه قائم مرکزی (b) راهگاه قائم انتهائی

در چنین سیستمهایی می‌توان با اعمال فشار پس زنی در راهگاههای افقی جریان یکنواختی ایجاد نمود. و در سیستمهای مسدود نشده با ایجاد حوضچه در داخل سیستم می‌توان ممتد مذاب را قبل از ورود آن به محفظ قالب از بین برد.
(شکل ۱۳)




شکل ۱۳ - سیستمهای چندراهگاهی انگشتی طراحی شده برای جریان یکنواخت انسٹیتوی ریخته‌گری بریتانیا (IBF) نشان داده است که اگر از راهگاه افقی موازی (موازی با قطعه) با راهگاههای ورودی زاویه‌دار استفاده شود، سرعت جریان یکنواخت دقیقی در سیستمهای چند راهگاهه ایجاد می‌شود. بترتیب زوایا طوری محاسبه شده‌اند که سرعت تخلیه مساوی داشته باشند (شکل ۱۴).

زاویه راهگاه زاویه (زایشناه)	سرعت جریان حجمی %
۷۲°	33.6
۵۶°	33.5
۴۵	32.8

شکل ۱۴ - سیستم راهگاههای افقی موازی با راهگاههای ورودی زاویه‌دار

نوع اساسی دیگر از سیستم چندراهگاهی متناسب راهگاه پلکانی است. در این سیستم مذاب بتدريج در سطوح بالاتری وارد قالب می شود (شکل ۱۵).




شکل ۱۵ - سیستمهای راهگاهی پلکانی

(a) سیستم ساده (b) پلهای مورب با اتصال مشترک (c) راهگاه قائم معکوس

سیستم راهگاهی گردابی (آشغالگیر)

سیستم راهگاهی گردابی یکی از سیستمهای راهگاهی آشغالگیر است و راهگاه گردابی 270° در حذف سرباره از فولاد کاملاً موفق بوده است. شکل ۱۶- راهگاه گردابی 270° است که از عمل گریز از مرکز برای چرخاندن و جمع آوری مواد کم چگال‌تر در مرکز استوانه بهره می‌گیرد. برای دست یابی به این اثر جزئیات زیر اهمیت زیادی دارند. مساحت راهگاه ورودی به گرداب A_1 بایستی حداقل $1/5$ برابر راهگاه خروجی از گرداب A_2 باشد بطوریکه مواد در گرداب مجتمع گردد. ضمناً مذاب ورودی قبل از رسیدن به راهگاه خروجی 270° چرخیده باشد. تا برای جمع آوری ناخالصیها زمان کافی ایجاد شود.



شکل ۱۶ - راهگاه گردابی برای محبوس ساختن سرباره و آشغال (جزئیات طراحی)

نسبت راهگاهی

منظور از نسبت راهگاهی^۱، مساحت سطح مقطع نسبی قسمتهای مختلف سیستم راهگاهی است و عموماً با فرمول زیر بیان می‌شود.

$$a:b:c$$

که

مساحت سطح مقطع راهگاه قائم a

¹ gating ratio

b مساحت کل سطح مقطع راهگاههای افقی
c مساحت کل سطح مقطع راهگاههای ورودی
برای مثال، در یک سیستم راهگاهی که مساحت سطح راهگاه قائم برابر in^2 ۱ و مجموع سطح مقطع های راهگاه افقی برابر in^2 ۲ و مساحت سطح دو راهگاه ورودی نیز هر کدام in^2 ۱ باشد نسبت راهگاهی عبارتست از:

$$1:2:2$$

نسبت راهگاهی معمولاً به دو گروه عمدۀ کلی دسته‌بندی می‌شود.

۵- نسبت راهگاهی سیستمهای تحت فشار

۶- نسبت راهگاهی سیستمهای بی‌فشار

در سیستمهای تحت فشار، با محدودیتی که در برابر جریان مذاب ایجاد می‌شود. در راهگاه فشار پس‌زنی^۱ ایجاد می‌شود و نسبت راهگاهی برابر با:

$1:0,75:0,50$

یا

$1:2:1$

است. در سیستمهای بی‌فشار، اولین محدودیت به جریان مذاب در نزدیکی راهگاه قائم می‌باشد نسبت راهگاهی مانند

$1:3:3$

برای این سیستم بکار می‌رود.

از سیستم تحت فشار با نسبت راهگاهی $0,5:0,75:1$ برای ریخته‌گری چدن خاکستری استفاده می‌شود. مزایای سیستم طراحی شده تحت فشار عبارتست از:

۱. سیستم راهگاهی پر از مذاب نگهداشته شده و از مکش جلوگیری می‌شود.

۲. اگر از سیستم چندراهگاهی استفاده شود، جریان از راهگاههای ورودی که مساحت یکسانی دارند مساوی است. ولی در سیستمهای بی‌فشار انرژی جنبشی جریان مذاب سعی دارد که آن را به کف راهگاه هدایت کرده و ترجیحاً از دورترین راهگاه ورودی خارج سازد.

۳. برای سرعت جریان معین، سیستمهای تحت فشار، از نظر حجمی کوچکتر از سیستمهای بی‌فشارند. در نتیجه فلز کمتری در بین راهگاهها باقی می‌ماند و بهره‌دهی^۲ (اندامان) ریخته‌گری افزایش می‌یابد.


سیستمهای تحت فشار معايی نیز دارند که از سرعت زیاد فلز مذاب ناشی می‌شود. زیرا ممکن است در گوشه‌ها و محل اتصالات آشفتگی شدیدی ایجاد شود. البته با طراحی صحیح و دقیق قابل پیشگیری است. سیستمهای بی‌فشار نیز معايی دارند که عبارتست از

۱. به طراحی دقیق نیازمند است

۲. ایجاد جریان مساوی از راهگاهها مشکل است

۳. به راهگاههای افقی و ورودی بزرگی نیاز دارد که در نتیجه بهره‌دهی (اندامان) ریخته‌گری را کاهش می‌دهد. بر اساس تجربیات صنعتی، استفاده از سیستمهای تحت فشار ملایم برای فلزات آهنی (مخصوصاً چدن) و سیستمهای بی‌فشار برای آلیاژهای آلومینیم و منیزیم و برای برنجها و برنزها استفاده از هر دو نوع سیستم مناسب است. در شکل ۱۷ مثالهایی از سیستمهای راهگاهی داده شده است.

¹ back pressure
² yield



شکل ۱۷: برخی سیستم‌های راهگاهی

در خاتمه به معرفی برخی راهگاهها می‌پردازیم.

راهگاه انگشتی^۱ (راهگاه شعبه^۲)

^۱ - finger gate
^۲ - Branch gate

سیستم راهگاهی با دو راهگاه ورودی یا بیشتر که از یک راهگاه افقی منشعب می‌شود. این راهگاه فلز را به چندین قسمت از حفره قالب توزیع می‌کند.

راهگاه پلکانی^۱

سیستم راهگاهی با دو راهگاه ورودی یا بیشتر در سطوح مختلف از یک راهگاه مختلف از یک راهگاه قائم راهگاه تیغه‌ای^۲

شکافی به ضخامت $\frac{3}{16}$ تا $\frac{1}{4}$ اینچ و با هر طول که مذاب از داخل آن به حفره قالب وارد می‌شود. از این راهگاه معمولاً

در حالت مورب ریخته‌گری می‌شود و باعث پرشدن تدریجی قالب می‌شود. جدا کردن آن از قطعه ساده است.

راهگاه لبه رو لبه^۳

شکافی است به ضخامت $\frac{3}{16}$ تا $\frac{1}{16}$ اینچ و معمولاً با طول کمتر از in^۴ که با رویهم قرار گرفتن راهگاه افقی با یکی

از لبه‌های قالب ایجاد شده است و جدا کردن آن از قالب بسیار ساده است.

راهگاه نعل اسپی^۵

سیستم راهگاهی که در آن یک راهگاه افقی و دو راهگاه ورودی که به شکل نعل اسپ قرار گرفته‌اند. این سیستم به راحتی با دست قطع و از قالب جدا می‌شود.

راهگاه دوشی^۶ (راهگاه مدادی^۷)

سیستم راهگاهی که از داخل آن مذاب به صورت باران، از تعدادی راهگاه‌های فوقانی کوچک بداخل قالب فرو می‌ریزد.

راهگاه تحتانی

هرگونه سیستم راهگاهی که از داخل آن مذاب از کف قالب وارد می‌شود.

راهگاه بوقی

سیستم راهگاهی تحتانی انحنادار که از داخل آن مذاب به زیر قالب رفته و سپس به بالا و داخل قالب وارد می‌شود و برای جلوگیری از اغتشاش، از راهگاه بوقی معکوس استفاده می‌شود.

راهگاه گردابی

سیستم راهگاهی که در آن مذاب به طور مماس وارد مخزن مدور می‌شود و گردابی را به وجود می‌آورد و قبل از ورود به قالب، سرباره و آشغال را بجا می‌گذارد.

راهگاه‌های تنظیم و سوار شده

سیستم‌های راهگاهی که با مدل ساخته می‌شود، در برابر سیستمهای راهگاهی که در ماسه با دست ساخته می‌شود.

ذوب

تغییرات وسیع در نیاز اساسی ذوب فلز در جدول زیر داده شده است. این جدول خواص گرمایی فلزاتی را که عمدۀ آلیاژها و فلزات ریختگی را تشکیل می‌دهند مورد مقایسه قرار می‌دهد. غیر از نوع آلیاژی که باید تولید شود انتخاب لوازم ذوب و ریختگی بایستی به عوامل اقتصادی وابسته باشد. این عوامل شامل توازن بین هزینه و کیفیت لازم است.

^۱ - step gate

^۲ - knife gate

^۳ - Lap gate

^۴ - Horseshoe gate

^۵ - Shower gate

^۶ - pencil gate

جدول ۱: دمای ذوب و گرمایی مورد نیاز برای ذوب فلزات

کل گرمای مورد نیاز برای ذوب $L+s(T_m-20)$		گرمای نهان (L) ذوب (cal/g)	میانگین گرمای ویژه (s) در گستره $20-T_m (^{\circ}\text{C})$ cal/g. $^{\circ}\text{C}$	دمای ذوب ($^{\circ}\text{C}$)	فلز
kcal/lit	kcal/kg				
۲۲۰۴	۲۷۹	۶۵,۰	۰,۱۴۱	۱۵۳۷	آهن(Fe)
۲۳۰۵	۲۵۹	۷۲,۱	۰,۱۳۱	۱۴۵۳	نیکل(Ni)
۱۴۴۹	۱۶۱	۴۸,۹	۰,۱۰۵	۱۰۸۳	مس(Cu)
۶۵۹	۲۴۴	۹۲,۷	۰,۲۳۲	۶۶۰	آلومینیم(Al)
۴۵۶	۲۶۸	۸۵,۶	۰,۲۸۹	۶۵۰	منیزیم(Mg)
۴۸۲	۶۸	۲۶,۲	۰,۱۰۱	۴۲۰	روی(Zn)
۱۸۷	۱۶	۵,۷	۰,۰۳۴	۳۲۷	سرب(Pb)
۱۹۷	۲۷	۱۴,۲	۰,۰۵۸	۲۳۲	قلچ(Sn)

۱kcal = ۴,۱۸۶۸ kJ

کوره‌های ذوب

ذوب فلزات در ریخته گریها اغلب به روش ناپیوسته (Batch) صورت می‌گیرد. مورد استثنای قابل ذکر، ذوب پیوسته در کوره کوپل است. که اکثراً برای تولید چدن استفاده می‌شود. هر چند کوره‌های ذوب باقیتی به طریقی طراحی شوند که انتقال گرما به بار کوره به نحو احسن صورت گیرد اما راندمان گرمایی معیار اصلی برای انتخاب لوازم ذوب نیست. اقتصاد کلی در عملیات ذوب به عوامل متعددی بستگی دارد که عبارتند از:

استهلاک سرمایه (capital depreciation)

درجه استفاده (degree of utilization)

هزینه اجرایی به تنهاش شامل نگهداری، نیروی انسانی، سوخت و ارزش الکتریسیته است. عوامل متالورژیکی برای انتخاب امکانات ذوب به تمايل بار کوره برای واکنش با محیط بستگی دارد، که بر کنترل شیمیائی ناخالصی و بهره‌دهی فلز موثر است. اثرات ترکیب شیمیائی باقیتی در رابطه با کیفیت قطعه ریختگی مورد بحث قرار گیرد، در حالیکه اهمیت اقتصادی کاهش ضایعات ذوب، به ارزش ذاتی فلز بستگی دارد. به طور کلی ضایعات در مورد آلیاژهای بسیار گران غیرآهنه بسیار مهم است.

به طور خلاصه، انتخاب کوره با توجه به هزینه، کیفیت فلز، نیازهای تولیدی و نوع آلیاژ تعیین می‌شود. اگر کوره برای شرایط مختلف، انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشد برای انواع تولید محسوب مزیت می‌شود. کوره‌ها به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند.

۱. کوره‌های احتراق سوخت

۲. کوره‌های با گرمایش الکتریکی

در هر گروه اختلاف عمده بین نوع اجاق یا بوته‌ای بودن است.

طراحی

به طور کلی کنترل دقیق ترکیب شیمیائی حداقل تلفات و حداکثر تمیزی در کوره‌های حاصل می‌شود که بار کوره از فرایند احتراق جدا باشد و خطر آلودگی با عنصر گازی و گوگرد در این رابطه کوره‌های بوته‌ای بر کوره‌های وانی و اجاق دار مزیت دارند.

چه از نوع ایستا باشد یا دوار، مخصوصاً از آنجاییکه بوته‌های جدید در برابر آلودگی بسیار غیرقابل نفوذند. این مقایسه حتی در مورد ذوب الکتریکی تا حدودی صادق است. زیرا فلزی که با قوس الکتریکی ذوب شود در معرض آلودگی با گازهای اتمسفر است که تحت اثر قوس جذب می‌شود. ذوب القائی شبیه... ادامه داده شود.

از طرف دیگر در موقعی که به واکنش بین سرباره-فلز نیاز باشد، شرایط گرمایی کوره‌های وانی ترجیح داده می‌شود زیرا اثر گرمایی از بالای و قسمت فوقانی، فرایند خالص سازی را تسريع می‌کند. در حالت خاص چدن خاکستری، تماس مستقیم بین سوخت و بار کوره یک مزیت مثبت است. زیرا کک دو نقش به عنوان سوخت و نیز عامل کربورایزینگ بازی می‌کند. در این صورت کوره کوپل منحصر به فرد است. غیر از این موضوع شرایط ذوب، در کوره‌های بوته‌ای محدودیت اندازه نیز وجود دارد. برای ذوب در حدود یک تن و بالاتر، از کوره وانی که ضخامت نسوز آن قابل ملاحظه بوده و پوسته‌ای فلزی دارد استفاده می‌شود. بر عکس بوته‌ها برای ریخته‌گریهای کم بسیار مناسب و قابل انعطاف می‌باشند. در جدول زیر کوره‌های ذوب ریخته‌گری داده شده است.


زمنیه‌های اصلی کاربرد	روش گرم کردن	کوره	شکل اصلی	انرژی		
چدن، فولاد	کک (بار با سوخت مستقیماً در تماس است)-ذوب پیوسته	کوره کوپل	وانی	-I احتراقی		
آلیاژهای غیرآهنی، چدن (مالیل)	سوخت گاز، مایع و جامد	Reverberatory				
فولاد	سوخت گاز، مایع	کوره اجاق باز				
آلیاژهای غیرآهنی، چدن (مالیل)	سوخت گاز، مایع و جامدپوری	کوره دور				
اغلب آلیاژه غیر از فولاد	سوخت گاز، مایع و جامدپوری	بوته‌ای نوع زمینی				
اغلب آلیاژه غیر از فولاد	سوخت گاز، مایع و جامدپوری	بوته‌ای نوع زمینی				
ریخته‌گریهای کوچک مخصوصاً ریخته‌گریهای تحت فشار	سوخت گاز، مایع	بوته‌ای نوع زمینی	بوته‌ای	-II الکتریکی		
فولاد، چدن	قوس به بار کوره	مستقیم				
آلیاژهای غیرآهنی، فولادهای آلیاژی	تشعشع قوس	غیرمستقیم				
فولاد، چدن، آلیاژهای مس	تشعشع میله مقاومتی	مقاومتی				
آلیاژهای غیرآهنی	المانهای گرمایی	مقاومتی	کانالی			
فولاد، مخصوصاً فولادهای آلیاژی	القای فرکанс بالا	القای بی‌هسته				
چدن	القای فرکанс پائین	القایی				
آلیاژهای غیرآهنی، برای ریخته‌گری تحت فشار	القای فرکанс پائین	القای باهسته				

کوره‌های ذوب

کوره‌های قوس الکتریکی کوره‌های قوس الکتریکی در آغاز قرن بیستم ظهور کردند و ظرفیت این کوره‌ها در ابتدا از یک (۱) تا پانزده (۱۵) تن بود.

کوره‌های قوس الکتریکی هم به عنوان ذوب و هم به عنوان کوره نگهدارنده استفاده می‌شوند.
تامین توان الکتریکی

جريان اعمال شده به کوره قوس الکتریکی از برق شهر تامین می‌شود. شماتیک این شبکه در شکل زیر نشان داده شده است.



شكل : شماتیک شبکه برق کوره قوس الکتریکی

توان داده شده به کوره در طی ذوب توسط قوس الکتریکی ایجاد شده از سه الکترود کربنی یا گرافیتی تامین می‌شود.


در طی ذوب هر سه قوس یا هر سه فاز به صورت یک فاز عمل می‌کنند.

در طی ذوب جریان نوساناتی دارد

در طی تصفیه مذاب (پس از ذوب) قوسها مقداری بدلیل پوشش سرباره مذاب و مقداری بدلیل مسطح شدن سطح مذاب پایدار می‌شوند.

مقدار زیادی از گرمای تولیدی در مدت ذوب و تصفیه ایجاد می‌شود.

برای مهار و جهت دهی انرژی قوس‌ها کنترل مناسبی لازم است تا بدون از بین رفتن نسوزهای کوره فقط مذاب تولید شود. انرژی لازم برای ذوب فولادهای با کربن متفاوت در شکل زیر نشان داده شده است.



شکل : توان مصرف شده در ذوب آهن و فولاد در کوره قوس الکتریکی
 نقطه ذوب آهن خالص (C = 0,0% C) برابر با 1535 °C و آهن با 4,3% C برابر با 1130 °C

ضریب توان (Power Factor)

راندمانی که طی آن، توان الکتریکی به مذاب منتقل می‌شود را فاکتور یا ضریب توان می‌نامند. فاکتور توان، PF، عبارت از نسبت وات مصرفی W تقسیم بر ولت-آمپر VA است.

$$PF = \left(\frac{W}{VA} \right) \times 100$$

روشهای اندازه گیری PF

یک روش اندازه گیری برای تعیین میانگین فاکتور توان در یک دوره زمانی استفاده از دو دستگاه اندازه گیری است.


۱. دستگاه اندازه گیری توان-ساعت برای تعیین توان مفید watt-hour

۲. دستگاه اندازه گیری توان راکتیو var-hour

از تقسیم var-hour (در مدت زمان معین) به watt-hour (در همان مدت) تانزانیت زاویه فاکتور توان را مشخص می‌کند. کسینوس این زاویه برابر فاکتور توان است.

اجزای کوره قوس الکتریکی

کوره قوس الکتریکی اجزای متعددی دارد این کوره‌ها با نسوزهای که نوع ذوب (اسیدی یا قلیائی) را تعیین می‌کنند. شکل زیر



شکل : مقاطعی از کوره قوس الکتریکی به همراه نسوزهای بکار رفته

در جدول زیر نسوزهای مختلف را که در ذوبهای اسیدی یا قلیائی بکار می‌روند را نشان داده است. بسته به اینکه فرایند اسیدی یا قلیائی باشد رنگ سرباره ممکن است برای تعیین مقدار اکسید آهن سرباره مطابق زیر کافی باشد

CaO/SiO_2	FeO درصد	رنگ
سرباره اسیدی		
...	۳۰-۴۰	سیاه - خاکستری
...	۲۰-۳۰	سبز تیره
...	۱۵-۲۰	سبز تیره رگه رگه
...	<۱۵	سبز آبی (سبز یشمی)
سرباره قلیائی		
۳,۳۳	۱۴,۸۵	سیاه
۲,۱۹	۱۱,۵	قهقهه ای خاکستری تیره
۱,۹۱	۱,۰۵	خاکستری
۱,۸۸	۱,۰۵	قهقهه ای روشن
۲,۰۱	۰,۵۶	خاکستری
۲,۵۳	۰,۵۱	سفید
		سفید

اثر مقدار سیلیسیس بر سرباره

- طبیعت سیلیسیس (SiO_2), فسفر (P) و گوگرد (S) اسیدی است.
- سیلیسیس از فسفر (P) و یا گوگرد (S) اسیدی تر است.
- طبیعت اکسید کلسیم (CaO) و اکسید منیزیم (MgO) قلیائی است.
- واکنشهای سرباره قلیائی وقتی سیلیسیس بیش از حد باشد عبارتند از



امروزه ظرفیت کوره‌های قوس الکتریکی از ۵۰ تا ۱۰۰ تن است به جدول زیر مرجع شود.

جدول : نمونه ابعاد و ظرفیت کوره‌های قوس الکتریکی

الکترودها می‌توانند گرافیتی و یا کربنی باشند.

ظرفیت جریان الکتریکی الکترود گرافیتی نسبت به الکترود کربنی با همان اندازه بالاتر است (جدول زیر مربوط به مشخصات الکترودها)

جدول : اندازه‌ها، وزنها و ظرفیت جریان الکتریکی الکترودها

Diameter × length mm	Approximate current capacity, A	Approximate weight of electrode and nipple kg
Graphite electrodes		
102 × 1015	1 800–3 300	13.6
152 × 1220	3 500–5 800	37.6
152 × 1520	3 500–5 800	47.1
178 × 1220	4 400–7 500	46.3
178 × 1520	4 400–7 500	59.9
203 × 1220	5 500–9 300	62.1
203 × 1520	5 500–9 300	77.1
229 × 1520	6 700–11 300	96.6
254 × 1220	8 000–13 300	97.1
254 × 1520	8 000–13 300	118
305 × 1520	11 300–17 000	171
305 × 1830	11 300–17 000	201
356 × 1520	18 000–25 000	228
356 × 1830	18 000–25 000	273
Carbon electrodes		
203 × 1520	2 500–4 500	79.8
254 × 1520	3 100–6 300	125
305 × 1520	4 500–7 900	178
356 × 1520	5 400–10 000	240
356 × 1830	5 400–10 000	293

الکترودها با سه بازوی جداگانه هر کدام با یک کلمپ فنری و یا در برخی کوره‌ها با کلمپ مکانیکی، که توسط باد آزاد می‌شوند نگهداری می‌شوند.

منبع گرمایی

تامین گرمای ذوب و فوق ذوب به افزایش هزینه با تغییر از جامد به

فرآیندها و روش‌های ریخته‌گری

اساس کلیه فرآیندهای ریخته‌گری تقدیم فلز مذاب به حفره قالب و سپس انجماد مذاب و ایجاد جسم جامد است. تفاوت فرآیندهای مختلف، اصولاً در چگونگی تهییه قالب است. گامهای اساسی و واژه‌شناسی را با ریخته‌گری جسم ساده‌ای در قالب ماسه‌ای روش‌نمی‌کنیم. ابتدا بایستی الگو یا مدل^۱ جسم مورد نظر را از چوب، فلز یا مواد دیگر سازیم. آنگاه قالب را با تراکم^۲ ماسه در اطراف مدل آماده سازیم. همه این موارد در داخل جعبه قالب‌گیری^۳ (درجه) قرار می‌گیرد. معمولاً قالب دو قسمتی است که قسمت بالایی را درجه بالایی^۲ و قسمت پائینی را درجه پائینی^۳ می‌نامند.

^۱ Pattern packing

اگر قطعه دارای حفره باشد قالبها مجذای بنام ماهیچه^۶ ساخته می‌شود و در داخل فضای باقیمانده مدل قرار می‌گیرد که در این صورت فضای بین حفره قالب و ماهیچه ریخته‌گری می‌شود.

برای بارزی^۷ قطعه ریخته‌گری بایستی سیستم راهگاهی^۸ ایجاد شود که در ابتدای آن حفره باز و گشادی بنام حوضچه بارزی^۹ تعبیه می‌شود تا بارزی را ساده کند. فلز داخل حوضچه بارزی از طریق کanal قائم^{۱۰} به ته راهگاه و سپس بداخل راهگاههای افقی^۹ جریان می‌یابد. آنگاه از طریق راهگاههای ورودی^{۱۰} به داخل قالب وارد می‌شود.

پس از کامل شدن انجام، قطعه ریخته‌گری را از قالب خارج ساخته، ماهیچه‌ها را با ضربه از قطعه جدا می‌کنند و منبع‌های تغذیه را بریده و قطعات ریخته‌گری اولیه را برای ماشین کاری^{۱۱} آماده می‌کنند.

در حین فرآیند انجام، رشد دانه‌ها با کنترل جهت انتقال حرارت در قالب کنترل می‌شود. انجام می‌تواند با استفاده از مبرد شروع شود. مبردها قطعاتی فلزی هستند که حرارت را بسرعت انتقال می‌دهند. از طرف دیگر با استفاده از مواد عایق یا ترکیبات گرمایش ایجاد جریان گرما را می‌توان کنترل کرد و در قسمت معینی از قالب انجام را به تأخیر انداخت.

فرآیندهای ریخته‌گری

۱. ریخته‌گری ماسه

اغلب تولید قطعات ریختگی در ماسه انجام می‌شود. ریخته‌گری ماسه، فرآیندی است که در آن از ماسه برای قالب‌گیری استفاده می‌شود. ماسه لازم برای یک تن ریخته‌گری حدود ۴ تا ۵ تن است. نسبت مصرف ماسه به فلز، بسته به نوع، اندازه قطعه ریختگی، و روش قالب‌گیری، ممکن است از ۱۰:۱ تا ۲۵:۱ تغییر کند. ماسه ریخته‌گری انواع مختلفی دارد که به ذکر برخی از آنها پرداخته می‌شود.

قالب‌گیری با ماسه مرطوب

قالب ماسه مرطوب^{۱۲}، نوعی قالب ماسه‌ای است که مداد در هنگامیکه قالب هنوز مرطوب است، بارزی می‌شود. از مزایای این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

۱. ارزان‌ترین روش است.

۲. نیازی به خشک کردن ندارد لذا هزینه و وقت صرفه‌جوئی می‌شود.

۳. از فضای محدود، می‌توان تولید بالائی بدست آورد.

۴. قالب‌های ماسه‌ی مرطوب از قالب‌های ماسه خشک نرم‌ترند، در نتیجه هنگام انقباض، قطعه آزادی بیشتری خواهد داشت.

از معایب آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

سطح قطعه حاصل صاف نیست.

نفوذپذیری و مقاومت این قالبها پائین است، در نتیجه معایب خاصی در آنها ایجاد می‌شود.

مقاومت مکانیکی آنها تا حدودی پائین است لذا در هنگام حمل و نقل، احتمال آسیب دیدن داشته و ممکن است، تخریب شوند.

^۱ moulding box

^۲ cope

^۳ drag

^۴ core

^۵ pouring

^۶ Gating system

^۷ pouring cup

^۸ sprue

^۹ down gate

^{۱۰} ingate

^{۱۱} fettling

^{۱۲} Green means wet or moist

قالب‌ها را نمی‌توان برای مدت زیادی انبار و نگهداری کرد.

۲: مزایا و معایب فرایند ریخته‌گری ماسه

فرآیند ریخته‌گری ماسه دارای مزایای بسیار بوده و یک فرایند انعطاف‌پذیر، ساده و اقتصادی است. و از معایب آن عدم امکان ریخته‌گری قطعات نازک بوده و دقت اندازه‌ها پائین است.

پیشرفت‌های ایجاد شده در ریخته‌گری ماسه

الف: قالب‌گیری با ماسه سیمان

در این روش سیمان پرتلند (حدود ۱۰ درصد) با ماسه و ۵ درصد آب مخلوط می‌شود. از این مخلوط برای ایجاد سطوح تماس با مدل استفاده می‌شود و پشت آن نیز از ماسه قبلی پر می‌شود. پس از قالب‌گیری درجه‌ها را بمدت یک تا دو روز به حال خود گذاشته تا سخت شود. در این روش قالبی با سطح بسیار سخت ایجاد می‌شود.

ب: فرآیند سیلیکات سدیم / گاز کربنیک

به جای استفاده از روغن یا رزین که برای ایجاد پیوند یا پخت به گرما نیاز دارند، این فرایند از ماسه‌ای استفاده می‌کند که با سیلیکات سدیم (Na_2SiO_3) و معمولاً افزودنی آلی دیگری برای بهبود ریزش بر اثر لرزش مخلوط شده باشد. در این روش ماسه سیلیسی بدون خاک با پنج درصد سیلیکات سدیم مخلوط می‌شود از این مخلوط برای قالب‌گیری و ماهیچه سازی استفاده می‌شود که با گاز کربنیک سخت می‌شود. درصد سیلیکات سدیم بسته به نوع سیلیکات، نرمی ماسه و نوع آلیاژ ریخته‌گری، دما ممکن است از ۲ تا ۶ درصد متغیر باشد. استحکام خام قالب را می‌توان با افزودن ۲% خاک رس کنترل کرد. گاز کربنیک اسید ضعیفی تشکیل می‌دهد که سیلیکات سدیم را هیدرولیز می‌کند و سیلیس آمورف تشکیل می‌شود که به نوبه خود بین ذرات ماسه پیوند ایجاد می‌کند. سیلیکات سدیم خود نیز پیوند ایجاد می‌کند. فرآیند ایجاد پیوند یک واکنش ساده شیمیایی نیست و نیاز به تشکیل کربنات سدیم و ژل سیلیس دارد که ترکیبی از سه فرآیند زیر است.

۱. رسوب ژل سیلیس^۱

۲. تغییر نسبت Na_2O به SiO_2 در سیلیکات، باعث سخت شدن می‌شود.

۳. خشک کردن سیلیکات تغییر نکرده. از دست دادن آب، تغییر زیادی در ویسکوزیته^۲ ایجاد می‌کند و باعث سختی می‌گردد واکنش شیمیایی انجام شده عبارت است از:



ج: فرآیند خودگیر

در فرآیند خودگیر^۳ یک چسب فعال^۴ و نوعی کاتالیست قبل از قالب‌گیری با ماسه مخلوط می‌شود. واکنش سخت شدن بدون هیچگونه اعمال دیگری صورت می‌گیرد. موضوع مهمی که باید در نظر گرفته شود آن است که مخلوط سازی و قالب‌گیری بایستی در مدت معینی صورت گیرد. دیگر فرآیند عبارتند از:

۱. فرآیند سیلیکات خودگیر یا فرآیند نیشی‌یاما

فرآیند نیشی‌یاما (Nishiyama)، روش بهبودیافته‌ی فرایند سیلیکات سدیم/ گاز کربنیک است که به آن فرآیند سیلیکات خودگیر^۵، نیز گفته می‌شود. فرآیند سیلیکات خودگیر، سخت‌کننده‌ای مانند پودر فروسیلیسیم یا

^۱ Silica gel

^۲ Viscosity

^۳ Self-Setting sand process

^۴ reactive binder

^۵ Viscosity

سیلیکات‌دی‌کلسیم^۱ به مخلوط ماسه-سیلیکات افزوده می‌شود. در این فرایند بایستی، احتیاطات فوق العاده‌ای مبذول شود زیرا در واکنش سخت‌شدن، گاز هیدروژن به عنوان محصول جانبی متصاعد می‌شود.

۲. فرآیند رزین-فوران


در فرآیند رزین-فوران^۲ برای ایجاد پیوند، از پلیمریزه شدن رزین با کاتالیزوری مانند اسید فسفریک یا اسید تولوئن سولفونیک استفاده می‌شود.

۳. سیستم سردگیر روغنی

در سیستم سردگیر روغنی، چسب مصرفی نوعی روغن بزرگ اصلاح شده با عامل خشک‌کننده فلزی است (معمولًاً نفتانات کبالت) که به این مخلوط ماده سخت کننده ایزوسیانات افزوده می‌شود سخت‌کننده زمان گیرش را کنترل می‌کند.

قالب‌گیری پوسته‌ای

در این روش، ماسه قالب‌گیری با چسب زرینی سنتزی (فل فرمالدئید، اوره فرمالدئید، آلکید یا رزین پلی استر) ضمن مخلوط شدن پوشش داده می‌شود. و سپس با بدنه مدل داغ تماس داده می‌شود. آنگاه رزین گرم‌گیر پوسته صلب و سختی را ایجاد و از مدل جدا می‌شود. معمولًاً دو پوسته با هم یک قالب را تشکیل می‌دهند. پوسته‌ها ممکن است آنقدر صلب ساخته شوند که نیازی به پشت بند به عنوان نگهدارنده نداشته باشند و یا ممکن است با نوعی پشت بند نگهداری شوند. مراحل تولید این قالبهای در شکل ۱ نشان داده شده است.



شکل ۱ - مراحل تولید قالبهای پوسته‌ای

در این روش پس از یک دوره اولیه گرم‌گیری در حالیکه هنوز قالب با بدنه در تماس است ماسه اضافی طبق شکل ۱ از آن جدا می‌شود. و عملیات حرارتی جهت بهبود آن صورت می‌گیرد. این عمل برای آن است که از درجه گیرش یکسان در تمام پوسته اطمینان داشته باشیم. و نتیجتاً پیچیدگی به حداقل برسد. این موضوع در مورد قالبهای خود نگهدار^۳ بسیار مهم است.


^۱ dicalcium silicate

^۲ Furan-resin process


^۳ Self - Support

ریخته‌گری در قالب گچی

در ریخته‌گری گچ، برای ساخت قالب از جیپس (یا سولفات کلسیم آبدار) با فرمول شیمیایی $\text{CaSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ استفاده می‌شود. برای اینکار ابتدا ژیپس را تکلیس کرده و گچ بدست می‌آورند، فرمول تکلیس عبارتست از:



اگر دما باز هم افزایش یابد گچ حاصل، آب باقیمانده خود را مطابق واکنش زیر از دست می‌دهد.



برای ساخت قالب، ۱۰۰ قسمت گچ تکلیس شده را با ۱۶۰ قسمت آب مخلوط کرده و بر روی بدنه مدل می‌ریزند تا سفت شود. سپس آن را در خشک‌کن و در دمای (۲۰۰-۴۲۵ °C) خشک می‌کنند تا گچ آب آزاد و آب ترکیبی خود را از دست دهد. در این روش قالبهای با دقت زیاد و سطح بسیار صاف ایجاد می‌شود.

قالبها دارای ظرفیت حرارتی کم بوده در نتیجه سرعت انجماد بسیار آهسته است. و تغذیه به سهولت صورت می‌گیرد. ولی زمان تولید افزایش می‌یابد. برای جلوگیری از ترک خوردن قالب، ۲۰ تا ۳۰ درصد تالک به گچ اضافه می‌شود. در این روش، فلزاتی مانند نقره، طلا، آلومینیم، منیزیم، مس و آلیاژهای این فلزات مخصوصاً برنج و برنز ریخته‌گری می‌شوند.

روش دیگری از ریخته‌گری در قالب گچ که به فرآیند Antioch معروف است برای ریخته‌گری قطعات مهندسی پیچیده استفاده می‌شود. مزیت عمده این روش در آن است که قالب گچی نفوذپذیری بالائی دارد. در این روش، برای تولید قالب آب را به مخلوط خشکی از جیپس، ماسه، پنبه نسوز، تالک و سیلیکات سدیم اضافه می‌کنند تا دوغاب تهیه شود سپس آن را با شیلنگ به داخل قالب تخلیه می‌کنند. مخلوط در ابتدا گیرش اولیه‌ای دارد پس از شش ساعت در دمای اتاق در اتوکلاوی با ۲ اتمسفر فشار قرار می‌دهند. پس از آن قالب را ۱۲ ساعت در هوا قرار می‌دهند تا بهبود یابد و نهایتاً در خشک‌کن و دمای ۲۳۰ °C خشک می‌کنند.


ریخته‌گری دقیق یا ریخته‌گری با موم دور ریز

این فرآیند که در آن از موم استفاده می‌شود روشی بسیار قدیمی است که امروزه نیز از آن استفاده می‌شود و از زمانی که نیاز به دقت بیشتر با ابعاد دقیقتر احساس شده است اهمیت آن افزایش پیدا کرده است. این فرآیند از یک ریخته‌گری تا ریخته‌گری دیگر متفاوت است اما در اولین مرحله، تولید مدل مصرف شو با موم یا پلاستیک صورت می‌گیرد. پس از تهیه قالب، آن را با نسوز مناسبی پوشش می‌دهند سپس خشک کرده و پخت می‌دهند در حین فرآیند پخت در نسوز پیوندهای قوی ایجاد می‌شود و موم داخل آن ذوب شده و خارج می‌شود. اگر از پلاستیک که معمولاً پلی‌استیرن است استفاده شود، پس از حرارت دادن، پلی‌استیرن بدون ایجاد خاکستر و بر جا گذاشتن باقیمانده، سوخته و از بین می‌رود. پس از تهیه قالب به روش فوق، در آن با مذاب ریخته‌گری می‌کنند.

روش تولید مدل نیز بسیار ساده است. برای این کار موم را بداخل قالب فلزی تزریق می‌کنند و گاهی نیز مدل ساده‌ای را یکباره با سیستم راهگاهی مجزا تولید می‌کنند، در حالیکه اکثرًا یک مدل شامل چند قطعه است.

در فرآیند پوسته‌ای سرامیکی (زیرکون، سیلیمانیت، سیلیکات آلومینیم) نیز بعد از اینکه مدل مومی تهیه شد آن را به داخل دوغاب آبکی که دارای ذرات بسیار ریز است فرو می‌برند تا با مواد معلق پوشش داده شود تا سطح صافی ایجاد گردد آنگاه آن را با ذرات درشت نسوزاند و دکرده و خشک می‌کنند. این عملیات را آنقدر تکرار می‌کنند تا ضخامت مورد نظر ایجاد شود.

پوشش اولیه‌ای که از فروبردن موم بداخل دوغاب ایجاد می‌شود دارای چسبی مانند سیلیکات اتیل^۱ است. فرآیند انودکاری^۲ نیز با پاشیدن یا فروبردن قطعه بداخل بستره سیال^۳ صورت می‌گیرد که ذرات خشک به سطح مرطوب قالب می‌چسبد (شکل ۲).



شکل ۲: ترتیب تولید در ریخته‌گری دقیق


ریخته‌گری در قالب دائمی (تحت نیروی ثقل)

در این روش که از قالبی فلزی استفاده می‌شود، مذاب بدون فشار، تحت نیروی ثقل قالب را پر می‌کند. این روش برای تولید انبوه قطعات کوچک و ساده مناسب است و سطح تمام شده خوبی حاصل می‌شود.

ریخته‌گری مجوف

در روش دیگری از ریخته‌گری که بنام ریخته‌گری مجوف^۴ شناخته می‌شود، برای تولید اجسام توخالی و بدون استفاده از ماهیچه، از قالب دائمی استفاده می‌شود. برای این کار باربریزی در قالب انجام می‌شود سپس آن را به مدت معینی به حال خود گذاشته تا پوسته جامدی تشکیل شود، آنگاه قالب را واژگون کرده تا مذاب منجمد نشده تخیله شود. سطح خارجی این قطعات بسیار صاف است اما سطح داخلی ناصاف می‌باشد. این روش شبیه ریخته‌گری دوغاب سرامیکی است.

^۱ Ethyl Silicate
^۲ Stuccoing
^۳ Fluidized bed
^۴ Slush casting



شکل ۳- پایه لامپ، ریخته‌گری مجوف (حداکثر طول قطعه تجاری قابل ریخته‌گری ۴۴ اینچ)

ریخته‌گری تحت فشار

تفاوت ریخته‌گری تحت فشار^۱ با ریخته‌گری در قالب دائم، فشار مثبت اعمال شده در این روش است که این فشار مثبت در طول انجام اعمال می‌شود. برای ریخته‌گری با فشار زیاد (از فشارهایی در حدود چند هزار PSI استفاده می‌شود) معمولاً از دو فرآیند استفاده می‌شود.


ریخته‌گری تحت فشار با محفظه داغ

در ریخته‌گری تحت فشار با محفظه داغ^۲ مخزنی از فلز مذاب در کوره مربوط به دستگاه نگهداری می‌شود. سپس پمپ دستگاه بداخل فلز مذاب فروبرده می‌شود و پمپ مذاب را بداخل قالب می‌راند شکل ۴-۴ الف استفاده از فرآیند محفظه داغ به فلزات زودگذار عمدتاً آلیاژهای روی که در دمای ۴۰۰ تزریق صورت می‌گیرد منحصر می‌شود. فشار اعمال شده در حدود ۴۰۰۰ - ۳۰۰۰ PSI می‌باشد.

ریخته‌گری تحت فشار با محفظه سرد

روش ریخته‌گری تحت فشار با محفظه سرد^۳ برای آلیاژهایی که دمای ذوب بالائی دارند مانند آلیاژهای آلومینیم که تزریق در بالاتر از ۵۰۰ صورت می‌گیرد. از این روش استفاده می‌شود. در این روش محفظه در مجاورت قالب با مذاب بارگیری می‌شود و سپس مذاب با فشار به داخل قالب رانده می‌شود. شکل ۴-۴ ب فشار اعمال شده در حدود ۱۵۰۰۰ - ۴۰۰۰ PSI می‌باشد.

^۱ Pressure die casting
^۲ hot-chamber die casting
^۳ cold-chamber die casting



شکل ۴: ریخته‌گری تحت فشار الف: داغ ب: سرد

ریخته‌گری گریز از مرکز

ریخته‌گری گریز از مرکز^۱ این روش مستلزم انجماد فلز در قالب در حال دوران است. فلز مذاب از طریق ناوданی به داخل قالب وارد شده و سطح داخلی آن را می‌پوشاند اکثر ریخته‌گری‌ها در قالب‌های افقی که حول محور افقی خود می‌چرخدن صورت می‌گیرد (شکل ۵).

شکل ۵: ریخته‌گری گریز از مرکز

ریخته‌گری قالب کامل

ریخته‌گری قالب کامل^۲ یا قالب بدون حفره روشی است که اخیراً ابداع شده است و مفهوم اصلی آن بسیار ساده است. مدل را از ماده‌ی مناسبی (معمولًاً پلی‌استیرن) که قابل احتراق یا قابل تبخیرشدن است، می‌سازند. سپس قالب در اطراف آن تشکیل می‌شود. مدل را از قالب جدا نمی‌سازند بلکه فلز مذاب را به داخل قالب کامل باریزی می‌کنند. با جلو رفتن مذاب مدل سوخته و از بین می‌رود تا قالب کلا پر شود. از این روش برای ریخته‌گری قطعات پیچیده استفاده می‌کنند.

ریخته‌گری مداوم (پیوسته)

از ریخته‌گری مداوم (پیوسته)^۳ برای تولید شمش‌های فلزی استفاده می‌کنند در این روش مذاب از داخل پاتیل مخصوص به داخل قالب گرافیتی یا فلزی که با آب سرد می‌شود و ته آن باز است باریزی می‌شود. پوسته‌ای از فلز جامد به سرعت در سطح مشترک قالب و مذاب تشکیل می‌شود و به علت انقباض از دیواره قالب جدا می‌شود. برای جلوگیری از

^۱ centrifugal casting

^۲ full-mould casting

^۳ Continuous casting

خارج شدن مذاب از قالب در شروع بارگیری شمش فلزی در ته قالب قرار داده می‌شود و سپس با ادامه بارگیری به بیرون کشیده می‌شود.

ارزیابی روش‌های ریخته‌گری مختلف

مقایسه و ارزیابی روش‌های ریخته‌گری برای انتخاب اقتصادی‌ترین روش بسیار مهم است اما به علت این که عوامل مختلفی بر ریخته‌گری اثر می‌گذارند این ارزیابی مشکل است. انتخاب اقتصادی‌ترین فرآیند برای تولید یک قطعه ریختگی، به نوع آلیاز، پیچیدگی، اندازه‌ی قطعه، تعداد تولید، دقت ابعادی، و سطح تمام شده آن بستگی دارد. همه این عوامل، اهمیت اقتصادی یکسانی ندارند بلکه ممکن است یکی از این عوامل در شرایط به خصوصی تعیین کننده باشد. مهم‌ترین عامل ناشی از مواد که بر انتخاب روش ریخته‌گری موثر است دمای ذوب است. در فرآیندهایی که برای قالب از مواد نسوز و دیرگذار استفاده می‌شود (ریخته‌گری ماسه یا ریخته‌گری دقیق) می‌توان برای ریخته‌گری اغلب آلیازها استفاده کرد. از طرف دیگر، فرآیندهایی که نیاز به قالب‌های فلزی دائمی دارند، بایستی برای آلیازها زودگذار مانند آلیاز‌های آلومینیم، منیزیم، روی، و مس استفاده شوند.

فرآیندهای ریخته‌گری نسبت به اندازه و وزن قطعه فوق العاده انعطاف پذیرند مثلا برای تولید قطعات بزرگ از روش ساده ریخته‌گری ماسه و برای تولید قطعات کوچک از ریخته‌گری دقیق استفاده می‌شود. قابلیت هر فرآیند ریخته‌گری برای دوباره سازی قطعات پیچیده بروش ساده از اهمیت زیادی برخوردار است. تولید پیچیده‌ترین اشکال به مدل‌های مصرف شونده نیاز دارد. هزینه زیاد ساخت قالب‌های فلزی و ضرورت سهولت جدا شدن قطعه از قالب، باعث محدودیت پیچیدگی قطعه شده و استفاده از قالب‌های دائمی را مشکل می‌کند. یکی از عوامل مهم حداقل ضخامت قطعه است که می‌تواند در یک فرآیند تولید شود. این عامل تابع سطح تمام شده قالب و روش ورود آلیاز مذاب به قالب و نیز وابسته به محفظه قالب است. دقت ریخته‌گری (بعد، سطح تمام شده) فرآیندهای مختلف با هم متفاوت است. دقت زیاد ابعاد و سطح تمام شده خوب در فرآیندهایی که از قالب فلزی دائمی استفاده می‌شود حاصل می‌شود. در جدول ۱ قابلیت ریخته‌گری فرآیندهای مختلف داده شده است.

جدول ۱: قابلیت ریخته‌گری فرآیندهای مختلف

فلزات ریخته‌گری

فلزات ریخته‌گری، غالبا به صورت آهنی و غیرآهنی دسته‌بندی می‌شوند. گروه‌های عمده عبارتند از:

I. آهنی

a. فولاد

i. فولاد کربنی ساده^۱

ii. فولاد کم آلیاز^۲

iii. فولاد پر آلیاز^۳

b. چدن

i. چدن خاکستری

ii. چدن داکتیل (چکش خوار) یا گره دار^۴

iii. چدن سفید

iv. چدن مالیبل / چدن مالیبل پرلتی

^۱ Plain carbon steel

^۲ Low alloy steel

^۳ High-alloy steel

^۴ Ductile cast iron, nodular

II. غیرآهنی

a. آلومنینیم

b. مس

c. سرب

d. منیزیم

e. نیکل

f. قلع

g. روی

h. غیره

ریخته‌گری آلیاژهای غیرآهنی را می‌توان به دو دسته‌ی زیر تقسیم‌بندی نمود:

۱. ریخته‌گری فلزات سنگین (مس، روی، سرب، نیکل و آلیاژهای آنها)
۲. ریخته‌گری فلزات سبک (آلومینینیم، منیزیم و آلیاژهای آنها)

تهیه لیست کاملی از آلیاژهایی که ریخته‌گری می‌شوند و در گروههای فوق قرار نمی‌گیرند غیر ممکن است. با وجود این اشاره به برخی از آنها مفید است.

۱- آلیاژها و فلزات دیرگذار

هر چند این آلیاژها را به روش‌های دیگری نیز می‌توان شکل داد، اما یکی از روش‌های تجارتی مفید، ریخته‌گری دقیق است. از عناصری که به این روش ریخته‌گری می‌شوند کبالت، کروم، کلمبیم (نیوبیم)، تانتالیم، تنگستن، نیکل، و تیتانیم را می‌توان نام برد.

۲- ریخته‌گری قطعات مصرفی در انرژی اتمی
قطعات متعددی از آلیاژهای مخصوص که برای کاربردهای انرژی اتمی مفیدند به روش ریخته‌گری تولید می‌شوند.
۳-آلیاژهای دندانپزشکی

قطعات این آلیاژها به روش ریخته‌گری دقیق تولید می‌شوند و از نظر قیمت عناصر تشکیل دهنده و پیچیدگی ترکیب در ردیف آلیاژهای دیرگذار قرار می‌گیرند.

۴- ریخته‌گری فلزات گران‌بها

نقره، طلا، و پلاتین را می‌توان به روش ریخته‌گری شکل داد.

انتخاب هر گروه از آلیاژهای فوق برای کاربرد خاصی، به عوامل متعددی بستگی دارد که این عوامل عبارتند از:

۱. قیمت

۲. مقاومت در برابر خوردگی

۳. مقاومت مکانیکی

۴. چرمگی

۵. وزن

۶. مسایل سنتی

۷. ظاهر و نمای قطعه

۸. خواص قطعه ریخته‌گری

۹. خواص قطعه در دمای بالا یا پایین

۱۰. خواص الکتریکی

۱۱. حساسیت به اعمال حرارتی

۱۲. پسند شخصی

۱۳. بازار فروش (برخی آلیاژها)

۱۴. خواص مورد نیاز / مقاومت در برابر سایش و قابلیت ماشین کاری و غیره

خواص فلزات و آلیاژها

برخی از خواص عناصر پایه که در ریخته‌گری استفاده می‌شوند در جدول شماره ۱ داده شده است. ارقام جدول اختلاف زیادی را در خواص این عناصر نشان می‌دهد. بطوری که آلومنیم و مس از نظر هدایت الکتریکی از آهن عالی‌ترند (هدایت الکتریکی عکس ضریب مقاومت ρ می‌باشد).

جدول شماره ۱: برخی خواص فیزیکی عناصر

ضریب مقاومت الکتریکی آلومنیم که در جدول آمده است تقریباً از مقاومت مس بیشتر است. این مقایسه بر مبنای حجم صورت گرفته است ولی اگر بر اساس وزن صورت گیرد آلومنیم نسبت به مس هدایت عالی‌تری خواهد داشت. اختلاف دمای ذوب برای تعیین روش ریخته‌گری از اهمیت خاصی برخوردار است و هنگام استفاده از فلزات دیرگذار بسیار مهم است.

در هنگام انتخاب فلز برای کاربرد بخصوص، فقط تعداد محدودی از عوامل بایستی مورد ملاحظه قرار گیرد. برخی از این عوامل در جدول شماره ۲ داده شده است.

جدول شماره ۲: خواص ریخته‌گری قطعات ریختگی

ریخته‌گری آلیاژهای مس

تاریخچه ذوب و ریخته‌گری مس از ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد شروع می‌شود. امروزه نیز آلیاژهای مس دارای مزایائی هستند که عبارتند از:

۱. هدایت حرارتی و الکتریکی بالا
۲. مقاومت در برابر خوردگی عالی
۳. ظاهر مناسب
۴. غیرسمی بودن
۵. کیفیت باربری

استفاده از مس محدودیتهایی نیز دارد که از آنجلمه قیمت یکی از عوامل بسیار مهم است که عامل تعیین کننده نیز به شمار می‌رود. آلیاژهای مس را با کلیه روشها مانند ریخته‌گری در قالب ماسه، ریخته‌گری در قالب دائمی، ریخته‌گری تحت فشار، و ریخته‌گری دقیق و غیره می‌توان ریخته‌گری کرد. برای تولید قطعات بزرگ از جمله ریخته‌گری پروانه کشتیها از قالب‌های ماسه با پیوند شیمیائی در حد وسیعی استفاده می‌شود. به این روش پروانه‌هایی به وزن ۳۵۰۰۰ پوند (15904 kg) و با دقت $\frac{1}{33}$ اینچ در تمام قطعه، تولید شده‌اند. برای قطعات کوچکتر مانند اتصالات و مجسمه‌ها و غیره از قالب‌های گچی استفاده می‌شود. تقریباً کلیه آلیاژهای مس (با وزنهای در حد چند گرم تا بالاتر از ۲۲۶۷۰ کیلوگرم)، را می‌توان به روش گریز از مرکز ریخته‌گری کرد. قطعاتی با وزن‌های بیشتر در سیلندرهای مشبک در صنعت کاغذسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماسه‌های قالبگیری

اکثر قطعات ریختگی آلیاژهای مس به سطح تمام شده عالی نیاز دارد. برای رسیدن به این هدف از ماسه‌هایی با نفوذپذیری کم استفاده می‌شود. (ماسه ۲۷۰ تا ۱۲۰ AFS) هر چند نرمیت (Finness) تنها عامل به شمار نمی‌رود قابلیت قالبگیری (flowability) بالا نیز نیاز است. لذا از ماسه‌های طبیعی نرم استفاده می‌شود. اگر قطعه ریختگی بزرگ باشد به نفوذپذیری بالا نیاز است، زیرا در قطعات بزرگ گاز بیشتری تشکیل می‌شود و اگر نفوذپذیری بالا باشد از معایبی مانند حفره‌های سوزنی، حبابهای محبوس شده و غیره جلوگیری می‌شود.

ماسه‌های ماهیچه

ماهیچه‌های لازم برای ریختگی قطعات از آلیاژهای مس به روش سنتی صورت می‌گیرد. اگر ماهیچه بیش از حد سخت باشد پارگی گرم (hot tear) اتفاق می‌افتد.

سیستم راهگاهی

کلیه اصول سیستمهای راهگاهی در مورد آلیاژهای مس نیز بکار می‌رود. از آنجائیکه سیستم راهگاهی آخرین قسمتی است که منجمد می‌شود، می‌توان از آن به عنوان منبع تغذیه نیز استفاده کرد. البته این مطلب به قطعات کوچک که در حدود چند کیلوگرم وزن دارند اعمال می‌شود. قطعات بزرگ‌تر به تغذیه از منبع تغذیه نیاز دارند زیرا دارای انقباض حاصل از انجماد بالائی (۹٪ تا ۴,۵٪) هستند. آلیاژهای مس شامل عناصری مانند روی، قلع و آلومینیم می‌باشند که به راحتی اکسید تشکیل می‌دهند برای تفاله‌های تشکیل شده باشند در سیستم راهگاهی سرباره‌گیر تعییه شود.

طراحی سیستم راهگاهی

سیستم راهگاهی آلیاژهای مس شبیه سیستم راهگاهی چدن خاکستری است. برای شناور ساختن تفاله در راهگاه قائم نسبت راهگاهی (a:b:c) حدود ۱:۸:۲ یا ۱:۹:۳ مطلوب می‌باشد.

منبع تغذیه

محدوده انجامد اکثر آلیاژهای مس بالاست و با مکانیسم دندریتی منجمد می‌شوند بطوریکه رسیدن مذاب از منبع تغذیه به قطعه را مشکل می‌کند. این مکانیسم باعث پخش شدن حفره‌های انقباض شده و تولید قطعه سالم را مشکل می‌کند. تغذیه صحیح و نتیجتاً حذف حفره‌ها یا حفره‌های بزرگ و جلوگیری از حفره‌های میکروسکپی را می‌توان با استفاده از تعداد منبع کافی، اندازه مناسب منبع و محل و استفاده مناسب و استفاده از اصول انجامدجهتدار بدست آورد. حتی اگر یک منبع تغذیه تا مدتی بعد از انجامد قطعه مذاب باقی بماند بدین معنی نیست که قطعه در رابطه با انقباض میکروسکپی با موفقیت تغذیه شده است. در این رابطه استفاده از مبرد در دورترین نقطه قطعه بسیار مناسب است.

ذوب مس و آلیاژهای آن

روش ذوب و باربریزی شدیداً بر کیفیت قطعات ریختگی آلیاژهای مس تاثیر دارد. نقطه ذوب مس از آلومینیم بالاتر است. با وجود این، ذوب آلومینیم نسبت به ذوب مس به ۶۰٪ انرژی حرارتی بیشتر نیاز دارد. دلیل آن بالا بودن ظرفیت حرارتی و گرمای نهان ذوب آلومینیم نسبت به فلز مس است. بنابراین ظرفیت حرارتی عامل اساسی در ذوب کلیه فلزات بوده و حرارت لازم برای ذوب را تعیین می‌کند.

لوازم و وسائل ذوب مس

مس در کوره‌های بوته‌ای، قوس الکتریکی و القائی ذوب می‌شود.

روش ذوب مس

اغلب آلیاژهای مس دارای عناصری مانند روی، قلع، آلومینیم، منیزیم و منگنز است که به سادگی اکسید می‌شوند. اکسیدها کم و بیش از مذاب جدا شده و به صورت سرباره تفاله تشکیل می‌دهند. اکسیدها غالباً، دارای دانسیته پائینی بوده و انتظار می‌رود از مذاب خارج شده و سطح آن شناور شوند. با وجود این، کشش سطحی و دیگر عوامل این جدایش را در برخی از آلیاژها، مانند برنجها و برنزهای آلومینیم مشکل می‌سازد و تفاله ممکن است قسمت اعظم فلز را محبوس سازد و تلفات ذوب را افزایش دهد. گاهی از فلاکس یا ذغال به عنوان پوشش برای به حداقل رساندن تشکیل تفاله استفاده می‌شود. ذغال به عنوان پوشش محافظ اکسایش را به حداقل می‌رساند. بدون شک هر چقدر بهم زدن کاهش یابد و ذوب تحت احتراق ایده‌آل صورت گیرد، تشکیل تفاله به حداقل می‌رسد.

اکسیژن در ذوب مس

مس عنصری است که در حالت مذاب به سهولت اکسید می‌شود (شکل زیر).

شکل ۱۳/۷: رزنتال

همانگونه که نمودارهای فوق نشان می‌دهد حلالیت اکسیژن در مذاب مس، به سرعت با دما افزایش می‌یابد. در حالت جامد حداقل اکسیژن را که مس می‌تواند در خود حل کند حدود ۳۵۰ درصد اکسیژن است. بیشتر این مقدار به صورت Cu_2O تبدیل می‌شود. بنابراین واضح است که ذوب مس در مجاورت اکسیژن آزاد (یا گاز اکسیدکننده‌ای مانند CO_2) اکسایش را تسريع کرده و در صد اکسیژن حل شده در مس مذاب را افزایش می‌کند. اگر مس خالص تحت شرایط اکسیدی ذوب شود، درصد واقعی اکسیژن حل شده به ۵٪ تا ۱۰٪ درصد وزنی می‌رسد. روش دیگری که مقدار اکسیژن فلز را بالا می‌برد پوشاندن مذاب با فلاکس اکسیدکننده‌ای مثلاً مخلوطی از ۲۰٪ اکسیدماس، ۳۴٪ قسمت فلاکس و ۵۶٪ قسمت ماسه است. آلیاژهای مس که تحت همان شرایط ذوب شوند دارای اکسیژن کمتری نسبت به مس خالص هستند. اکثر عناصر آلیاژی مثلاً روی، قلع، یا آلومینیم مواد دی اکسیدکننده به شمار می‌روند زیرا ممکن است آنها نسبت به مس، اکسیدهای قوی‌تری تشکیل دهند و از رسیدن به حداقل اکسیژن جلوگیری کنند.

هیدروژن در ذوب مس

حالیت هیدروژن به مقدار قابل ملاحظه‌ای در مذاب مس و آلیاژهای آن افزایش می‌یابد. در دمای ذوب مس افزایش حالیت قابل ملاحظه‌ای مشاهده می‌شود. شکل --- نشان می‌دهد که حالیت هیدروژن در آلیاژهای مس-قلع (برنزها) پائین‌تر از مس خالص است.

شکل ۱۳/۸: رزنتال



جذب هیدروژن که از محیط کوره، از رطوبت یا از روغن‌های موجود در بار کوره، و نیز ماسه‌های قالب و ماهیچه به مذاب صورت می‌گیرد، به علت تشکیل حفره‌های گاز و تخلخل بسیار ریز مضر است.

واکنش اکسیژن، هیدروژن و ناخالصیها

به علت وجود هیدروژن و اکسیژن در مذاب آلیاژهای مس، واکنش این دو نیز محتمل بوده که نتیجتاً بخار آب ایجاد می‌کند. در حقیقت هر دو بر حالیت یکدیگر گاز اثر تنظیم کننده‌ای دارند. اگر مقدار اکسیژن تولیدی در هنگام ذوب و تحت شرایط اکسیدی یا افروزن CuO جامد به مذاب زیاد باشد، مقدار هیدروژن فلز مذاب به دلیل واکنش بخار آب در حداقل نگهداشته می‌شود. بدین منظور اکثر ریخته‌گران ترجیح می‌دهند مس را در شرایط اکسیدی ذوب کنند تا آلوهشدن مذاب با هیدروژن در حداقل نگهداشته شود. روش دیگری برای کاهش مقدار هیدروژن آلیاژهای مس، استفاده از روش تخلیه و خروج هیدروژن با گاز نیتروژن شبیه روشی که در مورد آلومینیم استفاده می‌شود می‌باشد. اشتعال نورانی فلز روی روش دیگری برای کاهش هیدروژن در برنج آبی، برنز منگنز، یا دیگر آلیاژهای پر روی مس است. اشتعال بدلیل روابط دما-بخار روی در این آلیاژهای است. بخار روی با افزایش حرارت تا دمایی که فشار بخار روی برابر فشار هوا شود از برنج تقطیر می‌شود. بخار روی که با اکسیژن ترکیب شود شعله‌ای روشن و سفید بنام flare ایجاد می‌کند. اشتعال نورانی، با افزایش دما تا نقطه جوش اهمیت پیدا می‌کند. جدول زیر نشان می‌دهد که این موضوع در محدوده‌ی محدودی از دما ایجاد می‌شود بطوریکه اشتعال نورانی به عنوان نشانه‌ای بر دمای صحیح مذاب جهت باریزی به شمار می‌رود.

جدول ۱۳/۵: رزنتال

تشکیل بخار روی، هیدروژن را به بیرون رانده و آن را تا حد غیرمضر تقلیل می‌دهد. برای جبران روی از دست داده شده به علت اشتعال نورانی یک تا یک و نیم کیلوگرم روی به هر ۱۰۰ کیلوگرم مذاب اضافه می‌شود. علاوه بر هیدروژن، کربن و گوگرد که در آلیاژهای مس وجود دارند ناخالصیهای گازسازند. واکنش آنها به صورت زیر است.



محصولات گازی واکنشهای فوق ممکن است عیب حفره‌ای گازی ایجاد نمایند، مخصوصاً اینکه این واکنشها با افت دما در حین انجام قطعه آسان‌تر صورت می‌گیرد. حالیت کربن در مس بسیار کم است (کمتر از ۰,۰۰۴٪) بطوریکه غالباً به نظر نمی‌رسد CO منبع گاز باشد. مخصوصاً اگر اکسیژن را نیز توسط مواد دی‌اکسید کننده از محیط خارج نموده باشیم. در آلیاژهای مس، گوگرد قابل ملاحظه‌ای می‌تواند وجود داشته باشد که به عنوان یک ناخالصی به شمار می‌رود و باستی در حداقل معنی معولاً کمتر از ۰,۰۵٪ تا ۰,۰۸٪ نگهداشته شود. معمولترین روش پیش‌گیری از واکنشهای فوق کاهش مقدار اکسیژن با مواد دی‌اکسید کننده است که واکنشهای فوق را به سمت راست می‌برد.

دی‌اکسیداسیون

عناصری که نسبت به مس به طور موثری با اکسیژن ترکیب می‌شوند را می‌توان برای از بین بردن مقدار اکسیژن مذاب آلیاژ مس که تحت شرایط اکسیدی ذوب شده‌اند استفاده کرد. فسفر، لیتیم، بر، کلسیم، منیزیم، آلومینیم، سیلیسیم و بریلیم از جمله این عناصرند. از جمله آلیاژهایی که بدین منظور استفاده می‌شوند آلیاژ زودگذار فسفر و مس با ۱۵٪ فسفر

و %۸۵ مس است. حدود ۰،۰۲% فسفر و یا کمتر به منظور دی اکسیداسیون به مذاب افزوده می شود که این مقدار حدود ۶۰ تا ۱۲۰ گرم از آلیاژ ۱۵P-Cu به ۱۰۰ کیلوگرم مذاب می باشد. عمل فسفر باقیمانده در احیای مقدار اکسیژن برنز ۱۰٪ Cu در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل : ۱۳۳/۱۱ رزنال

همانگونه که مشاهده می شود مقدار ۰،۰۲ درصد فسفر در احیای اکسیژن کاملا موثر است.

خلاصه ذوب فلز برای کنترل گازها

یکی از روشهای ذوب برای پیشگیری از معایب حاصل از جذب گازها که در بخش قبلى توضیح داده شد عبارتست از

۱. مرحله اکسیدکننده در حین ذوب و حرارت دادن برای کنترل هیدروژن

۲. مرحله دی اکسیداسیون برای کنترل اثرات اکسیژن، تزریق گاز (Flushing)، و اشتعال نورانی روشهای دیگری برای کنترل هیدروژن می باشند.

کیفیت مذاب

در هر کدام از روشهای ذوب میله های آزمایشی متعددی را به عنوان راهنمای کیفیت مذاب باربیزی می کنند. استوانه های مدور با قطرهای مختلف دو و نیم سانتیمتر تا ۵ سانتیمتر را قبل از ریخته گری برای مطالعه انقباض باربیزی می کنند. اگر در میله ها حفره لوله ای شکل ایجاد شود بیانگر آن است که مقدار گاز مذاب بسیار کم است.

عمر کوره‌های ذوب آلومینیم

استفاده از نسوزهای مناسب باعث افزایش عمر کوره‌های ذوب آلومینیم می‌شود. یکی از مواردی که باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود تمیزکاری مداوم کوره و نیز نگهداری از آن است. با استفاده از نسوزهای مناسب این هزینه‌ها کاهش می‌یابند.



شکل : کوره ذوب آلومینیم کارگاه ریخته‌گری با قالب دائمی

از کوره‌های ذوب آلومینیم با پوشش الومینیا و با ظرفیت‌های ذوبی در حدود ۳۰۰ کیلوگرم در ساعت در ریخته‌گری قطعات خودرو بسیار استفاده می‌شود. در این کوره‌ها از بوته دائمی یا نیمه دائمی استفاده می‌شود. یکی از مشکلات اساسی در این کوره‌ها خوردگی شدید نسوز بر اثر تجمع دراس (اکسید آلومینیم) بر سطح نسوز و نیز نفوذ مذاب به داخل نسوز است بطوریکه به تمیزکاری روزانه نیاز داشته و غالباً به تعیرات عمده یا تعویض و پوشش دهی کامل بوته کوره نیاز است. با تعییر و بکارگیری نسوز مناسب و در نتیجه افزایش عمر کوره، و به تبع آن کاهش توقف‌ها و کاهش هزینه‌های نگهداری صرف‌جوئی زیادی در اتلاف سرمایه و نیز کاهش قیمت تمام شده تولید دارد. دیواره‌های کور، کفها و نیز درب کوره بایستی به طور روزانه بدلیل تجمع دراس (اکسید آلومینیم) که بلیل تماس هوا با مذاب غیرقابل اجتناب است، با ابزارآلات فلزی تمیزکاری شود. سفتی دراس بر سطح نسوز به فرایند تمیزکاری شدیدی نیاز دارد که در اغلب موارد قسمتی از نسوز را نیز از سطح جدا می‌کند. رشد اکسید آلومینیم به اندازه یک توپ فوتیال در محل خط مذاب و قسمتهای مختلف مانند اطراف درب کوره بسیار اتفاق می‌افتد. با نفوذ و تجمع اکسید آلومینیم بر سطح نسوز به تدریج از ظرفیت کوره کاسته می‌شود و گاهی حتی دیواره‌ها را بگونه‌ای تعییر شکل میدهد که تعیر کرده اجتناب ناپذیر می‌شود. در مناطقی که تجمع اکسید آلومینیم و نامناسب باشد، خواص عایقی نسوز کاهش می‌یابد و در نتیجه باعث باقی ماندن گرمای در حوضچه مذاب شده و نگهداشتن مذاب در دمای معین را مشکل می‌کند. این موارد باعث نیاز به تعیرات اساسی شده و برای تعیر کوره حتی باعث تعطیلی آن تا هفته‌ها می‌شود.

حل مشکل




شکل : کوره ذوب آلومینیم با پوشش داخلی نسوزهای آلومینائی
(تجمع دراس و نیز خوردگی نسوز)

به طور کلی نتایج تحقیقاتی که بر روی نسوز کوره‌ها انجام شده است نشان میدهد که استفاده از انواع آلومینیم، تاثیر چندانی بر بهبود کاری و عملکردی کوره‌ها ندارد. لذا بایستی در مورد استفاده از نسوزهای مختلف از رویکرد متفاوتی بهره جست. این نسوزها دسته‌ای از مواد در این رابطه استفاده از نسوزهای گرم‌آگیر (thermbond) ماده نسوز با پیوند فسفاتی بسیار مناسب است. این نسوزها دسته‌ای از مواد مهندسی می‌باشند که شامل سیستم دو قسمتی منجمله فرمول خشک و فعال‌کننده (activator) مایع است. این ماده معمولاً به صورت اجزای پیش وزن شده است که در هنگام مصرف با هم مخلوط شده تا نسوزی با پیوند منحصر به فرد تشکیل دهد. مزیت اصلی این نسوزها در کاربردهای مانند ذوب آلومینیم مشخصه غیرترشوندگی آنها با آلومینیم بدون استفاده از افزودنی است. در مقایسه، دیگر نسوزها عموماً افزودنی استفاده می‌کنند تا مشخصه غیرترشوندگی در آنها ایجاد شود که سرانجام اکسیدشده و از قطعات خارج می‌شود و منجر به افت تاثیرشان می‌شود. مشخصات غیرترشوندگی ذاتی پیوندهای گرمائی آن است که اکسیدها بدون خسارت دیدن نسوز بدنه، به سهولت از آن جدا می‌شوند. نتیجتاً عمر پوشش نسوز وان مذاب کوره ذوب آلومینیم افزایش می‌یابد. نتایج تحقیقات نشان میدهد که تعمیرات برخی قطعات معلق در مذاب آلومینیم و در کوره‌های آلومینیائی هر دو ماه یکبار بایستی انجام شود ولی در کوره‌هایی با پیوند فسفاتی این عمل هر ۶ تا ۱۲ ماه یکبار انجام می‌شود. از دیگر مزایای موارد گرما-گیر به موارد زیر اشاره می‌شود.

۱. بدلیل استحکام اولیه بالا زمان نصب و راه اندازی کاهش می‌یابد. استحکام فشاری بالا در حدود یکساعت ایجاد می‌شود.
۲. گیرش و پخت (cure) نسوز معمولاً بدون استفاده از گرمای خارجی و در چند ساعت پس از استفاده انجام می‌شود.
۳. نسوز بلافاصله پس از پخت قابل استفاده است.

نتیج تحقیقات نشان داده است که کوره‌های با پیوند فسفاتی حداق ۴ سال تا زمان آخرین گزارش بدون هیچ مشکلی کار کرده‌اند و کار آهنا ادامه داشته است.

با استفاده از نسوزهای پیوند فسفاتی (phosphate-bonded refractory) هزینه‌های روزمره تمیزکاری و نگهداری از کوره‌ها کاهش یافته و نیاز به تعمیرات نیز کاهش می‌یابد. کاهش عملیات نگهداری از کوره‌ها باعث کاهش هزینه‌های نگهداری می‌شود.



شکل : کوره ذوب آلومینیم با پوشش داخلی نسوزهای پیوند فسفاتی گرم‌آگیر (therbond)
(هیچگونه تجمع دراس و یا خوردگی حاصل از واکنش سرباره / فلز / نسوز مشاهده نمی‌شود)

با استفاده از نسوزهای پیوند فسفاتی (phosphate-bonded refractory) هزینه‌های روزمره تمیزکاری و نگهداری از کوره‌ها کاهش یافته و نیاز به تعمیرات نیز کاهش می‌یابد.

Draft

منیزیم و آلیاژهای آن

منیزیم با دمای ذوب 650°C از سبکترین فلزات ساختمانی به شمار می‌رود. وزن سبک (دانسیته فلز و آلیاژهای آن $1/\text{۷۴}$ تا $1/\text{۸۲}$ است) و سهل‌الوصول بودن مهمترین کانسار آن (آب دریا)، قابلیت ماشین‌کاری عالی و خواص مکانیکی بسیار خوب آلیاژهای آن، باعث استفاده روز افزون از منیزیم شده است. لازم به ذکر است که دو مانع بر سر راه استفاده گستردۀ آن وجود دارد که یکی گران بودن و دیگری فعالیت شیمیایی آن است.

خواص مکانیکی منیزیم خالص بسیار پایین است ($s_u = 9 \text{ kg/mm}^2$, $s_s = 2 \text{ kg/mm}^2$, $d = 2\%$) و مقاومت آن در برابر خوردگی نیز بسیار پایین است. لذا از منیزیم خالص به عنوان مواد ساختمانی استفاده نمی‌شود.

ریخته‌گری آلیاژهای منیزیم به روش‌های ماسه مرتقب، ماسه خشک، قالب دائمی و تحت فشار صورت می‌گیرد و در قطعات هواپیما، ابزارهای دستی قابل حمل، ماشین تحریر و دستگاههای اشعه-X مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بلورشناسی

ساخтар اتمی منیزیم HCP است و انتظار می‌رود فقط با فلزاتی که دارای ساختار مشابه و تقریباً با اندازه و خصوصیات الکتروشیمی مساوی هستند محلول جامد تشکیل دهد. روی و بریلیم که دارای ساختار HCP هستند نمی‌توانند هر دو شرط را برآورده سازند درنتیجه نمی‌توانند با منیزیم محلول جامد تشکیل دهند. کادمیم هر دو شرط را برآورده می‌کند و در نتیجه به هر نسبتی با آن محلول جامد تشکیل می‌دهد.

اندازه نسبی اتم‌ها




اندازه اتمی عناصر آلیاژی بایستی بین ۱۵ درصد اندازه اتمی فلز حلال باشد تا بتواند در حد وسیعی آلیاژ تشکیل دهد. تقریباً ۵۰ درصد عناصری که بالقوه می‌توانند با منیزیم آلیاژ تشکیل دهند دارای اندازه‌ای در حدود ۱۵ درصد می‌باشند و حدود ۱۰ درصد در مرز قرار دارند و مابقی خارج این محدوده قرار می‌گیرند. در وهله اول عامل اندازه است که امکان تشکیل محلول جامد را محدود می‌کند.

عامل والانس

به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت که با دور شدن والانس ماده حلال و ماده حل شونده، تشکیل محلول جامد محدود می‌شود و عنصری که دارای والانس بالاتری است (نسبت به عنصری که دارای والانس کمتری است) در یک فلز بیشتر حل می‌شود مثلاً اختلاف والانس بین Mg-In و Mg-Ag مساوی است. اما نقره یک والانسی، نسبت به سه والانسی، کمتر در منیزیم حل می‌شود.

عامل الکتروشیمی

منیزیم شدیداً الکتروپوزیتیو است و وقتی با عناصر الکترونگاتیو آلیاژ شود بجای محلول جامد، ترکیب بین فلزی تشکیل می‌دهد. این ترکیبات از نوع یونی یا نوع NaCl و یا از نوع ساختار Lave بوده و ترکیب آنها بر اساس قواعد والانس شیمیایی خواهد بود برای مثال:



مثال، MgBr_2 و MgCl_2

مثال، MgTe و MgSe و MgS

مثال، Mg_2Bi_2 و Mg_2Sb_2 و Mg_2As_2 و Mg_2P_2

مثال، Mg_2Pb و Mg_2Sn و Mg_2Ge و Mg_2Si

اگر منیزیم با عناصری که الکترو نگاتیویه ضعیف یا الکتروپوزیتیویه ضعیف‌اند آلیاژ شود، ممکن است ترکیب تشکیل دهد. ترکیب شیمیایی این ترکیبات با والانس معمولی مطابقت نکرده، پایداری کمتری دارند و نقطه ذوبشان پایین است، اما این عناصر عوامل آلیاژی مهمی به شمار می‌روند.

نمودارهای تعادلی

مهمترین آلیاژهای منیزیم شامل آلومینیم است که نمودار تعادلی آن در شکل ۱ داده شده است.

شکل : نمودار تعادلی Al-Mg

در ساختار یوتکتیک (با توجه به قانون اهرمها) فاز ترکیبی، با توجه به محلول جامد α بیشتر است و چون فاز ترکیبی شکننده است در نتیجه آلیاژهایی که دارای شبکه یوتکتیک هستند شکننده‌اند. از طرفی در هر مورد، محلول جامد در دمای یوتکتیک دارای مقدار ماده حل شونده نسبتاً بیشتری است که با کاهش دما این حلالیت کاهش می‌یابد. لذا در این آلیاژها امکان پیرسختی وجود دارد.

روی و منگنز هم با منیزیم آلیاژ می‌شوند. در نمودار تعادلی دوتایی Mg-Zn بین محلول جامد پایانی و فاز شکننده MgZn فاز یوتکتیک قرار داد. هم سیستم Mg-Zn و هم سیستم Mg-Mn با کاهش دما، از خود کاهش حلالیت جامد نشان می‌دهند. در شکل‌های ۲ و ۳ نمودارهای تعادلی Mg-Zn و Mg-Mn نشان داده شده‌اند.

شکل : نمودار

از آنجایی که آلیاژهای تجاری مفید دارای مقدار قابل ملاحظه‌ای روی و آلومینیم هستند، لذا به نمودار تعادلی سه تایی نیاز است تا فازهای این آلیاژهای پیچیده را نشان دهد. در نمودار تعادلی سه تایی زیر، اطلاعات با ارزشی در مورد عملیات حرارتی و ساختار آلیاژ و نیز ترکیب دو آلیاژ ریخته‌گری تجاری داده شده است.

شکل : نمودار سه تایی Mg-Zn-Al

قطع در گوش منیزیم از سیستم سه تایی Mg-Al-Zn با منحنی‌های هم حرارت که محدوده حلالیت جامد را نشان می‌دهد رسم شده است. خط نقطه چین حوزه ساختاری آلیاژهای ریخته‌گری شده را جدا می‌سازد. در سمت چپ، ساختار شامل محلول جامد و توده‌های $Mg_{17}Al_{12}$ است. آلیاژهای C که با دایره پر نشان داده شده است، در این محدوده می‌باشد. در سمت راست این خط، ساختارهای ریخته‌گری شده شامل محلول جامد، توده‌های $Mg_{17}Al_{12}$ و ترکیب سه تایی Dow-alloy H که ترکیب آن برابر دایره توخالی است و مثال این سه فاز می‌باشد در این محدوده قرار دارد.

آلومینیم و روی، خواص مکانیکی منیزیم را افزایش می‌دهند. منگنز مقاومت در برابر خوردگی را افزایش می‌دهد. تیتانیم دانه‌بندی آلیاژهای منیزیم را ریز می‌کند در حالیکه بریلیم با تشکیل لایه‌ای اکسیدی بر روی مذاب، قابلیت اکسید شدن منیزیم را کاهش می‌دهد و از خطر شعله‌ور شدن جلوگیری می‌کند. افزودن ۶٪ تا ۸٪ درصد زیرکونیم به مقدار قابل ملاحظه‌ای دانه‌ها را ریز می‌کند و خواص مکانیکی را افزایش می‌دهد. سریم هدایت حرارتی را افزایش می‌دهد. مضرترین ناخالصی آلیاژهای منیزیم آهن است که مقاومت در برابر خوردگی را کاهش می‌دهد.

آلیاژهای منیزیم بر مبنای کاربرد، به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱-آلیاژهای چکشی که به صورت ورق یا میله عرضه می‌شوند.

۲-آلیاژهای ریخته‌گری

مقایسه نسبت‌های مقاومت به دانسیته نشان می‌دهد که منیزیم با دیگر فلزات قابل مقایسه است.

آهن	تیتانیم	آلومینیم	منیزیم	آلیاژ ^۱
$(180/7,8) = 23$	$(100/4,5) = 22$	$(60/2,9) = 21$	$(43/1,8) = 24$	S_r / r

^۱ جالب است که اشاره شود نسبت مقاومت مکانیکی به وزن مخصوص از نظر عددی ۱۰ برابر طول شکست بر حسب کیلومتر است، یعنی سیمی از فولاد، وقتیکه طول آن به $2/3$ کیلومتر برسد تحت وزن خود پاره می‌شود.

آلیاژهای ریخته‌گری منیزیم

برخی از آلیاژهای منیزیم برای ریخته‌گری بسیار مناسبند. این آلیاژها در استاندارد ASTM و در جدولهای زیر مشخص شده‌اند. در این جدول‌ها، سیستم‌های آلیاژی اصلی عبارتند از:

- | | |
|-----------------|--|
| نوع AM | ۱. اگر آلمینیم و منگنز عناصر آلیاژی منیزیم باشد |
| نوع AZ | ۲. اگر آلمینیم و روی عناصر آلیاژی منیزیم باشد |
| نوع ZE، EK و EZ | ۳. اگر عناصر خاکی نادر و زیرکنیم در آلیاژ منیزیم وجود داشته باشد |
| نوع ZK | ۴. اگر روی و زیرکنیم عناصر اصلی آلیاژی منیزیم باشد |
| نوع ZH و HZ، HK | ۵. اگر توریم و زیرکنیم عناصر اصلی آلیاژی منیزیم باشد |

آلیاژهای نوع AZ اولین آلیاژهای منیزیم بوده‌اند که ریخته‌گری شده‌اند. قابلیت ریخته‌گری این آلیاژها بسیار خوب است. AZ^{۶۳} و AZ^{۸۱} به ترتیب جانشین AZ^{۹۱} شده و در مواقعیکه به چکش خواری و تنفس تسليیم بالا تا ۳۵۰°F (۱۷۷°C) نیاز باشد استفاده می‌شوند. تنفس تسليیم این آلیاژها بالاست و برای چرخهای فرود هواپیما، اهرمها، اتصالات و پوشش‌های آن مناسب‌اند.

جدول ۱- خصوصیات ترکیب شیمیایی آلیاژهای ریخته‌گری منیزیم در ماسه

جدول ۲- خصوصیات و خواص آلیاژهای ریخته‌گری منیزیم در ماسه

آلیاژهای ZK و ZH بالاترین مقاومت تسليیم را در بین دیگر آلیاژها دارا می‌باشند و آنها را می‌توان به شکل‌های پیچیده ریخته‌گری نمود. این گروه‌ها از گروه AZ گرانترند.

آلیاژهای منیزیم که دارای عناصر خاکی نادر و زیرکنیم باشند بین دمای ۳۵۰-۵۰۰ °F (۱۷۷-۲۶۰ °C) استفاده می‌شوند زیرا این آلیاژها قادرند در برابر دمای بالا به مدت طولانی مقاومت مکانیکی خود را حفظ کنند. این آلیاژها را ممکن است برای پوشش موتور جت و دیگر ریخته‌گری‌های هواپیما و صنایع موشکی در دمای بالا استفاده نمود.

جدول ۳- خواص مکانیکی مورد نیاز آلیاژهای منیزیم (ریخته‌گری در ماسه)

* در جدولهای زیر آلیاژهای منیزیم که در ریخته‌گری با قالب دائمی و قالب تحت فشار استفاده می‌شوند داده شده است.

جدول ۴- خصوصیات و ترکیب شیمیایی آلیاژهای ریخته‌گری منیزیم در قالب دائم

جدول ۵- خصوصیات و خواص ریخته‌گری آلیاژهای منیزیم در قالب دائم

حروفی که در جداول فوق مورد استفاده قرار گرفته‌اند عناصر آلیاژی را نشان می‌دهند که در زیر داده شده است.

Silicon	S	Manganese	M	Iron	F	Aluminum	A
Tin	T	Nickel	N	Magnesium	G	Bismuth	B
Antimony	Y	Lead	P	Thorium	H	Copper	C
Zinc	Z	Silver	Q	Zirconium	K	Cadmium	D
		Chromium	R	Beryllium	L	Rare Earth	E

جدول ۶- خواص مکانیکی مورد نیاز آلیاژهای ریخته‌گری منیزیم در قالب دائم

جدول ۷- خصوصیات و ترکیب شیمیایی آلیاژهای ریخته‌گری منیزیم تحت فشار

جدول ۸- خواص آلیاژهای ریخته‌گری منیزیم تحت فشار

عملیات حرارتی

جز در چند مورد تقریباً خواص مکانیکی آلیاژهای جداول فوق را می‌توان با عملیات حرارتی افزایش داد. شرائط و روش‌های عملیات حرارتی در جدول ۹ داده شده است.

جدول ۹- برنامه عملیات حرارتی آلیاژهای ریخته‌گری منیزیم

عملیات حرارتی محلول جامد^۱ را ممکن است از دمای (۳۰۰-۵۰۰ °F) شروع کرده و در مدت ۲ تا ۳ ساعت دما را تا دمای عملیات حرارتی افزایش داد. افزودن حدود ۰/۰۱ گاز SO₂ به کوره عملیات حرارتی برای جلوگیری از سوختن قطعه و جلوگیری از واکنش H₂O-Mg ضروری است. (نقطه احتراق منیزیم بدون SO₂ حدود ۷۰۰ °F است. پس از عملیات حرارتی محلول جامد، برای جلوگیری از پیچیدگی و ترک، قطعات در هوای ساکن و یا با جریان هوا چائیده می‌شوند. اثر سرعت سرد شدن از دمای عملیات حرارتی محلول جامد بر خواص قطعه‌ای که متعاقباً در آنها پیرسازی^۲ صورت گرفته است در جدول شماره ۱۰ داده شده است.

جدول شماره ۱۰- اثر سرعت سرد شدن بر خواص آلیاژ ریخته‌گری منیزیم در ماسه

آلیاژ AZ63A			آلیاژ AZ92A			مدت سرد شدن، ۴۱۰ - ۱۹۰ °C
% افزایش طول در	استحکام تسلیم	استکام کششی	% افزایش طول در	استحکام تسلیم	استکام کششی	
۲ in	psi	psi	۲ in	psi	psi	
۵,۰	۱۹۲۰۰	۴۰۰۰۰	۲,۰	۲۴۱۰۰	۴۰۰۰۰	۱۹۰ ثانیه، (سرد شدن در هوا)
۳,۴	۲۳۴۰۰	۴۰۴۰۰	۱,۸	۲۵۰۰۰	۴۱۹۰۰	۶۵ ثانیه، (چائیدن در روغن)
۵,۷	۲۱۷۰۰	۴۲۴۰۰	۲,۲	۳۰۰۰۰	۴۵۹۰۰	۵,۵ ثانیه، (آب ۹۰ °C)
۷,۳	۲۱۶۰۰	۴۵۱۰۰	۳,۵	۲۹۹۰۰	۴۸۲۰۰	۰,۵ ثانیه، (پاشش آب سرد)

برای جلوگیری از رشد و رسوب در مرز دانه‌ها یا پیچیدگی قطعاتی که اعمال حرارتی محلول جامد برروی آنها صورت گرفته است عملیات تثبیت کننده نیز انجام می‌شود. پس از این مرحله ممکن است عمل پیرسازی نیز صورت گیرد (اگر به مقاومت کششی و تسلیم حداکثر با از دست دادن چکش خواری نیاز باشد). علائم اعمال حرارتی T₆, T₄ و T₇ به ترتیب بجای عملیات حرارتی محلول جامد، عملیات حرارتی به علاوه پیرسازی و عملیات حرارتی محلول جامد به علاوه عملیات تثبیت کننده به کار می‌رود. در حین اعمال حرارتی آلیاژهای منیزیم گاهی امکان سوختن هست که خود را به سه طریق ظاهر می‌کند:


- الف) ترشح سطحی
- ب) پودر خاکستری تیره در سطح
- ج) ایجاد حفره در سطح و داخل قطعه

^۱ Solution Heat Treatment
^۲ Aging

دلیل سوختن می‌تواند:

- (۱) بالا بودن دمای اعمال حرارتی برای تشکیل محلول جامد
- (۲) سرعت حرارت دادن تا دمای اعمال حرارتی زیاد باشد.
- (۳) وجود بخار آب و عدم وجود گاز SO_2 در محیط اطراف


چائیدن آلیاژهای ریخته‌گری منیزیم از دمای hot short، یعنی دمای بسیار بالا در آب سرد منجر به ترک می‌شود. در شکل زیر رابطه دمای آب و فلز که ممکن است به ترک منجر شود یا نشود داده شده است.



شکل ۵- تمایل به ترک آلیاژ ریخته‌گری AZ92A با چائیدن در آب از دمای اعمال حرارتی محلول جامد

قالب‌گیری ماسه

منیزیم مذاب تمایل زیادی به رطوبت موجود در ماسه مرطوب و اکسیژن ماسه خشک قالب دارد که در نتیجه بایستی از ماسه‌های سنتزی (ماسه سیلیسی + ۳ تا ۴ درصد نبتوئیت) با نرمیت AFS از ۶۰ تا ۹۰ و نفوذپذیری ۸۰ - ۱۵۰ ml/min و با مقاومت خام ۱۰ - ۷ psi و حداقل رطوبت استفاده شود و برای جلوگیری از واکنش زیر باقیمانده این اثرات را به ماسه افزوده شود.



این واکنش دو ضرر دارد. ممکن است ذرات اکسید شده در قطعه محبوس شوند و حفره‌های سوزنی به علت تشکیل هیدروژن ایجاد گردد. ضمناً این واکنش منجر به سیاه شدن پوسته خارجی تا عمق قابل ملاحظه‌ای در قطعه می‌شود و تخلخل موضعی و پودر اکسید منیزیم خاکستری ایجاد می‌کند که سوختن می‌نمایند. مواد بازدارنده این اثرات را به حداقل می‌رسانند. برای این کار از گوگرد و اسید بوریک هر کدام یک درصد یا بیشتر استفاده می‌کنند. از ترکیبات فلئور آمونیم، KBF₄، سیلیکو فلورئور آمونیم، فلو بورات آمونیم و گاهی نیز از ۱٪ دی اتیلن گلیکول که مایع شربت مانندی است استفاده می‌شود.

قابلیت تمیزکاری (ریزش)^۱، ماسه ماهیچه بایستی بالا باشد زیرا آلیاژهای منیزیم در معرض ترک گرم^۲ قرار دارند به ماسه ماهیچه نیز مواد محافظ برای جلوگیری از اکسید شدن اضافه می‌شود. مثلاً در ماسه ماهیچه خشک ۵٪ اسیدبوریک با مقدار مساوی گوگرد قطعه تمیز با سطح روشن ایجاد می‌شود و سطح شکست نیز تا قسمت بیرونی روشن است.

^۱ Collapsibility

^۲ Hot tear

سیستم راهگاهی


سیستم راهگاهی صحیح یکی از مهمترین عوامل تولید قطعه سالم با کیفیت خوب است. برای این منظور بهترین سیستم راهگاهی راهگاه تحتانی است. ظرفیت حرارتی منیزیم پائین است لذا دمای آن به سرعت افت می‌کند در نتیجه در قطعات نازک طول مسیر راهگاه بایستی کوتاه باشد.

برای جلوگیری از گردایی شدن مذاب که مشخصه راهگاههای مدور است از راهگاه قائم شکافی^۱ به ضخامت ۱/۴ تا ۱/۲ تا ۲ اینچ استفاده می‌شود و برای جلوگیری از ورود اکسیدها از پشم شیشه درشت بنام صافی که در انتهای راهگاه قائم شکافی قرار می‌گیرد استفاده می‌شود.

تغذیه انقباض حاصل از انجمام منیزیم را عمدتاً با منبع تغذیه فوقانی انجام می‌دهند هرچند گاهی نیز لازم است از منبع تغذیه جانی استفاده شود. (استفاده از منبع تغذیه فوقانی برای ایجاد فشار متالوستاتیکی کافی است) منبع تغذیه بایستی تا پایان انجمام مذاب باقی بماند. از آنجاییکه تغذیه قطعات منیزیم به منبع تغذیه بزرگ نیاز دارد بهره‌دهی پائین بوده و حدود ۲۰ تا ۳۵ درصد است.

ذوب

چون منیزیم آهن را در خود حل نمی‌کند لوازم ذوب از نوع بوتهای و از جنس آهن و یا گرافیتی است بوتهای خاک نسوز برای ذوب نامناسبند زیرا سیلیس (SiO_2) خاک به راحتی با منیزیم احیا می‌شود.



منیزیم را معمولاً بصورت شمشهای آلیاژشده عرضه می‌کنند با وجود این عناصر آلیاژی اصلی را در کارگاه ریخته‌گری به مذاب اضافه می‌کنند.

حدود یک قسمت شمش جدید باچهار قسمت از فلز برگشتی به کوره بارگیری می‌شود و محیط ذوب بایستی تا حدودی احیائی باشد. از آنجاییکه مذاب منیزیم و آلیاژهای آن به سهولت با هوا ترکیب می‌شوند ذوب تحت یک فلاکس محافظ انجام می‌شود. فلاکس شماره ۲۳۰ و ۲۳۲ در جدول ۱۱ تشکیل سرباره روانی را می‌دهد که به عنوان پوشش برروی مذاب قرار گرفته و از سوختن فلز جلوگیری می‌کند. این فلاکسها مخلوطی از $MgCl_2$, KCl , MgO , CaF_2 , KCl , $MgCl_2$ و $BaCl_2$ به نسبتها مختلف می‌باشد.


جدول شماره ۱۱ - فلاکسهای ذوب منیزیم

کاربرد	$MnCl_2$	$BaCl_2$	CaF_2	MgO	$MgCl_2$	KCl	شماره فلاکس
بوتهای ذوب مجدد، سرباره سیال	...	۹,۰	۲,۰	...	۳۴,۰	۵۵,۰	۲۳۰
بوتهای ذوب مجدد، سرباره سیال	...	۴,۵	۸,۵	۷,۵	۴۲,۰	۳۷,۵	۲۳۲
دمای ذوب بالاتر	۷۲,۰	۲,۵	۲,۵	۲۳,۵	۲۵۰
یک بوته، ذوب بوتهای، در حین استفاده خشک می‌شود.	۱۵,۰	۱۵,۰	۵۰,۰	۲۰,۰	۳۱۰
دمای ذوب بالاتر	۷۶,۰	...	۱۳,۰	۱۱,۰	۳۲۰


منیزیم برخلاف آلومینیم مذاب که لایه‌ای از اکسید را بوجود می‌آورد و این لایه از ادامه واکنش جلوگیری می‌کند نمی‌تواند چنین لایه محافظی را تشکیل دهد زیرا اکسید منیزیم دانه دانه‌ای و متخلخل بوده و وزن مخصوص آن بیشتر از فلز است ($3/2 \text{ gr/cm}^3$) و به همین دلیل به سهولت ترک می‌خورد و نمی‌تواند از ادامه واکنش جلوگیری کند. ابتدا بهتر است از تشکیل اکسید جلوگیری شود و درصورتیکه اکسید تشکیل شد به کمک فلاکسها از مذاب جدا شود.

¹ slot sprue

هدف اصلی استفاده از فلاکس جلوگیری از سوختن و اکسایش است. برای این منظور فلاکس، همراه با شمش به داخل بوته بارگیری می‌شود بطوريکه در زمانی که فلز مذاب است به عنوان فلاکس مذاب آن را پوشش دهد. پایه فلاکسهای منیزیم، کلرور منیزیم بی آب است که نقطه ذوب آن 710°C می‌باشد. برای کاهش این نقطه ذوب، دیگر کلرورها و برخی فلورورها را به آن می‌افزایند. کلرور منیزیم بی آب ماده جاذب‌الرطوبه شدیدی است که اگر در فضای مرطوب قرار داشته باشد به سرعت رطوبت را جذب می‌کند. آب جذب شده را نمی‌توان با حرارت از آن جدا کرد. زیرا کلرور کلسیم تجزیه شده و اسید کلریدریک تولید می‌کند.




برای آبگیری کامل کلرور منیزیم بدون اینکه تجزیه شود، بایستی آن را در اتمسفر اسید کلریدریک حرارت داد. یکی از طرق تهیه کلرور منیزیم بی آب، بصورت محصول جنبی تولید فلز تیتانیم می‌باشد.



سابقاً از کارنالیت که نمک دوتائی پتاسیم و منیزیم کلر می‌باشد ($\text{KClMgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) به عنوان فلاکس استفاده می‌کردند. کارنالیت کانساری است که بخش عده نمک موجود در دریای سیاه را تشکیل می‌دهد.


برای جلوگیری از اکسیداسیون منیزیم بروی مذاب گل گوگرد می‌پاشند. واکنش مربوطه عبارت است از:



حرارت تشکیل اکسید گوگرد از اکسید منیزیم بیشتر است بطوريکه گوگرد بجای منیزیم می‌سوزد. البته استفاده از گوگرد دارای معایبی است زیرا بوی نامطبوعی دارد و تنفس را مشکل می‌سازد و اگر غلظت آن بالا رود سمی است در نتیجه از مواد جانشین استفاده می‌کند. این مواد فلورورهای فرار و یا مخلوطی از فلورورهای فرار با اسید بوریک می‌باشد. فلورورهای بی فلورورآمونیم (NH_4HF_2) یا بروفلورورآمونیم (NH_4BF_4) و یا فلورورآمونیم (NH_4F) می‌باشد. این مواد با فلز داغ تجزیه شده و لایه‌ای از فلورور خنثی را تشکیل می‌دهد که از اکسیداسیون بیشتر جلوگیری می‌کند. بخارات حاصله نسبت به گوگرد ضرر کمتری دارد.

برای خارج ساختن هیدروژن از فلز مذاب، می‌توان نیتروژن خشک به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه به داخل مذاب تزریق نمود. افزودن فلاکس یا بهم زدن مذاب به طور آهسته، به جدا شدن اکسیدهای تفاله ساز کمک می‌کند.

از گازهای هلیم و کلر نیز برای هیدروژن زدائی آلیاژهای منیزیم استفاده می‌شود البته کلر از نظر قیمت و سرعت عمل ارجحیت دارد. تشکیل MgCl_2 سرعت کلرزنی را افزایش می‌دهد. برای اینکار کلر را از مخزن استوانهای به داخل مذاب تزریق می‌کنند که کلرورمنیزیم طبق رابطه زیر تشکیل می‌شود.



با هم زدن مذاب، کلرور منیزیم بصورت قطرات ریز، به سطح رانده می‌شود و در نقش فلاکس برخی از ناخالصیها و MgO را نیز با خود به سطح اورده و از مذاب خارج می‌کند.

هیدروژن زدائی را می‌توان با هگزاکلروراتان (C_6Cl_6) که در داخل مذاب تجزیه شده و کلر زیادی ایجاد می‌کند نیز انجام داد. عمده‌ترین مزیت استفاده از هگزاکلروراتان علاوه بر هیدروژن زدائی ریزکردن موثر دانه‌هاست. هگزاکلروراتان را بصورت قرصهای فشرده با وزن مخصوص ۲/۰ استفاده می‌کنند. این قرصهای تحت وزن خود به داخل مذاب فرو رفته و به خوبی تجزیه می‌شوند.

ریزکردن دانه‌بندی

ریزکردن دانه‌های آلیاژهای منیزیم به چند طریق می‌تواند صورت گیرد یکی از این روشها کلرزنی یا تزریق حبابهای گاز کلر یا تتراکلرور کربن به مذاب است که به ریزشدن دانه‌ها کمک می‌کند. افزودن پودر کربن دانه‌ها را ریز می‌کند. آلیاژهای منیزیم را که مقدار قابل ملاحظه‌ای آلومینیم دارند برای ریزشدن دانه‌بندی معمولاً حرارت فوق ذوب^۱ می‌دهند. این موضوع با اصلی که بیان می‌دارد حرارت فوق ذوب در یک مذاب قبل از ریخته‌گری منجر به دانه‌های درشت می‌شود تضاد مستقیم دارد زیرا کلیه جوانه‌های بالقوه در مذاب حل می‌شود (براساس فرض، سردکردن بعدی مذاب تا همان دمای باریزی) اما آلیاژهای Mg-Al پس از اینکه چند سد درجه بالاتر از نقطه ذوب حرارت داده شوند تا دمای ۹۰۰-۹۲۷ C و سپس به سرعت تا دمای باریزی سرد شود دانه‌بندی بسیار ریزتری در آنها ایجاد می‌شود. مطالعات انجام شده برخی محققین نشان می‌دهد که ناخالصیهای فلز در هین حرارت فوق ذوب حل شده و پس از سردشدن مذاب تا دمای باریزی بصورت ذرات بسیار ریز که می‌توانند به عنوان جوانه عمل کنند تشکیل می‌شوند. البته منیزیم خالص و آلیاژهای منیزیم که فقط منگنز دارند از این قاعده مستثنی می‌باشند. روش معمول برای این کار ذوب کردن آلیاژ است و در حدود ۷۳۰ C افزودن فلاکس به مذاب و به هم زدن آن جهت جداکردن تفاله اکسیدی، عمل تصفیه انجام می‌شود. سپس فلاکس محافظ افزوده شده و دمای مذاب به ۸۷۰ تا ۹۰۰ درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد. لازم نیست مذاب در این دما نگهداری شود فقط زمان کافی برای یکنواخت شدن دما کافی است. آنگاه مذاب در کوره تا دمای باریزی مناسب یعنی حدود ۷۳۰ C سرد می‌شود سپس برای مدتی که دمای مذاب یکنواخت شود به حال خود می‌گذاریم و بعد از آن باریزی می‌کنیم.

روش دیگر برای ریزکردن دانه‌بندی استفاده از هگزاکلروربنزن (C₆Cl₆) می‌باشد حدود ۲۰ تا ۲۵ گرم از آن را به هر ۱۰۰ پوند فلز در ۱۴۵۰-۱۵۰۰ F (۷۸۸-۸۱۶ C) اضافه می‌نمائیم دمای باریزی حدود ۱۳۵۰-۱۵۰۰ F (۷۵۰-۸۱۶ C) می‌باشد. روش دیگری نیز که برای ریزکردن دانه‌ها مرسوم است افزودن حداقل ۱% از موادی مانند گچ، منزینت، کلرور فرو به مذاب می‌باشد.

برخی از محققین در جنگ جهانی دوم نشان داده‌اند که برای افزایش تولید روشهای دیگری نیز برای ریزکردن دانه‌ها به همان اندازه حرارت فوق ذوب موثر است این روشها عبارتند از:

۱. به هم زدن مذاب در C ۷۶۰ به طور شدید (برای مذاب‌های کم)
۲. واردکردن (تزریق) حبابهای استیلن، متان، پروپان یا تتراکلرورکربن به مذاب در C ۷۶۰
۳. به هم زدن مذاب با ۱% پودر گرافیت یا کربور آلومینیم (Al₄C₃)

فلزی که بروش حرارت فوق ذوب ریزدانه شده باشد در ذوب مجدد خصوصیت دانه‌ریزی خود را از دست می‌دهد اما اگر با کربن دانه‌ریز شده باشد پس از ذوب مجدد خاصیت ایجاد دانه‌های ریز را خواهد داشت.

تمیزکاری

برای جلوگیری از خطر ترک در هین تکان دادن قطعه برای دفع ماسه، قطعه باستی کاملاً سرد شده باشد. برای قطعات بزرگ حدود ۲ ساعت طول می‌کشد تا قطعه به دمایی برسد که برای تمیزکاری آماده شود. پس از جداکردن ماسه‌ها، قطعه را با ماسه نرم (۳۵AFS) سنبلاست می‌کند تا عیوب آشکار شود. راهگاهها و منابع تعذیه با اره نواری بریده می‌شود. در کلیه روشهای برش فلز، احتمال آتش گرفتن و انفجار تراشه‌ها و پودر منیزیم وجود دارد. قطعاتی که باید ضد نشت باشند اشیاع یا درزگیری صورت می‌گیرد. قطعات ریخته‌گری قبل از حمل با کروم محافظت می‌شوند. این عمل عمدتاً برای جلوگیری از خوردگی در هین حمل و نقل و انبارکردن قبل از ماشینکاری صورت می‌گیرد.

^۱ Superheat

عمل محافظت و کنسروسازی، شامل فرو بردن قطعه به مدت کوتاه در محلول آبی $1/5$ پوند دیکرومات سدیم در گالن $1/5$ پنیت اسیدنیتریک غلیظ در گالن است ($K_2Cr_2O_7 + HNO_3 + H_2O$) پس از این عمل قطعه در آب گرم شسته می‌شود و به رنگ برنز در می‌آید.

آلیاژهای دایکست تحت فشار

۱-آلیاژهای روی

با وجودیکه در این زمینه، دو دسته آلیاژ وجود دارد، عده ریخته‌گریها در انگلیس با آلیاژ A صورت می‌گیرد. از آلیاژ B فقط وقتی استفاده می‌شود که مانند زیپ‌ها، به سختی و مقاومت بالا نیاز باشد. یکی از خصوصیات هر دو آلیاژ کنترل دقیق بر روی ناخالصیهای است که برای جلوگیری از خوردگی بین دانه‌ای نیاز است.

جدول : آلیاژهای پایه روی مطابق BS ۱۰۰۴

Fe	Mg	Cu	Al	Zn	آلیاژ
۰,۱۰	۰,۰۳	۰,۱	۳,۸	توازن	A
	۰,۰۶		۴,۳		
۰,۱۰	۰,۰۳	۰,۷۵	۳,۸	توازن	B
	۰,۰۶	۱,۲۵	۴,۳		

شرایط خاص ناشی از اتصال مقاطع

در شکل مثالهایی از انقباض در اتصال مقاطع و استفاده از مبردها برای جلوگیری از انقباضها داده شده است. استفاده از اتصال مقاطع مسائل تغذیه‌ای ویژه‌ای از خود نشان می‌دهد که با مبردها و یا طراحی مجدد قطعه رفع می‌شود.

مبردها

برای انجاماد جهتدار در قالبها و یا ماهیچه‌ها از مبردهای داخلی و یا مبردهای خارجی استفاده می‌شود. مبردهای خارجی در داخل دیواره قالب و در محل فصل مشترک فلز-قالب قرار داده می‌شوند. در حالیکه مبردهای داخلی در داخل حفره قالب قرار داده می‌شوند.

مبردهای خارجی

این مبردها معمولاً از جنس فولاد، چدن، یا مس می‌باشند که در محل مناسبی در داخل قالب برای افزایش سرعت انجاماد فلز قرارداده می‌گیرند. شکل آنها می‌تواند استاندارد و یا در موارد خاص به شکل مناسبی که با ابعاد قالب تطبیق کند باشند.

مبردهای داخلی

این مبردها در داخل حفره قالب و در محلی که امکان دسترسی و استفاده از مبردهای خارجی نیست، قرار داده می‌شوند. استفاده از این مبردها بدلاً لیل زیر، نسبت به مبردهای خارجی به توجه و دقت بسیار بیشتری نیاز دارد.

۱. مبرد ممکن است با قطعه کاملاً ذوب نشود لذا باعث نقطه ضعف در قطعه می‌شود.
۲. تمیزی سطح مبرد بسیار مهم است زیرا به طور کامل با فلز مذاب احاطه می‌شود و هرگونه گازی که در داخل مذاب تولید شود، نمی‌تواند از مذاب خارج شود و در قطعه ایجاد عیب می‌کند.
۳. بسته به اینکه مبرد در کجای قطعه استفاده شود ممکن است خواص مکانیکی قطعه را تغییر دهد.
۴. ترکیب شیمیائی مبرد با مذاب بایستی اخت کامل داشته باشد، برای مثال از مبردهای چدنی باید در قطعات فولادی استفاده شود. برای پیش‌گیری از مشکلات عملیات حرارتی، مبرد باید تقریباً همان ترکیب شیمیائی مذاب را دارا باشد.

عایق‌ها و ترکیبات گرمaza


یک منبع تغذیه را می‌توان با استفاده از برخی روش‌های مصنوعی برای پیش‌گیری بالای منبع تغذیه از انجاماد و پیش‌گیری فلز مذاب در معرض اتمسفر موثرتر کرد. این عمل را می‌توان با استفاده از برخی افزودنیهای در سطح فلز مذاب منبع تغذیه انجام داد. برای ایجاد خاصیت عایقی، از افزودنیهای متعددی مانند پودر گرافیت، ذرات کک، پودر ذغال، شلتوك برنج، و مخلوطی از مواد نسوز، استفاده می‌شود. ترکیبات کربنی و نیز دیگر مخلوطها، که به طور ویژه برای این هدف طراحی می‌شوند، از واکنشهای گرمaza حرارت نیز ایجاد می‌کنند. این واکنشهای گرمaza ممکن است بسته به فرمول گیری، در مقدار حرارتی که تولید می‌کنند با هم متفاوت باشند. به طور کلی مواد گرمaza، به چهار دسته زیر تقسیم می‌شوند.

۱. تا حدودی عایق کننده (در واقع گرمaza نیست). این گروه شامل موادی مانند پرلیت، گچ، و امثال آ
۲. عایق و تاحدود کم گرمaza - قسمت عایق شامل نسوزها به علاوه ترکیبات شیمیائی گرمaza که ایجاد عایقی کرده و نیز منبع اضافی گرماست.
۳. عایق، تا حدودی گرمaza، و تولیدکننده غیرفلز
۴. گروههای ترمیت که دما را افزایش می‌دهند.

کاربرد نوع ۱ و ۲ بیشتر در پوشیدن منبع تغذیه است. این مواد از افت حرارت بر اثر تشعشع و یا انجاماد زودرس منبع تغذیه جلوگیری می‌کنند. نوع ۳ و ۴ موادی هستند که ممکن است به شکل آستینهای استوانه‌ای و امثال آن، قالب‌گیری شوند.

در شکلهای زیر زمانهای انجاماد کل (بر حسب دقیقه) برای عملیات متفاوت بر روی منبع تغذیه‌ای استوانه‌ای به ابعاد ۴*۴in نشان داده شده است.

فقط استفاده از حائل



۱۳,۴

۱۴,۰

۱۴,۳

۵,۰

۸,۲


۱۲,۳

فولاد

مس

آلومینیم

استفاده از حائل و آستین



استفاده از حائل به همراه آستین

۴۳,۰

۴۵,۰

۴۵,۶

۷,۵

۱۵,۱

۳۱,۱

فولاد

مس

آلومینیم

کمک ذوبها

بسیاری از فلزات برای ذوبی و ریخته‌گری به هیچگونه عملیات خاصی نیاز ندارند فقط فلز تمیز و خالص در کوره ذوب و تا دمای باربریزی گرم و هرگونه تفاله (dross) از سطح آن حذف شده و سطح فلز تمیز و باربریزی می‌شود. اما برای برخی فلزات دیگر، استفاده از کمک ذوب و یا استفاده از مواد ریزکننده دانه (عوامل جوانمزا) و استفاده از هر دو مورد نیاز است. مواد کمک ذوب پودری را ممکن است با مذاب بهم زد تا برخی از اکسیدها و آخالهای غیرفلز را جمع‌آوری، آگلومره سازی کرده و به سطح هدایت کند. پس از چنین عملیاتی، مذاب باقیستی برای مدتی معین حداقل ۵ دقیقه و ترجیحاً ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ساکن بماند تا کمک ذوب و دیگر مواد زائد تشکیل شده شناور شده و از مذاب جدا شود. آخالهای فلاکس در قطعه مضر است زیرا باعث عیب می‌شود. لذا رعایت مدت زمان نگهداری مذاب به حالت سکون بسیار مهم است.

کمک ذوبهای پودری گاهی در ته بوته قرار داده می‌شوند یا اینکه بر سطح فلز جامد بار کوره پخش می‌شوند بطوریکه با گرم شدن فلز ذوب شوند.

فلاکسها (کمک ذوبهای) گازی مانند نیتروژن، کلر یا مخلوطی از این گازها گاهی به صورت حباب به داخل مذاب آلومینیم دمیده می‌شوند تا آخالهای را از مذاب جدا کنند. کلر موثرترین ماده برای تمیز کردن فلزات با مقدار قابل ملاحظه‌ای منیزم، بویژه آلیاژهای با مقدار ۶ تا ۱۱ درصد منیزم است. در این مورد نیز سیالیت مذاب باقیستی به مدت زمان معینی به حالت ساکن نگهداری شود تا کلرورمنیزم از مذاب جدا شود.

فلاکسهایی که به طور صحیح استفاده شوند می‌توانند در ذوب و کیفیت بعدی قطعه ریختگی مفید باشند و در برخی موارد نیز به طور مطلق لازم می‌باشند. استفاده نادرست آنها به قطعه معیوب منجر می‌شود. فلاکسها چهار نقش عمده دارند.

۱. حفاظت از مذاب در حین فرایند ذوب

۲. تمیز کردن فلز مذاب
۳. حذف و از بین بردن تفاله‌ها (dross)
۴. گازگیری (degassing)

عيوب ریخته گري

PR Beely P180

در شرایط عملی، قطعات ریختگی دارای

۱. حفره یا مک Voids

۲. آخال Inclusions

۳. دیگر عیوب

است. این عیوب وقتی عیب واقعی در نظر گرفته می‌شوند که برای قطعه از نظر کارکرد یا ظاهر مشکل ایجاد شود. آنگاه بایستی در مورد امکان

۱. قراضه بودن Salvage قطعه

۲. پس زنی و یا تعویض در شرایط نامناسب

تصمیم گرفت

تصمیم فوق نه فقط به نوع عیب بستگی دارد بلکه به استانداردهای بازرگی اعمال شده نیز بستگی دارد. سرچشممه ایجاد عیوب در سه بخش خلاصه می‌شود که عبارتند از

۱. طراحی قطعه ریختگی

۲. روش ساخت قطعه

۳. اعمال روش

دسته بندی عیوب ریختگی

به طور کلی عیوب ریختگی را میتوان از دیدگاه سرچشممه آن به هفت دسته تقسیم کرد.

۱. عیوب شکل گیری حاصل از باریزی، اگر مذاب نتواند قالب را به طور کامل پر کند در آن عیوب شکل گیری ایجاد می‌شود که به آن short run misrun یا گفته می‌شود. عیوب لبه‌های سرد cold laps نوعی عیوب از عیوب فوق است که بدليل دمای پائین، فلز به آزادی بر سطح قالب جاری نمی‌شود. اولین شرایطی که به این عیوب منجر می‌شود گوشه‌ها و لبه‌های مدور و عدم وجود ویژگیهای تیز و نبوغ جزئیات ظریف قالب است. دلیل عیوب فوق

a. دمای پائین فلز مذاب (فلز سرد) است.

b. تبرید بیش از حد سطح قالب

i. که ممکن است بدليل مبردگذاری بیش از حد باشد.

ii. رطوبت بیش از حد ماسه قالب باشد

c. سرعت ناکافی پرشدن قالب نسبت به سرعت انجماد قطعه ریختگی است.

۲. عیوب حاصل از آخالها و ماسه: آخالهای غیرفلزی به دو گروه تقسیم می‌شوند.

a. آخالهای ذاتی (Indigenous) یا درونی endogenous یا درونزد که محصول واکنشها در مذاب که

ذرات معلق بسیار ریز در قطعه‌اند. واکنشهای که آخالهای درونی را تشکیل می‌دهند مستلزم وجود


ناخالصیهای معمول مانند اکسیژن، نیتروژن و گوگرد به همراه اجزای فلزی فعال در آلیاژ است.

معمولترین واکنش اکسایش است که محض تشکیل آخال ذاتی توسط جدایش ثقلی از مذاب جدا می‌شود. این تمایل برای ذرات ریز کروی در محیط مذاب توسط قانون استوک بیان می‌شود.

$$v = \frac{2}{9} \times \frac{r^3 g (r_1 - r_2)}{m}$$

که در این رابطه
 v سرعت جدایش m/sec
 r شعاع ذره m
 r_1 چگالی مذاب kg/m³
 r_2 چگالی ذره Kg/m³
 m ویسکوزیته مذاب Ns/m³

است. در جدایش، شعاع ذره عامل مسلط به شمار می‌رود. از آنجاییکه ذرات بزرگ نسبتاً سریع از مذاب جدا می‌شوند نگهداشتن فلز مذاب به مدتی در داخل کوره یا پاتیل قبل از ریخته‌گری روش مناسبی برای کاهش مقدار کل آخالها به شمار می‌رود گرچه در مدت کوتاه انتظار نمی‌رود که ذرات ریزتر از مذاب جدا شوند. جدایش ثقلی در مورد آلیاژهای سبک چندان موثر نیست دلیل آن تفاوت بسیار کم در چگالی فلز و آخال است. در این مورد بهتر آن است که سطح فلز در هنگام ذوب تا حد ممکن هم زده شود. در آلیاژهای سبک مقدار آخال بسیار کم را می‌توان با فیلتر کردن مذاب توسط بستری متخلخل از ماده‌ای گرانولی قبل از ذوب بدست آورد (شکل زیر).



b. آخالهای برونی exogenous یا برونزاد که حاصل حبس شدن مواد در حین بارگیری است.

۳. عیوب حاصل از محبوس شدن گازها
۴. عیوب انقباضی حاصل از انقباض حجمی (طی حالت مایع و انجماد)
۵. عیوب حاصل از انقباض پس از انجماد
۶. عیوب حاصل از خطاهای ابعادی
۷. عیوب حاصل از ترکیب شیمیائی و تجمع و رسوب ماده Segregation عیوب فوق عمومی و کلی است. عیوب دیگری نیز از هر دسته از آلیاژها وجود دارد.

عیوب ریخته‌گری بسیار مهم است ۱ تا %۱۰ حدود ۲۰ نوع عمده عیوب ریختگی وجود دارد که عبارتند از:

بیرون زدگی (gas blow hole)، عدم هماهنگی (Flash)، تخلخل گاز (misrun cold shut)، تخلخل گاز (Mismatch)، حفره انقباض (hot tear)، حفره انتقالی (sink centerline)، تخلخل (shrinkage cavity)، پوروسیتی (porosity)، ترک (rough surface)، نفوذ فلز (metal penetration)، تورم (swell)، سطح زبر (scab)، لکه (crack)

دیگر عیوب

ترکیب و خواص نادرست

عیوب وابسته به قالب گیری

عیوب وابسته به پرشدن قالب

عیوب وابسته به انجام

تجزیه و تحلیل عیوب

انواع عیوب

عیوب وابسته به محل

عیوب داخلی

عیوب خارجی

عیوب وابسته به نوع

عیوب هندسی

عیوب یکپارچگی

عیوب وابسته به اندازه / اهمیت

عیوب کوچک / کم اهمیت

عیوب بزرگ / مهم

عیوب وابسته به فرایند

عیوب وابسته به قالب گیری

عیوب وابسته به پرشدن قالب

عیوب وابسته به انجام

عیوب وابسته به علت

عیوب وابسته به مواد اولیه

عیوب وابسته به طراحی

عیوب وابسته به طراحی ابزار

عیوب وابسته به پارامترهای فرایند

عیوب وابسته کنترل فرایند

عیوب وابسته به مرحله تولید

عیوب مرحله ذیخته گری


عیوب مرحله ماشینکاری اولیه

عیوب مربوط به پرداخت کاری

عیوب مرحله استفاده از قطعه


عیوب بر اساس تعمیرپذیری

قابل تعمیر



FLASH

دراسته جدايش mismatch




MISMATCH

عیوب مربوط به پرنشدن قالب misrun کامل قالب، cold shot پرنشدن



MISRUN



COLD SHUT

محبوس شدن گاز، حفره های دمش Blow holes، تخلخلهای گاز



BLOW HOLE



GAS POROSITY

آخالهای جامد Solid Inclusions
عیوب وابسته به انجماد/Sردشدن
انقباض حاصل از انجماد، حفره، تخلخل، سنترلاین، سینک
انقباض تاخیردار سردشدن، پارگی داغ، ترک، اعوجاج
روشهای بازررسی
بازرسی تخریبی
قطع زنی، ماشینکاری

آزمونهای مکانیکی
آزمونهای شیمیائی

بازرسی غیرتخریبی

چشمی، عیوب خارجی بزرگ

بعادی، عیوب اندازه

آزمون فشار، نشد مایع

رادیوگرافی، حفره های داخلی

آلتراسونیک، عدم پیوستگی داخلی

جریان سرگردان (ادی کارتنت)

ذرات مغناطیسی، عدم پیوستگی زیر سطحی

نفوذ رنگ، عیوب باز به سطح قطعه

فلaksهای مصرفی در فلزات غیرآهنی

فلaksهای مصرفی برای آلیاژ برنج:

- سولفات پتاسیم: مخلوط سولفات پتاسیم با ذغال

- کیک نمک (Salt Cake) شامل:

کربنات سدیم	۵	قسمت
سیلیس	۱۵	قسمت
خاکه ذغال (آنتراسیت)	۵	قسمت
خاکستر استخوان	۲۰	قسمت
جمع		۴۵ قسمت

برای استفاده این مواد؛ به روش زیر عمل شود.

۱. مواد فوق با هم مخلوط شوند.
۲. سطح فلز با مخلوط پوشیده شود.
۳. قبل از رسیدن مذاب به دمای باریزی کاملا هم زده شود.

فلaksهای مصرفی برای برنج

گچ (CaSO₄) به عنوان فلaks برای احیای خاکستر آلیاژ برنج و کفگیری (skimming) استفاده می شود.

فلaksهای مصرفی برای مس

اکسید روی و ذغال به فلز مذاب اضافه شود. این مواد با آب ملاس دار مخلوط می شود تا خمیر سفتی ایجاد شود، آنگاه به شکل گلوله ای تبدیل و خشک می شود. بلا فاصله وقتی مس ذوب شد، یکی ازین گلوله ها به سطح مذاب اندخته می شود، که فلز را می پوشاند و روی موجود با هر گونه اکسیژن موجود ترکیب می شود. سیلیسیم - مس - (Silicon- Copper) بهترین دی اکسید کننده برای مس ریختگی است اما تحت فلaksهای فلزی دسته بندی می شوند.

فلaksهای مصرفی برای آلیاژهای روی

نشادر (Sal-Ammoniac) فلaks مورد نیاز در این مورد است که بر سطح مذاب پاشیده می شود.

فلaksهای مصرفی برای فلز بابت

نشادر به عنوان فلاکس فلاز با بیت استفاده می‌شود که در دماهای نسبتاً پائین، توسط فلزات تجزیه شده و کلرورهای فلزی تولید می‌کند و آمونیاک آزاد، آزاد می‌شود.

فلاکسهای مصرفی آلیاژهای آلومینیم

یک فلاکس بهبود یافته شامل اسیدبوریک و کربنات سدیم به نسبت مساوی است. این مخلوط به جای بوراکس استفاده می‌شود.

فلاکسهای مصرفی آلیاژهای نیکل

گچ و نیتر (نیترات پتاسیم) به نسبتها مساوی پنج دقیقه قبل از ریخته‌گری با مذاب هم زده می‌شود.

سیالیت فلز

اگر طراحی قالب بر مبنای محاسبات تغذیه‌گذاری و ایجاد راهگاه کامل شده باشد، موضوع باقی‌مانده، انتخاب دمای صحیح بارزی آلیاژ مورد نظر برای ریخته‌گری است. برای درک این مسئله، بایستی یادآور شویم که در بحث‌های قبلی مربوط به طراحی راهگاه، فلز مذاب را به صورت یک سیال معمول در نظر گرفتیم. با وجود این، دو موضوع مهم که باید بر آن اضافه شوند عبارتند از:

الف) اگر آلیاژ در دمای بیش از حد پائین بارزی شود در سیستم راهگاهی منجمد شده و ممکن است قالب پر نشود و در قطعه عیب ایجاد شود. دیگر معایی که از دمای بارزی پائین نتیجه می‌شود پیچیدگی‌ها (laps)، شکافها یا درزها (Seams) می‌باشند. در این حالتها که بین دو جریان مختلف فلز مذاب که در حفره قالب جریان می‌باید پیوند کامل ایجاد نمی‌شود.

ب) اگر فلزی در دمای بیش از حد بالا بارزی شود ماسه راهگاه و دیواره قالب به شدت مورد حمله مذاب و تحت واکنش شیمیائی قرار می‌گیرد که بر اثر این واکنش سطح ناصاف شده و گازهای واکنش، سرباره ووو... را در قطعه محبوس می‌سازد لذا سطح قطعه ناصاف می‌شود. نتیجتاً انتخاب دمای بارزی صحیح، بسیار ضروری است. گرچه در این رابطه، عبارتی مانند قابلیت ریخته‌گری (Castability) برای توضیح برخی ویژگی‌های مربوط به رفتار جریان به کار رفته است، اما عبارت سیالیت بسیار شناخته‌تر است.

اندازه‌گیری سیالیت

معنی کلمه سیالیت (fluidity) در ریخته‌گری با کلمه سیالیت (fluidity) در شیمی-فیزیک کاملاً متفاوت است. در شیمی-فیزیک، سیالیت عکس ویسکوزیته یا ناروانی است ولی در ریخته‌گری، سیالیت (fluidity) توانائی نسبی یک مذاب معین در دمای معین برای پرکردن قالب است. به عبارت دیگر ویسکوزیته در دمای بالاتر از دمای خط مذاب (liquidus) به اندازه کافی پائین (یعنی سیالیت به اندازه کافی بالا) است که بتواند قالب را به طور کامل و با موفقیت پر کند. همانگونه که اشاره شد سیالیت فلزات مذاب خاصیتی است که نشان دهنده سهولت پرکردن حفره قالب با فلز مذاب است. خاصیتی است که به محدوده انجماد آلیاژ مذاب مورد نظر، ΔT ، و دمای فوق ذوب فلز وقتی که وارد قالب می‌شود (دمای بارزی منهای دمای خط مذاب، T_p-T_L)، بستگی دارد. از نظر کیفی هر چقدر سیالیت بالاتر باشد اندازه مقطعی را که می‌توان قبل از انجماد به طور موفقیت آمیزتری پر کرد کوچکتر است.

از آنجائیکه سیالیت را نمی‌توان از خواص فیزیکی واحدی به دست آورد، آزمونهای تجربی برای اندازه‌گیری مشخصه کل ایجاد شده است. این آزمونها بر پایه شرایطی مشابه با ریخته‌گری فلزات در کارگاه ریخته‌گری بناسده است و سیالیت را به صورت کل فاصله پیموده شده فلز مذاب در سیستمی استاندارد شده از کانالهای محبوس قبل از توقف اندازه‌گیری می‌کند. لذا برای اندازه‌گیری آن و بدست آوردن معیار نسبی سیالیت روشهای تجربی زیادی توسعه یافته است. در این رابطه، در قالب استانداردی که به شکل حلزونی است و به طور عالی بیانگر جریان فلز است بارزی می‌کند. از چنین قطعه‌ای برای بدست آوردن اطلاعات شکل - استفاده می‌کنند. دو روش تجربی مهم برای اندازه‌گیری سیالیت عبارتند از

۱. استفاده از مارپیچ تعیین سیالیت در ماسه ریخته‌گری (sand cast fluidity spiral)


۲. روش لوله مکنده (suction tube)

۱- مارپیچ سیالیت قالب ماسه‌ای

یکی از روش‌های معمول برای اندازه‌گیری سیالیت یک فلز ریختگی استفاده از لوله مارپیچ است که در آن فلز مذاب در یک مارپیچی به طول ۶۰ اینچ در ماسه تحت ارتفاع ثابت ۴ اینچ ریخته‌گری می‌شود. طولی را که فلز در مارپیچ حرکت کرده و آن را پر می‌کند معیاری از سیالیت ماده به شمار می‌رود. از آنجایی که اندازه‌گیری سیالیت نیز به تغییرات جزئی در خواص حرارتی و مشخصه سطحی قالب حساس است، برخی از محققین از قالبهای گرافیتی و فلزی برای کمینه کردن تغییرات این عوامل استفاده کرده‌اند. گرچه انواع اشکال حلزونی (مارپیچ) برای تعیین سیالیت استفاده می‌شود، در حالیکه حلزونی که هم برای فلزات آهنی و هم برای فلزات غیرآهنی به کار می‌رود آزمون تک حلزونی بریکز-کزليوس است که در شکل زیر نشان داده شده است.


شکل ص ۲۵۹

در شکل زیر طرح مارپیچ در قالب ماسه، (sand cast fluidity spiral) برای تعیین سیالیت فلز ریخته‌گری نشان داده شده است. طول این مارپیچ ۵۵ اینچ (۱۳۹,۷ سانتیمتر) است، که فقط می‌تواند تحت شرایط سیالیت بسیار بالا پر شود. طولی از مارپیچ که در حالت معمولی (به طور جزئی) پر می‌شود، شاخصی برای سیالیت نسبی به شمار می‌رود.



شکل : طراحی مارپیچ تعیین سیالیت

دما با استفاده از یک ترموموکوپل با سیمی از جنس $Rd-Pt + 10\% Pt$ در داخل غلاف نازکی از جنس لوله سیلیس ذوبی اندازه‌گیری می‌شود و منحنی سیالیت بر حسب دما رسم می‌شود که معمولاً به شکل زیر است.




شکل: منحنی سیالیت، طول مارپیچ بر حسب دما برای چندین ترکیب شیمیائی مختلف

اگر استفاده از ترموموکوپل گران باشد، از روش چشمی استفاده می‌شود. در این روش از یک قالب باز، تقریباً به قطر ۳ اینچ و ارتفاع ۲ اینچ استفاده شده و در دمای حدود حداقل 150°F (83°C) بالاتر از خط مذاب باربیزی می‌شود و دمای مذاب با یک پیرومتر نوری به طور دائم قرائت می‌شود. سطح قالب به طور پیوسته با یک میله سبک تمیز می‌شود تا اینکه سردشدن در یک مقدار معین نگهداشته شود. این روش تقریباً دقیق است زیرا ثابت شدن دما به مدت ۱۰ تا ۶۰ ثانیه طول می‌کشد و فرصت کافی برای اندازه‌گیری دما ایجاد می‌شود.

سیالیت فلزات مذاب

در منحنی زیر شماتیکی از سیالیت بر حسب فوق حرارت و مقدار آلیاژ داده شده است.



شکل: سیالیت بر حسب فوق حرارت و مقدار آلیاژ

همانگونه که این شکل نشان میدهد سیالین فلز خالص و یوتکتیک‌ها، با محدوده انجاماد صفر بیشترین مقدار را داراست. آلیاژها با بالاترین محدوده انجاماد دارای سیالیت پائین‌تری است. شکل فوق نشان میدهد که سیالیت کلیه فلزات و آلیاژها با افزایش دمای فوق گرما بشیتر می‌شود. چن خاکستری یکی از سیالترین آلیاژ ریختگی است. از اطلاعات تجربی حاصل از نتایج آزمایشات متعدد سیالیت مارپیچ بر روی چدن خاکستری رابطه زیر را حاصل می‌شود.

$$\text{سیالیت} = 14.9^{\circ}\text{CF} + 0.05T - 155 \quad (\text{in})$$

که در این رابطه
دما بر حسب $^{\circ}\text{F}$ می‌باشد

CF ترکیب چدن است و برابر است با

$$CF = \%C + 0.25 * \%Si + 0.5 * \%P$$

بنابراین برای چدنی با ترکیب یوتکتیک $C = 3.5\%$ ، $Si = 2.4\%$ و $P = 0.4\%$ ، سیالیت برای دمای باریزی $2600^{\circ}F$ برابر است با:

$$CF = \frac{3}{5} + 0.25 * \frac{2}{4} + 0.5 * \frac{0.4}{0.4} = 4.12$$

که در نتیجه سیالیت برابر است با

$$in = 36,388 - (14.9 * 4.12 + 0.05 * 2600) = 155$$

با افزایش دمای باریزی، سیالیت نیز افزایش می‌یابد (در دمای باریزی $2700^{\circ}F$ سیالیت برابر با $in = 41,388$ است). و نیز با کاهش ترکیب (افزایش محدوده‌ای که در آن انجماد صورت می‌گیرد) به سمت مقدار هیپویوتکتیک (مثلاً $C = 3.2\%$ ، $Si = 2.1\%$ و $P = 0.4\%$)، سیالیت در دمای باریزی $2600^{\circ}F$ به مقدار $in = 30.8$ کاهش می‌یابد.

بدیهی است سیالیت لازم برای پر کردن حفره قالب به اندازه مقطع قطعه ریختگی بستگی دارد. طبیعتاً مقاطع نازک برای پرشدن قبل از اینکه انجماد صورت بگیرد، به سیالیت بالاتر و در نتیجه دمای فوق گرمای بالاتری نیاز دارند. بر عکس قطعات ضخیم به سیالیت پائین‌تری نیاز دارند و نتیجتاً برای پرشدن موفقیت‌آمیز حفره قالب به فوق گرمای پائین‌تری نیاز دارند.

عوامل موثر بر سیالیت

در تعیین سیالیت مذاب، مشخصات فلز مذاب و مشخصات قالب هر دو موثر است. یکی از عوامل موثر بر سیالیت مذاب، قدرت جذب گرما توسط مواد قالب است. دو عامل متالورژیکی عمدہ بر سیالیت فلز مذاب تاثیر قابل توجهی دارند که عبارتند از

۱. **ترکیب شیمیائی فلز:** عامل اصلی دیگر موثر بر سیالیت، ترکیب شیمیائی است. فلزات خالص و آلیاژهای یوتکتیک بالاترین سیالیت را دارند. تغییر در ترکیب شیمیائی فلز باعث تغییر در الگوی انجماد (CFR) فلز یا آلیاژ می‌شود. آلیاژهای محلول جامد که محدوده انجماد آنها طولانی و فلز در شرایط خمیری است، سیالیت ضعیفی دارند. در حالیکه محدوده انجماد کوچک مانند فلزات خالص، محدودیتی بر سیالیت ایجاد نمی‌کند. معمولاً رابطه بین سیالیت و محدوده انجماد رابطه‌ای معکوس است. در شکل زیر رابطه بین ترکیب و سیالیت در یک سیستم آلیاژی نشان داده شده است.

شکل:

۲. **دمای فوق ذوب:** دما از عوامل بسیار مهمی است که بر سیالیت فلز مذاب به طور مستقیم موثر است.

دیگر عوامل موثر بر سیالیت:

عوامل بسیاری غیر از راهگاه، دما و ترکیب شیمیائی فلز مذاب بر توانایی آن برای پرکردن قالب موثر است. فقط در رابطه با مشخصات فلز، دیگر عوامل متالورژیکی زیر را می‌توان نام برد.

۳. ویسکوزیته فلز

۴. کشش سطحی فلز

۵. لاشهای اکسیدی سطح

۶. مقدار گاز جذب شده به ویژه گاز جذب شده در لاشهای سطحی

۷. آخالهای معلق در فلز

۸. آخالهای رسوب کننده در طی انجماد

از عوامل فوق، دو عامل اول بسیار مهمند. در رابطه با گرمای فوق ذوب، چنین استدلال می‌کنند که فلزی که تا دمای بالاتری گرم شده است زمان بیشتری در قالب به صورت مذاب باقی می‌ماند لذا فاصله بیشتری را طی می‌کند. بحث صفحه ۲۰۲ رزنتم در رابطه با شکل ۸/۱۹ ترجمه و اضافه شود.

اثر شیمی فلز بر سیالیت

با توجه به اینکه منحنیهای سیالیت با هم موازی می‌باشند لذا رابطه کلی سیالیت بر حسب دما و ترکیب وجود دارد. اگر خط سیالیت ثابت در منحنی رسم شود (منحنی $5/3$ فلین)، برای مثال در $in 30$ ، آهنها می‌توانند متعدد رابطه بین دمای باربریزی و نقطه انجماد را نشان می‌دهند که در جدول ۱-۵ آمده است. افزایش دمای باربریزی لازم که به یک سیالیت در آهن ۴ و ۱ منجر شود، برای مثال، تقریباً برابر با اختلاف در دمای انجماد است. به عبارت دیگر سیالیت در ریخته گری عبارتست از مجموع سیالیت‌های موجود در کل محدوده دمائی، از دمای باربریزی تا دمای انجماد است.

ب) روش لوله مکنده

نزدیک‌ترین رویکرد به استانداردسازی کامل، در آزمون سیالیت خلاء توسط راگون (Ragone)، آدامس (Adams) و تیلور (Taylor) حاصل شده است (شکل زیر).

شکل ۱/۲ ص ۱۵ Beeley

شکل:

با استفاده از این دستگاه، فلز مذاب در داخل لوله‌ای شیشه‌ای و صاف تحت مکش ایجاد شده با خلاء، جزئی حرکت می‌کند. به این منظور، ابتدا لوله‌ای شیشه‌ای یا فلزی با زاویه به داخل مذاب فرو برد می‌شود. سپس شیری که انتهای فوقانی لوله را به یک مخزن خلاء متصل می‌کند باز می‌شود. فلز مذاب بر اثر هد فشار حاصل از تفاوت فشار اتمسفر و داخل مخزن، به داخل لوله مکیده شده و بالا می‌رود. ارتفاع مذاب به عنوان شاخصی از سیالیت در نظر گرفته می‌شود. این روش دو مزیت دارد که عبارتند از:

۱. مشاهده مستقیم ارتفاع فلز در طی حرکت مذاب ممکن است.

۲. این روش نسبت به روش ریخته‌گری ماربیچ در ماسه ساده‌تر است.

۳. اندازه‌گیری سیالیت به عنوان خاصیت فلز به تنهایی و بدون اثر قالب انجام می‌شود.

۴. با توجه به مشخص بودن فشار ارتفاع، خطال انسانی در باربریزی حذف می‌شود.

شیب حرارتی و شرایط جوانه‌زنی در لوله فلزی و شیشه‌ای با جوانه زنی و شیب حرارتی در ماسه تفاوت دارد.

کاربرد یافته‌های سیالیت در ریخته‌گری

پرسش ۱: چگونه می‌توان یافته‌های ازمون تعیین سیالیت به روش ریخته‌گری ماربیچی را به مسائل ریخته‌گری اعمال کرد؟

پرسش ۲: از آنجائیکه سیالیت تابعی از دمای حلایت خط مایع (Liquidus) است، آیا می‌توان مورد اخیر را از پیش تعیین کرد؟

آزمایش ۲- تعیین دانه‌بندی ماسه با الکهای استاندارد

اکثر خواص ماسه‌ها به توزیع دانه‌بندی و اندازه متوسط دانه‌های آن بستگی دارد. این مشخصه‌ها با انجام آزمایش دانه‌بندی و با استفاده از الکهای استاندارد^۱ (AFS) تعیین می‌شوند.

روش آزمایش

پنجاه (۵۰) گرم از ماسه خشک شده و یا از ماسه‌های باقیمانده از آزمایش تعیین خاک (مطابق با استاندارد AFS) که گاهی نیز ممکن است از ۵۰ گرم کمتر باشد، وزن شود. سپس نمونه بر روی الک بالایی، سری الکهای آزمایش قرار داده شود و بمدت ۱۵ دقیقه در دستگاه مرتعش، تکان داده شود. در جدول زیر شماره الکها و اندازه متوسط سوراخهای آن با ذکر یک مثال داده شده است. پس از ۱۵ دقیقه، مقدار ماسه‌ی باقیمانده روی هر الک، وزن شود و درصد آن نسبت به کل نمونه محاسبه شود. آنگاه با استفاده از این نتایج:

۱. منحنی توزیع دانه‌بندی و همچنین منحنی درصد تجمعی^۲ را که بیانگر مقدار ماسه‌ای است که از الک به خصوص درشت‌تر است، رسم شود.

۲. عدد متوسط نرمه دانه‌ها^۳ محاسبه شود. برای محاسبه این عدد درصد باقیمانده روی هر الک، در اندازه الک قبلی ضرب می‌شود (ضریب مربوطه در جدول زیر داده شده است) زیرا اندازه واقعی هر ماسه، الکی است که ماسه از داخل آن عبور کرده است. سپس مجموع این حاصلضربها، بر درصد کل دانه‌های ماسه تقسیم شود و خارج قسمت، محاسبه شود. طبق تعریف عدد متوسط نرمه‌ی ماسه، متوسط اندازه دانه‌هاست و تقریباً بیانگر شماره الکی است که اگر کلیه دانه‌ها یک اندازه بودند از داخل آن عبور می‌کردند. این عدد با سطح واحد وزن ذرات بدون در نظر گرفتن خاک متناسب است، لازم به ذکر است که این عدد حاوی هیچگونه اطلاعاتی در زمینه توزیع دانه‌ها نیست، زیرا ممکن است دو ماسه با توزیع دانه‌بندی متفاوت دارای عدد متوسط نرمه یکسانی باشند.

ماسه استاندارد AFS

ماسه استاندارد AFS ماسه سیلیسی شسته و خشک شده‌ای با دانه‌های کروی است که عدد متوسط نرمه آن 50 ± 1 است که 100 درصد آن از الک 40 میلی‌متر^۴، 95 درصد آن از الک 50 میلی‌متر عبور کرده و بقیه بر روی الک 70 میلی‌متر باقی ماند و هر مقدار که از الک 70 میلی‌متر عبور می‌کند روی الک 100 میلی‌متر باقی ماند. بعلت اینکه اکثر ریخته‌گران ماسه استاندارد AFS را ماسه درشتی می‌دانند، ماسه آزمایش ثانویه‌ای^۵ AFS نیز به جای ماسه استاندارد وجود دارد که ماسه سیلیسی شسته شده با دانه‌بندی زیر است.

جدول: شماره الکها و نتایج حاصل از آزمایش یک نمونه ماسه ریخته‌گری

شماره الک آمریکایی	درصد تجمعی	مقدار باقیمانده روی هر الک
۲۰	۰-۱	۰-۱
۳۰	۰-۱	۰-۱
۴۰	۰-۱	۰-۱
۵۰	۲-۵	۲-۴
۷۰	۲۰-۳۰	۱۸-۲۵
۱۰۰	۶۰-۷۰	۳۷-۴۳

^۱ American Foundry Society (AFS), Sieve Analysis

^۲ Cumulative percentage

^۳ Average grain fineness number (gfn)

^۴ میلی‌متر: طبق تعریف، تعداد سوراخهای الک در طول یک اینچ میلی‌متر (mesh) نامیده می‌شود.

^۵ AFS Secondary Testing Sand

۸۸-۹۳	۲۳-۲۹	۱۴۰
۸۹-۱۰۰	۶-۱۱	۲۰۰
۹۹-۱۰۰	۰-۲	۲۷۰
۱۰۰-۱۰۰	۰-۱	ظرف زیرین

نتیجه این آزمایش کمکی به حفظ یکنواختی خواص ماسه کرده و مبنای برای انتخاب و خرید آن بشمار می‌رود.

جدول الکها و محاسبات دانه بندی و عدد نرمه‌های ماسه

شماره الکهای آمریکایی	شماره الکهای Tyler	سوراخهای الک mm	قطر سیمها in	مقدار باقیمانده روی هر الک از ۵۰ گرم		ضریب	حاصلضرب
				گرم	درصد		
۶	۶	۳/۳۲۷	.۰/۰۳۶	-	-	۳	-
۱۲	۱۰	۱/۶۵۱	.۰/۰۳۲	-	-	۵	-
۲۰	۲۰	۰/۸۲۳	.۰/۰۱۷۲	-	-	۱۰	-
۳۰	۲۸	۰/۰۵۸۹	.۰/۰۱۲۵	-	-	۲۰	-
۴۰	۳۵	۰/۴۱۴	.۰/۰۱۲۲	.۰/۷	۱/۴	۳۰	۴۲/۰
۵۰	۴۸	۰/۲۹۵	.۰/۰۰۹۲	.۷/۷	۱۵/۴	۴۰	۶۱۶/۰
۷۰	۶۵	۰/۲۰۸	.۰/۰۰۷۲	۱۷/۸۵	۳۵/۷	۵۰	۱۷۸۵
۱۰۰	۱۰۰	۰/۱۴۷	.۰/۰۰۴۲	۱۴/۲	۲۸/۴	۷۰	۱۹۸۸
۱۴۰	۱۵۰	۰/۱۰۴	.۰/۰۰۲۶	۷/۴	۱۴/۸	۱۰۰	۱۴۸۰
۲۰۰	۲۰۰	۰/۰۷۴	.۰/۰۰۲۱	۱/۶۵	۳۱/۳	۱۴۰	۴۶۲
۲۷۰	۲۷۰	۰/۰۵۳	.۰/۰۰۱۶	-	-	۲۰۰	-
ظرف زیرین	ظرف زیرین	-	-	.۰/۵	۱/۰	۳۰۰	۳۰۰
جمع	-	-	-	۵۰/۰	۱۰۰	-	۶۶۳۷

$$AFS\ No. = \frac{۶۶۷۳}{۱۰۰} = ۶۶.۷۳$$

مسائل حل شده

پرسش ۱: چرا دمای جوانه‌زنی همگن، همیشه از دمای انجماد تعادلی پائین‌تر است. چه عاملی باعث تولید جوانه می‌شود؟

پاسخ: دمایی که در آن جوانه‌زنی همگن اتفاق می‌افتد همیشه از دمای انجماد تعادلی، پائین‌تر است، زیرا بایستی بر نیروهای کشش سطحی که مانع رشد جوانه می‌شوند فائق آئیم. عامل تولید جوانه اختلاف انرژی فازهای مذاب و جامد است. این مقدار را، تغییر انرژی آزاد حجمی می‌نامند و با ΔG_v نشان می‌دهند که واحد آن (cal/cm^3) است.


پرسش ۲: ثابت کنید که شعاع بحرانی جوانه در هنگام انجماد از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$r^* = \frac{2g}{\Delta G_v}$$

پاسخ: اگر جوانه‌ای کروی با شعاع r تشکیل شود، تغییر انرژی آزاد کل برابر با مجموع انرژی آزاد حجمی و انرژی آزاد سطحی است. تغییر انرژی آزاد حجمی برای تشکیل جوانه‌ای کروی به شعاع r برابر با $\frac{4}{3}\pi r^3 \Delta G_v$ است. انرژی لازم برای ایجاد سطح جدید، تابعی از کشش سطحی^۱ (واحد آن ارگ بر سانتیمتر مربع ergs/cm^2) برابر با rg است. نتیجتاً، تغییر انرژی آزاد کل واکنش انجماد برابر است با:

$$\Delta G_{Total} = -\frac{4}{3}\pi r^3 \Delta G_v + \frac{4}{3}\pi r^3 g \quad (1)$$

در شکل زیر منحنی ΔG_{Total} بر حسب اندازه شعاع جوانه رسم شده است.



شکل: منحنی تغییرات انرژی آزاد بر حسب تابعی از شعاع جوانه

برای بدست آوردن r^* از معادله ۱ نسبت به شعاع، مشتق می‌گیریم و آن را مساوی صفر قرار می‌دهیم.

$$\frac{\partial \Delta G_{Total}}{\partial r} = -\frac{4}{3}\pi r^2 \Delta G_v + \frac{4}{3}\pi r^2 g = 0$$


$$-\frac{4}{3}\pi r^2 \Delta G_v + \frac{4}{3}\pi r^2 g = 0$$

یا

$$r^* = \frac{2g}{\Delta G_v}$$

پرسش ۳: با توجه به منحنی پیشرفت انجماد دو آلیاژ در شکلهای زیر، CFR را برای این دو آلیاژ محاسبه کنید و تعیین کنید که ریخته‌گری کدامیک از این دو آلیاژ مشکل‌تر است؟

^۱ Surface tension



پاسخ: با استفاده از فرمول زیر و نیز منحنی‌های فوق، CFR را برای هر کدام از این دو آلیاش، محاسبه می‌کنیم.

$$CFR = \frac{a - b}{a - d}$$

که در آن

a پایان انجماد در مرکز

b شروع انجماد در مرکز

d شروع انجماد در فصل مشترک

$$CFR = \frac{9.6 - 7.1}{9.6 - 0} \times 100 = 26 \quad \text{مونل مبرد}$$

$$CFR = \frac{61 - 22}{61 - 0} \times 100 = 63.9 \quad \text{مونل ماسه}$$

$$CFR = \frac{5.5 - 4.7}{5.5 - 0} \times 100 = 14.5 \quad \text{سرب مبرد}$$

$$CFR = \frac{34 - 30}{34 - 2} \times 100 = 12.5 \quad \text{سرب ماسه}$$

همانگونه که از نتایج مشخص است، ریخته‌گری آلیاش مونل در ماسه مشکل‌تر است.

پرسش ۴: معايب فرایند ریخته‌گری در قالب ماسه‌ای را نام ببرید.

پاسخ: (الف) عدم امکان ریخته‌گری قطعات بزرگ (ب) پائین بودن دقت اندازه‌ها

پرسش ۵: فرایند ریخته‌گری Antioch را توضیح دهید.

پاسخ: روش Antioch، روش دیگری از ریخته‌گری در قالب گچی است که برای ریخته‌گری قطعات مهندسی پیچیده استفاده می‌شود. مزیت عمدۀ این روش در آن است که قالب گچی نفوذپذیری بالائی دارد. در این روش، برای تولید قالب، آب را به مخلوط خشکی از ژیپس، ماسه، پنبه نسوز، تالک و سیلیکات سدیم اضافه می‌کنند تا دوغاب تهیه شود سپس آن را با شیلنگ به داخل قالب تخلیه می‌کنند. مخلوط در ابتدا گیرش اولیه‌ای دارد پس از شش ساعت در دمای اتاق در اتوکلاوی با ۲ اتمسفر فشار قرار می‌دهند. پس از آن قالب را ۱۲ ساعت در هوا قرار می‌دهند تا بهبود یابد و نهایتاً در خشک کن و دمای 230°C خشک می‌کنند.

پرسش ۶: فلزات ریخته‌گری به چند دسته تقسیم می‌شوند نام ببرید؟ آلومینیم و چدن خاکستری جزء کدام دسته محسوب می‌شوند؟

پاسخ: به دو دسته عمدۀ آهنی و غیر آهنی تقسیم بندی می‌کنند. گروه آهنی خود به دو گروه فولاد و چدن تقسیم می‌شود. آلومینیم به گروه غیرآهنی و چدن خاکستری به گروه آهنی وابسته‌اند.

پرسش ۷: رطوبت ماسه را چگونه تعیین می‌کنند به طور مختصر توضیح دهید؟

پاسخ: ۵۰ گرم از ماسه را وزن کرده و به مدت ۲ ساعت در دمای 105°C (220°F) خشک می‌کنیم تا به وزن ثابتی برسد. سپس مجدداً آن را وزن (m) می‌کنیم. دو برابر افت وزنی مقدار درصد رطوبت ماسه را نشان می‌دهد.

$$2^*(50-\text{m}) = \text{درصد رطوبت}$$

پرسش ۸: قطعه‌ای با سطح مقطع $in^2 20$ * و به ارتفاع ۵ را با راهگاهی تحتانی و با ارتفاع کل 9 in و سطح مقطعی برابر با $1/5\text{ in}^2$ باریزی می‌کنند. زمان باریزی را محاسبه کنید. اگر این قطعه با همین راهگاه، اما از قسمت فوقانی قطعه باریزی شود، زمان باریزی چقدر خواهد بود؟ ($g = 32.2\text{ ft/sec}$)

پاسخ: چون راهگاه تحتانی است، از فرمول

$$t_f = \frac{2A_m}{A_g \sqrt{2g}} (\sqrt{h_t} - \sqrt{h_t - h_m})$$

استفاده می‌کنیم. با جایگذاری مقادیر خواهیم داشت.

$$t_f = \frac{2 \times 10 \times 20}{1.5 \sqrt{2 \times 12 \times 32.2}} (\sqrt{9} - \sqrt{9 - 5}) = 9.59 \text{ sec}$$

برای محاسبه زمان باریزی از قسمت فوقانی از فرمول

$$t_f = \frac{V}{Q} = \frac{V}{Av}$$

استفاده می‌کنیم. با جایگذاری مقادیر خواهیم داشت.

$$t_f = \frac{5 \times 10 \times 20}{1.5 \sqrt{2 \times gh}} = \frac{5 \times 10 \times 20}{1.5 \sqrt{2 \times 12 \times 32.2 \times 9}} = 7.99 \text{ sec} \cong 8 \text{ sec}$$

پرسش ۹: قطعه‌ای مکعبی شکل از جنس فولاد و به ضلع 66 cm در قالب ماسه‌ای که ثابت قالب آن (B) برابر با 885 sec/cm^3 است ریخته‌گری می‌کنیم. زمان انجماد قطعه را محاسبه کنید. اگر مکعب بزرگتر شود بطوریکه حجم آن دو برابر شود، زمان انجماد چند برابر خواهد شد؟

پاسخ: زمان انجماد قطعه را از رابطه چورینف محاسبه می‌کنیم.

$$t_{s_1} = B \left(\frac{V}{A} \right)^3 = 0.885 \left(\frac{66 \times 66 \times 66}{6 \times 66 \times 66} \right)^3 = 0.885 (11)^3 = 107.085 \text{ sec}$$

اگر حجم قطعه دو برابر شود بایستی ضلع مکعب (b) را در حالت جدید محاسبه کنیم، که در نتیجه خواهیم داشت.

$$b^3 = 2 \times V = 2 \times 66^3 \rightarrow b = 83.15 \text{ cm}$$

مجدداً زمان انجماد را از رابطه چورینف محاسبه می‌کنیم، لذا خواهیم داشت.

$$t_{s_2} = B \left(\frac{V}{A} \right)^3 = 0.885 \left(\frac{83.15 \times 83.15 \times 83.15}{6 \times 83.15 \times 83.15} \right)^3 = 169.99 \text{ sec}$$

برای تعیین چند برابر شدن زمان انجماد، را بر تقسیم می‌کنیم، نتیجه عبارتست از.

$$\frac{t_{s_2}}{t_{s_1}} = \frac{169.99}{107.085} = 1.587$$

پرسش ۱۰: الف) چه عواملی تعیین کننده کافی بودن منبع تغذیه می‌باشد؟ ب) چه عواملی تعیین کننده اقتصادی بودن منبع به شمار می‌رود؟

پاسخ:

الف) منبع تغذیه بایستی بعد از قطعه منجمد شود و برای تغذیه انقباض حاصل از انجماد فلز کافی داشته باشد.

ب) حداقل ضایعات را داشته باشد. محل قرار گرفتن آن مناسب باشد تا بتواند کاملاً موثر باشد.

پرسش ۱۱: چه عواملی برای تعیین محل منبع تغذیه یک قطعه ریخته‌گری بایستی مد نظر قرار گیرد؟

پاسخ: بایستی در تمام قسمتهای قطعه‌ای که باید تغذیه شود، فشار مذاب مثبتی ایجاد کند.

پرسش ۱۲: با محاسبه نشان دهید که یک منبع تغذیه کور (blind) تا چه ارتفاعی می‌تواند قطعه فولادی را در شرایط ایده‌آل تغذیه کند؟

پاسخ:

پرسش ۱۳: چه عواملی استفاده از منبع‌های تغذیه پوشیده را محدود می‌کند؟

پاسخ:

پرسش ۱۴: در منبع‌های تغذیه پوشیده، هدف از بکار بردن ماهیچه ماسه‌ای یا گرافیتی چیست؟

پاسخ: برای ایجاد فشار اتمسفر به منبع تغذیه شکل ۶،

پرسش ۱۵: ایده‌آل‌ترین شکل یک منبع تغذیه کدام است؟ عملی‌ترین شکل آن کدام است؟

پاسخ:

پرسش ۱۶: عواملی را که برای تعیین اندازه و سطح تماس منبع‌های تغذیه لازم است به طور روشن توضیح دهید.

پاسخ:

پرسش ۱۷:

پاسخ:

۱. آزادی عمل بیشتری در تعیین محل منبع بسته وجود دارد.


۲. منبع بسته می‌تواند از منبع تغذیه‌ی باز قابل مقایسه با آن کوچکتر باشد.

۳. منبع پوشیده می‌تواند از قطعه به راحتی جدا شود.


از معایب منبع پوشیده

پرسش ۱۸: همانگونه که در شکلهای زیر ملاحظه می‌شود، در سطح مس اکسیدزدائی شده لایه نازکی از بلورهای اتفاقی تشکیل شده و سپس با بلورهای ستونی تا مرکز ادامه یافته است. اما در مس اکسیدشده حتی در مرکز نیز بلورهای اتفاقی تشکیل شده است. چرا؟

(توجه: دمای ذوب مس خالص 1083°C و دمای ذوب اکسید مس (Cu_2O) برابر با 1236°C است).



مس+تی اکسید نزدیک



مس اکسید متده

پاسخ: نقطه ذوب مس خالص 1083°C ولی نقطه ذوب اکسید مس (Cu_2O) برابر با 1236°C است. در مس اکسیدزدائی شده هیچگونه جوانه خارجی (عامل جوانه‌زا) برای جوانه‌زنی و رشد وجود ندارد فقط سطح قالب به عنوان جوانه‌های غیرهمگن عمل می‌کنند و تشکیل جوانه در داخل مذاب مس خالص باید به روش همگن باشد که مشکل است. در نتیجه جوانه‌های اتفاقی در سطح قالب تشکیل و تا مرکز ادامه می‌یابند، اما در مس اکسیدشده، ذرات اکسید مس در تمام مذاب موجود است که به عنوان جوانه عمل می‌کنند و جوانه‌زنی به روش غیرهمگن است.

پرسش ۱۹: مقدار گرمائی که در مدت زمان t از سطح مقطع مشترک مذاب و قالب (A) انتقال می‌یابد برابر است با

$$Q = A \frac{\gamma k(T_v - T_0)t}{a_{mold}}$$

که در این رابطه

دما سطح مشترک فلز با قالب T_v

دما اولیه قالب T_0

ضریب نفوذ حرارتی قالب a

هدایت حرارتی قالب k

اگر مذابی را که گرمای ویژه‌ی آن برابر با C_m و گرمای نهان ذوب آن در واحد وزن L_m و از دمای T_p باریزی شود، زمان لازم برای انجماد فلز تا ضخامت d_t را محاسبه کنید.

پاسخ: سطح قالب پس از باریزی، به طور نگهانی از دمای اولیه T_0 به دمای T_v افزایش می‌باید و در طی انجماد در دمای T_v ثابت می‌ماند. ورقی به ضخامت d_t را در نظر بگیرید که مساحت وجهه اصلی آن A باشد. مقدار حرارتی که باید منتقل شود حرارت ماورای ذوب و گرمای نهان ذوب است، که A مساحت سطح یکی از وجهه است. برای انجماد مذابی به ضخامت d_t مقدار حرارتی که باید منتقل شود برابر است با:

$$Q = Ad_t r_m C_m (T_p - T_v) + Ad_t r_m L_m$$

یا

$$Q = Ad_t r_m [L_m + C_m (T_p - T_v)]$$

با مساوی قرار دادن این مقدار با حرارتی که منتقل می‌شود، خواهیم داشت.


$$Ad_t r_m [L_m + C_m (T_p - T_v)] = A \frac{\gamma k(T_v - T_0)t}{a_{mold}}$$

یا


$$d_t = \frac{\gamma k(T_v - T_0)t}{a_{mold} r_m [L_m + C_m (T_p - T_v)]}$$

$$d_t = B' t$$

پرسش ۲۰: برای ریخته‌گری قطعه‌ای به شکل و ابعاد زیر،



حجم منبع تغذیه را با توجه به منحنیهای زیر محاسبه کنید (مذاب فولاد ۳۰٪ کربن).



پاسخ: ابتدا ضریب SF را محاسبه می‌کنیم.

$$SF = \frac{L + W}{T} = \frac{40 + 50}{4.5} = 20$$

با استفاده از شکل

$$\frac{V_r}{V_c} = 0.22$$


$$\frac{T_p}{T_c} = \frac{1}{4.5} = 0.22$$

درصد حجم ضمیمه که بایستی به حجم قطعه اضافه شود برابر است با $0/14$
حجم کل برابر خواهد بود با

$$V_{total} = V_c + \% \text{ parasitie vol} = 40 \times 50 \times 4.5 + 40 \times 1 \times 1 \times 0.14 = 9005.6 \text{ in}^3$$

$$V_r = 0.22 \times V_c = 0.22 \times 9005.6 = 1981.23 \text{ in}^3$$

پرسش ۲۱: اگر در مسئله قبل منبع تغذیه را استوانه‌ای با انتهای کروی که قطر و ارتفاع استوانه با هم برابر باشند در نظر بگیریم ابعاد آن را محاسبه کنید و شکل آن را رسم کنید.
پاسخ: شکل منبع تغذیه با توجه به داده‌های مسئله به صورت زیر است.



لذا حجم این منبع تغذیه برابر خواهد بود با


$$\frac{1}{2} \left(\frac{4}{3} \pi p \right) \left(\frac{D}{2} \right)^2 + p \left(\frac{D}{2} \right)^2 D = \frac{\pi}{3} D^3 = \text{حجم منبع تغذیه}$$

که با جایگذاری خواهیم داشت.

$$\frac{\pi}{3} D^3 = 1981.23 \rightarrow D = 12.368 \text{ in}$$

پرسش ۲۲: منحنیهای پیشرفته انجاماد برخی آلیاژها در زیر داده شده است. برای هر منحنی (انجاماد در قالب ماسه یا انجاماد تبریدی) CFR را محاسبه کنید. بر اساس تجربیات حاصل، تغذیه آلیاژهایی که CFR آنها از $\% 70$ بیشتر باشد،

مشکل است، به نظر شما تغذیه کدامیک از این آلیاژها، مشکل‌تر است. برای ریخته‌گری قطعه‌ای سالم از این آلیاژ، چه راه حلی را پیشنهاد می‌کنید؟



پاسخ: با استفاده از رابطه

$$CFR = \frac{a - b}{a - d}$$

که در آن

پایان انجماد در مرکز a

شروع انجماد در مرکز b

شروع انجماد در فصل مشترک d

است، خواهیم داشت.

نوع فلز	مبعد				ماشه				CFR	d	b	a
	CFR	d	b	a	CFR	d	b	a				
فولاد ۱۲٪ کروم	۱۰	.	۹	۱۰	۳۴	.	۳۰	۴۵				
فولاد ۱۸-۸	۱۱	.	۸,۵	۹,۵	۳۴	.	۲۸	۴۲				
مونل	۲۶	.	۷,۱	۹,۶	۶۴	.	۲۲	۶۰				
برنز ۱۰-۲	۵۱	.	۴,۳	۸,۸	۹۲	.	۷	۸۶				
سرب ۹۹%	۱۳	.	۴,۸	۵,۵	۱۶	۳	۳۰	۲۵				

با توجه به نتایج CFR تغذیه بروز ۱۰-۲-۸۸ مشکل است. ریخته‌گری آن بایستی در شرایط تبریدی صورت گیرد.

پرسش ۲۳: تامین مذاب تغذیه به چه عواملی بستگی دارد؟ نام ببرید.

پاسخ: به عوامل زیر بستگی دارد که عبارتند از

۱. شکل منبع تغذیه

۲. اندازه‌ی منبع تغذیه که تابعی از شکل قطعه ریخته‌گری است.

۳. محل قرارگرفتن منبع تغذیه
۴. تجمع قطعات ریخته‌گری برای استفاده از یک منبع
۵. اتصال منبع تغذیه به قطعه ریخته‌گری
۶. استفاده از مبرد
۷. استفاده از عایق‌ها و مواد گرمایش
۸. شرایط خاص ناشی از اتصال قطعات

پرسش ۲۴: منبع تغذیه بایستی چه خصوصیتی را دارا باشد؟

پاسخ: بایستی دارای دو خصوصیت مستقل زیر باشد.

۱. منبع تغذیه بایستی از قطعه ریخته‌گری دیرتر منجمد شود.
۲. منبع تغذیه برای جبران انقباض، مذاب کافی را تامین کند.

پرسش ۲۵: تفاوت تغذیه‌گذاری چدن خاکستری با تغذیه‌گذاری دیگر فلزات چیست؟ توضیح دهید.

پاسخ: در چدن خاکستری، در هنگام انجماد گرافیت تشکیل می‌شود که با انبساط حجم همراه است. اگر انبساط گرافیت تشکیل شده، برابر انقباض حاصل از انجماد باشد به تغذیه‌گذاری نیازی نیست ولی کمتر باشد به تناسب به تغذیه نیاز است و اگر بیشتر باشد، منبع تغذیه بایستی زودتر منجمد شود.

پرسش ۲۶: قانون پیوستگی چیست؟ شرح دهید.

پاسخ: این قانون بیان می‌دارد که اگر سیستم غیرقابل نفوذی با مایع غیرقابل نفوذی پرشده باشد، رابطه زیر برقرار است.

$$Q = A_1 V_1 = A_2 V_2$$

که در این رابطه

سطح مقطع و سرعت مذاب در نقطه ۱ V_1 و A_1

سطح مقطع و سرعت مذاب در نقطه ۲ V_2 و A_2

است.

پرسش ۲۷: دلیل ایجاد مکش در راهگاه قائم چیست؟ راه جلوگیری از آن چگونه است؟ (اثبات لازم است).

پاسخ: با اعمال معادله برنولی برای دو نقطه ۱ و ۳ خواهیم داشت.

$$\begin{aligned} h_t + \frac{14.7}{w} + 0 &= 0 + \frac{14.7}{w} + \frac{v^2}{2g} \rightarrow v_t = \sqrt{2gh_t} \\ h_t + \frac{p_t}{w} + \frac{v^2}{2g} &= 0 + \frac{14.7}{w} + \frac{v^2}{2g} \rightarrow v_t = \sqrt{2gh_c} \\ p_t = 14.7 - \frac{w}{2g} v^2 &= 14.7 - wh_c \end{aligned}$$

پرسش ۲۸: برای صادق بودن معادله برنولی چه فرضیاتی لازم است؟

پاسخ: دو فرض زیر ضروری است.

۱. از اصطکاک صرف نظر می‌شود.

۲. مایع غیرقابل نفوذ است.

پرسش ۲۹: دمای باریزی فلزی 120°F بالاتر از دمای ذوب آن است. انقباض حجمی مذاب به ازای هر 100°F برابر با $1/6.5\%$ و انبساط حجمی حاصل از انجماد $2/8\%$ و نیز انقباض آن از دمای انجماد تا دمای اتاق $6/5\%$ است. محاسبه

کنید که اگر این فلز از دمای باریزی ریخته‌گری شود:

۱. انقباض کل از دمای باریزی تا دمای اتاق چقدر است.

۲. آیا این قطعه به منبع تغذیه نیاز دارد یا خیر؟ پاسخ خود را کاملاً شرح دهید.
 ۳. به نظر شما، فلز فوق چه نوع فلزی است؟
 پاسخ: فرض کنید که حجم مذاب در دمای باریزی برابر با V باشد. انقباض حجمی به ازای هر درجه فارنهایت برابر است با

$\% \frac{120^{\circ}F}{1.605 \times 100^{\circ}F} = \% 1.926$	درصد انقباض به ازای $120^{\circ}F$ سردشدن
$\Delta V = \frac{1.926}{100} \times V = 0.01926 \times V$	انقباض مذاب از دمای باریزی تا دمای انجماد
$V_r = V - 0.01926 \times V = (1 - 0.01926) \times V = 0.981 \times V$	حجم مذاب در دمای انجماد
$\Delta V = 0.98074 \times V \times \frac{2.8}{100} = 0.02746 \times V$	انبساط حاصل از انجماد
$V_r = 0.98074 \times V + 0.02746 \times V = 1.0082 \times V$	حجم قطعه پس از انجماد
$\Delta V = 1.0082 \times V \times \frac{4.5}{100} = 0.045369 \times V$	انقباض قطعه تا دمای اتاق
$V_r = 1.0082 \times V - 0.045369 \times V = 0.9628 \times V$	حجم قطعه در دمای اتاق
$\frac{V - 0.9628 \times V}{V} \times 100 = 3.717$	انقباض کل

پرسش ۳۰: فوق تبرید ساختمانی را به طور روشن (constitutional supercooling) توضیح دهید?
 پاسخ:

پرسش ۳۱: برای تشکیل جوانه‌ای کروی، شعاع بحرانی و انرژی آزاد بحرانی (تغییرات) از روابط زیر بدست می‌آید.

$$r^* = \frac{2g}{\Delta G_v}$$

$$\Delta G^* = \frac{16 \rho g r^*}{3 \Delta G_v}$$

ثابت کنید که رابطه ΔG^* با حجم جوانه بحرانی V^* به صورت زیر است.

$$\Delta G^* = -\frac{V^*}{2} \Delta G_v$$

پاسخ:

پرسش ۳۲:

پاسخ: بایستی دارای دو خصوصیت مستقل زیر باشد.

۳. منبع تغذیه بایستی از قطعه ریخته‌گری دیرتر منجمد شود.

۴. منبع تغذیه برای جبران انقباض، مذاب کافی را تامین کند.

پرسش ۳۳: معادله کاین (Caine) برای تقدیم‌گذاری فولاد $3/40$ درصد کربن عبارتست از

$$x = \frac{0.12}{y - 0.05} + 1.0$$

که در این رابطه، x نسبت انجماد (Freezing ratio) و y نسبت حجم تغذیه به حجم قطعه است. با توجه به فرمول فوق منبع تغذیه لازم را برای قطعه‌ای به ابعاد $in^{*} 2^{*} 5^{*} 10$ را محاسبه کنید. اگر منبع تغذیه استوانه‌ای به قطر و ارتفاع برابر باشد، ابعاد آن را مشخص کنید.

پاسخ:

پرسش ۳۴: در کارگاهی چدن خام با ترکیب شیمیائی زیر ریخته‌گری می‌شود.

Mn	P	S	Si	C	عنصر
۱/۰	۰/۵	۰/۰۵	۲/۲	۳/۲۵	درصد (%)

برای اینکه چدن فوق به منبع تغذیه نیازی نداشته باشد چه مقدار (درصد) فروسیلیس نیاز است (فروسیلیس %۵۰)

پاسخ:

پرسش ۱: توضیح دهید که اثر گیپس-تماسون چیست؟ و تاثیر آن بر شعاع نوک رشد دندانی فلز خالص چگونه است؟

پاسخ: انرژی آزاد گیپس ذره‌ی در حال انجماد (ذره بتا در زمینه آلفا، در شکل زیر - الف) با فشار اضافی که ذره بتا بر اثر


انحنای خود، ایجاد می‌کند، افزایش می‌باید.

این فشار اضافی برابر است با

$$\Delta P = \frac{2g_{ab}}{r}$$

از آنجاییکه $\Delta G_r = \frac{2g_{ab} \times V_m}{r} = \Delta S_f \times \Delta T$ است، $\Delta G_r \times V_m = \Delta G$ با کاهش

r افزایش می‌باید، همانگونه که در شکل زیر ب نشان داده شده است.



این اثر بر غلظتهای تعادلی اثر میکند (به مماس در شکل ب مراجعه شود)، تمایل به درشت شدن را توضیح میدهد، و دمای در نوک دندربیت در حال رشد را کاهش میدهد. به صفحه ۲۰۶ و ۲۰۷ پورتر-استرلینگ مراجعه شود.


پرسش ۲: شکلهای رسم کنید که توزیع ترکیب شیمیائی را پس از انجماد در طول یک میله و برای $k > 1$ نشان دهد.

(الف) برای حالتی که هیچگونه نفوذی صورت نمی‌گیرد و در مذاب اختلاط کامل انجام نمی‌شود.

(ب) برای حالتی که هیچگونه نفوذی صورت نمی‌گیرد و در مذاب نیز اختلاط انجام نمی‌شود.

(Porter Easterling, problem ۴, ۱۳)

پاسخ: نمودار الف (شکل زیر) نوعی نمودار فازی برای $k > 1$ است. (در این مورد $3 < k$ است.)




(شکل الف)

تغییرات ترکیب در طول میله را می‌توان با معادله زیر محاسبه کرد.


$$X_S = kX_o(1 - f_S)^{(k-1)}$$

نتیجه برای $3 < k$ در شکل ب نشان داده شده است.



(شکل ب)

f_S با فاصله در طول میله متناسب است. توجه کنید که ترکیب نهایی که منجمد می‌شود حلال خالص $X_S^0 = 0$ است. برای حالتی که هیچگونه نفوذی در جامد صورت نمی‌گیرد و در مذاب نیز اختلاط انجام نمی‌شود منحنی به صورت زیر است.



پرسش ۳: فوق تبرید ساختمانی چیست؟ و ارتباط آن با انجماد سلولی چگونه است؟


پاسخ: فوق تبرید ساختمانی یا فوق تبرید ترکیب شیمیائی عبارت از اثری است که در آلیاژ در حال انجماد بدليل این حقیقت که انجماد با جدایش ترکیب اتفاق می‌افتد. هسته جامد از نظر ماده حل شده دارای ترکیب کمتر (یا بیشتر) از مذاب است. نتیجه آن است که حتی اگر، جامد در تماس با مذاب فوق گرم شده (برای فلزات خالص این موضوع منجر به رشد پایدار تخت می‌شود) فصل مشترک S/L میتواند ناپایدار شود زیرا دمای واقعی مذاب به طور منطقه‌ای از دمای تعادلی مذابی که از نمودار فاز بدست می‌آید سرددتر است. این فوق تبرید منطقه‌ای در جلوی فصل مشترک باعث ناپایداری و بنابر این رشد سلولس می‌شود شکل ۴،۲۳ در پورتر استرلینگ

پرسش ۴: سیستم $Al-Cu$ دارای نمودار فازی یوتکتیکی است که $T_E(Al)=548^\circ C$, $T_m(Al)=660^\circ C$, $X_E=33\text{wt\% Cu}$ و $X_{max}=5,65\text{wt\% Al}$. اگر آلیاژ 5 wt\% Cu بدون هیچگونه همراهی و با فصل مشترک جامد/مذاب در $5 \mu\text{m}/\text{s}$ منجمد شود. آنگاه

- دمای فصل مشترک در حالت یکنواخت چقدر است؟
- ضخامت لایه نفوذ چقدر است؟
- چه شبیب دمای نیاز است تا فصل مشترک تخت را حفظ کند؟
- a , b و c را برای آلیاژ 2 wt\% Cu که تحت همان شرایط منجمد می‌شوند پاسخ دهید.

(پورتر استرلینگ مسئله ۱۵، ۳)

پاسخ: برای آلیاژ $Al-5\text{wt\% Cu}$ نمودار تعادل فازی در شکل زیر داده شده است.



(الف) برای ترکیب مربوطه، دمای فصل مشترک در حالت یکنواخت با دمای خط جامد داده می‌شود.

$$\text{دمای فصل مشترک} = 650,1^\circ C$$

(ب) ضخامت لایه نفوذ معادل با مشخصه عرض نیمرخ غلظت است.

$$\frac{D_L}{n} = \frac{3 \times 10^{-9}}{5 \times 10^{-6}} = 6 \times 10^{-4} \text{ m}$$

ج) یک فصل مشترک مسطح (صفحه‌ای) فقط اگر هیچگونه فوق تبرید ساختمانی در جلوی آن وجود نداشته باشد، پایدار است. تحت رشد حالت یکنواخت، در نظر گرفتن نیمرخ دما و غلظت در مذاب جلوی فصل مشترک شیب بحرانی را ایجاد کرده که به صورت زیر قابل بیان است.

$$T_L' = \frac{T_1 - T_\tau}{D/n}$$

که در این رابطه

$$\text{دما} \text{ خط مذاب در } X_0 \quad T_1$$

$$\text{دما} \text{ خط جامد در } X_0 \quad T_\tau$$

بنابراین

$$T_L' = \frac{658.3 - 650.1}{6 \times 10^{-4}} = 13667 \text{ } {}^{\circ}\text{C/m}$$

$$= 13,7 \text{ } {}^{\circ}\text{K/mm}$$

(د) برای آلیاژ Cu-2wt% Al

دمای فصل مشترک برابر با $620,4 \text{ } {}^{\circ}\text{C}$ است. لذا ضخامت لایه نفوذ برابر است با

$$\frac{D_L}{n} = \frac{3 \times 10^{-9}}{5 \times 10^{-9}} = 6 \times 10^{-4} \text{ m}$$

شیب دما برابر است با

$$T_L' = \frac{653.2 - 620.4}{6 \times 10^{-4}} = 54667 \text{ } {}^{\circ}\text{C/m}$$

$$= 54,7 \text{ } {}^{\circ}\text{K/mm}$$

لغت نامه

affinity	میل ترکیبی
allowance	رواداری
blow	مک یا حفره گاز
buckle	شکم دادن
cellular	سلولی (رشد حجمی)
chill	مبرد
chilling power	قدرت تبریدی
choke	مانع
collapsibility	قابلیت تمیز کاری، قابلیت ریزش
columnar	ستونی
compaction	تراکم
core	ماهیچه
core box	جبهه ماهیچه
core print	تکیه گاه ماهیچه
dendritic	شاخه ای
deoxidation	اکسیژن زدائی
die	ریزه
die casting	ریخته گری تحت فشار
die forming	ریخته گری عمقی
dressing	پوشش دادن
equiaxed	متساوی المحور
etch	حکاکی
exothermic	گرمایشی
flask	درجہ
flowability	قابلیت قالب گیری
fluidity	سیالیت
fluxing	سیاله زنی
gating	راه گاه گذاری
gating system	سیستم راه گاهی
grain refining	جوانه زائی
hot tear	شکستگی (بارگی) گرم
inclusion	آخال
indigeneous	داخلی
ingot	شمش
ingredients	اجزاء


Jolt machine	ماشین تکان دهنده
Lubricant	روان کننده
misrun	پرنشدن قالب (نرسیدن)
mould	قالب
nodular cast iron	چدن نشکن
parting line	سطح جدایش
pattern	مدل
pattern draft	شیب مدل
pattern making	مدل سازی
platelet	صفحه‌ای
pouring basin	حوضچه بارگیری
proximate	تقریبی
refractoriness	گداز پذیری، نسوزیت
runner	کanal اصلی، راهیار
scab	کیس
shake out	تخلیه کردن
shell	پوسته
side riser	منبع تغذیه جانبی
slingers	پرتاپ کن‌ها
slush casting	ریخته‌گری مجوف
spiral	مارپیچ، حلزونی
sprue	کanal راهگاه
stamping	پرسکاری
structure	ساختار
superheat	گرمای فوق ذوب
top riser	منبع تغذیه فوقانی
trimming	تراشیدن
ultimate	نهائي
viscosity	گران روی
wrought	چکشی
zone refining	تصفیه موضعی
Solid Solubility or Solvus Line	خط حلالیت جامد
Eutectiferous Structure = Having Eutectic Structure	ساختار یوتکتیکی

منابع

- [١] - Fundamentals of Metal Casting, R. A. Flinn, Addison Wesley publ. ١٩٦٣
- [٢] - Principles of Metal Castings, R. W. Heine, C. R. Lopper, P. C. Rosenthal, McGraw-Hill, ١٩٥٧
- [٣] - Engineering Manufacturing Methods, G. S. Schaller, ٢nd Ed. McGraw-Hill, ١٩٥٩
- [٤] - Production Technology, R. B. Gupta, Satya, Prakashan, New Delhi, ١٩٨٢
- [٥] - Metal Casting, A Sand Casting Manual for the Small Foundry, Vol. ١, Stephen Chastain, ٢٠٠٤
- [٦] - Applied Science in the Casting of Metals, K. Strauss, Pergamon Press, ١٩٧٠
- [٧] - Foundry Engineering, H. F. Taylor, M. C. Fleming, J. Wulff, John Wiley and Sons, Inc. ١٩٥٩
- [٨] - Foundry Technology, P. R. Beeley, Butterworth Scientific, ١٩٧٢
- [٩] - Solidification and Casting, G. J. Davies, Applied Science Publishers Ltd, ١٩٧٣
- [١٠] - Metalcaster's reference and guide, ed. By: Ezra L. Kotzin, American Foundrymen's Society, ١٩٧٢

پیوست سه: آماده سازی مواد اولیه در صنعت شیشه

طبع مطالعات امکان سنجی تولید سلیسیس (یفتہ گری)



فصل سوم

آماده‌سازی مواد اولیه

۳-۱- کلیات فرآیند آماده‌سازی مواد اولیه

هر چند تفاوت‌های بسیاری در محصولات شیشه‌ای تولیدی وجود دارد، با این وجود تمام فرآیندهای تولید شیشه با توزین و اختلاط مواد اولیه به منظور تأمین بچ^۱ یا بار کوره ذوب شروع می‌شود. ترکیبات شیمیایی بسیار متفاوتی را می‌توان در تولید شیشه مورد استفاده قرار داد که هر یک به نحوی بر ویژگی‌های مکانیکی، الکتریکی، شیمیایی، حرارتی و بصری محصولات شیشه‌ای تأثیر می‌گذارد. جدول (۳-۱) ترکیبات شیمیایی برخی از متدالو ترین محصولات شیشه‌ای مورد استفاده را نشان می‌دهد.

هر بچ مواد اولیه تولید شیشه شامل موارد زیر است که ترکیبات هر یک از آنها در جدول (۳-۲) ارائه شده است.

- شکل‌دهنده‌ها^۲
- کمک ذوب‌ها^۳، مخلوطی از عناصر مختلف که باعث پایین آمدن نقطه ذوب ترکیبات دیگر می‌شود.
- مواد تنبیت‌کننده^۴
- مواد رنگی یا رنگدانه‌ها^۱

1- Batch
2- Formers
3- Fluxes
4- Stabilizers

جدول (۱-۳): ترکیبات شیمیایی برخی از متداول ترین محصولات شیشه‌ای بر حسب درصد وزنی

Glass Type	Al ₂ O ₃	B ₂ O ₃	PbO	BaO	MgO	CaO	K ₂ O	Na ₂ O	SiO ₂	Uses
Soda Lime Glass										
1-general1	1.0				3.6	5.2	0.6	16.0	73.6	Windows, tubing, light bulbs, containers.
2-containers	1.2-2.0				1.2-2.0	9-12	0.6	12-14	72-73.5	
Ancient Roman Soda Lime glass	2.5		0.01		1.0	8.0	1.0	18.0	67.0	Decorative glass objects, containers
Borosilicate										
1-low expansion (Pyrex)	2.2	12.9	-				0.4	3.8	80.5	Low expansion, good thermal shock and chemical industry, for pipelines, light bulbs, photo-chromic glasses,
2-low electrical loss	1.1	28.0	1.2				0.5		70	
Aluminoborosilicate										
1-standard (apparatus)	5.6	9.6		2.2		0.9	0.5	6.4	74.7	Laboratory apparatus and architectural glass, textile fibers
2-low-alkali (E-glass)	14.5	8.5		-		22	-	0.5	54.5	
Aluminosilicate	20.5	4.0			12.0	5.5		1.0	57.0	Applications requiring strength at high temperatures, low expansion
Lead Silicate										
1-electrical	0.6	0.2	21.0		0.2	0.3	6.0	7.6	63.0	Decorative crystal glass, achromatic lenses, optical glass, radiation shielding, electrical uses, thermometer tubing
2- high lead			58.0				7.2	-	35.0	
Fused Silica									99.5	Applications requiring very low expansion and high thermal shock resistance
96% Silica (Vycor)	0.5	3.0							96.5	very high temperature applications such as furnace sight glass

جدول (۳-۲): ترکیبات شکل‌دهنده‌ها، کمک ذوب‌ها، تثبیت کننده‌ها و مواد رنگی

Silica (SiO_2) Boron/Boric Acid (B_2O_3) Lead Oxide (PbO) Feldspar	شکل‌دهنده‌ها
Soda Ash (Na_2CO_3) Potash (K_2O) Lithium Carbonate Lithium Alumino Silicate	کمک ذوب‌ها
Limestone (CaCO_3 , CaO) Litharge Alumina (Al_2O_3) Magnesia (MgO) Barium Carbonate (BaO) Strontium Carbonate Zinc Oxide Zirconia	تثبیت کننده‌ها
Iron (sulfides or pyrites) Cobalt Oxide Nickel Oxide Selenium	مواد رنگی

۳-۱-۱- شکل‌دهنده‌ها

شکل‌دهنده‌ها ترکیبات اصلی مورد استفاده در تولید مذاب شیشه را تشکیل می‌دهند. ماده اصلی شکل‌دهنده در تمام شیشه‌های تولیدی، سیلیس^۱ است که به شکل ماسه‌ای و با کیفیت بالایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در انتخاب ماسه سیلیسی مورد استفاده در تولید محصولات شیشه‌ای، باید عوامل زیادی را مد نظر قرار داد. هزینه انتقال ماسه سیلیسی از معادن و کارخانجات تولید شیشه گاهی به چند برابر هزینه خرید تأمین خود ماسه سیلیسی بالغ می‌گردد. به علاوه هزینه خرید ماسه‌های سیلیسی با دانه‌بندی ریزتر بیشتر از انواع با دانه‌بندی درشت‌تر است. از سوی دیگر استفاده از ماسه سیلیسی با دانه‌بندی نامناسب مشکلات زیادی را در فرآیند ذوب و کیفیت محصولات تولیدی ایجاد می‌کند.

به این منظور و برای کاهش هزینه‌های مواد اولیه، کارخانجات تولید شیشه اغلب در محلی نزدیک به معادن سیلیس احداث شده و انتخاب ماسه سیلیسی و دانه‌بندی آن بر اساس موازنیهای بین هزینه‌ها و بازدهی ذوب

صورت می‌پذیرد. به عنوان مثال تولیدکنندگان محصولات شیشه‌ای مظروف اغلب از ماسه‌های سیلیسی با دانه‌بندی درشت در حدود مش^۱ ۳۰-۱۰۰ استفاده می‌کنند تا همزمان با حفظ راندمان مورد نظر فرآیند ذوب، هزینه‌های مواد اولیه در پایین‌ترین حد ممکن قرار گیرد. اما در مقابل تولیدکنندگان محصولات پشم شیشه باید از ماسه‌های سیلیسی با دانه‌بندی ریزتر و اغلب کمتر از مش ۲۰۰ استفاده کنند.

سایر شکل دهنده‌های اصلی در تولید شیشه عبارتند از:

- فلدسپات^۲، نوعی سنگ معدنی متببور با پایه سیلیکات فلزی مانند سیلیکات آلومینیوم، سدیم، پتانسیم و کلسیم
- بوراکس یا اسید بوریک^۳

بوراکس (بوره) یا اسید بوریک (جوهر بوره) و دیگر کانی‌ها مانند Colemanite، Rasorite و Ulexite به منظور تأمین پایه عنصر بور مورد نیاز برای تولید محصولات شیشه‌ای مقاوم در برابر درجه حرارت‌های زیاد مانند پیرکس‌ها یا پشم شیشه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فلدسپات نیز به منظور تأمین آلومین^۴ یا همان اکسید آلومینیوم (Al_2O_3) در تعدادی از فرآیندهای تولید محصولات شیشه‌ای به کار برده می‌شود. به عنوان مثال در تولید پشم شیشه، علاوه بر ماسه سیلیسی، فلدسپات، سولفات سدیم، بوراکس خشک^۵، اسید بوریک و چند ماده دیگر نیز به کار برده می‌شود.

۱-۳-۲- کمک ذوب‌ها

هر چند می‌توان از سیلیس به تنها‌یی در تولید شیشه استفاده کرد، اما دو مشکل اساسی وجود داشته که عبارتند از:

- دمای ذوب سیلیس بسیار بالاست و در دمای 3133°F شروع به ذوب شدن می‌کند.
- کارکردن با مذاب سیلیس بسیار مشکل است، چون ویسکوزیته یا درجه چسبندگی مذاب آن خیلی بالاست.

به همین منظور از کمک ذوب‌ها برای پایین آوردن دمای نقطه ذوب بج استفاده می‌شود. رایج‌ترین مواد کمک ذوب مصرفی در صنایع تولید شیشه، کربنات سدیم (Na_2CO_3 : soda ash) و کربنات پتانسیم (K_2O : potash) هستند که کمک ذوب‌های قلیایی محسوب می‌شوند.

طی ۵ تا ۱۰ سال گذشته، استفاده از ترکیبات لیتیوم (کربنات لیتیوم، سیلیکات آلومینو لیتیوم) به عنوان مواد کمک ذوب به شکل فزاينده‌ای رایج شده است. لیتیوم سبک‌ترین، کوچک‌ترین و در عین حال فعال‌ترین فلز قلیایی است. لیتیوم همچنین کوچک‌ترین شعاع یونی و بزرگ‌ترین پتانسیل یونی را دارد.

^۱- اندازه مش فوق الذکر به ابعاد ذرات عبوری از سرندي اطلاق می‌شود که تعداد سوراخ‌های مربعی شکل آن در هر اینچ معادل مقادیر ذکر شده است.

2- Feldspar

3- Borax/Boric acid

4- Alumina

5- Anhydrous Borax

صرف سیلیکات آلومینیوم لیتیوم^۱ (اسپادومن) مورد استفاده در صنایع شیشه نیز در طول ۱۵ سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.

گزارش‌هایی که از سوی کارخانجات تولید کننده شیشه در نقاط مختلف جهان منتشر شده است، نشان می‌دهد که استفاده از ماده کمک ذوب اسپادومن منجر به کاهش دمای ذوب شیشه در همان مقدار انرژی مصرفی برای ذوب شده که این امر باعث بهبود ویژگی‌های مرحله شکل‌گیری، کیفیت بهتر محصولات شیشه‌ای و افزایش ظرفیت اسمی کوره‌های ذوب شده است.

۳-۱-۳- مواد تثبیت کننده

مواد تثبیت کننده مورد استفاده تولید شیشه، به منظور پایدارسازی ویژگی‌های شیمیایی محصول شیشه‌ای تولیدی و همچنین جلوگیری از تجزیه و خرد شدن محصول شیشه‌ای نهایی به کار بردہ می‌شود. رایج‌ترین تثبیت کننده‌های مورد استفاده در صنایع شیشه عبارتند از سنگ آهک، آلومینا، کربنات باریوم و منیزیم.

آهک خام یا سنگ آهک مصرفی در صنایع تولید شیشه، عموماً به شکل کلسیت، کربنات کلسیم ۹۵ درصد و یا سنگ آهک دولومیت (مخلوطی از دولومیت و کلسیت) وجود دارد که منبع سرشاری از کلسیم و منیزیم مورد نیاز در فرآیند تولید شیشه به شمار می‌رود.

۴-۱-۳- افزودنی‌های رنگ‌زا

تعداد زیادی از افزودنی‌ها در فرآیند تولید شیشه را مواد رنگی یا رنگ‌زاها تشکیل می‌دهند. معمول‌ترین مواد رنگی مورد استفاده در صنایع شیشه آهن، کرم، سریوم^۲، کبات و نیکل می‌باشند.

رنگ کهربایی شیشه، حاصل افزودن سولفید آهن یا پیریت^۳ است. اکسیدهای کبات و نیکل نیز برای زدودن رنگ زرد و سبز رقیقی که هنگام آلوده شدن مذاب شیشه با ذرات آهنه حاصل می‌آید، بکار می‌رود. در صورت اختلاط سلینیوم با آهن و کبات، محصول شیشه‌ای به رنگ برنز تولید می‌شود. ماده افزودنی سدیوم اغلب به منظور ارتقاء ویژگی‌های جذب اشعه فرابنفش(UV)، بهبود ویژگی‌های اپتیکی شیشه تولیدی و کاهش آثار مزاحم اشعه X در محصولات شیشه‌ای خاص بکار بردہ می‌شود.

در برخی موارد خاص، مقادیر کمی از پودر زغال آنتراسیت و یا حتی سرباره‌های کوره ذوب بلند، به بچ مواد اولیه افزوده می‌شود تا ویژگی‌های ذوب شیشه از طریق کنترل عمل اکسیداسیون و احیا بهبود یابند. با این وجود بسته به مشخصات شیشه تولیدی، محتوای سولفور و آهن موجود در مذاب، استفاده از این مواد را محدود می‌سازد.

1- Spodumene

2- Cerium

3- Iron Pyrite

۱-۳-۵- شیشه خردہ برگشتی

یکی دیگر از مواد اولیه مصرفی در تولید محصولات شیشه‌ای، شیشه خرده‌های برگشتی^۱ از خط تولید و یا شیشه‌های بازیافتی جمع آوری شده از زباله‌های شهری است. شیشه خرده میتواند ۱۰ تا ۸۰ درصد از ترکیب بچ را شامل شود که این امر بستگی به نوع محصول شیشه‌ای تولیدی دارد.

بسیاری از تولیدکنندگان محصولات شیشه‌ای ترجیح میدهند که از شیشه خرده‌های برگشتی از خط تولید خود استفاده نمایند، چرا که شیشه خرده‌های بازیافتی ممکن است آلوده بوده و شامل موادی باشند که با کیفیت محصول مورد نظر سازگاری ندارند. در این صورت برای تولید محصولات شیشه‌ای خاصی که نیاز به کیفیت بالاتری دارند (مانند شیشه جام) معمولاً امکان استفاده از شیشه خرده‌های بازیافتی به عنوان یکی از مواد اولیه بچ وجود ندارد.

وجود عناصر فلزی و آلی در شیشه خرده‌های بازیافتی می‌تواند باعث ناپایداری شیمیایی در فرآیند تولید شیشه شده و در نتیجه کیفیت محصول نهایی تنزل یابد. ذرات سرامیکی موجود در شیشه خرده‌های بازیافتی نیز هر چند در مذاب شیشه واکنش شیمیایی نمیدهد اما به عنوان ناخالصی در محصول نهایی ته نشین شده و کیفیت آنرا پایین می‌آورد.

ترکیبات موجود در شیشه خرده‌های بازیافتی، میزان انتشار آلاینده‌های فرار را در طول فرآیند افزایش داده و از این طریق هزینه‌های مترتب بر کنترل، حذف یا کاهش آلاینده‌های گازهای احتراقی خروجی از کوره را افزایش می‌دهد.

کارخانجات تولیدکننده شیشه حتی‌الامکان از شیشه خرده در بچ مواد اولیه استفاده می‌کنند، زیرا در این صورت از یک سو هزینه تامین بچ در مقایسه با مواد اولیه اصلی کاهش یافته و از سوی دیگر انرژی مورد نیاز جهت ذوب بچ کاهش می‌یابد. در واقع واکنش‌های شیمیایی لازم برای انجام فرآیند بر روی مواد اولیه اصلی جهت شکل‌گیری شیشه، در شیشه خرده‌ها از پیش انجام پذیرفته است.

بطور کلی انرژی مورد نیاز برای ذوب شیشه خرده‌های موجود در بچ حدوداً نصف انرژی لازم برای ذوب مواد اولیه اصلی است. به علاوه مذاب شیشه خرده شیشه‌های برگشتی، تشکیل حمامی از مذاب را می‌دهد که به انتقال حرارت به سایر مواد تشکیل دهنده بچ، کمک می‌کند.

۲- اختلاط مناسب مواد اولیه

مواد اولیه به صورت فله یا بسته‌بندی شده توسط کامیون یا خط آهن به کارخانه حمل می‌شوند. در کارخانه، تخلیه مواد اولیه توسط ماشین آلاتی نظیر لودر و یا از طریق سیستم‌های خلا، ارتعاشی و یا ثقلی صورت می‌گیرد. پس از تخلیه، مواد اولیه توسط تسمه نقاله، بالابرها سطلی و یا نقاله پیچی^۲ به مخازن ذخیره حمل شده و یا از مخازن به سمت فرآیند فرستاده می‌شود.

1- Cullet

2- Screw Conveyor

مواد اولیه ابتدا خرد، آسیاب و سرند شده و در سیلوهای کوچکی که در ارتفاع قرار دارند به صورت جداگانه ذخیره می‌شوند. سپس ترکیبات خشک تشکیل دهنده بج از طریق سیستم تغذیه ثقلی به صورت جداگانه وارد بخش توزین و اختلاط می‌گردد.

شیشه‌های برگشتی خرد شده نیز به بج مواد اولیه افزوده شده و مخلوط نهایی به قیف تخلیه یا هاپر فرستاده می‌شود که از آنجا وارد کوره می‌گردد.

تجهیزات مورد استفاده برای آماده‌سازی مواد اولیه معمولاً در مکانی جدای از کوره قرار دارند و به همین خاطر به مجموعه آنها واحد بج^۱ اطلاق می‌شود (شکل ۱-۳).

اختلاط بهینه ترکیبات خشک تشکیل دهنده بج اهمیت بسزایی در کیفیت نهایی محصول شیشه‌ای تولیدی دارد. چنانچه مواد تشکیل دهنده بج بخوبی با یکدیگر مخلوط نشده باشند، مدت زمان لازم برای ذوب ترکیب غیر یکنواخت و غیر هموزن بج افزایش یافته و بعلاوه مشکلاتی در کیفیت محصولات نهایی پیش می‌آید. به عنوان مثال ممکن است ویسکوزیته مذاب شیشه یکنواخت نشود و هنگامی که لقمه‌های مذاب به سمت ماشین‌های شکل دهنده محصول فرستاده می‌شوند مشکلات اساسی رخ دهد. در نتیجه ضخامت شیشه در قسمت‌های مختلف محصول نهایی، متفاوت خواهد شد که این امر از نظر کیفیت محصول تولیدی غیر قابل قبول خواهد بود.


برای اطمینان یافتن از یکنواختی مذاب تولیدی، دقت خاصی در آماده‌سازی مواد اولیه بج صورت می‌گیرد تا مواد اولیه بج، دانه‌بندی مناسبی داشته، به دقت و با نسبت‌های درست وزن شده و در نهایت به خوبی با یکدیگر مخلوط شده باشند.

در کارخانجات بزرگ که عملیات آماده‌سازی بج در آنها به صورت پیوسته صورت می‌گیرد، از تجهیزات اتوماتیک توزین با کنترل کامپیوتراستفاده می‌شود.

توزین مواد اولیه معمولاً به صورت مستقیم و بر روی تسمه نقاله‌ای صورت می‌گیرد که مواد را به سمت میکسر هدایت می‌کند. در واحدهای کوچک آماده‌سازی مواد اولیه، مواد اولیه تشکیل دهنده بج به صورت جداگانه توزین می‌شود. هاپر نیز برای آنکه ترکیبات را به خوبی مخلوط نماید به مدت چند ساعت به صورت پیوسته حرکت چرخشی خود را ادامه می‌دهد.

روش‌های مختلفی برای اختلاط مواد اولیه بر حسب نوع محصولات شیشه‌ای تولیدی بکار برده می‌شوند. اختلاط مواد اولیه در فرآیند تولید شیشه‌های سلیسی، آهک سوددار، بوروسیلیکات و آلومینو سیلیکات معمولاً بصورت غیر پیوسته و در هر مرحله به مدت نسبتاً کوتاه (۸ - ۳ دقیقه) در میکسر انجام می‌شود. پس از آماده شدن هر بج، ابتدا مقدار کمی آب به مواد اضافه می‌شود تا عمل اختلاط مواد به صورت مرطوب صورت پذیرد. افزودن مقدار کمی آب به بج که حدود ۴ - ۲ درصد وزنی آنرا تشکیل می‌دهد برای جلوگیری از توزیع ناهمگن مواد اولیه تشکیل دهنده بج هنگام انتقال مخلوط و همچنین کاهش میزان گرد و غبار ناشی از اختلاط خشک مواد اولیه است. با کاهش میزان انتشار و پراکندگی گرد و غبار حاصل از مواد اولیه در هوا، عمر کوره و ریزنراتور افزایش می‌یابد. آخرین گام در آماده‌سازی بج، شارژ یا انتقال و تغذیه آن به کوره ذوب است. بج آماده شده یا

مستقیماً به داخل کوره فرستاده می‌شود و یا در برخی موارد از طریق محفظه الحاقی به کوره (Dog – House) به داخل کوره شارژ می‌شود. به محض آنکه بج وارد کوره می‌شود، به صورت یک لایه بر روی سطح مذاب شیشه موجود، در داخل کوره پخش می‌گردد.



شکل (۱-۳): طرح شماتیک آماده‌سازی مواد اولیه در فرآیند تولید شیشه

۳-۳-مشخصات مواد اولیه مصرفی در صنعت شیشه

شیشه را یک جامد آمرف تعریف می‌کنند. به ماده‌ای آمرف می‌گویند که دارای نظم ساختمانی نباشد. مواد جامد صلب بوده و در اثر نیروهای وارد (در حد معمولی) سیلان پیدا نمی‌کند. عبارت دیگر جامد حالتی از ماده است که در آن، ویسکوزیته بالاتر از 10^{15} پوینز می‌باشد.

اکثر تکنولوژی‌ها، فرآیند تولید شیشه را به این صورت تعریف می‌کنند: شیشه عبارتست از ذوب مواد اولیه بدون آنکه متبلور و منجمد گردد و عبارت دیگر شیشه را یک مایع فوق سرد^۱ می‌دانند که قبل از فرستایافتن برای تشکیل کریستال، سرد می‌شود. هنگامیکه یک ماده مذاب می‌شود پس از گذشتن از نقطه ذوب متبلور می‌شود. در اصل هر ماده‌ای را می‌توان به شیشه تبدیل کرد به شرط آنکه آنرا آنقدر سریع سرد نمود که متبلور نشود. دمای نهایی بایستی بقدرتی پایین باشد که حرکت مولکول‌ها یا اتم‌ها را تا اندازه‌ای آهسته نماید که نتوانند خود را بصورت بلوری که دارای انرژی آزاد کمتری است (و نتیجتاً پایدارتر است) آرایش دهند.

عملأً تعدادی از مواد می‌توانند شیشه تشکیل دهنده و در این راستا اکسیدها بیشترین اهمیت را بعنوان عوامل شیشه‌ساز دارا می‌باشند.

سیلیس یا اکسید سیلیسیم^۱ یکی از ترکیباتی است که بعنوان تشکیل دهنده اصلی ساختار شیشه و بعارت دیگر یک شیشه‌ساز خوب بکار می‌رود. اکسید سیلیسیم یکی از فراوان‌ترین کانی‌های موجود در پوسته زمین است که به آن سیلیس گفته و کانی آنرا کوارتز می‌نامند. ترکیبات دیگری نظیر آلومین، اکسید سرب، اکسید تیتان و اکسید روی به تنهایی نمی‌توانند یک شبکه شیشه‌ای تشکیل دهنده ولی در شبکه شیشه‌ای اولیه با سیلیس ترکیب می‌شوند که این ترکیبات بعنوان واسطه سناخته شده‌اند.

تعدادی از ترکیبات نظیر آهک با سود، پتاس که در شبکه اولیه شیشه قرار نمی‌گیرند ولی حضورشان موجب بهم خوردن نظم شبکه و تغییر نسبت اکسیژن به یون‌های شبکه‌ساز می‌گردد، تعديل‌کننده^۲ نامیده می‌شوند.

سیلیس بواسطه داشتن درجه حرارت ذوب بالا(۱۷۲۳ درجه سانتی‌گراد) به سختی ذوب شده و شکل‌پذیر می‌گردد. بنابر این تولید شیشه سیلیسی در درجات حرارت پایین‌تر بدليل افزایش ویسکوزیته امکان‌پذیر نمی‌باشد. لهذا بعلت خواص مورد نظر محصول و عوامل اقتصادی، تعديل‌کننده‌ها در تولید شیشه‌های سیلیسی بکار برده می‌شوند. تعديل‌کننده‌ها با کاهش ویسکوزیته و نیز تغییر ترکیبات شیمیایی، خواص فیزیکی لازم را در فرآیندهای تصفیه و شکل دادن و همچنین خواص فیزیکی و شیمیایی مورد نظر در محصول شیشه‌ای را تأمین می‌کنند. در ادامه مواد اولیه مصرفی در فرآیند تولید شیشه جام کلی تشریح می‌گرددند.

۱-۳-۳- سیلیس

عمده‌ترین ماده اولیه شیشه، سیلیس است که در طبیعت به اشکال گوناگون یافت می‌شود. سیلیس در هر سه نوع سنگ‌های آذرین، رسوبی و دگرگونی بصورت بلورهای کوارتز و یا سایر ترکیبات سیلیس وجود دارد. بهترین و مناسب‌ترین نوع سیلیس برای مصرف در صنایع شیشه نوع کریستالیزه آن یعنی کوارتز می‌باشد. مهمترین نوع ماسه سنگ‌های غنی، کوارتزیت نامیده می‌شود. مرغوب‌ترین سنگ سیلیس ایران در همدان و ملایر بصورت معادن وجود دارد و تجزیه شیمیایی آنها بشرح ذیل می‌باشد:

- اکسید سیلیسیم ۹۹/۵ - ۹۹ درصد
- اکسید آلومینیوم ۰/۵ - ۰/۲ درصد
- اکسید آهن ۰/۰۹ - ۰/۰۲ درصد

از نظر فیزیکی، دانه‌بندی سیلیس در حدود ۰/۱۵ میلی‌متر ایده‌آل می‌باشد و دانه‌های درشت‌تر از آن نبایستی از ۰/۱۰٪ تجاوز نماید. رطوبت سیلیس نیز نباید از ۴٪ تجاوز نماید. ترکیب شیمیایی و دانه‌بندی مناسب سیلیس در تولید شیشه، بازدهی کوره‌های ذوب و مرغوبیت نهایی محصول تأثیر بسزایی دارد. جهت رسیدن به کیفیت بهتر بایستی از سیلیس‌هایی با درصد آهن پایین و شسته شده استفاده شود.

۳-۲- کربنات سدیم

دومین ماده‌ای که از نظر وزنی در تولید شیشه سهم عمدت دارد کربنات سدیم می‌باشد که یا بشكل طبیعی از آبهای ترونا^۱ و ناترون بصورت $(CO_3Na_2, 10H_2O)$ استخراج می‌شود و یا بصورت یک محصول فرآیند شیمیایی به روش سلوی^۲ از ترکیب دادن نمک طعام، سنگ آهک و آمونیاک بدست می‌آید. در کشورهایی که معادن ترونا و ناترون وجود دارد از کربنات سدیم طبیعی و شیمیایی به نسبت مساوی استفاده می‌شود و در کشورهایی که ذخایرمعدنی وجود نداشته باشد از کربنات سدیم شیمیایی استفاده می‌گردد. کربنات سدیم نقش کمک ذوب را در تولید شیشه دارد و نقطه ذوب سیلیس را از ۱۷۲^۳ درجه سانتیگراد به حدود ۱۴۵^۰ درجه سانتیگراد کاهش می‌دهد. کربنات سدیم در دمای ۸۵ درجه سانتیگراد ذوب شده و تجزیه می‌گردد و CO_2 حاصل از واکنش مذکور از کوره خارج و Na_2O حاصله، حالت سیالیت به شیشه می‌دهد.

مشخصات کربنات سدیم مصرفی در صنعت شیشه عبارتست از :

- درجه خلوص CO_3Na_2 بدون آب بیش از ۹۸/۵٪
- کربنات سدیم مصرفی از نوع سنگین
- نمک طعام موجود حداقل ۷٪
- حداقل ۱۰٪ دانه‌بندی کمتر از ۱۵ میلی‌متر
- حداقل رطوبت ۱/۵٪

۳-۳- دولومیت

دولومیت یا کربنات مضاعف کلسیم و منیزیم در صنعت شیشه بعنوان عنصر تأمین‌کننده CaO و MgO کاربرد دارد. این ماده در طبیعت بصورت رسوبی و دگرگونی یافت می‌شود. دولومیتی که در صنعت شیشه مورد استفاده قرار می‌گیرد بایستی حاوی Mg٪ ۲۰ باشد که باعث تسريع ذوب شیشه شده و مقاومت شیمیایی شیشه را افزایش می‌دهد. دولومیت بصورت ذخایرمعدنی در برخی از استان‌های کشور وجود دارد.

مشخصات دولومیت مصرفی در صنایع شیشه جام عبارتست از :

مشخصات شیمیایی

اکسید منیزیم	٪ ۲۰-۲۱
اکسید کلسیم	٪ ۳۰-۳۲
اکسید سیلیسیم	٪ ۱
اکسید آهن	٪ ۰/۰۷
مواد فرار	٪ ۴۵-۴۶

و حداقل ۰/۵ درصد آن نامحلول در اسید کلریدریک باشد.

1- Trona ($CO_3Na_2, CO_3HNa, 2H_2O$)

2 - Solyey Process

مشخصات فیزیکی

حداکثر رطوبت آن از ۱/۵٪ تجاوز ننماید.
از نظر دانه‌بندی بیش از ۲۰ درصد زیر ۰/۰۷ میلیمتر نباشد و دانه‌های بزرگتر از ۲ میلی‌متر نیز وجود نداشته باشد.

۳-۳-۴- آهک

بمنظور ثبیت میزان CaO در شیشه علاوه بر اکسید کلسیم همراه با دولومیت، مقداری کربنات کلسیم (سنگ آهک) نیز استفاده می‌شود. کربنات کلسیم خالص دارای ۵۶٪ CaO است. آهک در اثر حرارت تجزیه شده و تبدیل به CO₂ و CaO می‌گردد.

نقطه ذوب CaO در حدود ۲۵۷۲ درجه سانتی‌گراد بوده و بنابراین CaO در مذاب باقیمانده و باعث دوام آن می‌گردد.

آهک مصرفی در شیشه بایستی مشخصات ذیل را داشته باشد :

- درصد CaO در حدود (۵۵ ± ۰/۷)٪
- درصد MgO در حدود ۰/۳٪
- درصد Fe₂O₃ حداکثر حدود ۰/۶۰٪
- حداکثر یک درصد نامحلول در اسید کلریدریک
- از نظر دانه‌بندی دانه‌های درشت‌تر از ۵ میلی‌متر حداکثر ۰/۶۰٪ دارند و دانه‌های زیر ۰/۰۵ میلی‌متر حداکثر ۱٪.

۳-۳-۵- فلدسپات

feldspats تأمین‌کننده آلومین در شیشه‌ها می‌باشد. آلومین در شیشه‌های سودا لایم سیلیکات و بسیاری از شیشه‌های بورو سیلیکات بعنوان ترکیب‌کننده فرعی و در شیشه‌های آلومینوسیلیکات، بعنوان ترکیب‌کننده اصلی بکار برده می‌شود. وجود آلومین در شیشه‌ها باعث کاهش نقطه ذوب شده و مقاومت، استحکام و دوام شیمیایی شیشه را افزایش می‌دهد. در اغلب کارخانجات تولید شیشه، از سرباره کوره‌های بلند ذوب آهن که تحت شرایط بخصوصی تهیه شده است، بعنوان تأمین کننده آلومین استفاده می‌کنند. سرباره‌های فوق حاوی آهک، اکسید منگنز، سیلیس و آلومین می‌باشد و در تولید شیشه‌های سودا لایم سیلیکات قابل استفاده هستند. فلدسپات در درجه حرارت بالا تجزیه شده و اکسید سیلیسیم، آلومین و اکسیدهای قلیایی تولید می‌کند.

feldspats مصرفی در صنایع شیشه بایستی حداقل شرایط زیر را داشته باشد:

- آلومین (Al₂O₃) ۲۰٪ - ۱۸٪
- حداکثر Fe₂O₃ ۲۰٪ / ۰٪
- (K₂O + Na₂O) حداکثر ۲۰٪ / ۱۱٪ ± ۰٪
- دانه‌های بزرگتر از ۱ میلی‌متر داشته باشد.
- بیش از ۱۰٪ زیر ۰/۱۴ میلی‌متر نداشته باشد.

۳-۶- سولفات سدیم

سولفات سدیم نیز مانند کربنات سدیم منع تأمین Na_2O در تولید شیشه‌های سودا لایم سیلیکات می‌باشد ولی این خاصیت در برابر نقش سولفات سدیم بعنوان یک ماده تصفیه مذاب شیشه ناچیز است. وجود سولفات سدیم در ترکیب شیشه مانع از تشکیل سرباره در سطح شیشه مذاب در مرحله تصفیه آن می‌شود. از آنجائی که سولفات سدیم سریعاً ذوب شده و بدلیل داشتن دانسیته کمتر در سطح مذاب شناور می‌گردد، زمینه مساعدی جهت ترکیب سیلیس شناور در سطح با Na_2O حاصل از سولفات سدیم بوجود می‌آید.

مشخصات سولفات سدیم قابل مصرف در صنایع شیشه به شرح زیر است:

- SO_4Na_2 بیش از ۹۷٪ باشد.
- NaCl آن کمتر از ۵٪ باشد.
- Fe_2O_3 کمتر از ۱٪ باشد.
- سولفات بصورت پودر باشد (کریستالیزه نباشد).

۳-۷- سایر مواد اولیه

هر ماده‌ای که به ترکیب شیشه اضافه می‌شود، یا از خواص نامطلوب و ناخالصی‌های موجود در مواد اولیه جلوگیری می‌کند و یا ویژگیهای بخصوصی را نظیر بیرنگ کردن یا رنگی کردن و غیره به شیشه اضافه می‌کند. در تولید شیشه جام و مشجر معمولاً از مواد بیرنگ کننده بعلت گرانی این مواد استفاده نمی‌شود، مغذلک باید گفت مواد شیمیایی که برای رنگبری بکار می‌روند، متفاوت بوده و شامل موارد زیر است:

✗ سلنیوم

سلنیوم معمولی‌ترین و مشهورترین رنگبریست که برای بیرنگ کردن شیشه بکار می‌رود و می‌تواند در ظرفیت‌های ($6^+, 4^+, 2^+$) وجود داشته باشد.

✗ اکسید کبات

کبات بصورت اکسید در بیرنگ کردن شیشه بکار می‌رود و خالص آن بعنوان بیرنگ کننده کاربردی ندارد و به مقدار خیلی کم شیشه را آبی تیره می‌کند.

رنگ کبات به هنگام ذوب بسیار پایدار بوده و به اتمسفر احیایی کوره حساسیتی ندارد. اکسید کبات بصورت سیاه رنگ می‌باشد و بصورت پودر نرم در صنایع شیشه به مصرف می‌رسد.

مشخصات اکسید کبات به شرح ذیل می‌باشد :

- درصد خلوص آن از ۷۰٪ بیشتر باشد.
- درصد Fe_2O_3 موجود در آن از ۰٪ تجاوز ننماید.
- درصد مس موجود در آن بایستی کمتر از ۱۵٪ باشد.
- دانه‌بندی زیر ۴۴ میکرون باشد.

✗ اکسید آرسنیک

این اکسید دارای نقطه ذوب پایین می‌باشد و هر چقدر هم آن را سریع سرد کرد باز به تنها‌یی فاز شیشه تشکیل می‌دهد، ولی AS_2O_5 به شیشه تبدیل نمی‌شود. اکسید آرسنیک در ۱۹۳ درجه سانتیگراد ذوب شده و بصورت پودر سفید قابل دسترسی است. منبع اصلی آرسنیک، ارسنوبیرستیها بوده و اسید آرسنیک عامل تصفیه‌کننده و رنگبر در شیشه‌ها می‌باشد.

✗ نیترات پتاسیم

نیترات پتاسیم یکی از موادی است که جهت تأمین K_2O در شیشه بکار می‌رود و عملاً در شیشه‌های کریستال از پتاس بجای Na_2O استفاده می‌شود. جلای شیشه پتاسیک بهتر از شیشه سدیک می‌باشد. نیترات پتاسیم خاصیت اکسیدکنندگی شدیدی دارد که باعث از بین رفتن رنگ سبز آهن دو ظرفیتی می‌گردد.

✗ بوراکس

بوراکس تأمین کننده B_2O_3 در شیشه‌ها می‌باشد. برای تأمین اکسید بور به علاوه بر بوراکس می‌توان از بوراتها نیز استفاده نمود. سنگ معدن بوراکس، کلماتیت می‌باشد. در شیشه‌های معمولی از بوراکس گاهی تا حدود ۰/۶ تا ۱ درصد جهت جلای شیشه استفاده می‌شود.

✗ سیستم بیرنگ کننده

برای بیرنگ کردن شیشه بندرت از ترکیبات مختلف به تنها‌یی استفاده می‌شود و عموماً این ترکیبات تواماً استفاده شده و بعنوان سیستم‌های بیرنگ کننده شناخته می‌شوند. سلنیوم، اکسید کبالت و تراکسید آرسنیک سیستم اجزاء اصلی بیرنگ کننده‌ها را تشکیل می‌دهند.

۸-۳-۳- خلوص و یکنواختی مواد اولیه

مواد اولیه بعنوان تشکیل دهنده شیشه و یا تعدیل کننده و یا به منظور تأمین خواص دیگری بکار بده می‌شوند. در کیفیت مواد اولیه بایستی ملاحظات مختلفی نظیر هزینه، قابلیت دسترسی، خلوص و یکنواختی ترکیب شیمیایی، دانه‌بندی و خواص فیزیکی مواد اولیه صورت گیرد.

مهمنترین ناخالصی‌ها در تولید شیشه عبارتند از وجود اکسیدهای آهن و کروم و اکسید تیتان و زیرکون می‌باشد. بطور کلی در تولید پیوسته و انبوه شیشه، یکنواختی مواد اولیه از نظر شیمیایی و دانه‌بندی ضرورتی اساسی است و در کیفیت محصولات شیشه‌ای تولیدی تأثیر به سزایی دارد.

یکنواختی دانه‌بندی باعث می‌شود که مواد اولیه بهتر مخلوط شده و در نتیجه مرحله ذوب نیز بهتر صورت گیرد. دانه‌های درشت‌تر ممکن است بدون آنکه ذوب شوند در محلول نهایی بصورت کریستال‌هایی باقی بمانند و اگر در مواد اولیه دانه‌های خیلی ریز وجود داشته باشد با پراکنده شدن در فضای کوره و آجرها، سبب بروز خوردگی در قسمت‌های مختلف کوره خواهند شد.

۴-۳-۴- انرژی مورد نیاز

در فرآیند آماده‌سازی بچ، انرژی مورد نیاز برای عملکرد بالابرهاي سطلي، نقاله هاي نيماتيكي، ميكسرها و يا مخلوط کن ها انرژي الکتریکی می‌باشد.

ميكسرها يا مخلوط کن هاي بچ، بيشترین سهم انرژي الکتریکی را در ميان فرآيندهای آماده‌سازی بچ و تعذيه آن به کوره به خود اختصاص می‌دهند. بطور کلی ميزان انرژي الکتریکی مصرفی در بخش آماده‌سازی بچ، تنها در حدود ۴ درصد از کل انرژی مورد نیاز در واحدهای تولید شيشه را تشکيل می‌دهد.

صرف ویژه انرژی در فرآیند آماده‌سازی بچ، به نوع محصول شيشه‌ای تولیدی بستگی دارد و معمولاً در حدود $10^6 \text{ Btu} / ۰.۲۴ \times ۱۰^۶$ در هر تن شيشه است.

مقادير انرژي الکتریکی مصرفی در فرآیند آماده‌سازی بچ بر حسب نوع محصول شيشه‌ای تولیدی در جدول (۳-۳) ارائه شده است. لازم بذکر است که در مراحل خردایش، آسياب و سرندي مواد اوليه، پيش از انتقال آن به فرآيند توليد نيز انرژي الکتریکی به مصرف ميرسد که مصرف آنها در مقدير ارائه شده در جدول مذكور لحاظ نگرديده است.

جدول (۳-۳) : انرژی مورد نیاز در فرآیند آماده‌سازی بچ مواد اوليه

انرژي الکتریکی ^۱ (10^6 Btu/ton)	انرژي الکتریکی (KWh/ton)	حاميل انرژي
79	0.27	شيشه جام
155	0.53	شيشه مظروف
223	0.76	پرسی - دمشی
337	1.15	الياف شيشه‌ای

۱- بر مبنای ضریب تبدیل 3412 Btu/KWh برای انرژی الکتریکی.

طایع مطالعات امکان سنجی تولید سلیس (ینته کری

پوست چهار: مقایسه فنی و اقتصادی مسیران تولید روش آتشباری و روش استفاده از
پیکور در مجموعه معادن سلیس

مقایسه فنی و اقتصادی میزان تولید روش آتشباری و روش استفاده از پیکور در مجموعه معادن سیلیس بیارجمند

سید اسماعیل رحیمی^۱، مهدی احمدی^۲، سید تقی نعیمی^۳

۱- کارشناسی ارشد استخراج معدن شرکت مهندسین فن آوری علوم زمین خاتم، info@zaminkhatam.com

۲- کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، شرکت سفید سنگ بیارجمند

۳- عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مجموعه معادن سیلیس و فلدسپات بیارجمند واقع در ۸۵ کیلومتری جنوب شهرستان شهرود و ۲۵ کیلومتری جنوب غربی شهر بیارجمند شامل ۶ محدوده معدنی با ذخیره ای بالغ بر ۱ میلیون تن سیلیس و ۲ میلیون تن فلدسپات از جمله نقاط غنی معدنی کشور است. با توجه به افزایش چشمگیر قیمت سیلیس در کشور و نیاز روزافزون به این ماده معدنی باارزش در صنعت شیشه سازی و الکترونیک و...، تولیدبیشتر این ماده معدنی اهمیت فراوانی پیدا کرده است. کانسارهای سیلیس بیارجمند اغلب ذخایرسیلیسی کشور به علت نحوه کانی سازی نفوذی و خاصیت ذاتی خورندگی شدید فلزات و شکنندگی، اهمیت مطالعه و تحقیق بیشتر در مرور دروش استخراج این ماده معدنی را طلب می کند. در این مقاله که به سفارش و حمایت شرکتهای سنگ سیلیس بیارجمند و معدن کاران چاه جم و ... تهیه شده است، مقایسه ای فنی و اقتصادی بین روش استفاده از مواد منفجره و روش استفاده از چکش بیل مکانیکی و ترکیبی از روش‌های آتشباری و بولدوزر در این معادن انجام گرفته است. بعد از این مقایسه که برپایه اطلاعات گذشته استفاده از هر ۳ روش در این معادن صورت گرفته است، مطابقت‌برین روش استخراج به همراه نحوه برنامه ریزی و بهینه سازی تولید آن روش پیشنهاد شده است. امید است این مقاله راهکار مناسبی برای افزایش تولید این ماده معدنی باارزش در اختیار متولیان آن قرار دهد.

کلمات کلیدی: سیلیس و فلدسپات، خاصیت خورندگی فلزات و شکنندگی، مقایسه فنی و اقتصادی، سیلیس بیارجمند

Compare of technique and economic measure of production of blasting method and method of using from pikor in biarjmand silis department mines

Sayed esmaeil rahimi 1, mehdi ahmadi 2

Biarjmand silis and pheldspat department mine is in the 85 km of south shahrood city and 25 km east-south and it is a sample of enrich mines.

According to increase of silis cost in country and necessary to this ore in electronics and glass industry. The more production for ore is important. biarjmand silis deposit same some silis deposit of country because of the method magma tic mineralization and cohesion properties need to study and investigation for method of extraction .

The paper make for biarjmand silis rock co and chahjam co technical and economic compare between method of using from explosion and method of using from pikor and composite of blasting method and bulldozer have been done. after this comparison ,that use past based information from three methods in this mines. the most admissible method for extraction as well as programming and optimization produce has been suggested. Hopefully this article was been the product increasing way for valuable ore mineral produce.

Key words: silis and phdpat , briskness and cohesion properties, compare of technique and economic, silis of biarjmand

مقدمه:

با توجه به مصرف بالای سیلیس در صنعت بخصوص صنایع شیشه سازی، ریخته‌گری و سرامیک، تقاضا برای سیلیس روز به روز در حال افزایش است. نظر به اینکه ایران جزء کشورهای در حال توسعه می‌باشد و با توجه به دورنمای رشد مصرف سرانه شیشه کشور، در سالهای آینده حجم پودرسیلیس موردنیاز صنایع شیشه سازی افزایش پیدا خواهد کرد، لذا نیاز به فراوری سیلیس بیش از پیش احساس می‌گردد. با توجه به سوددهی بالای سیلیس برای عرضه به صنعت ریخته‌گری، پیش‌بینی می‌شود عرضه سیلیس موردنیاز برای ریخته‌گری روندی افزایشی داشته باشد و در صورت تأمین تقاضای داخلی قیمت آن کاهش یابد [۹]. مجموعه معادن سیلیس و فلدسپات بیارجمند واقع در ۸۵ کیلومتری جنوب شهرستان شاهروд و ۲۵ کیلومتری جنوب غربی شهر بیارجمند شامل ۶ محدوده معدنی با ذخیره ای بالغ بر ۱ میلیون تن سیلیس و ۲ میلیون تن فلدسپات از جمله نقاط غنی سیلیس کشور است. ذخایر سیلیسی این منطقه تماماً بصورت آذرین می‌باشد که در دایک‌هایی باضخامتهای تقریباً کوچک به طول و عرض های چندین متر و عمق های بالا دیده می‌شوند. شکل خاص این ماده معدنی در این نقطه از کشور و در عین حال عیارهای بسیار بالای سیلیس این مناطق، مارا برآن داشت که تحقیقی برای هرچه بهتر نمودن روند استخراجی از این معادن را انجام دهیم. برای استخراج این معادن عملیات آتشباری چندین بار صورت گرفت که نتایج آن چندان برای صاحبان سرمایه و معدنکاران مطلوب نبوده است. در این مقاله بعد از بررسی فنی و اقتصادی عملیات استخراجی در مجموعه معادن سیلیس و فلدسپات بیارجمند، روش پیشنهادی خود را برای استخراج این معادن ارائه نمودم که اتفاقاً بسیار مورد پسند معدنکاران این منطقه قرار گرفت و هم اکنون روند استخراجی این معادن با این روش ادامه دارد که در زیر به شرح آن می‌پردازم.

۱- زمین‌شناسی و چینه‌شناسی منطقه

۱-۱- زمین‌رنگ ریخت‌شناسی

از دیدگاه زمین‌رنگ ریخت‌شناسی منطقه دارای وضعیت بسیار ناهمانه‌نگ است، تنوع ترکیب سنگ‌شناختی و پایداری نایکسان واحدهای سنگی نسبت به پدیده‌های فرسایشی و نیز بازتابهای گوناگون در برابر عوامل تکتونیکی موجب شده است که شکل دره‌ها و شکل آبراهه‌ها و بلندای واحد‌ها بسیار نايكناخت باشد، در نتیجه ساختار ریخت‌شناسی ناهمانه‌نگی در ناحیه ایجاد شده است. بلندترین ارتفاعات را بیشتر سنگهای دگرگونه کربناته و نیمه ژرف تشکیل می‌دهند و واحدهای آواری و آذرآواری با ریخت‌شناسی کم ارتفاع تر ظاهر می‌شوند. در بخش‌های کویری باد سبب جابجایی تپه‌های ماسه‌ای می‌شود. شکل دره‌ها در واحد‌های که از سنگ‌های آواری و آذرآواری تشکیل شده‌اند، بیشتر بصورت کم ژرف و پهن است.

۱-۲- چینه‌شناسی منطقه

از دیدگاه زمین‌شناسی ساختاری در ایران مرکزی قرار دارد. این ناحیه متاثر از عملکرد گسله‌ها و ریز گسله‌ها گوناگون با امتداد عمدی (شمال غرب-جنوب شرق) است. دگرگونی ضعیف (با درجه پایین) (با درجه پایین) عنوان آشکارترین پدیده حاکم و به شکل دگرگونی ناحیه‌ای مجاورتی نمایان شده است و فزون بر این، ماجماتیسم و پدیده‌های وابسته نیز در بخش‌های شرقی معادن فعال بوده‌اند و تاثیر مهیی در روند تکوین زمین‌شناسی منطقه داشته‌اند. توالی چینه‌ی سنگهای موجود در منطقه از پایین به بالا شامل سنگهای دگرگونه پیش از پرمین، توالی‌های رسوبی مربوط به پرمین، تریاس و کرتاسه و ماجماتیسیم مربوط به ائوسن و سنگهای رسوبی پس از آن است. فزون بر این سنگهای دیگری با منشا آذرین همراه با این واحد‌ها وجود دارد که از نقطه نظر سن، جوان تر از دگرگونه‌های یاد شده است.

۲- مباحث اقتصادی در مورد سیلیس

۲-۱- میزان صادرات سیلیس در ایران

میزان صادرات ترکیبات مختلف سیلیس دار ایران در دوره (1376-1385)، با نرخ رشد ۷/۰۷٪، از ۵۸/۸ هزارتن در سال ۱۳۷۶ به ۳۳۶/۶ هزارتن در سال ۱۳۷۸ و ۴۶۹/۷ هزارتن در سال ۱۳۸۰ و ۶۸۲ هزارتن در سال ۱۳۸۵، افزایش پیدا کرده است. بیش از ۹۹ درصد صادرات ایران در سال ۱۳۸۵ مربوط به شن و ماسه و کوارتزی و سیلیسی بوده است. ایران در سال ۱۳۸۵ مقدار ۶۷۶/۸ هزار تن شن و ماسه کوارتزی و سیلیس، ۴۰۷/۷ تن شن و ماسه طبیعی، ۵۸ تن کوارتز و ۴/۸ هزار تن خاکهای سیلیس سنگواره ای صادر کرده است که در مجموع ۶۸۲۰۶۵ تن سیلیس در انواع ذکر شده به خارج از کشور صادر گردیده است. میزان صادرات محصولات سیلیسی ایران بعد از یک دوره کاهش در سال ۸۰ افزایش چشمگیری داشته است. این امر به دلیل افزایش صادرات شن و ماسه سیلیسی و همچنین کواتز بوده است. [۷] ، [۸] ، [۹]

۲-۲- میزان واردات سیلیس در ایران

میزان واردات ترکیبات مختلف سیلیس دار ایران در این دوره (1376-1385) با نرخ رشد ۵/۱۵٪، از ۳۹۱/۱۹ تن در سال ۱۳۷۶ به ۱۲۲۴/۶۲ تن در سال ۱۳۷۸ و ۱۵۶۷/۸۵ تن در سال ۱۳۸۰ و ۱۹۴۵/۲۲ تن در سال ۱۳۸۵ افزایش پیدا کرده است. بیشترین واردات سیلیس مربوط به خاکهای سیلیس سنگواره ای است و بیشترین استفاده آنها در صنایع شیشه و سرامیک می‌باشد. در سال ۱۳۸۵ میزان واردات داخلی افزایش یافته است که این افزایش ناشی از واردات شن و ماسه طبیعی و کوارتز می‌باشد. [۷] ، [۸] ، [۹].

۲-۳- میزان تولید سیلیس و روند آن در ایران

جهت پی بردن به جایگاه سیلیس در ایران می‌توان به شیشه بعنوان پر مصرف ترین صنعت استفاده از سیلیس پرداخت. شاخص مهم در این بخش، میزان تولید سیلیس جهت استفاده در کارخانجات شیشه سازی است که می‌توان با یک تغییر ساده در فرآیند آرایش دانه بندی، آنرا در واحدهای ریخته‌گری قابل مصرف نمود. تولید کنندگان سیلیس برای کارخانجات شیشه سازی به علت شناخت خواص ماسه ریخته‌گری و نیز کسب سود بالاتر با یک سرمایه گذاری کم نسبت به بازار مصرف شیشه سازی، تمایل به تولید ماسه ریخته‌گری پیدا کرده و اقداماتی را در این زمینه شروع نموده اند به طوری که احتمال می‌رود در آینده به صورت جدی وارد این بازار گردد. میانگین تولید سیلیس در ایران در این دوره (۱۳۷۶-۱۳۸۵) با متوسط نرخ رشد ۱/۴٪، ۱۵۵۲ هزارتن بوده که از ۱۶۱۶ هزارتن در سال ۱۳۷۶ به ۱۴۸۱ هزارتن در سال ۱۳۷۸ و ۱۶۸۷ هزارتن در سال ۱۳۸۰ و ۲۱۲۵ هزارتن در سال ۱۳۸۵ افزایش پیدا کرده است. [۶] ، [۱۰].

۴-۲- بررسی قیمت‌های داخلی سیلیس

میزان قیمت سیلیس در ایران در این دوره (۱۳۷۶-۱۳۸۵) با متوسط نرخ رشد ۹/۲۱٪، از ۱۶۱ هزار ریال بر تن در سال ۱۳۷۶ به ۱۸۹ هزار ریال بر تن در سال ۱۳۷۸ و ۲۹۱ هزار ریال بر تن در سال ۱۳۸۰ و ۳۵۳ هزار ریال بر تن در سال ۱۳۸۵ افزایش نشان می‌دهد. هم اکنون با توجه به عیار سیلیس آنرا درجه بندی می‌نمایند. بطوری که سیلیس درجه ۳ (عيار کمتر از ۹۶ درصد)، قیمت ۱۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۵۰۰۰۰ ریال در تن و سیلیس درجه ۲ (عيار ۹۶ تا ۹۸)، قیمت ۱۵۰۰۰۰ ریال تا ۲۰۰۰۰۰ ریال در تن و سیلیس درجه ۱ (عيار بالای ۹۸)، قیمت تا ۳۰۰۰۰ ریال تا ۳۵۰۰۰ ریال در تن درجه بندی می‌شود. [۶] ، [۷] ، [۸] ، [۹] ، [۱۰].

۵-۲- مصارف عمده سیلیس

به طور کلی موارد مصرف سیلیس SiO_2 عبارت است از: شیشه سازی، چینی سازی، تولید فروسیلیس، سرامیک سازی، تولید آجر ماسه آهکی، ریخته‌گری، تولید سیلیکات سدیم، تولید دیگر مواد سیلیسی، به عنوان نیمه هادی در صنعت الکترونیک و تولید پشم شیشه. [۳] ، [۸].

۳- بررسی فنی روشهای مختلف استخراج سیلیس در مجموعه معادن سیلیس بیارجمند

بطورکلی کانسارهای سخت نشده سیلیس به روش روباز بوسیله ماشین آلاتی مانند لودر و بیل مکانیکی، لاپروبی، و یا فشار آب استخراج، بارگیری و یا از طرق دیگر به کارخانه فرآوری منتقل می شود.اما کانسارهای سخت به روش روباز استخراج می شود، منتها ابتدا با حفاری و انفجار و بعد مراحل برداشت و بارگیری صورت می گیرند.البته برخی معادن زیر زمینی با روش انفجار و حفاری مرسوم استخراج و بارگیری می شوند.تریپلی به روش زیر زمینی و اتاق و پایه با یک تونل دسترسی در جهت شیب استخراج می شود.بلورهای کوارتز به صورت دستی بعد از برداشت روباره ها بوسیله بلدوزر استخراج می شوند.از آنجایی که کانی سازی سیلیس در مجموعه معادن سیلیس بیارجمند بصورت دایکهای آذرین بوده که در سطح زمین رخمنوهای آن پدیدار گردیده استخراج سیلیس در آنها به روش زیرزمینی منتفی گردیده است.اما روشهای پیشنهادی و پیشروعی ما برای استخراج این کانسار شامل روشهای زیر است:

- ۱) روش حفاری و انفجار
- ۲) روش استفاده از پیکور دستی با کارگر
- ۳) روش استفاده از چکش بیل مکانیکی

در تمامی روشهای پیشنهادی در بالا اصل باطله برداری از سطح و اطراف ماده معدنی با بولدوزر بسیار اهمیت دارد.همچنین زمان بررسی اقتصادی این پروژه برای هریک از سه روش موجود ۱ ماه تمام در نظر گرفته شد و میزان تولید هر روش در یک ماه کاری معدن بررسی گردید.

۳-۱- حفاری و انفجار

در مجموعه معادن سیلیس بیارجمند در مجموع، ۴ بار عملیات آتشباری بصورت آزمایشی صورت گرفت و نتایج این عملیات ثبت گردید.در تمامی این مراحل آتشباری از ۳ نوع چاشنی با شماره های ۱ و ۲ و ۳ وبا تاخیرهای متفاوت در ردیفهای مختلف استفاده گردید.عملیات انفجار با استفاده از آنفو و دینامیت بصورت سنتی صورت گرفت. در این مراحل انفجار، فاصله ردیفی چالها ۱.۵ متر و بردن آنها ۱.۲ متر و عمق چالها بسته به محل حفاری از ۳ تا ۶ متر متفاوت بود.با توجه به جنس سیلیس و طول چالهای انفجاری مقدار سرچالی از ۱ تا ۱.۸ متر متفاوت بوده است.قطر چالها ۷۲ میلی متر و در هر ۴ مرحله آتشباری از ۲۵۰ تا ۳۰۰ چال انفجاری حفر و انفجار گردیده است.از جمله نکات مورد اهمیت در مورد استخراج در این مناطق این است که عملیات انفجاری ما باید حتماً دارای چندین نتیجه مطلوب باشم.مثلًا خردیش مطلوب و نداشتن under size و over size برای ما بسیار اهمیت دارد.کم بودن پرتاب سنگ و میزان جابجایی و توده خردایش شده با توجه به کم بودن و اهمیت ماده معدنی در هر دایک بسیار حائز اهمیت است.نداشتن گرد و خاک زیاد که از نتایج انفجار هوا و سروصداو...بسیار برای ما اهمیت دارد، بعلت مسائل تنفسی که سیلیس تولید می کند. با توجه به آمیختگی نسبی سیلیس با سنگهای اطراف لزوم انفجار کنترل شده مهم به نظر می رسد تا جدایش مطلوبی بین سیلیس با سنگ میزان و کاهش اختلاط آن صورت گیرد. بعلت کوچکی فضای انفجار وضعیت محل انفجاری بعد از انفجار، برای برداشت مابقی سیلیس بسیار حائز اهمیت است.در مقابل محدودیتهای محیط زیستی و لرزش ... بعلت دوری به مناطق مسکونی و کشاورزی وجود ندارد.خشکی منطقه و آب و هوای خشن و گرم آن هیچ مشکلی از نظرانتخاب فصل انفجار و آبدار بودن چالها و واژگونی هوا و را بوجود نمی آورد. [۱]، [۱۳]

بعد از انجام عملیات انفجاری نتایج حاصل فنی ثبت و مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت مزايا و معایب آن درج گردید.
مزایا:

- ۱) تولید به نسبت بالا و بازگشت سریع سرمایه
- ۲) عدم نیاز به محلی برای دپوی ماده معدنی(بعد از انفجار بارگیری پیوسته از جبهه کار صورت می گیرد).

۳) نیاز کمتر به کار کرد بولدوزر به علت آنی بودن تولید و عدم نیاز به پاکسازی محل کار در هنگام استخراج در مقایسه با روش‌های دیگر

معایب:

۱) بطور کلی نتایج فنی آتشباری حتی با صرف دقت و زمانهای بالا، با توجه به جنس و چینه شناسی منطقه مطلوب نبود و چالهای دزد کرده نیز وجود داشت.

۲) پرتاب سیلیس در فاصله ۲۵ متری نیز ثبت گردید که با توجه به کمی ذخیره و حساسیت کار نامطلوب بود.

۳) متناسفانه گرد سیلیس و خاک بسیار بالا حاصل از انفجار اجتناب ناپذیر بود که معدن را برای یک روز کاری تعطیل نمود و حتی بعد از آن نیز بعلت ایجاد گرد سیلیس نهشته شده روی زمین حاصل از انفجار راندمان کاری کارگری و مهندسی بطور چشمگیری کاهش یافت. ایجاد حساسیت‌های تنفسی در چند مورد دیده می‌شد.

۴) اختلاط ماده معدنی با سنگ همراه که برای ما مهمترین فاکتور بود بالا بود. این فاکتور به تنها یی قادر بود عملیات آتشکاری را در این معادن زیر سوال ببرد.

۵) اندازه سنگ نیز با توجه به خواص خردایشی سیلیس مطلوب نبود. ذرات ریزو درشت حاصل از انفجار به وفور در منطقه دیده می‌شد.

۶) حتی در مورد عملیات حفاری نیز مشکلاتی وجود داشت. بعلت خاصیت سختی و سایندگی سیلیس گیر کردن متنه حفاری و رادها در چال بسیار وجود داشت. همچنین پرشدن و بسته شدن چالها نیز که از مسائل عمومی حفاری است در چند مورد دیده شد که نیاز به اسیدهای قوی و تلاش فراوان حفارها را برای باز کردن مجدد چالها می‌طلبید.

۷) جاده سازی و استقرار دریبل واگن و سرصدا و کارگری حفاری و انفجار از جمله مسائل و مشکلات عمدۀ بود [12]، [13].

۳-۲- استفاده از پیکور دستی با کارگر

انجام این عملیات به مدت ۱ ماه در مجموعه معادن سیلیس بیار جمند مورد امتحان قرار گرفت. از جمله مزایای آن تولید انتخابی و کاهش اختلاط در حد بسیار پایین بود. این مسئله معدنکاران را به سمت این روش بیشتر سوق داد. نیاز به کمترین جاده سازی عدم نیاز به نظارت دقیق و مهندسی از جمله دیگر مزایا بود. از نظر فنی این روش بسیار مورد تایید بود و شرکت‌های مصرف کننده سیلیس مان بسیار راضی بودند. بعلت تمرکز کاری کارگر بر محیط، شکل استخراج به بهترین نحو صورت می‌گرفت و سینه کارهای پدید آمده آمادگی کافی برای مراحل بعدی استخراجی را داشتند. تنها مشکل فنی این روش خطرات احتمالی روش برای کارگران بود که آنهم در این مدت هرگز موردي پیش نیامد و با توصیه‌های ایمنی به کارگران و نظارت بر کار آنها این مشکل حاد به نظر نمی‌رسید.

۳-۳- روش استفاده از چکش بیل مکانیکی

روش دیگری که برای استخراج این معادن پیشنهاد گردید استفاده از چکش بیل مکانیکی بود. استفاده از این وسیله نیز دارای مزایا و معایب فنی بود.

از جمله مزایای آن:

۱) امکان استخراج انتخابی در حد بالا و اختلاط سیلیس با باطله در حد پایین

۲) تولید بالای ماده معدنی و بازگشت به نسبت سریع سرمایه

۳) آسودگی کم محیط زیست و کارگری کم این وسیله

۴) کاهش استفاده از بولدوزر زیرا این وسیله توانایی دپو زدن و بارگیری و تمیز نمودن اطراف خود را در حد پایین دارد.

۵) عدم استفاده از وسیله‌ی دیگری همانند لودر برای بارگیری و استفاده از خود باکت بیل

۶) سادگی و سرعت بالای تهیه امکانات شروع کار به این روش

معایب:

- (۱) سر و صدای بالای وسیله
(۲) خورندگی بسیار بالای چکش بیل

۴- بررسی اقتصادی برداشت سیلیس در مجموعه معادن سیلیس بیار جمند

۴-۱- بررسی روش آتشباری و هزینه های آن

درجول شماره (۱) مجموع هزینه های حفاری و آتشباری در مجموعه معادن سیلیس بیار جمند محاسبه گردیده است. در مجموع ۱۰ روز کاری و در پایان آن در مجموع ۴۴۸۹ متر حفاری صورت گرفت و ۱۰۰۰ عدد چال نیز حفر گردید. بعد از انجام عملیات آتشباری میزان تولید در ۴ بار آتشباری معدن بدون درنظر گرفتن عیار مطلوب کارخانه های مصرف کننده (آتشباری باعث اختلاط و کاهش خلوص سیلیس می گردد) حدوداً ۱۰۵۰۰ تن سیلیس تولید گردید. از این مقدار سیلیس تولید گردیده حدوداً ۶۱۰۰ تن به عنوان سیلیس مطلوب خریداران قابل فروش بود. البته لازم به توضیح است که کل این فرآیند با توجه به مشکلات آتشباری تا اتمام بارگیری تقریباً یک ماه تمام بطول انجامید.

جدول ۱: محاسبه هزینه های استفاده از روش آتشباری

عملیات	موارد	واحد(مترا عدد/ تن)	هزینه واحد(ریال)	هزینه مجموع در کل ۱۰۰۰ متر (حفاری یا ۱۰ روز کاری(ریال)
حفاری	سرمهنه الماسه)	روزانه ۱ عدد	۳۰.....	۳.....
	دستگاه حفاری	۴۴۸۹ متر در کل	به ازای هر متر ۲۵۰۰ ریال	۱۱۲۲۲۵۰۰
	حفار	۲ نفر	روزانه ۲۵۰۰۰	۵.....
	چاشنی با سیم ۵ متری	۱۰۰۰ عدد	هر عدد ۱۶۴۰۰ ریال	۱۶۴.....
آتشباری	دینامیت	۴۴۸۹ متر	متري ۳۰۰۰ ریال	۱۳۴۶۷.....
	آنفو			
	دستمزد	۱۰۰۰ چال	(هر ۲۰۰ عدد چال) ۷۵..... ریال	۳۷۵.....
	حمل	۱۰۰ کیلومتر	هر ۱۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰۰۰ ریال	۱.....
تسطیح بعد از انفجار	بولدوزر	۴۰ ساعت	هر ساعت ۳۵۰۰۰	۱۴.....
سایر	کارگر، اسکان و سوخت و حمل و نقل و			۵.....
مجموع هزینه های عملیات آتشباری و انفجار				۲۶۵۷۹۵۰۰

با در نظر گرفتن هزینه های تولیدی ، با استفاده از روش آتشباری ، قیمت تولید هر تن سیلیس تقریباً ۵۹۹۶۶ ریال برآورد گردید [۲]، [۳].

۴- بررسی روش استفاده از پیکور دستی و هزینه های آن

همانطور که در بررسی های فنی مورد بحث قرار گرفت این روش از نظر فنی بسیار مطلوب آمد. اما بعد از گذشت چندین هفته از استفاده از این روش شرکت های تولید سیلیس منطقه پی به کاهش شدید میزان تولید خود برند. راندمان کارگری نیز به علت بروز مشکلات تنفسی برای آنها بسیار کاهش یافت. در مجموع ۱ ماه استفاده از این روش و ۱۸ نفر کارگر در مجموع ۱۹۰۰ تن سیلیس تولید گردید. این میزان تولید به هیچ وجه جوابگوی هزینه ها و همچنین مسائل و مشکلات محیط کارگری و نیز هزینه فرصت از دست رفته تولید ماده معدنی را نبود. همچنین ادامه این روند مشکلات فراوانی را برای شرکت ها در برداشت. شکایات کارگران از شرکتهای مربوطه در مورد حق بیمه، مسائل آلودگی محیطی معدن و مریضی مدام کارگران باخاطر استنشاق گرد سیلیس و ... هر روز بیشتر و بیشتر می شد. بنابراین حتی در صورت سودآوری اقتصادی بیشتر این روش باز هم تولید کنندگان تمایلی به ادامه ی آن نداشتند.

۴- بررسی اقتصادی روش استفاده از چکش بیل مکانیکی

در این قسمت استفاده از چکش بیل مکانیکی در این مجموعه معدن را مورد بررسی اقتصادی قرار می دهیم. بعلت توانایی بیل مکانیکی در برداشت بار خرد شده و همچنین بارگیری راحت آن توسط خود بیل، بعد از خردایش سیلیس توسط بیل مکانیکی دیگر نیازی به استفاده از بولدوزر به نظر نمی رسد. که باعث کاهش هزینه ها برای ما می گردد. همچنین بعلت توبوگرافی مطلوب منطقه و کم ارتفاع بودن دایک های سیلیسی استفاده از بیل چرخ لاستیکی امکان پذیر می باشد که باعث از بین رفتن هزینه های حمل و نقل دستگاه می گردد. بررسی هزینه های استفاده از بیل مکانیکی در جدول شماره (۲) دیده می شود.

جدول ۲ : محاسبه ی هزینه های استفاده از چکش بیل مکانیکی

وسیله	موارد	واحد(متر/عدد/تن)	هزینه واحد(ریال)	هزینه کل(ریال)
چکش بیل مکانیکی	ساپیش پیکور	به ازای هر ۲ ماه ۱ عدد	۶۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰
	بیل مکانیکی	۳۰۰ ساعت در ۱ ماه فعالیت معدن	۳۸۰۰۰ هر ساعت	۱۱۴۰۰۰۰
سایر	اسکان و سوخت و حمل و نقل و ...			۳۰۰۰۰
مجموع هزینه های عملیات استخراجی با استفاده از چکش بیل مکانیکی				۱۲۰۰۰۰۰

اما در مدت ۱ ماه استفاده از چکش بیل مکانیکی در این مجموعه معدن بطور کلی ۵۷۰۰ تن سیلیس تولید گردید و با توجه به هزینه های تولیدی آن قیمت تمام شده هر تن سیلیس تقریباً ۲۱۰۵۰ ریال بدست آمد. [۴]، [۵]

۵- نتایج

- استفاده از روش آتشباری از لحاظ فنی دارای معايب و مشکلات فراوانی در سیلیس است.
- بعد از بررسی های اقتصادی در مدت یک ماه استفاده از هر ۳ روش، روش استفاده از چکش بیل مکانیکی دارای هزینه ی تولید پایین تری خواهد بود و از نظر اقتصادی دارای سود بیشتری می باشد.
- از لحاظ فنی روش استفاده از پیکور دستی در اولویت است و بعد از آن روش چکش بیل مکانیکی دارای کارآیی بالاتری می باشد.
- روش استخراج با پیکور دستی حتی با وجود برتری های بالای فنی که بر سایر روش ها دارد اما به خاطر ایجاد مشکلات و مسائل خاص در معدن پیشنهاد نمی گردد.

- از لحاظ کیفیت سیلیس تولیدی به ترتیب روش پیکور دستی، چکش بیل مکانیکی و سپس آتشباری قرار دارد. روش آتشباری به علت اختلاط بسیار بالای آن، باعث کاهش کیفی سیلیس تولیدی و حتی گاهی اوقات قابل عرضه نبودن آن به بازار مصرف می گردد. [11]

۶- پیشنهادات

بطور کلی پس از بررسی های فنی و اقتصادی فراوان و برسی کلیه فاکتورهای دیگر که در این مقاله مجال صحبت در مورد آن نگردید (امکان تهیه ماشین آلات، ...)، روش استفاده از چکش بیل مکانیکی برای استخراج سیلیس در مجموعه معادن سیلیس بیارجمند و تمامی سیلیس های هم تیپ در کشور پیشنهاد می گردد. [11] [12]

۷- تقدیر و قدردانی

این مقاله چکیده ای از یک پروژه فنی و اقتصادی در مجموعه معادن سیلیس بیارجمند است که به سفارش ۶ شرکت مشغول به کار در منطقه انجام گرفته است. بعد از انجام این پروژه و ارائه نتایج آن به شرکت ها، تمامی معدنکاران منطقه استفاده از روش چکش بیل مکانیکی را پیش گرفتند. در تکمیل این پروژه از آقایان مهندس جلال مدیرعامل شرکت توسعه سیلیس بیارجمند، مهندس دامغانی مدیرعامل شرکت سیلیس چاه جم، مهندس امامی مسئول بخش توسعه معادن سیلیس چاه عروس و بقیه دوستان تشكر و قدردانی فراوانی می نمایم.

۸- منابع

- [۳] اورعی، سید کاظم؛ ۱۳۷۷، *اقتصاد معدن*، نشر علوم دانشگاهی، تهران، ۱.
 - [۴] استوار، رحمت الله؛ (۱۳۷۳)؛ *آتشکاری در معادن*؛ جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر؛ تهران؛ جلد دوم.
 - [۲] اورعی، سید کاظم؛ خداوری، احمد؛ ۱۳۸۱، *اقتصاد منابع معدنی*، انتشارات دانشگاه فردوسی، مشهد، ۱.
 - [۴] اورعی، سید کاظم؛ اسدی، احمد؛ ۱۳۸۲، *اقتصاد مهندسی*، نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ۱.
 - [۵] مدرس، احمد؛ عبدالله زاده، فرهاد؛ ۱۳۷۸، *مدیریت مالی*، نشر چاپ و نشر بازرگانی، تهران، جلد اول، ویرایش اول.
 - [۶] لطفعلی پور، محمدرضا؛ ۱۳۶۹، *تخمین توابع تولید بخش معدن اقتصاد ایران*، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
 - [۷] وزارت معدن و فلزات، ۱۳۶۷، *بررسی موقعیت تولید، صادرات و واردات مواد معدنی در ۸۱* کشور جهان.
 - [۸] سازمان برنامه و بودجه، *بررسی چگونگی عرضه و تقاضا برای مواد کانی عمده ۱۳۶۵* و به بعد.
 - [۹] رزاقی، ابراهیم؛ ۱۳۷۱، *اقتصاد ایران*، نشر نی، تهران،
 - [۱۰] بانک مرکزی، *گزارش اقتصادی و ترازنامه های سالهای مختلف*
- [11] Paul R. Amyottea, Michael J. Pegga, Faisal I. Khanb, Masaharu Nifukuc, Tan Yingxin;2007;"*Moderation of dust explosions*" Journal of Loss Prevention in the Process Industries; science direct;13.
- [12] Amyotte, P. R. (2006). *Solid inertants and their use in dust explosion prevention and mitigation*. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 19, 161–173.
- [13] Amyotte, P. R., Khan, F. I., Basu, A., Dastidar, A. G., Dumeah, R. K., & Erving, W. L. (2006). *Explosibility parameters for mixtures of pulverized fuel and ash*. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 19, 142–148.
- [14] ADITCL;1997;. *Drilling: the manual of methods, applications, andmanagement*. Australian Drilling Industry Training Committee Lid (ADITCL). New York: Lewis Publishers.

پیوست پنجم: استاندارد ملی ماسه زیرکن تغییرپذیر شده / تعیین مقدار سلیسیس

بار و شهابی وزنی و رنگ اسنجی

طراح مطالعات امکان سنبه تولید سلیسیس (یافته گردی)



جمهوری اسلامی ایران

ISIRI

5507-10

1st/Edition

JAN 2002

Islamic Republic of Iran

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

Institute of Standards and Industrial Research of Iran



استاندارد ملی ایران

۵۵۲۰-۱۰

چاپ اول

۱۳۸۰ دی ماه

ماسه زیرکن تغییر شده - روش های آزمون - قسمت ۱۰ - تعیین
مقدار سیلیس با استفاده از دوروش وزنی و رنگ سنجی

Methods for the analysis of Zircon sand

concentrates

*Part 10-Determination of silicon content (combined
gravimetric and spectrophotometric method)*

نشانی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران: کرج - شهر صنعتی، صندوق



پستی ۳۱۵۸۵-۱۶۳

دفتر مرکزی: تهران - بالاتراز میدان ولی عصر، کوچه شهید شهامتی، پلاک ۱۴

صندوق پستی ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹



تلفن مؤسسه در کرج: ۰۲۶۱-۲۸۰۶۰۳۱-۸

تلفن مؤسسه در تهران: ۰۲۱-۸۸۰۲۲۷۶-۰



دورنگار: کرج ۰۲۶۱-۲۸۰۸۱۱۴ - تهران ۰۲۱-۸۸۰۲۲۷۶



بخش فروش - تلفن: ۰۲۶۱-۲۸۰۷۰۴۵ - دورنگار: ۰۲۶۱-۲۸۰۸۷۰۴۵



پیام نگار: ISIRI.INFOC@NEDA.NET



بهای: ۱۰۰۰ ریال



Headquarter: Institute of Standards and Industrial Research of IRAN

P.O.Box 31585-163 Karaj - IRAN

Central office: NO.14, Shahid Shahamati St., Valiasr Ave. Tehran

P.O.Box: 14155-6139



Tel.(Karaj): 0098 261 2806031-8



Tel.(Tehran): 0098 21 8909308-9



Fax(Karaj): 0098 261 2808114



Fax(Tehran): 0098 21 8802276



Email: ISIRI.INFOC@NEDA.NET



Price: 1000 Rls

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده‌دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) می‌باشد.

تدوین استاندارد در رشته‌های مختلف توسط کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت می‌گیرد. سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت‌ها و مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن‌آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمان‌های دولتی باشد. پیش‌نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع و اعضای کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمان‌های علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌شود نیز پس از طرح و بررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ و منتشر می‌گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ^{۱۵} تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل می‌گردد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد می‌باشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی استفاده می‌نماید.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌تواند با رعایت موارد پیش‌بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری نماید.

همچنین به منظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازارسی، ممیزی و گواهی کنندگان سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمان‌ها و مؤسسات را براساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهی نامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می‌نماید. ترویج سیستم بین‌المللی یکاهما، کالیبراسیون وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می‌باشد.

کمیسیون استاندارد «ماسه زیرکن تغليظ شده - روش‌های آزمون

قسمت ۱۰- تعیین مقدار سبلیس با استفاده از دو روش وزنی و رنگ سنجه»

سمت یانمایندگی

رئيس

دانشگاه تهران

نجات، هاشم

(دکترای شیمی تجزیه)

اعضا

شرکت ملی فولاد ایران

بیکزاده، ناصر

(لیسانس زمین‌شناسی)

دانشگاه علم و صنعت

حبیبیان، محمود

(دکترای مهندس شیمی)

دانشگاه تربیت معلم

فیاضی، فرج الله

(دکترای زمین‌شناسی)

دانشگاه تهران

کاشانی، حمید

(دکترای مهندسی عواد)

دیگر

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

محمد ابراهیمی جهرمی، مریم

(لیسانس شیمی)

فهرست مدرجات

صفحة
ب	پیشگفتار
۱	هدف
۱	دامنه کاربرد
۱	مراجع الزامی
۲	اصول کار
۲	مواد لازم
۴	وسایل لازم
۵	نمونه برداری
۵	روش آزمون
۹	محاسبه
۱۰	بيان نتیجه
۱۰	گزارش آزمون

پیشگفتار

استاندارد (ماماشه زیرکن تغليظ شده؛ روشهای آزمون - قسمت ۱۰ - تعیین مقدار سینیس با استفاده از دو روش وزنی و رنگ‌ستجی) که به وسیله کمیسیون فنی مربوطه تهیه و تدوین شده و در صصتمین جلسه کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی مورخ ۷۸/۱۰/۲۶ مورد تأیید قرار گرفته است، اینک با استاد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه سال ۱۳۷۱ بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی رهماهنگی با پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات استانداردهای ملی ایران در موقع نزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت.

بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدیدنظر آنها استفاده کرد.

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در حدامکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفت‌های هماهنگی ایجاد شود. منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است:

AS 2489.10-1984 Methods for the analysis of zircon sand concentrates

Part 10-Determination of silicon content (combined gravimetric and spectrophotometric method)

ماسه زیر کن تغليظ شده - روش‌های آزمون

قسمت ۱۰- تعیین مقدار سیلیس با استفاده از دو روش وزنی و رنگ سنجی

۱ هدف

هدف از تدوین این استاندارد تعیین مقدار سیلیس ماسه زیرکن تغليظ شده به روش وزنی و رنگ سنجی می‌باشد.

۲ دامنه کاربرد

در شرایطی که ماسه زیرکن تغليظ شده حاوی $30\text{ تا }35\%$ درصد سیلیس SiO_2 باشد روش فوق مناسب است.

۳ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می‌شود. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و / یا تجدیدنظر، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست. معهداً بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد امکان کاربرد آخرین اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و / یا تجدیدنظر، آخرین چاپ و / یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است.

۱ - استاندارد ملی ۲۲۹۴: سال ۱۳۶۴ روش‌های نمونه برداری از ماسه‌های ریخته گری

2 - AS 2884.3 - 1986 Heavy mineral sand concentrates - sampling

Part 3 - preparation of samples

۴ اصول کار

مقداری از نمونه را با محلو طی از کربنات سدیم بی آب و پر اکسید سدیم ذوب نموده به محصول حاصل از ذوب اسید سولفوریک رقیق و ژلاتین اضافه کرده، سپس سیلیس حاصل را صاف نموده (در این شرایط در محلول زیر صافی مقداری جزئی سیلیس موجود است) و پس از کلسینه نمودن به صورت SiO_2 توزین کرده حال به آن اسید فلوریدریک افزوده و به آرامی تبخیر و مجدداً توزین می نماییم و با اندازه گیری مقدار سیلیس باقی مانده در محلول زیر صافی به روش رنگ سنجی می توان مقدار درصد سیلیس در نمونه را تعیین نمود.

۵ مواد لازم

۱-۵ به طور کلی مواد مورد نیاز برای آزمون باید با خلوص تجزیه ای باشند. و از آب منظر آزمایشگاهی استفاده شود.

۲-۵ مواد جامد

۱-۲-۵ کربنات سدیم بی آب (Na_2CO_3)

یادآوری- کربنات سدیم بی آب را به مدت یک ساعت در دمای $50^{\circ}C$ درجه سیلیسیوس بگذارید در این شرایط باید افت وزن کمتر از یک درصد باشد. در صورتی که افت وزن بیشتر از یک درصد باشد. باید مجدداً آن را به مدت یک ساعت دیگر در دمای $50^{\circ}C$ درجه سیلیسیوس گذاشت.

۲-۲-۵ پر اکسید سدیم (Na_2O_2) به صورت گرد ریز غیرقابل لمس باشد

۳-۲-۵ محلوط بورات - کربنات:

ابتدا در یک هاون تمیز به پنج قسمت بوراکس بی آب ($Na_2B_4O_7$) سه قسمت کربنات پتانسیم بی آب (K_2CO_3) افزوده سپس خوب مخلوط نمائید.

۳-۵ محلولها

- ۱-۳-۵** محلولی از یک حجم اسید سولفوریک با چگالی $1/84$ گرم بر سانتی متر مکعب در ۲۰ درجه سیلسیوس و یک حجم آب مقطر $(1+1)$
- ۲-۳-۵** محلولی از یک حجم اسید سولفوریک با چگالی $1/840$ گرم بر سانتی متر مکعب در ۲۰ درجه سیلسیوس و سه حجم آب مقطر $(1+3)$
- ۳-۳-۵** اسید فلوروریدریک با چگالی $1/16$ گرم بر سانتی متر مکعب در ۲۰ درجه سیلسیوس
- ۴-۳-۵** محلول هیدرواکسید سدیم 25% گرم در لیتر: در یک بشر پلاستیکی تهیه کنید. آن را خنک و در یک ظرف پلاستیکی نگهدارید.
- ۵-۳-۵** محلول زلتین $(5/0$ درصد): پنج گرم زلتین و یک عدد کریستال تیمول به اندازه یک نخود را در ۱۰0 میلی لیتر آب حل نموده و سپس گرم نمائید و پس از خنک شدن محلول را در یک بالن ژوژه به حجم یک لیتر برسانید.
- ۶-۳-۵** محلول مولیبدات آمونیم $/ MO_۷O_۲۴ . ۴H_۲O (NH_۴)_۶$ 10 درصد: 10 گرم مولیبدات آمونیم را در 70 میلی لیتر آب حل کنید در صورت عدم اتحال آن را گرم کنید تا حل شود و پس از خنک شدن آن را به حجم 100 میلی لیتر برسانید محلول را در ظرف پلاستیکی نگهداری نمائید در صورتی که با گذشت زمان رسوب ظاهر شود محلول فاقد ارزش است.
- ۷-۳-۵** محلول اسید اسکوربیک $(C_۶H_۸O_۶)$ 5 درصد: $2/5$ گرم اسید اسکوربیک را در 50 میلی لیتر آب حل کنید محلول فرق را در روز انجام آزمون تهیه نمائید.
- ۴-۵** محلولهای استاندارد سیلیس:
- ۱-۴-۵** محلول استاندارد A (یک میلی لیتر معادل 500 میکروموم $SiO_۲$): تقریباً $12/0$ گرم از سیلیس خالص را در یک بونه پلاتین وزن کنید. و مدت زمان 30 دقیقه در دمای 100 درجه سیلسیوس کلسینه نمائید. پس از مدت زمان ذکر شده بونه را در یک دسیکاتور خنک نمائید. حال $10/0$ گرم آن را دقیقاً در یک بونه پلاتینی توزین کنید. یک گرم کربنات سدیم به آب به

بوته اضافه کرده و محتویات بوته را در ۱۰۰ درجه سلسیوس ذوب کنید تا یک مذاب شفاف بدست آید. سپس بوته را سرد کنید و آن را با آب مجاور کنید و محتویات بوته را در یک بانز ژوژه ۲۰۰ میلی لیتری منتقل و به حجم برسانید. محلول را در یک ظرف پلاستیکی نگهدارید.

۲-۴-۵ محلول استاندارد B (یک میلی لیتر معادل ۲۰ میلی کرم SiO_2):

۱۰ میلی لیتر محلول استاندارد A را داخل بانز ۲۵۰ میلی لیتری برشیزید آن را با آب مقطر به حجم برسانید و مخلوط کنید.

۶ وسائل لازم

۱-۶ دستگاههای معمول آزمایشگاهی شامل دو صفحه گرم کننده^۱ آزمایشگاهی با قابلیت کنترل دما

۲-۶ بوتهای زیرکونیم:

به شکل کوتاه (حداکثر ارتفاع ۳۰ میلی متر) با ظرفیت ۳۰ میلی لیتر

یادآوری - باید از بوتهای سالم و فاقد هرگونه خوردگی استفاده شود.

۳-۶ بوتهای پلاتین با ترجیح‌با پلاتین - ظلا (۹۵ درصد پلاتین + ۵ درصد ظلا) با حداقل ظرفیت ۲۵ میلی لیتر.

۴-۶ میله‌های همزن ضد زنگ به قطر ۴-۳ میلی متر.

۵-۶ همزن مغناطیسی و میله‌های همزن با پوشش تفلون به قطر ۶ میلی متر.

۵-۶ pH متر

1- Hotplates

2- PTFE

۶-۶ اسپکترو فوتومتر UV - VIS.

۷ نمونه برداری

نمونه را برای آزمون طبق روش نمونه برداری استاندارد ملی ۲۲۹۴: سال ۱۳۶۴ (روش‌های نمونه برداری از ماسه‌های ریخته‌گری) بردارید و آن را به دانه هایی که اندازه‌های آن حداقل ۷۵ میکرومتر باشد. تهیه کنید.^۱ نمونه را به مدت یک ساعت در دمای تقریباً ۱۰۰ درجه سیلسیوس خشک کنید و سپس آنرا در یک دسیکاتور خنک نمائید.

۸ روش آزمون

۱-۸ تعداد آزمونها:

آزمون را به صورت دو تایی و مستقل روی نمونه انجام دهید.

۲-۸ آزمون:

یک گرم از نمونه را با تقریب ۱/۰۰۰ گرم وزن نمائید.

۳-۸ آزمون نمونه شاهد:

نمونه شاهد را با استفاده از همه مواد و به همان مقدار که به نمونه اصلی اضافه می‌شود و به همان روش بدون اضافه کردن نمونه اصلی آزمایش نمائید.

۴-۸ روش کار

۱-۴-۸ تنظیم دمای گرم کنندۀ:

در دو بشر ۶۰ میلی لیتری که هر کدام حاوی ۸۰ میلی لیتر اسید سولفوریک غنیظ با جگالی گرم بر سانتی متر مکعب ۱۸۴۰ در ۲۰ درجه سیلسیوس است. یک دماسنجد که بتواند تا دمای ۳۲۰ درجه سیلسیوس را نشان دهد قرار دهید و بر روی بشر یک شیشه ساعت بگذارد. دمای هر یک از گرم کنندۀ‌ها را طوری تنظیم کنید تا اینکه دمای یکی از آنها روی ۱۸۰-۱۷۰ درجه سیلسیوس ثابت بماند

۱- در صورت نیازم تهیه و تدوین استاندارد ملی، می‌توان از استاندارد AS 2884.3 جهت آماده سازی نمونه استفاده نمود

(دماهی متوسط) و دماهی دیگری روى ۲۹۰-۳۱۰ درجه سيلسيوس ثابت نگه داشته شود (دماهی بالا) در هر مورد زمان لازم برای گرم کردن تا رسیدن به اين دما را يادداشت نمائيد.

۲-۴-۸ تجزيه مقداری از نمونه:

دو گرم کربنات سدیم (بند ۲-۵-۱) داخل بوته زیر کونیمی بروزید ($\frac{1}{2}$)، نمونه را اضافه کرده و آن را با استفاده از يك عبله فولادی ضد رنگ مخلوط کنيد حال پنج گرم پراکسید سدیم (بند ۲-۵-۲) به داخل بوته افزوده، آن را فوراً، مخلوط نمائيد. اکنون بوته را در يك کوره به مدت ۲۰ دقیقه در دماهی 10 ± 620 درجه سيلسيوس فرار دهيد و پس از مدت زمان فوق آن را ظوري در يك بشر ۶۰۰ میلی لیتری حاوي ۳۰ میلی لیتر اسید سولفوریک (بند ۳-۵-۱) بگذار، يد که اسید وارد بوته نشود. و با استفاده از يك پیپت مدرج ۲۰ میلی لیتری، آب به بوته اضافه کنيد در بشر را با شیشه ساعت پوشانيد و مدت پنج دقیقه استراحت دهد اکنون بشر را کج کرده تا اینکه محنتیات بشر و بوته با هم مخلوط شوند. و صبر کنيد تا محنتیات بوته حل شوند. اکنون به کمک يك میله شیشه ای بوته را به حالت ایستاده در آوريد و ۳۰ میلی لیتر اسید سولفوریک (بند ۳-۵-۱) به بوته اضافه کنيد حال بوته را برداريد و به دقت با آب بشوئيد.

۳-۴-۸ جدا کردن سیلیس:

روى بشر يك شیشه ساعت گذاشته و آن را بر روی گرم کننده با درجه متوسط به آرامی بجوشانيد (بند ۴-۸-۱) تا اینکه رنگ زرد (رنگ زرد مربوط به پراکسید تیتانیم می باشد) به طور قابل توجهی ناپدید شود. (مدت زمان برای ناپدید شدن رنگ تقریباً ۴۰ دقیقه است) شیشه ساعت را برداريد و آن را با آب شستشو دهيد دیواره بشر را بشوئيد. اکنون به حرارت داده بر روی اجاق با دماهی متوسط ادامه دهيد. و گاهگاهی آن را به آرامی بهم بزنيد. تا اینکه دود مه مانند ظاهر شود. دماي گرم کننده را زياد کنيد تا اينکه دود خبيطی غلبيطي توليد شود (معمولًا بعد از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه دود خبيطی غلبيطي توليد می شود) حال در بشر را بگذاريد و آن را به گرم کننده با دماهی بالا که قبلاً کاملاً گرم شده منتقل (بند ۴-۸-۱) و آن را ده دقیقه دیگر حرارت دهيد. اکنون کاملاً آن را تا دماهی اتفاق خنک کنيد و در

حالی که آن را بهم می‌زنید با احتیاط ۷۰ میلی لیتر آب به آن اضافه کنید. سپس آن را تقریباً به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۶۰ تا ۷۰ درجه سیلسیوس گرم کنید تا اینکه کلیه نمکهای محلول حل شوند. آنگاه حرارت آن را به ۶۰ درجه سیلسیوس برسانید و سپس ۲۰ میلی لیتر ژلاتین (بند ۳-۵) و ۲۰ میلی لیتر آب اضافه و بخوبی مخلوط کنید. بشرط را به مدت ۱۵ دقیقه استراحت دهید و گاهگاهی آن را بهم بزنید اکنون محتویات بشرط را بر روی کاغذ صافی بافت درشت سخت بدون خاکستر برای مثال وات من ۵۴۱ صاف کنید. بعد از اینکه رسوبها به کاغذ صافی منتقل شد ذرات سینیسی که به دبوراه بشر چسبیده اند را به کمک یک قطعه کاغذ صافی به نوک همزن چسبیده است جدا کنید و به رسوب روی صافی اضافه نمایید. محتوای قیف را کاملاً با ۱۰ تا ۸۰ میلی لیتر آب داغ بشوئید. رسوب را در بوته پلاتیلنی که قبلاً به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۱۰۵ درجه سیلسیوس ثابت و نوزین شده بگذارید. آن را بسوزانید تا اینکه با افزایش حرارت به آهستگی تا ۶۵ درجه سیلسیوس کاملاً خاکستر شود. سپس به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۱۰۵ درجه سیلسیوس بگذارید آن را در دسیکاتور خنک نمایید و با ترازوی تجزیه‌ای با دقت ۱/۰ میلی گرم وزن کنید. مجدداً بوته را در دمای ۱۰۵ درجه سیلسیوس گذاشته و کلسینه نمایید. این عمل را آندرادامه دهید که تفاوت دو وزن پی در پی بیشتر از ۵/۰۰ گرم نشود وزن را یادداشت کنید (m_7).

۴-۴-۸ اکنون به محتوای بوته چند قطره آب منتظر اضافه کنید سپس شش میلی لیتر اسید فلوریدریک بند ۳-۵-۳ اضافه نمایید و محتوای بوته را آرام آرام تبخیر نمایید تا خشک شود. سپس به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۱۰۵ درجه سیلسیوس بگذارید، مطابق قابل آن را خنک و نوزین نمایید. یک میلی لیتر دیگر اسید فلوریدریک بند ۳-۵-۳ اضافه کنید و مجدداً مراحل تبخیر و کلسینه کردن در کوره و نوزین را تکرار نمایید وزن را یادداشت کنید (m_8).

یادآوری- در این روش اسید سولفوریک برای تبخیر سیلیس نباید اضافه شود.

۵-۴-۸ حل مواد باقی مانده در بوته:

۰/۵ گرم مخلوط کربنات و بورات بند ۳-۲-۵ به بوته اضافه کنید و آن را به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۱۰۵ درجه سیلسیوس حرارت دهید. مذاب سرد شده در بوته را با استفاده از ۱۰ میلی لیتر محلول زیر صافی سیلیس و همزن مغناطیسی در دمای اتاق حاصل کنید (بند ۶-۵) و آن را به محلول زیر صافی اولیه اضافه و بوته را بشوئید. محلول زیر صافی را در یک بالون ژوژه ۱۰۰ میلی لیتری به حجم برسانید و آن را خوب بهم بشنید.

یادآوری- در صورتی که از بوتهای پلاتینی بجای پلاتین - طلا استفاده شود، صبر کنید رسوب بر روی دیواره داخلی بوته منجمد شود

۵-۸ تعیین مقدار سیلیس باقی مانده در محلول زیر صافی

۱-۵-۸ رسم منحنی پرسنج (کالیبراسیون)^۱

۱-۱-۲-۸ نیمه موئیسه و سلیکات:

۰ و ۵ میلی لیتر از محلول استاندارد سیلیس *B* را به شهرهای ۱۵۰ میلی لیتری بند ۲-۴-۵ منتقل کنید تا ۴۰ میلی لیتر رفیق کنید و ۱/۲۰ میلی لیتر اسید سولفوریک بند ۳-۵-۱ به محتوای بشر بیفزاید و با یک بهمن شیشه‌ای خوب بهم بشنید. به کمک یک pH متر و با استفاده از محلول هیدروکسید سدیم بند ۴-۳-۵ pH محلول را بین ۱/۳۰ \pm ۰/۱ تثبیت کنید. پس از تنظیم pH الکترود را از درون بشر خارج کنید. دو میلی لیتر محلول مولیبدات آمونیم بند ۳-۶-۴ اضافه کرده و آن را بهم بشنید سپس به مدت ۱۰ دقیقه بشر را بگذاردید بماند.

۲-۱-۳-۸ کاعش موئید سلیکات:

۲۰ میلی لیتر اسید سولفوریک بند ۲-۳-۵ اضافه کنید. محتوای بشر را بهم بشنید و ۱۰ دقیقه آن را

۱- calibration

استراحت دهد حال پنج میلی لیتر اسید اسکوربیک بند ۷-۳-۵ به محتوای بشر اضافه نماید. محتوای بشر را به یک بالون ۱۰۰ میلی لیتری منتقل نماید بشر را با آب مقطر شستشو داده و آب شستشو را به بالون اضافه کنید و حجم آن را به ۱۰۰ میلی لیتر برسانید اکنون باللون روزه را به مدت یک ساعت در دمای اتاق قرار دهد. حال با استفاده از محلول شاهد (که حاوی تمام گونه‌ها در محلول می‌باشد جز سیلیس) در یک سان ۱۰ میلی متری در طول موج ۸۱۰ نانومتر جذب را بر روی صفر میزان کنید. حال با استفاده از محلولهای استاندارد منحنی برسنجی جذب بر حسب میلی گرم‌های سیلیس رسم نماید.

۲-۵-۸ تعیین سیلیس:

۱۰ میلی لیتر از محلول را به یک بشر ۱۵۰ میلی لیتری منتقل کنید به آن ۴۰ میلی لیتر آب اضافه کنید و با یک بهمن آن را هم بزنید. با استفاده از pH متر با دقت pH محلول را نوسط هیدروکسید سدیم بند ۵-۳-۴ بین $10/1 \pm 0/3$ تنظیم کنید. الکترود را جداگانه شسته و کنار بگذارید محلول را خنک نموده به آن دو میلی لیتر محلول مولیبدات آمونیم بند ۵-۳-۶ اضافه کنید. محلول را مخلوط نموده و به مدت ۱۰ دقیقه بگذارید بماند با استفاده از جذب و با در دست داشتن منحنی برسنجی و فاکتور رفت مقدار کل سیلیس محلول زیر صافی را محاسبه کنید.

پادآوری- در صورتی که مقدار SiO_2 بین $20/0$ تا $30/0$ باشد قابل قبول می‌باشد.

۹ محاسبه

مقدار درصد وزنی سیلیس نمونه را مطابق فرمول زیر محاسبه کنید.

$$\% SiO_2 = \frac{m_1 - m_2 - m_3 b + m_4 b}{m_1} \times 100 + S$$

$m_1 =$ جرم آزمونه بر حسب گرم

m_2 = جرم بوته همراه با محتویاتش قبل از افزودن اسید فلوریدریک

m_3 = جرم بوته و محتویاتش بعد از افزودن اسید فلوریدریک

m_4b = جرم بوته و محتویاتش قبل از افزودن اسید فلوریدریک در نمونه شاهد

m_5b = جرم بوته و محتویاتش بعد از افزودن اسید فلوریدریک در نمونه شاهد

S = درصد سیلیس آزمونه موجود در محلول زیر صافی

۱۰ بیان نتیجه

نتیجه به صورت مقدار درصد SiO_2 گزارش شود. میانگین دو تعیین تا رقم سوم محاسبه و مطابق عراحل زیر تا رقم اول پس از اعشار سر راست شود.

الف: زمانی که رقم دوم بعد از اعشار کمتر از پنج باشد، رقم دوم حذف می‌گردد و رقم اول بعد از اعشار بدون تغییر باقی می‌ماند.

ب: زمانی که رقم دوم اعشاری پنج باشد و رقم سوم بعد از اعشار عدد دیگری غیر از صفر باشد، و یا زمانی که رقم دوم بعد از اعشار بزرگتر از ۵ باشد، به رقم اول اعشاری یک عدد اضافه می‌شود.

پ: زمانی که رقم دوم پس از اعشار پنج باشد و رقم سوم صفر باشد، ۵ حذف می‌گردد و رقم اول بعد از اعشار در صورتی که ۰، ۰، ۲، ۴، ۶ و ۸ باشد بدون تغییر باقی می‌ماند، ولی در صورتی که ۱، ۳، ۵، ۷ و ۹ باشد، یک عدد اضافه می‌شود.

۱۱ گزارش آزمون

گزارش نتیجه آزمون باید شامل اطلاعات زیر باشد:

الف: مشخصات نمونه

ب: ذکر استاندارد مرجع

پ: گزارش درصد وزنی SiO_2

ت: تاریخ انجام آزمون

ث: هر نوع مشاهده غیر عادی در حین انجام آزمون قيد شود.